



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 090/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 090-010/2024

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 47/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 446.581.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2446/2024, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 31 de octubre de 2024, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 348/2024, de fecha 29 de octubre de 2024, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 47/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.581; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorandum DRT/DEM/N° 0422/2023, identificado como Expediente MEM-0262-2023-000037, de fecha 17 de noviembre de 2023, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado a Licitación para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS”, recepcionado en esa Dirección, en fecha 22 de noviembre de 2023;

Que, mediante Dictamen U.O.C. N° 94-1/2024, la Unidad de Control y Verificación de Precios, refirió que la convocatoria es por un monto total a contratar de G. 1.231.471.650.- (Guaraníes mil doscientos treinta y un millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cincuenta), IVA Incluido;

Que, el llamado para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 090/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 090-010/2024

AL IPS", se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2024, con ID N° 446.581;

Que, por Resolución C.A. N° 059-019/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, entre otras cosas se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional N° 47/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 446.581; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 47/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 446.581, conforme a las modificaciones remitidas vía Nota Interna CA/N° 059-0699/2024, de fecha 14 de agosto de 2024; se encomendó a la Dirección Operativa de Contrataciones, la realización de los ajustes correspondientes a la Planilla de Precios a ser cargada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las observaciones remitidas a través de la Nota Interna CA/N° 059-0699/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, antes de su comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 2264/24, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)...;

Que, por Memorándum CA/N° 5000027063/2024, de fecha 15 de julio de 2024, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido llamado corresponde al Objeto de Gasto N° 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE MÁQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES OFICINA" de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias" y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1781/2024. Cabe mencionar que la presente licitación es de carácter Plurianual;

Que, conforme al Acta de fecha 16 de octubre de 2024, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-oferta siendo el plazo establecido, hora apertura 09:00 y hora fin 09:25 para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 47/2024

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 090/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 090-010/2024

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.581;

Que, en virtud a lo establecido en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), se procedió a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de la siguiente oferta abierta en el presente acto:

1. DGR INTERNACIONAL S.R.L.

Que, en fecha 28 de octubre de 2024, la Comisión Evaluadora de Ofertas eleva su Informe de Evaluación de Ofertas a la Dirección Operativa de Contrataciones / Gerencia de Abastecimiento y Logística y por su intermedio al Consejo de Administración, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, conforme al Art. 4° “Principios Rectores” de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y Calificaciones establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP/N° 454/24, con la siguiente sugerencia:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 47/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.581, a la firma DGR INTERNACIONAL S.R.L., por un monto máximo de G. 1.231.471.650.- (Guaraníes mil doscientos treinta y un millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cincuenta), IVA Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas y legales exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones;

Monto total adjudicado en la Licitación Pública Nacional N° 47/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.581, por el monto máximo de G. 1.231.471.650.- (Guaraníes mil doscientos

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 090/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 090-010/2024

treinta y un millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cincuenta) IVA Incluido, conforme al Anexo I del presente Informe;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 47/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS, PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.581, a la firma DGR INTERNACIONAL S.R.L., por un monto máximo de G. 1.231.471.650.- (Guaraníes mil doscientos treinta y un millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cincuenta), IVA Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas y legales exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 54 (cincuenta y cuatro) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el contrato correspondiente y notificar la presente Resolución a la firma adjudicada detallando los documentos que debe presentar para la firma del Contrato.-----
- 3º) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 4º) Establecer que el administrador del Contrato será el Ing. José María Samaniego, con C.I. N° 3.496.088, Director de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud y

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGaña CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 090/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 090-010/2024

“Establecer que el Administrador de Contrato deberá velar por la correcta imputación del Objeto de Gasto N° 243, considerando que incluye gastos de reparaciones menores, cuando el costo no supere el 40% (cuarenta por ciento) del valor original de los bienes”.-----

- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.-----
- 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio Fiscal.-----
- 7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----{
SC/rr/pb.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

ANEXO I

MONTO MAXIMO :	Gs. 1.231.471.650.-
MONTO MINIMO:	Gs. 615.735.825.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA II 750i. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.222.000	7.222.000	procedencia:
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA II 750i. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.222.000	8.222.000	procedencia:
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA II 750i. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.222.000	9.222.000	procedencia:
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Angiógrafo Digital, marca ZEISS, modelo Visucam NM/FA. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.060.000	5.060.000	procedencia:
5	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Angiógrafo Digital, marca ZEISS, modelo Visucam NM/FA. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.060.000	6.060.000	procedencia:
6	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Angiógrafo Digital, marca ZEISS, modelo Visucam NM/FA. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.060.000	7.060.000	procedencia:
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Fotocoagulador Láser, marca ZEISS, modelo Visulas 532s instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.060.000	5.060.000	procedencia:
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Fotocoagulador Láser, marca ZEISS, modelo Visulas 532s. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.060.000	6.060.000	procedencia:
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Fotocoagulador Láser, marca ZEISS, modelo Visulas 532s. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.060.000	7.060.000	procedencia:
10	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Fotodisruptor Láser, marca ZEISS, modelo Visulas YAG III. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.060.000	5.060.000	procedencia:
11	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Fotodisruptor Láser, marca ZEISS, modelo Visulas YAG III. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.060.000	6.060.000	procedencia:
12	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Fotodisruptor Láser, marca ZEISS, modelo Visulas YAG III. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.060.000	7.060.000	procedencia:
13	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafo Ocular, marca ZEISS, modelo Cirrus HD-OCT 4000. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.222.000	7.222.000	procedencia:
14	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafo Ocular, marca ZEISS, modelo Cirrus HD-OCT 4000. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.222.000	8.222.000	procedencia:
15	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafo Ocular, marca ZEISS, modelo Cirrus HD-OCT 4000. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.222.000	9.222.000	procedencia:
16	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Microscopio Quirúrgico, marca ZEISS, modelo Lumera 700. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad	1	7.222.000	7.222.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedroza
Matriculado S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime María Castro
GERENTE GENERAL
Secretaría de Asesoría y Asesoría de la Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
17	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Microscopio Quirúrgico, marca ZEISS, modelo Lumera 700. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.222.000	8.222.000	procedencia:
18	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Microscopio Quirúrgico, marca ZEISS, modelo Lumera 700. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.222.000	9.222.000	procedencia:
19	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA3 850. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.222.000	7.222.000	procedencia:
20	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA3 850. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.222.000	8.222.000	procedencia:
21	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA3 850. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.222.000	9.222.000	procedencia:
22	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Microscopio Quirúrgico, marca ZEISS, modelo Pentero 900 / 800. instalados en el rango de 0 a 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.522.000	9.522.000	procedencia:
23	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Microscopio Quirúrgico, marca ZEISS, modelo Pentero 900 / 800. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.522.000	10.522.000	procedencia:
24	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Microscopio Quirúrgico, marca ZEISS, modelo Pentero 900 / 800. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.522.000	11.522.000	procedencia:
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA II 750i. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.222.000	7.222.000	procedencia:
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA II 750i. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.222.000	8.222.000	procedencia:
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Campímetro Computarizado, marca ZEISS, modelo HFA II 750i. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.222.000	9.222.000	procedencia:
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Angiógrafo Digital, marca ZEISS, modelo Visucam NM/FA. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.060.000	5.060.000	procedencia:
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Angiógrafo Digital, marca ZEISS, modelo Visucam NM/FA. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.060.000	6.060.000	procedencia:
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Angiógrafo Digital, marca ZEISS, modelo Visucam NM/FA. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.060.000	7.060.000	procedencia:
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Fotocoagulador Láser, marca ZEISS, modelo Visulas 532s. instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.060.000	5.060.000	procedencia:
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Fotocoagulador Láser, marca ZEISS, modelo Visulas 532s. instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.060.000	6.060.000	procedencia:
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Fotocoagulador Láser, marca ZEISS, modelo Visulas 532s. instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.060.000	7.060.000	procedencia:
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Fotodisruptor Láser, marca ZEISS,	unidad de medida: Unidad	1	5.060.000	5.060.000	procedencia:

Abg. JUAN L. GIMENEZ PEDROZZA

Matricula C.B.J. N° 14.434

Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Uerlis Rubén Romero
Sección Administración
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General
Gerencia Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Leticia Castro
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	presentación: EVENTO				
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 BRIGHTNESS DETECTOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.352.000	6.352.000	procedencia: Alemania/EE.UU
54	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 BRIGHTNESS DETECTOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.204.000	3.204.000	procedencia: Alemania/EE.UU
56	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	880.000	880.000	procedencia:
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2P TRIAL LENS HOLDER GAZE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.292.000	8.292.000	procedencia: Alemania/EE.UU
58	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2P TRIAL LENS HOLDER GAZE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA2 LCD MONITOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.665.000	27.665.000	procedencia: Alemania/EE.UU
60	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA2 LCD MONITOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SC ARC MOTOR DRIVER, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.977.000	1.977.000	procedencia: Alemania/EE.UU
62	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SC ARC MOTOR DRIVER, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA TURRET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
64	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA TURRET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 MOTOR2 HC11 ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.771.000	33.771.000	procedencia: Alemania/EE.UU
66	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 MOTOR2 HC11 ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KEYBOARD PS/2 WITH TOUCHPAD IVORY GEN 2, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.447.000	1.447.000	procedencia: Alemania/EE.UU
68	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de KEYBOARD PS/2 WITH TOUCHPAD IVORY GEN 2, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	110.000	110.000	procedencia:
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY OPERATOR PANEL HFA2P LCD ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.973.000	62.973.000	procedencia: Alemania/EE.UU
70	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY OPERATOR PANEL HFA2P	unidad de medida: Unidad	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula S.O. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lc. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Ana María Castro
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		LCD ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	presentación: EVENTO				
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HARD DRIVE HFA2P 5.1.3, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.350.000	6.350.000	procedencia: Alemania/EE.UU
72	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HARD DRIVE HFA2P 5.1.3, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HFA2P CPU ASSY ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	104.144.000	104.144.000	procedencia: Alemania/EE.UU
74	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HFA2P CPU ASSY ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY CHIN SWITCH HFA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.618.000	4.618.000	procedencia: Alemania/EE.UU
76	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY CHIN SWITCH HFA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY STEP MOTOR SHUTTER HFA2P, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.701.000	2.701.000	procedencia: Alemania/EE.UU
78	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY STEP MOTOR SHUTTER HFA2P, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2 CCD 12V CAMERA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.635.000	27.635.000	procedencia: Alemania/EE.UU
80	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2 CCD 12V CAMERA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POWER SUPPLY HFA2P HIGH PF ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.194.000	11.194.000	procedencia: Alemania/EE.UU
82	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de POWER SUPPLY HFA2P HIGH PF ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA2/HFA3 FILM WEDGE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.914.000	5.914.000	procedencia: Alemania/EE.UU
84	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA2/HFA3 FILM WEDGE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BELT 370/2.03/6.0 P/N29551, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	231.000	231.000	procedencia: Alemania/EE.UU
86	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de BELT 370/2.03/6.0 P/N29551, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PATIENT BUTTON, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.685.000	5.685.000	procedencia: Alemania/EE.UU
88	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PATIENT BUTTON, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad	1	110.000	110.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez
Matricul. C.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. María Inés Castro
GERENTE
Gerencia de Asesoría y Administración


-5-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY EDGE DETECTOR CUB, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	471.000	471.000	procedencia: Alemania/EE.UU
90	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY EDGE DETECTOR CUB, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB Y AXIS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	844.000	844.000	procedencia: Alemania/EE.UU
92	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB Y AXIS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB CHIN-X, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.171.000	2.171.000	procedencia: Alemania/EE.UU
94	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB CHIN-X, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PWR ENTRY MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.223.000	2.223.000	procedencia: Alemania/EE.UU
96	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PWR ENTRY MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CABLE CUB FLEX TURRET SET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.944.000	5.944.000	procedencia: Alemania/EE.UU
98	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CABLE CUB FLEX TURRET SET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Linear motor for focusing aid, para Angiógrafo Digital ZEISS, modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.623.000	3.623.000	procedencia: Alemania/EE.UU
100	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Linear motor for focusing aid, para Angiógrafo Digital ZEISS, modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solenoid, para Angiógrafo Digital ZEISS, modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.820.000	4.820.000	procedencia: Alemania/EE.UU
102	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Solenoid, para Angiógrafo Digital ZEISS, modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ophthalmoscope Lens /w Cap, para Angiógrafo Digital ZEISS, modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.903.000	53.903.000	procedencia: Alemania/EE.UU
104	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Ophthalmoscope Lens /w Cap, para Angiógrafo Digital ZEISS, modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	procedencia:
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GP 145 BK viewfinder camera, para Angiógrafo Digital ZEISS, modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	141.729.000	141.729.000	procedencia: Alemania/EE.UU
106	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de GP 145 BK viewfinder camera, para	unidad de medida: Unidad	1	6.600.000	6.600.000	

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matricula C.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Gerente de Contratación
Sección Operativa de Contratación

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	presentación: EVENTO				
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AT Documentation camera ZK5, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.926.000	66.926.000	procedencia: Alemania/EE.UU
108	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de AT Documentation camera ZK5, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lippert-Mini-ITX-Thunderbird mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	132.125.000	132.125.000	procedencia: Alemania/EE.UU
110	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Lippert-Mini-ITX-Thunderbird mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY VISUCAM NM control, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.916.000	34.916.000	procedencia: Alemania/EE.UU
112	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY VISUCAM NM control, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filter Set-FLUO 24/12mm on bracket, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.866.000	15.866.000	procedencia: Alemania/EE.UU
114	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Filter Set-FLUO 24/12mm on bracket, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Exciter Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.862.000	63.862.000	procedencia: Alemania/EE.UU
116	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Exciter Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Barrier Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.564.000	73.564.000	procedencia: Alemania/EE.UU
118	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Barrier Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flash lamp DG 5705 ZME 4(H), mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.525.000	24.525.000	procedencia: Alemania/EE.UU
120	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Flash lamp DG 5705 ZME 4(H), mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply 24Vdc16,7A400W new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.872.000	13.872.000	procedencia: Alemania/EE.UU
122	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply 24Vdc16,7A400W new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.700.000	7.700.000	procedencia:
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Waveguide for Visulas 532S (5m), para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.255.000	38.255.000	procedencia: Alemania/EE.UU
124	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Waveguide for Visulas 532S (5m), para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad	1	550.000	550.000	procedencia: Alemania/EE.UU

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matriculada C.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General
Rección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Ana María Castro
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY CPU-VITE - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.939.000	62.939.000	procedencia: Alemania/EE.UU
126	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY CPU-VITE - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.543.000	15.543.000	procedencia: Alemania/EE.UU
128	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aim beam - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.185.000	13.185.000	procedencia: Alemania/EE.UU
130	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Aim beam - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Shutter, complete, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.556.000	5.556.000	procedencia: Alemania/EE.UU
132	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Shutter, complete, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de System control, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.364.000	71.364.000	procedencia: Alemania/EE.UU
134	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de System control, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA Panel Interface, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.544.000	3.544.000	procedencia: Alemania/EE.UU
136	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA Panel Interface, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.594.000	1.594.000	procedencia: Alemania/EE.UU
138	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Fan, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connection cable V532s GN-PERI, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.003.000	2.003.000	procedencia: Alemania/EE.UU
140	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Connection cable V532s GN-PERI, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power connection cable - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.024.000	3.024.000	procedencia: Alemania/EE.UU
142	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Power connection cable - new	unidad de medida: Unidad	1	550.000	550.000	procedencia: Alemania/EE.UU

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Juan L. Gómez Pedroza
Matrícula C.S.U. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Rubén Romero
Dirección Administración de Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana María Castro
Secretaría del Consejo de Administración

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	presentación: EVENTO				
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal cable laser, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.832.000	11.832.000	procedencia: Alemania/EE.UU
144	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Signal cable laser, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display connector, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.601.000	8.601.000	procedencia: Alemania/EE.UU
146	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Display connector, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board 532s new hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.622.000	35.622.000	procedencia: Alemania/EE.UU
148	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board 532s new hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Termination plug Lemo/FFP-3S, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	783.000	783.000	procedencia: Alemania/EE.UU
150	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Termination plug Lemo/FFP-3S, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	110.000	110.000	procedencia:
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Control PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.503.000	34.503.000	procedencia: Alemania/EE.UU
152	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Control PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAGIII laser head control-ignition cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	691.000	691.000	procedencia: Alemania/EE.UU
154	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAGIII laser head control-ignition cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Laser head control-aiming beam cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	538.000	538.000	procedencia: Alemania/EE.UU
156	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Laser head control-aiming beam cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III laser head control-energy cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	581.000	581.000	procedencia: Alemania/EE.UU
158	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III laser head control-energy cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	440.000	440.000	procedencia:
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Flash lamp supply PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.781.000	17.781.000	procedencia:
160	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Flash lamp supply PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad	1	6.600.000	6.600.000	

Abg. Juan A. Giménez Pedrozza
Matrícula S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Verlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Departamento de Administración y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ADELAN MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III energy meter, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.963.000	1.963.000	procedencia: Alemania/EE.UU
162	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III energy meter, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de spare part upper housing with display, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.040.000	76.040.000	procedencia: Alemania/EE.UU
164	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de spare part upper housing with display, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III aiming beam PCB, cemented, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.188.000	8.188.000	procedencia: Alemania/EE.UU
166	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III aiming beam PCB, cemented, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Replacement PSU with Packaging, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.109.000	59.109.000	procedencia: Alemania/EE.UU
168	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Replacement PSU with Packaging, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Minilaser YAGIII TypII Exch, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.723.000	100.723.000	procedencia: Alemania/EE.UU
170	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Minilaser YAGIII TypII Exch, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Laser head control PCB/INFOCULAR, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.598.000	13.598.000	procedencia: Alemania/EE.UU
172	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Laser head control PCB/INFOCULAR, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display unit, YAG-III, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.135.000	34.135.000	procedencia: Alemania/EE.UU
174	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Display unit, YAG-III, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT CIRCUIT BREAK, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.278.000	1.278.000	procedencia: Alemania/EE.UU
176	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT CIRCUIT BREAK, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	330.000	330.000	procedencia:
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT OPTICS MODULE CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.631.000	7.631.000	procedencia: Alemania/EE.UU
178	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT OPTICS MODULE	unidad de medida: Unidad	1	1.100.000	1.100.000	procedencia: Alemania/EE.UU

Abg. Juan L. Comeneza Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borden
Director General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. María Castro
Subdirectora de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT INTERNAL FIX TARGET, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.918.000	62.918.000	procedencia: Alemania/EE.UU
180	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT INTERNAL FIX TARGET, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DRIVE DVDRW SL BLACK ATAPI, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.281.000	10.281.000	procedencia: Alemania/EE.UU
182	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DRIVE DVDRW SL BLACK ATAPI, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT OCULAR LENS 4000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.386.000	68.386.000	procedencia: Alemania/EE.UU
184	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT OCULAR LENS 4000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONTROLLER NETWORK 1GB PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.688.000	5.688.000	procedencia: Alemania/EE.UU
186	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CONTROLLER NETWORK 1GB PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY COMPUTER UATX Q35, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.435.000	31.435.000	procedencia: Alemania/EE.UU
188	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY COMPUTER UATX Q35, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT PWR/RESET SWITCH, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.701.000	2.701.000	procedencia: Alemania/EE.UU
190	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT PWR/RESET SWITCH, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY TFT 15IN ESTECOM NEC -33D, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.537.000	32.537.000	procedencia: Alemania/EE.UU
192	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY TFT 15IN ESTECOM NEC -33D, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT MAIN HARNESS MILAN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.265.000	23.265.000	procedencia: Alemania/EE.UU
194	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT MAIN HARNESS MILAN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT LSLO W/O SHUT OFF, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	74.801.000	74.801.000	procedencia: Alemania/EE.UU
196	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT LSLO W/O SHUT	unidad de medida: Unidad	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Rección Operativa de Contratación

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matriculada C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		OFF, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT PWR SUPPLY W/ FERRITE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.048.000	33.048.000	procedencia: Alemania/EE.UU
198	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT PWR SUPPLY W/ FERRITE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT DUAL GALVO LOCK CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.269.000	2.269.000	procedencia: Alemania/EE.UU
200	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT DUAL GALVO LOCK CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT SPECTROMETER SS USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.363.000	134.363.000	procedencia: Alemania/EE.UU
202	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT SPECTROMETER SS USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PASS THROUGH 2, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.835.000	16.835.000	procedencia: Alemania/EE.UU
204	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PASS THROUGH 2, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USED ASSY SD-OCT ELEC MOD 2011 QUAD CORE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.475.000	122.475.000	procedencia: Alemania/EE.UU
206	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de USED ASSY SD-OCT ELEC MOD 2011 QUAD CORE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU AC-OCT PATIENT SUPPORT USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	51.689.000	51.689.000	procedencia: Alemania/EE.UU
208	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU AC-OCT PATIENT SUPPORT USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CIRRUS 400/4000 EXT LENS, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	28.687.000	28.687.000	procedencia: Alemania/EE.UU
210	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CIRRUS 400/4000 EXT LENS, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	110.000	110.000	procedencia:
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRAME GRABBER 2-CH PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.440.000	130.440.000	procedencia: Alemania/EE.UU
212	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRAME GRABBER 2-CH PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT DVI VGA PCIE GT730, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.407.000	5.407.000	procedencia:
214	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT DVI VGA PCIE	unidad de medida: Unidad	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Abg. Juan L. Giménez Pedroza
Matrícula C.S. Nº 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección de Administración y Logística

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		GT730, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU WIN7 SD-OCT UPGRADE W/SW INTL, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.306.000	20.306.000	procedencia: Alemania/EE.UU
216	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU WIN7 SD-OCT UPGRADE W/SW INTL, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.700.000	7.700.000	procedencia:
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT 4X DSPLYPRT PCIEG3 P2000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.076.000	20.076.000	procedencia: Alemania/EE.UU
218	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT 4X DSPLYPRT PCIEG3 P2000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.700.000	7.700.000	procedencia:
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT PWR ENTRY, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.507.000	6.507.000	procedencia: Alemania/EE.UU
220	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT PWR ENTRY, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GALVO SD-OCT XY-SCANNER, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.258.000	58.258.000	procedencia: Alemania/EE.UU
222	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de GALVO SD-OCT XY-SCANNER, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PWR DISTRIBUTION, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.619.000	19.619.000	procedencia: Alemania/EE.UU
224	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PWR DISTRIBUTION, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	112.978.000	112.978.000	procedencia: Alemania/EE.UU
226	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Grip kit, left, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.292.000	12.292.000	procedencia: Alemania/EE.UU
228	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Grip kit, left, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Standard illumination, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	319.320.000	319.320.000	procedencia: Alemania/EE.UU
230	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Standard illumination, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, Handgrips, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.109.000	1.109.000	procedencia: Alemania/EE.UU
232	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, Handgrips, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad	1	550.000	550.000	procedencia:

Abg. Juan L. Gómez Pedroza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Sección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Director General de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Assistants microscope manual, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	333.893.000	333.893.000	procedencia: Alemania/EE.UU
234	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Assistants microscope manual, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Focs assembly Lumera 700, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.789.000	79.789.000	procedencia: Alemania/EE.UU
236	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Focs assembly Lumera 700, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control Basic, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.137.000	27.137.000	procedencia: Alemania/EE.UU
238	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control Basic, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC PCB Light barrie, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.140.000	2.140.000	procedencia: Alemania/EE.UU
240	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC PCB Light barrie, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HD MOS Sensor GP-KH232HZ, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.493.000	53.493.000	procedencia: Alemania/EE.UU
242	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de HD MOS Sensor GP-KH232HZ, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC/DC-Converter 24Vdc/10,4A 250W, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.644.000	24.644.000	procedencia: Alemania/EE.UU
244	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de AC/DC-Converter 24Vdc/10,4A 250W, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive system, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.346.000	22.346.000	procedencia: Alemania/EE.UU
246	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Drive system, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pack compl., para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	162.210.000	162.210.000	procedencia: Alemania/EE.UU
248	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pack compl., para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.500.000	16.500.000	procedencia:
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lift drive complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.357.000	42.357.000	procedencia: Alemania/EE.UU
250	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Lift drive complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. PANAMARCA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcela Bordon
Directora de Contrataciones

Abg. Juan L. Gómez Pedrozza
Código de S. J. N° 14.434
Gerente Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Donat
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Erlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable Powerfail - 2x RJ45, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.091.000	2.091.000	procedencia: Alemania/EE.UU
252	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Cable Powerfail - 2x RJ45, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Brake control for ele.components box, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.165.000	6.165.000	procedencia: Alemania/EE.UU
254	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Brake control for ele.components box, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Lift arm, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.593.000	3.593.000	procedencia: Alemania/EE.UU
256	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Lift arm, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPS-2 MODULE HIGH POWER, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.613.000	67.613.000	procedencia: Alemania/EE.UU
258	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPS-2 MODULE HIGH POWER, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.700.000	7.700.000	procedencia:
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CONTROLLER BASEBOARD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	43.281.000	43.281.000	procedencia: Alemania/EE.UU
260	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CONTROLLER BASEBOARD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ MICRO, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.613.000	10.613.000	procedencia: Alemania/EE.UU
262	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ MICRO, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CHIN SWITCH, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.367.000	3.367.000	procedencia: Alemania/EE.UU
264	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CHIN SWITCH, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL HFA3 CPC 12V, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.641.000	2.641.000	procedencia: Alemania/EE.UU
266	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL HFA3 CPC 12V, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.428.000	4.428.000	procedencia: Alemania/EE.UU
268	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad	1	550.000	550.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matricula C.S.J. 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcela Bordon
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC PATIENT SUPT PCB, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.984.000	2.984.000	procedencia: Alemania/EE.UU
270	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC PATIENT SUPT PCB, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC HARNESS, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.695.000	19.695.000	procedencia: Alemania/EE.UU
272	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC HARNESS, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 840-850 PS SUBMOD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	41.494.000	41.494.000	procedencia: Alemania/EE.UU
274	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 840-850 PS SUBMOD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 FIXATION GENERIC, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.905.000	8.905.000	procedencia: Alemania/EE.UU
276	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 FIXATION GENERIC, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SC OI MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.534.000	67.534.000	procedencia: Alemania/EE.UU
278	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SC OI MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SC TOP FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.878.000	3.878.000	procedencia: Alemania/EE.UU
280	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SC TOP FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SET ASSY LAMP BOWL HFA3 EMI, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.188.000	8.188.000	procedencia: Alemania/EE.UU
282	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SET ASSY LAMP BOWL HFA3 EMI, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HD HFA3 MITX, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.294.000	7.294.000	procedencia: Alemania/EE.UU
284	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HD HFA3 MITX, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY RCA HFA3, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.817.000	15.817.000	procedencia: Alemania/EE.UU
286	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY RCA HFA3, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bo...
Director
Sección Operativa de Contratación

Abg. Juan L. Giménez PEGLOZZA
Matrícula C.S.J. N° 74.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección de Administración y Logística





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY


PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 COLOR WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.097.000	6.097.000	procedencia: Alemania/EE.UU
288	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 COLOR WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 APERTURE WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.437.000	10.437.000	procedencia: Alemania/EE.UU
290	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 APERTURE WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 CARRIAGE PLATE W/BUSHING, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.182.000	4.182.000	procedencia: Alemania/EE.UU
292	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 CARRIAGE PLATE W/BUSHING, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPC-2 MOD HIGH PERF WO PCI EXP, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.409.000	88.409.000	procedencia: Alemania/EE.UU
294	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPC-2 MOD HIGH PERF WO PCI EXP, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRAMEGRABBER Board /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.291.000	24.291.000	procedencia: Alemania/EE.UU
296	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRAMEGRABBER Board /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pressure Brake SF80-1 24Vdc 80Nm, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.215.000	90.215.000	procedencia: Alemania/EE.UU
298	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pressure Brake SF80-1 24Vdc 80Nm, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.500.000	16.500.000	procedencia:
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solid State Disk 60/64/128 GB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.203.000	11.203.000	procedencia: Alemania/EE.UU
300	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Solid State Disk 60/64/128 GB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU-Fan 12Vdc, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
302	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CPU-Fan 12Vdc, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mainboard D2836-S11-1-R791 BULK /FUJITSU, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.440.000	19.440.000	procedencia: Alemania/EE.UU
304	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Mainboard D2836-S11-1-R791	unidad de medida: Unidad	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:



Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.I.N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos




-17-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		BULK /FUJITSU, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	presentación: EVENTO				
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Network Isolator EN-50VG-S /EMO SYSTEMS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.053.000	16.053.000	procedencia: Alemania/EE.UU
306	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Network Isolator EN-50VG-S /EMO SYSTEMS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Dynamode usb-2 pci-3.0 PCI-Express Card, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.130.000	2.130.000	procedencia: Alemania/EE.UU
308	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Dynamode usb-2 pci-3.0 PCI-Express Card, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia:
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Processor i5-4570S /INTEL, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.868.000	16.868.000	procedencia: Alemania/EE.UU
310	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Processor i5-4570S /INTEL, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SDRAM Module M3UW-4GSSBC0C-D /INNODISK, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.316.000	2.316.000	procedencia: Alemania/EE.UU
312	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SDRAM Module M3UW-4GSSBC0C-D /INNODISK, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2.5 - Inch Harddisk 1 TB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.352.000	6.352.000	procedencia: Alemania/EE.UU
314	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de 2.5 - Inch Harddisk 1 TB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FALCON Express 1.1 SE PCI Interface /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.668.000	14.668.000	procedencia: Alemania/EE.UU
316	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FALCON Express 1.1 SE PCI Interface /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor 1, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.178.000	53.178.000	procedencia: Alemania/EE.UU
318	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor 1, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EC camera system HD (head and CCU), para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	426.956.000	426.956.000	procedencia: Alemania/EE.UU
320	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de EC camera system HD (head and CCU), para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.500.000	16.500.000	procedencia:
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide PENTERO, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.143.000	68.143.000	procedencia: Alemania/EE.UU
322	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide PENTERO, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:

Abg. Juan L. Gimenez Pedrozza
Matricula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordo
Director
Gerencia de Abastecimiento y Logística




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY


PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Varioscope Pentero, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	556.178.000	556.178.000	procedencia: Alemania/EE.UU
324	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Varioscope Pentero, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC DES Box inclusive beam path, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	364.388.000	364.388.000	procedencia: Alemania/EE.UU
326	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC DES Box inclusive beam path, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control HD, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.304.000	20.304.000	procedencia: Alemania/EE.UU
328	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control HD, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, absolute encoder, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.453.000	1.453.000	procedencia: Alemania/EE.UU
330	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, absolute encoder, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	procedencia:
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC CCU Assembly HD Camera System, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	387.365.000	387.365.000	procedencia: Alemania/EE.UU
332	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC CCU Assembly HD Camera System, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC 22" LCD TSC Monitor PENTERO 900, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	118.497.000	118.497.000	procedencia: Alemania/EE.UU
334	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC 22" LCD TSC Monitor PENTERO 900, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Guideway for balancing weight, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	185.442.000	185.442.000	procedencia: Alemania/EE.UU
336	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Guideway for balancing weight, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.500.000	16.500.000	procedencia:
337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Handle, complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.006.000	55.006.000	procedencia: Alemania/EE.UU
338	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Handle, complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Axis 6 Drive, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	128.765.000	128.765.000	procedencia: Alemania/EE.UU
340	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Axis 6 Drive, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad	1	16.500.000	16.500.000	procedencia:



Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula 2/S.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
341	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PC-power pack converted, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.960.000	6.960.000	procedencia: Alemania/EE.UU
342	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PC-power pack converted, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
343	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DCU Converter Box, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	99.191.000	99.191.000	procedencia: Alemania/EE.UU
344	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DCU Converter Box, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
345	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Control of suspension A4 - A5, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.602.000	16.602.000	procedencia: Alemania/EE.UU
346	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Control of suspension A4 - A5, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
347	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Footswitchbox Blue, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.602.000	16.602.000	procedencia: Alemania/EE.UU
348	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Footswitchbox Blue, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
349	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB stand interface II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.695.000	19.695.000	procedencia: Alemania/EE.UU
350	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB stand interface II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, HLS control II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.844.000	26.844.000	procedencia: Alemania/EE.UU
352	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, HLS control II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, power driver, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.203.000	5.203.000	procedencia: Alemania/EE.UU
354	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, power driver, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LAMP HALOGEN 64260 SCREENED, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
356	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de LAMP HALOGEN 64260 SCREENED, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
357	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIMM 64MB PC100 NON ECC, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.303.000	1.303.000	procedencia: Alemania/EE.UU
358	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DIMM 64MB PC100 NON ECC,	unidad de medida: Unidad	1	1.530.000	1.530.000	procedencia:

Abg. Juan L. Gómez Padrozza
Matrícula S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. YANMAR CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borjas
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	presentación: EVENTO				
359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 BRIGHTNESS DETECTOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.352.000	6.352.000	procedencia: Alemania/EE.UU
360	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 BRIGHTNESS DETECTOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.204.000	3.204.000	procedencia: Alemania/EE.UU
362	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.080.000	2.080.000	procedencia:
363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2P TRIAL LENS HOLDER GAZE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.292.000	8.292.000	procedencia: Alemania/EE.UU
364	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2P TRIAL LENS HOLDER GAZE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA2 LCD MONITOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.665.000	27.665.000	procedencia: Alemania/EE.UU
366	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA2 LCD MONITOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SC ARC MOTOR DRIVER, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.977.000	1.977.000	procedencia: Alemania/EE.UU
368	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SC ARC MOTOR DRIVER, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA TURRET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
370	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA TURRET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 MOTOR2 HC11 ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.771.000	33.771.000	procedencia: Alemania/EE.UU
372	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 MOTOR2 HC11 ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
373	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KEYBOARD PS/2 WITH TOUCHPAD IVORY GEN 2, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.557.000	1.557.000	procedencia: Alemania/EE.UU
374	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de KEYBOARD PS/2 WITH TOUCHPAD IVORY GEN 2, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	procedencia:
375	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY OPERATOR PANEL HFA2P LCD ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.973.000	62.973.000	procedencia: Alemania/EE.UU
376	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY OPERATOR PANEL HFA2P	unidad de medida: Unidad	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:



Abq. Juan L. Gimenez-Pedrozza
M. 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abq. Jaime Caballero
GERENTE
Gabinete de Asesoramiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		LCD ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	presentación: EVENTO				
377	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HARD DRIVE HFA2P 5.1.3, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.350.000	6.350.000	procedencia: Alemania/EE.UU
378	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HARD DRIVE HFA2P 5.1.3, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
379	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HFA2P CPU ASSY ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	104.144.000	104.144.000	procedencia: Alemania/EE.UU
380	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HFA2P CPU ASSY ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
381	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY CHIN SWITCH HFA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.618.000	4.618.000	procedencia: Alemania/EE.UU
382	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY CHIN SWITCH HFA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
383	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY STEP MOTOR SHUTTER HFA2P, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.701.000	2.701.000	procedencia: Alemania/EE.UU
384	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY STEP MOTOR SHUTTER HFA2P, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
385	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2 CCD 12V CAMERA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.635.000	27.635.000	procedencia: Alemania/EE.UU
386	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2 CCD 12V CAMERA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
387	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU POWER SUPPLY HFA2P HIGH PF ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.194.000	11.194.000	procedencia: Alemania/EE.UU
388	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU POWER SUPPLY HFA2P HIGH PF ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
389	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA2/HFA3 FILM WEDGE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.914.000	5.914.000	procedencia: Alemania/EE.UU
390	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA2/HFA3 FILM WEDGE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
391	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BELT 370/2.03/6.0 P/N29551, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	231.000	231.000	procedencia: Alemania/EE.UU
392	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de BELT 370/2.03/6.0 P/N29551, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.530.000	1.530.000	procedencia:
393	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PATIENT BUTTON, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.795.000	5.795.000	procedencia: Alemania/EE.UU
394	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PATIENT BUTTON, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad	1	1.200.000	1.200.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C. S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE GENERAL
Dirección de Asesoramiento y Ingeniería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA GARCIA SIBO
Secretaría de la Gerencia de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	presentación: EVENTO				
413	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AT Documentation camera ZK5, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.926.000	66.926.000	procedencia: Alemania/EE.UU
414	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de AT Documentation camera ZK5, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
415	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lippert-Mini-ITX-Thunderbird mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	132.125.000	132.125.000	procedencia: Alemania/EE.UU
416	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Lippert-Mini-ITX-Thunderbird mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
417	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY VISUCAM NM control, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.916.000	34.916.000	procedencia: Alemania/EE.UU
418	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY VISUCAM NM control, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
419	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filter Set-FLUO 24/12mm on bracket, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.866.000	15.866.000	procedencia: Alemania/EE.UU
420	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Filter Set-FLUO 24/12mm on bracket, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
421	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Exciter Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.862.000	63.862.000	procedencia: Alemania/EE.UU
422	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Exciter Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
423	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Barrier Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.564.000	73.564.000	procedencia: Alemania/EE.UU
424	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Barrier Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
425	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flash lamp DG 5705 ZME 4(H), mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.525.000	24.525.000	procedencia: Alemania/EE.UU
426	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Flash lamp DG 5705 ZME 4(H), mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
427	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply 24Vdc16,7A400W new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.872.000	13.872.000	procedencia: Alemania/EE.UU
428	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply 24Vdc16,7A400W new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.900.000	8.900.000	procedencia:
429	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Waveguide for Visulas 532s (5m), para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.255.000	38.255.000	procedencia: Alemania/EE.UU
430	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Waveguide for Visulas 532s (5m), para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:

Abg. Juan L. Gómez Pedrozza
V. S. J. 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASIRO
Secretaría de la Comisión de Administración
Lr. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
431	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY CPU-VITE - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.939.000	62.939.000	procedencia: Alemania/EE.UU
432	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY CPU-VITE - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
433	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.543.000	15.543.000	procedencia: Alemania/EE.UU
434	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
435	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aim beam - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.185.000	13.185.000	procedencia: Alemania/EE.UU
436	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Aim beam - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
437	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Shutter, complete, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.556.000	5.556.000	procedencia: Alemania/EE.UU
438	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Shutter, complete, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
439	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de System control, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.364.000	71.364.000	procedencia: Alemania/EE.UU
440	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de System control, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
441	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA Panel Interface, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.544.000	3.544.000	procedencia: Alemania/EE.UU
442	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA Panel Interface, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
443	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.594.000	1.594.000	procedencia: Alemania/EE.UU
444	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Fan, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
445	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connection cable V532s GN-PERI, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.003.000	2.003.000	procedencia: Alemania/EE.UU
446	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Connection cable V532s GN-PERI, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
447	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power connection cable - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.024.000	3.024.000	procedencia: Alemania/EE.UU
448	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Power connection cable - new	unidad de medida: Unidad	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gabinete de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASERO
Secretaria del Consejo de Administración
Lic. Marcelo Bordenave
Director
Dirección Operativa de Convenciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	presentación: EVENTO				
449	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal cable laser, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.832.000	11.832.000	procedencia: Alemania/EE.UU
450	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Signal cable laser, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
451	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display connector, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.601.000	8.601.000	procedencia: Alemania/EE.UU
452	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Display connector, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
453	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board 532s new hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.622.000	35.622.000	procedencia: Alemania/EE.UU
454	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board 532s new hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
455	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Termination plug Lemo/FFP-3S, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	893.000	893.000	procedencia: Alemania/EE.UU
456	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Termination plug Lemo/FFP-3S, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	procedencia:
457	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Control PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.503.000	34.503.000	procedencia: Alemania/EE.UU
458	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Control PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
459	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAGIII laser head control-ignition cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	691.000	691.000	procedencia: Alemania/EE.UU
460	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAGIII laser head control-ignition cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.530.000	1.530.000	procedencia:
461	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Laser head control-aiming beam cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	538.000	538.000	procedencia: Alemania/EE.UU
462	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Laser head control-aiming beam cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.530.000	1.530.000	procedencia:
463	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III laser head control-energy cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	581.000	581.000	procedencia: Alemania/EE.UU
464	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III laser head control-energy cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.640.000	1.640.000	procedencia:
465	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Flash lamp supply PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.781.000	17.781.000	procedencia: Alemania/EE.UU
466	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Flash lamp supply PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
467	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III energy meter, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.963.000	1.963.000	procedencia: Alemania/EE.UU
468	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III energy meter, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
469	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de spare part upper housing with display, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.040.000	76.040.000	procedencia: Alemania/EE.UU
470	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de spare part upper housing with display, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
471	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III aiming beam PCB, cemented, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.188.000	8.188.000	procedencia: Alemania/EE.UU
472	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III aiming beam PCB, cemented, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
473	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Replacement PSU with Packaging, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.109.000	59.109.000	procedencia: Alemania/EE.UU
474	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Replacement PSU with Packaging, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
475	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Minilaser YAGIII TypII Exch, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.723.000	100.723.000	procedencia: Alemania/EE.UU
476	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Minilaser YAGIII TypII Exch, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
477	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Laser head control PCB/INFOCULAR, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.598.000	13.598.000	procedencia: Alemania/EE.UU
478	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Laser head control PCB/INFOCULAR, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
479	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display unit, YAG-III, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.135.000	34.135.000	procedencia: Alemania/EE.UU
480	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Display unit, YAG-III, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.530.000	1.530.000	procedencia:
481	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT CIRCUIT BREAK, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.278.000	1.278.000	procedencia: Alemania/EE.UU
482	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT CIRCUIT BREAK, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.530.000	1.530.000	procedencia:
483	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT OPTICS MODULE CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.631.000	7.631.000	procedencia: Alemania/EE.UU
484	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT OPTICS MODULE	unidad de medida: Unidad	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matricula C.S. Nº 14.474
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección Administración y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dg. ANA MARIA CASIRO
Secretaría del Consejo de Administración
Cto. Marcelo Bordaberry
Director
Sección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
485	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT INTERNAL FIX TARGET, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.918.000	62.918.000	procedencia: Alemania/EE.UU
486	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT INTERNAL FIX TARGET, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
487	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DRIVE DVDRW SL BLACK ATAPI, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.281.000	10.281.000	procedencia: Alemania/EE.UU
488	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DRIVE DVDRW SL BLACK ATAPI, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
489	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT OCULAR LENS 4000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.386.000	68.386.000	procedencia: Alemania/EE.UU
490	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT OCULAR LENS 4000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
491	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONTROLLER NETWORK 1GB PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.688.000	5.688.000	procedencia: Alemania/EE.UU
492	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CONTROLLER NETWORK 1GB PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
493	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY COMPUTER UATX Q35, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.435.000	31.435.000	procedencia: Alemania/EE.UU
494	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY COMPUTER UATX Q35, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
495	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT PWR/RESET SWITCH, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.701.000	2.701.000	procedencia: Alemania/EE.UU
496	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT PWR/RESET SWITCH, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
497	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY TFT 15IN ESTECOM NEC -33D, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.537.000	32.537.000	procedencia: Alemania/EE.UU
498	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY TFT 15IN ESTECOM NEC -33D, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
499	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT MAIN HARNESS MILAN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.265.000	23.265.000	procedencia: Alemania/EE.UU
500	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT MAIN HARNESS MILAN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
501	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT LSLO W/O SHUT OFF, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	74.801.000	74.801.000	procedencia: Alemania/EE.UU
502	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT LSLO W/O SHUT	unidad de medida: Unidad	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.O. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección de Seguimiento y Vigilancia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		OFF, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
503	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT PWR SUPPLY W/ FERRITE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.048.000	33.048.000	procedencia: Alemania/EE.UU
504	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT PWR SUPPLY W/ FERRITE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
505	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT DUAL GALVO LOCK CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.269.000	2.269.000	procedencia: Alemania/EE.UU
506	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT DUAL GALVO LOCK CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
507	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT SPECTROMETER SS USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.363.000	134.363.000	procedencia: Alemania/EE.UU
508	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT SPECTROMETER SS USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:
509	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PASS THROUGH 2, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.835.000	16.835.000	procedencia: Alemania/EE.UU
510	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PASS THROUGH 2, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
511	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USED ASSY SD-OCT ELEC MOD 2011 QUAD CORE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.475.000	122.475.000	procedencia: Alemania/EE.UU
512	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de USED ASSY SD-OCT ELEC MOD 2011 QUAD CORE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
513	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU AC-OCT PATIENT SUPPORT USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	51.689.000	51.689.000	procedencia: Alemania/EE.UU
514	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU AC-OCT PATIENT SUPPORT USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
515	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CIRRUS 400/4000 EXT LENS, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	28.797.000	28.797.000	procedencia: Alemania/EE.UU
516	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CIRRUS 400/4000 EXT LENS, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	procedencia:
517	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRAME GRABBER 2-CH PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.440.000	130.440.000	procedencia: Alemania/EE.UU
518	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRAME GRABBER 2-CH PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
519	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT DVI VGA PCIE GT730, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.407.000	5.407.000	procedencia: Alemania/EE.UU
520	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT DVI VGA PCIE	unidad de medida: Unidad	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:

Abg. Juan L. Gómez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Víctor M. Basso Siro
Secretaría del Consejo de Administración
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		GT730, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
521	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU WIN7 SD-OCT UPGRADE W/SW INTL, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.306.000	20.306.000	procedencia: Alemania/EE.UU
522	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU WIN7 SD-OCT UPGRADE W/SW INTL, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.900.000	8.900.000	procedencia:
523	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT 4X DSPLYPRT PCIEG3 P2000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.076.000	20.076.000	procedencia: Alemania/EE.UU
524	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT 4X DSPLYPRT PCIEG3 P2000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.900.000	8.900.000	procedencia:
525	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT PWR ENTRY, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.507.000	6.507.000	procedencia: Alemania/EE.UU
526	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT PWR ENTRY, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
527	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GALVO SD-OCT XY-SCANNER, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.258.000	58.258.000	procedencia: Alemania/EE.UU
528	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de GALVO SD-OCT XY-SCANNER, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:
529	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PWR DISTRIBUTION, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.619.000	19.619.000	procedencia: Alemania/EE.UU
530	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PWR DISTRIBUTION, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
531	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	112.978.000	112.978.000	procedencia: Alemania/EE.UU
532	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
533	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Grip kit, left, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.292.000	12.292.000	procedencia: Alemania/EE.UU
534	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Grip kit, left, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
535	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Standard illumination, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	319.320.000	319.320.000	procedencia: Alemania/EE.UU
536	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Standard illumination, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
537	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, Handgrips, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.109.000	1.109.000	procedencia: Alemania/EE.UU
538	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, Handgrips, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:

Abg. Juan Le Giménez Pedrozza
C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
L. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
539	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Assistants microscope manual, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	333.893.000	333.893.000	procedencia: Alemania/EE.UU
540	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Assistants microscope manual, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
541	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Focs assembly Lumera 700, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.789.000	79.789.000	procedencia: Alemania/EE.UU
542	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Focs assembly Lumera 700, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
543	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control Basic, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.137.000	27.137.000	procedencia: Alemania/EE.UU
544	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control Basic, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:
545	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC PCB Light barrie, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.140.000	2.140.000	procedencia: Alemania/EE.UU
546	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC PCB Light barrie, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
547	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HD MOS Sensor GP-KH232HZ, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.493.000	53.493.000	procedencia: Alemania/EE.UU
548	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de HD MOS Sensor GP-KH232HZ, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
549	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC/DC-Converter 24Vdc/10,4A 250W, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.644.000	24.644.000	procedencia: Alemania/EE.UU
550	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de AC/DC-Converter 24Vdc/10,4A 250W, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
551	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive system, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.346.000	22.346.000	procedencia: Alemania/EE.UU
552	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Drive system, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
553	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pack compl., para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	162.210.000	162.210.000	procedencia: Alemania/EE.UU
554	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pack compl., para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.700.000	17.700.000	procedencia:
555	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lift drive complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.357.000	42.357.000	procedencia: Alemania/EE.UU
556	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Lift drive complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad	1	12.200.000	12.200.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
G. Gerencia de Mantenimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
557	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable Powerfail - 2x RJ45, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.091.000	2.091.000	procedencia: Alemania/EE.UU
558	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Cable Powerfail - 2x RJ45, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
559	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Brake control for ele.components box, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.165.000	6.165.000	procedencia: Alemania/EE.UU
560	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Brake control for ele.components box, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
561	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Lift arm, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.593.000	3.593.000	procedencia: Alemania/EE.UU
562	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Lift arm, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
563	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPS-2 MODULE HIGH POWER, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.613.000	67.613.000	procedencia: Alemania/EE.UU
564	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPS-2 MODULE HIGH POWER, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.900.000	8.900.000	procedencia:
565	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CONTROLLER BASEBOARD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	43.281.000	43.281.000	procedencia: Alemania/EE.UU
566	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CONTROLLER BASEBOARD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
567	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ MICRO, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.613.000	10.613.000	procedencia: Alemania/EE.UU
568	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ MICRO, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
569	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CHIN SWITCH, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.367.000	3.367.000	procedencia: Alemania/EE.UU
570	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CHIN SWITCH, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
571	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL HFA3 CPC 12V, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.641.000	2.641.000	procedencia: Alemania/EE.UU
572	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL HFA3 CPC 12V, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
573	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.428.000	4.428.000	procedencia: Alemania/EE.UU
574	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borjas
Director General de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
575	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC PATIENT SUPT PCB, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.984.000	2.984.000	procedencia: Alemania/EE.UU
576	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC PATIENT SUPT PCB, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
577	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC HARNESS, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.695.000	19.695.000	procedencia: Alemania/EE.UU
578	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC HARNESS, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
579	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 840-850 PS SUBMOD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	41.494.000	41.494.000	procedencia: Alemania/EE.UU
580	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 840-850 PS SUBMOD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
581	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 FIXATION GENERIC, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.905.000	8.905.000	procedencia: Alemania/EE.UU
582	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 FIXATION GENERIC, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
583	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SC OI MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.534.000	67.534.000	procedencia: Alemania/EE.UU
584	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SC OI MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
585	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SC TOP FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.878.000	3.878.000	procedencia: Alemania/EE.UU
586	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SC TOP FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
587	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SET ASSY LAMP BOWL HFA3 EMI, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.188.000	8.188.000	procedencia: Alemania/EE.UU
588	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SET ASSY LAMP BOWL HFA3 EMI, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
589	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HD HFA3 MITX, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.294.000	7.294.000	procedencia: Alemania/EE.UU
590	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HD HFA3 MITX, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
591	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY RCA HFA3, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.817.000	15.817.000	procedencia: Alemania/EE.UU
592	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY RCA HFA3, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad	1	6.700.000	6.700.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.O. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Código de Abastecimiento y Logística


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Mapeito Bordaberry
Director
Rección Operativa de Contratación y Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
593	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 COLOR WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.097.000	6.097.000	procedencia: Alemania/EE.UU
594	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 COLOR WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
595	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 APERTURE WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.437.000	10.437.000	procedencia: Alemania/EE.UU
596	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 APERTURE WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
597	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 CARRIAGE PLATE W/BUSHING, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.182.000	4.182.000	procedencia: Alemania/EE.UU
598	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 CARRIAGE PLATE W/BUSHING, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
599	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPC-2 MOD HIGH PERF WO PCI EXP, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.409.000	88.409.000	procedencia: Alemania/EE.UU
600	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPC-2 MOD HIGH PERF WO PCI EXP, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:
601	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRAMEGRABBER Board /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.291.000	24.291.000	procedencia: Alemania/EE.UU
602	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRAMEGRABBER Board /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
603	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pressure Brake SF80-1 24Vdc 80Nm, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.215.000	90.215.000	procedencia: Alemania/EE.UU
604	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pressure Brake SF80-1 24Vdc 80Nm, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.700.000	17.700.000	procedencia:
605	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solid State Disk 60/64/128 GB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.203.000	11.203.000	procedencia: Alemania/EE.UU
606	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Solid State Disk 60/64/128 GB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
607	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU-Fan 12Vdc, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
608	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CPU-Fan 12Vdc, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
609	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mainboard D2836-S11-1-R791 BULK /FUJITSU, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.440.000	19.440.000	procedencia: Alemania/EE.UU
610	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Mainboard D2836-S11-1-R791	unidad de medida: Unidad	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:

Abg. Daniel Gómez y Rozza
Márcula 3.500.000.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Marcela Bordon
Directora
Sección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		BULK /FUJITSU, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	presentación: EVENTO				
611	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Network Isolator EN-50VG-S /EMO SYSTEMS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.053.000	16.053.000	procedencia: Alemania/EE.UU
612	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Network Isolator EN-50VG-S /EMO SYSTEMS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
613	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Dynamode usb-2 pci-3.0 PCI-Express Card, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.130.000	2.130.000	procedencia: Alemania/EE.UU
614	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Dynamode usb-2 pci-3.0 PCI-Express Card, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia:
615	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Processor i5-4570S /INTEL, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.868.000	16.868.000	procedencia: Alemania/EE.UU
616	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Processor i5-4570S /INTEL, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
617	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SDRAM Module M3UW-4GSSBC0C-D /INNODISK, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.316.000	2.316.000	procedencia: Alemania/EE.UU
618	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SDRAM Module M3UW-4GSSBC0C-D /INNODISK, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	procedencia:
619	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2.5 Inch Harddisk 1 TB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.352.000	6.352.000	procedencia: Alemania/EE.UU
620	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de 2.5 - Inch Harddisk 1 TB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
621	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FALCON Express 1.1 SE PCI Interface /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.668.000	14.668.000	procedencia: Alemania/EE.UU
622	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FALCON Express 1.1 SE PCI Interface /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.700.000	6.700.000	procedencia:
623	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor 1, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.178.000	53.178.000	procedencia: Alemania/EE.UU
624	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor 1, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:
625	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EC camera system HD (head and CCU), para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	426.956.000	426.956.000	procedencia: Alemania/EE.UU
626	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de EC camera system HD (head and CCU), para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.700.000	17.700.000	procedencia:
627	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide PENTERO, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.143.000	68.143.000	procedencia: Alemania/EE.UU
628	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide PENTERO, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.200.000	12.200.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lc. Marcelo Bordenabe
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
629	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Varioscope Pentero, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	556.178.000	556.178.000	procedencia: Alemania/EE.UU
630	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Varioscope Pentero, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
631	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC DES Box inclusive beam path, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	364.388.000	364.388.000	procedencia: Alemania/EE.UU
632	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC DES Box inclusive beam path, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:
633	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control HD, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.304.000	20.304.000	procedencia: Alemania/EE.UU
634	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control HD, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
635	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, absolute encoder, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.453.000	1.453.000	procedencia: Alemania/EE.UU
636	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, absolute encoder, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	procedencia:
637	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC CCU Assembly HD Camera System, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	387.365.000	387.365.000	procedencia: Alemania/EE.UU
638	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC CCU Assembly HD Camera System, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.400.000	14.400.000	procedencia:
639	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC 22" LCD TSC Monitor PENTERO 900, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	118.497.000	118.497.000	procedencia: Alemania/EE.UU
640	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC 22" LCD TSC Monitor PENTERO 900, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
641	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Guideway for balancing weight, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	185.442.000	185.442.000	procedencia: Alemania/EE.UU
642	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Guideway for balancing weight, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.700.000	17.700.000	procedencia:
643	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Handle, complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.006.000	55.006.000	procedencia: Alemania/EE.UU
644	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Handle, complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.700.000	6.700.000	procedencia:
645	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Axis 6 Drive, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	128.765.000	128.765.000	procedencia: Alemania/EE.UU
646	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Axis 6 Drive, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad	1	17.700.000	17.700.000	procedencia:

Abg. Juan L. Gómez
Matrícula N.º 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
647	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PC-power pack converted, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.960.000	6.960.000	procedencia: Alemania/EE.UU
648	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PC-power pack converted, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	procedencia:
649	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DCU Converter Box, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	99.191.000	99.191.000	procedencia: Alemania/EE.UU
650	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DCU Converter Box, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
651	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Control of suspension A4 - A5, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.602.000	16.602.000	procedencia: Alemania/EE.UU
652	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Control of suspension A4 - A5, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
653	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Footswitchbox Blue, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.602.000	16.602.000	procedencia: Alemania/EE.UU
654	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Footswitchbox Blue, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	procedencia:
655	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, stand interface II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.695.000	19.695.000	procedencia: Alemania/EE.UU
656	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, stand interface II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
657	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, HLS control II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.844.000	26.844.000	procedencia: Alemania/EE.UU
658	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, HLS control II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	procedencia:
659	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, power driver, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.203.000	5.203.000	procedencia: Alemania/EE.UU
660	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, power driver, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	procedencia:
661	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LAMP HALOGEN 64260 SCREENED, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
662	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de LAMP HALOGEN 64260 SCREENED, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
663	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIMM 64MB PC100 NON ECC, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.303.000	1.303.000	procedencia: Alemania/EE.UU
664	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DIMM 64MB PC100 NON ECC,	unidad de medida: Unidad	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:

Abg. Juan V. Giménez Pedrozza
M.º de Justicia Nº 14.434
Sección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Don
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	presentación: EVENTO				
665	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 BRIGHTNESS DETECTOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.352.000	6.352.000	procedencia: Alemania/EE.UU
666	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 BRIGHTNESS DETECTOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
667	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.204.000	3.204.000	procedencia: Alemania/EE.UU
668	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.080.000	3.080.000	procedencia:
669	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2P TRIAL LENS HOLDER GAZE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.292.000	8.292.000	procedencia: Alemania/EE.UU
670	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2P TRIAL LENS HOLDER GAZE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
671	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA2 LCD MONITOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.665.000	27.665.000	procedencia: Alemania/EE.UU
672	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA2 LCD MONITOR, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
673	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SC ARC MOTOR DRIVER, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.977.000	1.977.000	procedencia: Alemania/EE.UU
674	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SC ARC MOTOR DRIVER, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
675	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA TURRET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
676	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY EDGE DETECTOR HFA TURRET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
677	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 MOTOR2 HC11 ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.771.000	33.771.000	procedencia: Alemania/EE.UU
678	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA HFA2 MOTOR2 HC11 ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
679	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KEYBOARD PS/2 WITH TOUCHPAD IVORY GEN 2, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.557.000	1.557.000	procedencia: Alemania/EE.UU
680	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de KEYBOARD PS/2 WITH TOUCHPAD IVORY GEN 2, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
681	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY OPERATOR PANEL HFA2P LCD ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.973.000	62.973.000	procedencia: Alemania/EE.UU
682	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY OPERATOR PANEL HFA2P	unidad de medida: Unidad	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:

Abg. Juan L. Gómez Pedrozza
Matrícula S.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dr. **Erilis Rubén Romero**
Gerente
Dirección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Dirección Planeación y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		LCD ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	presentación: EVENTO				
683	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HARD DRIVE HFA2P 5.1.3, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.350.000	6.350.000	procedencia: Alemania/EE.UU
684	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HARD DRIVE HFA2P 5.1.3, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
685	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HFA2P CPU ASSY ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	104.144.000	104.144.000	procedencia: Alemania/EE.UU
686	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HFA2P CPU ASSY ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
687	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY CHIN SWITCH HFA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.618.000	4.618.000	procedencia: Alemania/EE.UU
688	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY CHIN SWITCH HFA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
689	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY STEP MOTOR SHUTTER HFA2P, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.701.000	2.701.000	procedencia: Alemania/EE.UU
690	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY STEP MOTOR SHUTTER HFA2P, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
691	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2 CCD 12V CAMERA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.635.000	27.635.000	procedencia: Alemania/EE.UU
692	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU ASSY HFA2 CCD 12V CAMERA ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
693	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU POWER SUPPLY HFA2P HIGH PF ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.194.000	11.194.000	procedencia: Alemania/EE.UU
694	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU POWER SUPPLY HFA2P HIGH PF ROHS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
695	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA2/HFA3 FILM WEDGE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.914.000	5.914.000	procedencia: Alemania/EE.UU
696	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA2/HFA3 FILM WEDGE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
697	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BELT 370/2.03/6.0 P/N29551, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	231.000	231.000	procedencia: Alemania/EE.UU
698	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de BELT 370/2.03/6.0 P/N29551, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
699	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PATIENT BUTTON, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.795.000	5.795.000	procedencia: Alemania/EE.UU
700	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PATIENT BUTTON, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Derlis
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borda
Director General de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
701	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY EDGE DETECTOR CUB, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	471.000	471.000	procedencia: Alemania/EE.UU
702	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY EDGE DETECTOR CUB, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
703	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB Y AXIS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	844.000	844.000	procedencia: Alemania/EE.UU
704	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB Y AXIS, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
705	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB CHIN-X, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.171.000	2.171.000	procedencia: Alemania/EE.UU
706	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY STEP MOTOR CUB CHIN-X, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
707	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PWR ENTRY MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.223.000	2.223.000	procedencia: Alemania/EE.UU
708	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY PWR ENTRY MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
709	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CABLE CUB FLEX TURRET SET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.944.000	5.944.000	procedencia: Alemania/EE.UU
710	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CABLE CUB FLEX TURRET SET, para Campímetro Computarizado modelo HFA II 750i	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
711	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Linear motor for focusing aid, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.623.000	3.623.000	procedencia: Alemania/EE.UU
712	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Linear motor for focusing aid, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
713	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solenoid, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.820.000	4.820.000	procedencia: Alemania/EE.UU
714	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Solenoid, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
715	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ophthalmoscope Lens /w Cap, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.903.000	53.903.000	procedencia: Alemania/EE.UU
716	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Ophthalmoscope Lens /w Cap, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.420.000	2.420.000	procedencia:
717	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GP 145 BK viewfinder camera, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	141.729.000	141.729.000	procedencia: Alemania/EE.UU
718	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de GP 145 BK viewfinder camera, para	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C-330 N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insu

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	presentación: EVENTO				
719	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AT Documentation camera ZK5, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.926.000	66.926.000	procedencia: Alemania/EE.UU
720	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de AT Documentation camera ZK5, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
721	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lippert-Mini-ITX-Thunderbird mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	132.125.000	132.125.000	procedencia: Alemania/EE.UU
722	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Lippert-Mini-ITX-Thunderbird mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
723	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY VISUCAM NM control, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.916.000	34.916.000	procedencia: Alemania/EE.UU
724	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY VISUCAM NM control, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
725	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filter Set-FLUO 24/12mm on bracket, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.866.000	15.866.000	procedencia: Alemania/EE.UU
726	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Filter Set-FLUO 24/12mm on bracket, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
727	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Exciter Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.862.000	63.862.000	procedencia: Alemania/EE.UU
728	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Exciter Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
729	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Barrier Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.564.000	73.564.000	procedencia: Alemania/EE.UU
730	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU-Barrier Filter Assy G04, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
731	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flash lamp DG 5705 ZME 4(H), mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.525.000	24.525.000	procedencia: Alemania/EE.UU
732	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Flash lamp DG 5705 ZME 4(H), mounted, para Angiógrafo Digital ZEISS. modelo Visucam NM/FA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
733	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply 24Vdc16,7A400W new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.872.000	13.872.000	procedencia: Alemania/EE.UU
734	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply 24Vdc16,7A400W new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.900.000	9.900.000	procedencia:
735	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Waveguide for Visulas 532s (5m), para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.255.000	38.255.000	procedencia: Alemania/EE.UU
736	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Waveguide for Visulas 532s (5m), para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gestión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordaberry
Director
Dirección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
737	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY CPU-VITE - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.939.000	62.939.000	procedencia: Alemania/EE.UU
738	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSEMBLY CPU-VITE - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
739	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.543.000	15.543.000	procedencia: Alemania/EE.UU
740	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
741	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aim beam - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.185.000	13.185.000	procedencia: Alemania/EE.UU
742	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Aim beam - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
743	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Shutter, complete, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.556.000	5.556.000	procedencia: Alemania/EE.UU
744	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Shutter, complete, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
745	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de System control, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.364.000	71.364.000	procedencia: Alemania/EE.UU
746	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de System control, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
747	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA Panel Interface, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.544.000	3.544.000	procedencia: Alemania/EE.UU
748	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA Panel Interface, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
749	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.594.000	1.594.000	procedencia: Alemania/EE.UU
750	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Fan, complete - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
751	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connection cable V532s GN-PERI, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.003.000	2.003.000	procedencia: Alemania/EE.UU
752	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Connection cable V532s GN-PERI, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
753	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power connection cable - new Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.024.000	3.024.000	procedencia: Alemania/EE.UU
754	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Power connection cable - new	unidad de medida: Unidad	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Botto
Director
Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		Hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	presentación: EVENTO				
755	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal cable laser, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.832.000	11.832.000	procedencia: Alemania/EE.UU
756	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Signal cable laser, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
757	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display connector, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.601.000	8.601.000	procedencia: Alemania/EE.UU
758	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Display connector, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
759	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board 532s new hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.622.000	35.622.000	procedencia: Alemania/EE.UU
760	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board 532s new hardware, para Fotocoagulador Láser modelo Visulas 532s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
761	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Termination plug Lemo/FFP-3S, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	893.000	893.000	procedencia: Alemania/EE.UU
762	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Termination plug Lemo/FFP-3S, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
763	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Control PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.503.000	34.503.000	procedencia: Alemania/EE.UU
764	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Control PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
765	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAGIII laser head control-ignition cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	691.000	691.000	procedencia: Alemania/EE.UU
766	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAGIII laser head control-ignition cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
767	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Laser head control-aiming beam cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	538.000	538.000	procedencia: Alemania/EE.UU
768	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Laser head control-aiming beam cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
769	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III laser head control-energy cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	581.000	581.000	procedencia: Alemania/EE.UU
770	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III laser head control-energy cable, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.000	2.640.000	procedencia:
771	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Flash lamp supply PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.781.000	17.781.000	procedencia: Alemania/EE.UU
772	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Flash lamp supply PCB, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lle. Marcelo Borda
Director General de Administración
Dirección Operativa de Contratación




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
773	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III energy meter, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.963.000	1.963.000	procedencia: Alemania/EE.UU
774	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III energy meter, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
775	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de spare part upper housing with display, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.040.000	76.040.000	procedencia: Alemania/EE.UU
776	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de spare part upper housing with display, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
777	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III aiming beam PCB, cemented, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.188.000	8.188.000	procedencia: Alemania/EE.UU
778	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III aiming beam PCB, cemented, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
779	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Replacement PSU with Packaging, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.109.000	59.109.000	procedencia: Alemania/EE.UU
780	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Replacement PSU with Packaging, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
781	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Minilaser YAGIII TypII Exch, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.723.000	100.723.000	procedencia: Alemania/EE.UU
782	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Minilaser YAGIII TypII Exch, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
783	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Laser head control PCB/INFOCULAR, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.598.000	13.598.000	procedencia: Alemania/EE.UU
784	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de YAG III Laser head control PCB/INFOCULAR, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
785	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display unit, YAG-III, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.135.000	34.135.000	procedencia: Alemania/EE.UU
786	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Display unit, YAG-III, para Fotodisruptor Láser modelo Visulas YAG III	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
787	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT CIRCUIT BREAK, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.278.000	1.278.000	procedencia: Alemania/EE.UU
788	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT CIRCUIT BREAK, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	procedencia:
789	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT OPTICS MODULE CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.631.000	7.631.000	procedencia: Alemania/EE.UU
790	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT OPTICS MODULE	unidad de medida: Unidad	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:



Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matricula 28.J.N.14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
791	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT INTERNAL FIX TARGET, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.918.000	62.918.000	procedencia: Alemania/EE.UU
792	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT INTERNAL FIX TARGET, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
793	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DRIVE DVDRW SL BLACK ATAPI, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.281.000	10.281.000	procedencia: Alemania/EE.UU
794	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DRIVE DVDRW SL BLACK ATAPI, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
795	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT OCULAR LENS 4000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.386.000	68.386.000	procedencia: Alemania/EE.UU
796	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT OCULAR LENS 4000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
797	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONTROLLER NETWORK 1GB PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.688.000	5.688.000	procedencia: Alemania/EE.UU
798	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CONTROLLER NETWORK 1GB PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
799	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY COMPUTER UATX Q35, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.435.000	31.435.000	procedencia: Alemania/EE.UU
800	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY COMPUTER UATX Q35, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
801	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT PWR/RESET SWITCH, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.701.000	2.701.000	procedencia: Alemania/EE.UU
802	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT PWR/RESET SWITCH, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
803	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY TFT 15IN ESTECOM NEC -33D, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.537.000	32.537.000	procedencia: Alemania/EE.UU
804	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY TFT 15IN ESTECOM NEC -33D, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
805	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT MAIN HARNESS MILAN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.265.000	23.265.000	procedencia: Alemania/EE.UU
806	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT MAIN HARNESS MILAN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
807	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT LSLO W/O SHUT OFF, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	74.801.000	74.801.000	procedencia: Alemania/EE.UU
808	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT LSLO W/O SHUT	unidad de medida: Unidad	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:


Abg. Juan L. Giménez Pedraza
Matrícula C.S.J. N° 14.404
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		OFF, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
809	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT PWR SUPPLY W/ FERRITE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.048.000	33.048.000	procedencia: Alemania/EE.UU
810	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SD-OCT PWR SUPPLY W/ FERRITE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
811	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT DUAL GALVO LOCK CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.269.000	2.269.000	procedencia: Alemania/EE.UU
812	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SD-OCT DUAL GALVO LOCK CONN, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
813	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT SPECTROMETER SS USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.363.000	134.363.000	procedencia: Alemania/EE.UU
814	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SD-OCT SPECTROMETER SS USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:
815	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PASS THROUGH 2, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.835.000	16.835.000	procedencia: Alemania/EE.UU
816	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PASS THROUGH 2, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
817	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USED ASSY SD-OCT ELEC MOD 2011 QUAD CORE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.475.000	122.475.000	procedencia: Alemania/EE.UU
818	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de USED ASSY SD-OCT ELEC MOD 2011 QUAD CORE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
819	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU AC-OCT PATIENT SUPPORT USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	51.689.000	51.689.000	procedencia: Alemania/EE.UU
820	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU AC-OCT PATIENT SUPPORT USED, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
821	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CIRRUS 400/4000 EXT LENS, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	28.797.000	28.797.000	procedencia: Alemania/EE.UU
822	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CIRRUS 400/4000 EXT LENS, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	procedencia:
823	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRAME GRABBER 2-CH PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.440.000	130.440.000	procedencia: Alemania/EE.UU
824	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRAME GRABBER 2-CH PCIE, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
825	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT DVI VGA PCIE GT730, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.407.000	5.407.000	procedencia: Alemania/EE.UU
826	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT DVI VGA PCIE	unidad de medida: Unidad	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedroza
Matrícula C.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		GT730, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	presentación: EVENTO				
827	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU WIN7 SD-OCT UPGRADE W/SW INTL, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.306.000	20.306.000	procedencia: Alemania/EE.UU
828	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU WIN7 SD-OCT UPGRADE W/SW INTL, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.900.000	9.900.000	procedencia:
829	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT 4X DSPLYPRT PCIEG3 P2000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.076.000	20.076.000	procedencia: Alemania/EE.UU
830	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de VIDEO CONT 4X DSPLYPRT PCIEG3 P2000, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.900.000	9.900.000	procedencia:
831	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT PWR ENTRY, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.507.000	6.507.000	procedencia: Alemania/EE.UU
832	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL AC-OCT PWR ENTRY, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
833	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GALVO SD-OCT XY-SCANNER, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.258.000	58.258.000	procedencia: Alemania/EE.UU
834	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de GALVO SD-OCT XY-SCANNER, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:
835	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PWR DISTRIBUTION, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.619.000	19.619.000	procedencia: Alemania/EE.UU
836	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SD-OCT PWR DISTRIBUTION, para Tomógrafo Ocular modelo Cirrus HD-OCT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
837	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	112.978.000	112.978.000	procedencia: Alemania/EE.UU
838	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
839	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Grip kit, left, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.292.000	12.292.000	procedencia: Alemania/EE.UU
840	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Grip kit, left, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
841	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Standard illumination, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	319.320.000	319.320.000	procedencia: Alemania/EE.UU
842	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Standard illumination, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
843	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, Handgrips, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.109.000	1.109.000	procedencia: Alemania/EE.UU
844	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, Handgrips, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matricula N° 14.434

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
845	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Assistants microscope manual, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	333.893.000	333.893.000	procedencia: Alemania/EE.UU
846	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Assistants microscope manual, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
847	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Focs assembly Lumera 700, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.789.000	79.789.000	procedencia: Alemania/EE.UU
848	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Focs assembly Lumera 700, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
849	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control Basic, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.137.000	27.137.000	procedencia: Alemania/EE.UU
850	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control Basic, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:
851	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC PCB Light barrie, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.140.000	2.140.000	procedencia: Alemania/EE.UU
852	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC PCB Light barrie, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
853	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HD MOS Sensor GP-KH232HZ, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.493.000	53.493.000	procedencia: Alemania/EE.UU
854	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de HD MOS Sensor GP-KH232HZ, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
855	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC/DC-Converter 24Vdc/10,4A 250W, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.644.000	24.644.000	procedencia: Alemania/EE.UU
856	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de AC/DC-Converter 24Vdc/10,4A 250W, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
857	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive system, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.346.000	22.346.000	procedencia: Alemania/EE.UU
858	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Drive system, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
859	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pack compl., para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	162.210.000	162.210.000	procedencia: Alemania/EE.UU
860	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pack compl., para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.700.000	18.700.000	procedencia:
861	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lift drive complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.357.000	42.357.000	procedencia: Alemania/EE.UU
862	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Lift drive complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borja
Director General de la Administración
Sección Operativa de Contratación y Logística

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
863	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable Powerfail - 2x RJ45, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.091.000	2.091.000	procedencia: Alemania/EE.UU
864	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Cable Powerfail - 2x RJ45, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
865	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Brake control for ele.components box, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.165.000	6.165.000	procedencia: Alemania/EE.UU
866	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Brake control for ele.components box, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
867	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Lift arm, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.593.000	3.593.000	procedencia: Alemania/EE.UU
868	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Lift arm, para Microscopio Quirúrgico modelo Lumera 700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
869	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPS-2 MODULE HIGH POWER, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.613.000	67.613.000	procedencia: Alemania/EE.UU
870	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPS-2 MODULE HIGH POWER, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.900.000	9.900.000	procedencia:
871	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CONTROLLER BASEBOARD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	43.281.000	43.281.000	procedencia: Alemania/EE.UU
872	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CONTROLLER BASEBOARD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
873	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ MICRO, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.613.000	10.613.000	procedencia: Alemania/EE.UU
874	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ MICRO, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
875	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CHIN SWITCH, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.367.000	3.367.000	procedencia: Alemania/EE.UU
876	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCBA SANTA CRUZ CHIN SWITCH, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
877	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL HFA3 CPC 12V, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.641.000	2.641.000	procedencia: Alemania/EE.UU
878	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL HFA3 CPC 12V, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
879	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.428.000	4.428.000	procedencia: Alemania/EE.UU
880	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Secretaría de Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Comisión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. María María Castro
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
881	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC PATIENT SUPT PCB, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.984.000	2.984.000	procedencia: Alemania/EE.UU
882	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC PATIENT SUPT PCB, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
883	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC HARNESS, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.695.000	19.695.000	procedencia: Alemania/EE.UU
884	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CBL SC HARNESS, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
885	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 840-850 PS SUBMOD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	41.494.000	41.494.000	procedencia: Alemania/EE.UU
886	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 840-850 PS SUBMOD, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
887	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 FIXATION GENERIC, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.905.000	8.905.000	procedencia: Alemania/EE.UU
888	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY HFA3 FIXATION GENERIC, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
889	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SC OI MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.534.000	67.534.000	procedencia: Alemania/EE.UU
890	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU SC OI MODULE, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
891	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SC TOP FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.878.000	3.878.000	procedencia: Alemania/EE.UU
892	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY SC TOP FAN, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
893	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SET ASSY LAMP BOWL HFA3 EMI, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.188.000	8.188.000	procedencia: Alemania/EE.UU
894	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SET ASSY LAMP BOWL HFA3 EMI, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
895	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HD HFA3 MITX, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.294.000	7.294.000	procedencia: Alemania/EE.UU
896	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU HD HFA3 MITX, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
897	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY RCA HFA3, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.817.000	15.817.000	procedencia: Alemania/EE.UU
898	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY RCA HFA3, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad	1	7.700.000	7.700.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Administración y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
899	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 COLOR WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.097.000	6.097.000	procedencia: Alemania/EE.UU
900	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 COLOR WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
901	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 APERTURE WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.437.000	10.437.000	procedencia: Alemania/EE.UU
902	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 APERTURE WHEEL, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
903	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 CARRIAGE PLATE W/BUSHING, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.182.000	4.182.000	procedencia: Alemania/EE.UU
904	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRU KIT HFA3 CARRIAGE PLATE W/BUSHING, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
905	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPC-2 MOD HIGH PERF WO PCI EXP, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.409.000	88.409.000	procedencia: Alemania/EE.UU
906	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de ASSY CSA CPC-2 MOD HIGH PERF WO PCI EXP, para Campímetro Computarizado modelo HFA3 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:
907	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FRAMEGRABBER Board /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.291.000	24.291.000	procedencia: Alemania/EE.UU
908	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FRAMEGRABBER Board /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
909	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pressure Brake SF80-1 24Vdc 80Nm, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.215.000	90.215.000	procedencia: Alemania/EE.UU
910	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Spring pressure Brake SF80-1 24Vdc 80Nm, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.700.000	18.700.000	procedencia:
911	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solid State Disk 60/64/128 GB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.203.000	11.203.000	procedencia: Alemania/EE.UU
912	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Solid State Disk 60/64/128 GB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
913	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU-Fan 12Vdc, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: Alemania/EE.UU
914	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de CPU-Fan 12Vdc, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
915	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mainboard D2836-S11-1-R791 BULK /FUJITSU, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.440.000	19.440.000	procedencia: Alemania/EE.UU
916	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Mainboard D2836-S11-1-R791	unidad de medida: Unidad	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozzi
Matrícula C.S.U. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo B. ...
Dirección Operativa de Control y Vigilancia
Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
		BULK /FUJITSU, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	presentación: EVENTO				
917	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Network Isolator EN-50VG-S /EMO SYSTEMS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.053.000	16.053.000	procedencia: Alemania/EE.UU
918	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Network Isolator EN-50VG-S /EMO SYSTEMS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
919	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Dynamode usb-2 pci-3.0 PCI-Express Card, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.130.000	2.130.000	procedencia: Alemania/EE.UU
920	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Dynamode usb-2 pci-3.0 PCI-Express Card, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia:
921	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Processor i5-4570S /INTEL, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.868.000	16.868.000	procedencia: Alemania/EE.UU
922	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Processor i5-4570S /INTEL, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
923	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SDRAM Module M3UW-4GSSBC0C-D /INNODISK, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.316.000	2.316.000	procedencia: Alemania/EE.UU
924	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SDRAM Module M3UW-4GSSBC0C-D /INNODISK, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	procedencia:
925	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2.5 - Inch Harddisk 1 TB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.352.000	6.352.000	procedencia: Alemania/EE.UU
926	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de 2.5 - Inch Harddisk 1 TB, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
927	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FALCON Express 1.1 SE PCI Interface /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.668.000	14.668.000	procedencia: Alemania/EE.UU
928	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de FALCON Express 1.1 SE PCI Interface /IDS, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.700.000	7.700.000	procedencia:
929	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor 1, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.178.000	53.178.000	procedencia: Alemania/EE.UU
930	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor 1, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:
931	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EC camera system HD (head and CCU), para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	426.956.000	426.956.000	procedencia: Alemania/EE.UU
932	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de EC camera system HD (head and CCU), para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.700.000	18.700.000	procedencia:
933	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide PENTERO, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.143.000	68.143.000	procedencia: Alemania/EE.UU
934	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Light guide PENTERO, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad	1	13.200.000	13.200.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedroza
Matrícula C.S.J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General
Rección Operativa de Contratación
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
935	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Varioscope Pentero, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	556.178.000	556.178.000	procedencia: Alemania/EE.UU
936	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Varioscope Pentero, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
937	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC DES Box inclusive beam path, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	364.388.000	364.388.000	procedencia: Alemania/EE.UU
938	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC DES Box inclusive beam path, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:
939	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control HD, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.304.000	20.304.000	procedencia: Alemania/EE.UU
940	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB OPMI control HD, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
941	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, absolute encoder, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.453.000	1.453.000	procedencia: Alemania/EE.UU
942	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, absolute encoder, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia:
943	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC CCU Assembly HD Camera System, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	387.365.000	387.365.000	procedencia: Alemania/EE.UU
944	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC CCU Assembly HD Camera System, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.400.000	15.400.000	procedencia:
945	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC 22" LCD TSC Monitor PENTERO 900, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	118.497.000	118.497.000	procedencia: Alemania/EE.UU
946	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC 22" LCD TSC Monitor PENTERO 900, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
947	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Guideway for balancing weight, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	185.442.000	185.442.000	procedencia: Alemania/EE.UU
948	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Guideway for balancing weight, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.700.000	18.700.000	procedencia:
949	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Handle, complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.006.000	55.006.000	procedencia: Alemania/EE.UU
950	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Handle, complete, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.700.000	7.700.000	procedencia:
951	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Axis 6 Drive, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	128.765.000	128.765.000	procedencia: Alemania/EE.UU
952	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de Axis 6 Drive, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad	1	18.700.000	18.700.000	procedencia:

Abg. Juan L. Giménez Pedrozza
Matrícula C.S.S. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipo e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
García de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contratación
Secretaría de Consejo de Administración

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total iva incluido	Características
			presentación: EVENTO				
953	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PC-power pack converted, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.960.000	6.960.000	procedencia: Alemania/EE.UU
954	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PC-power pack converted, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	procedencia:
955	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DCU Converter Box, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	99.191.000	99.191.000	procedencia: Alemania/EE.UU
956	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de DCU Converter Box, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
957	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SC Control of suspension A4 - A5, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.602.000	16.602.000	procedencia: Alemania/EE.UU
958	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de SC Control of suspension A4 - A5, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
959	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Footswitchbox Blue, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.602.000	16.602.000	procedencia: Alemania/EE.UU
960	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Footswitchbox Blue, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	procedencia:
961	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, stand interface II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.695.000	19.695.000	procedencia: Alemania/EE.UU
962	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, stand interface II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
963	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, HLS control II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.844.000	26.844.000	procedencia: Alemania/EE.UU
964	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, HLS control II, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	procedencia:
965	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, power driver, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.203.000	5.203.000	procedencia: Alemania/EE.UU
966	80111613-9999	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo con provisión de PCB, power driver, para Microscopio Quirúrgico modelo Pentero 900 / 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia:
Monto total						23.991.909.000	

Monto total adjudicado a la firma DGR INTERNACIONAL S.R.L. en la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 47/24 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES AL IPS" CON ID N° 449.749, por el monto máximo de Gs. 1.231.471.650 (Guaraníes Mil doscientos treinta y un millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cincuenta) IVA INCLUIDO.-

Abg. Juan L. González Pedrozza
Matrícula 875 J. N° 14.434
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística