



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 078/2026 de fecha 19 de octubre de 2026

RESOLUCIÓN C.A. N° 078-008/2026

POR LA QUE SE RATIFICA LA MODIFICACIÓN PARCIAL REALIZADA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 95/2026 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 488.137.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2024/2026, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 16 de octubre de 2026, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 735/2026, de fecha 13 de octubre de 2026, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de ratificación de la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 95/2026 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 488.137; y

CONSIDERANDO: Que, la modificación parcial, representa modificaciones realizadas al respectivo Pliego, en atención a la observación realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la modificación realizada cuenta con el parecer favorable de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Que, en ese contexto, se solicita la ratificación de las actuaciones llevadas a cabo, atendiendo a que las mismas fueron realizadas en estricto cumplimiento de los principios, disposiciones normativas y preceptos legales que rigen las contrataciones públicas, resguardando en todo momento la legalidad, transparencia y eficiencia del procedimiento;

Que, la propuesta en cuestión cuenta con el visto bueno de la Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística y con aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, garantizando así sus conformidades, en los términos del Memorando DOP/DLI1/N° 735/2026 de fecha 13 de octubre de 2026, y el Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por parte del Consejo de Administración del IPS, suscritos por las mismas;

**FDO.: DR. DERLIS CARLOS LEÓN SANABRIA, PRESIDENTE
LIC. RAMÓN ZARZA PINTOS / DR. HASSEL JIMMY JIMÉNEZ ROLÓN
ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / SRA. MIRTHA ALZIRA ARIAS NOGUER
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO
Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 078/2026 de fecha 19 de octubre de 2026

RESOLUCIÓN C.A. N° 078-008/2026

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Ratificar la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 95/2026 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 488.137, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 180 (ciento ochenta) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 3º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/jo/pb.-

FDO.: DR. DERLIS CARLOS LEÓN SANABRIA, PRESIDENTE
LIC. RAMÓN ZARZA PINTOS / DR. HASSEL JIMMY JIMÉNEZ ROLÓN
ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / SRA. MIRTHA ALZIRA ARIAS NOGUER
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 95/26
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS
BIOMEDICOS DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID 488.137.

MODIFICACION PARCIAL

1- En la Sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, en Detalle de los Bienes
y/o Servicios, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
VENTILADORES PULMONARES DE TRASLADO					
MANTENIMIENTO VENTILADORES PULMONARES DE TRASLADO MARCA DRÁGER MODELO OXYLOG 3000 PLUS					
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS VENTILADOR DE EMERGENCIA Y TRANSPORTE OXIOLOG	UNIDAD	EVENTO	1
2	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO	UNIDAD	EVENTO	1
3	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 4 AÑOS	UNIDAD	EVENTO	1
4	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 6 AÑOS	UNIDAD	EVENTO	1
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PANO GRUESO Y SUAVE DEL FILTRO	UNIDAD	EVENTO	1
6	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANO GRUESO Y SUAVE DEL FILTRO	UNIDAD	EVENTO	1
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SUJETACABLES	UNIDAD	EVENTO	1
8	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUJETACABLES	UNIDAD	EVENTO	1
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO	1
10	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO	1
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA,IONES DE LITIO	UNIDAD	EVENTO	1
12	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA,IONES DE LITIO	UNIDAD	EVENTO	1
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REGULADOR DE PRESION	UNIDAD	EVENTO	1
14	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESION	UNIDAD	EVENTO	1
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BUZZER	UNIDAD	EVENTO	1
16	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUZZER	UNIDAD	EVENTO	1
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
18	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EL-DISPLAY 4,8"	UNIDAD	EVENTO	1
20	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL-DISPLAY 4,8"	UNIDAD	EVENTO	1
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DISPLAY	UNIDAD	EVENTO	1
22	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DISPLAY	UNIDAD	EVENTO	1
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CODIFICADOR DE EJE, 24 POSICIONES	UNIDAD	EVENTO	1
24	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE, 24 POSICIONES	UNIDAD	EVENTO	1
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA Y CRISTAL	UNIDAD	EVENTO	1
26	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA Y CRISTAL	UNIDAD	EVENTO	1
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA C.I. CONTROL BAT. OXYL.3KP	UNIDAD	EVENTO	1
28	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. CONTROL BAT. OXYL.3KP	UNIDAD	EVENTO	1
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA DE REPUESTO POTI/FLEX OXYL. 3000	UNIDAD	EVENTO	1
30	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA DE REPUESTO POTI/FLEX OXYL. 3000	UNIDAD	EVENTO	1
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA VSONC 3S11	UNIDAD	EVENTO	1
32	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA VSONC 3S11	UNIDAD	EVENTO	1
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA VSO	UNIDAD	EVENTO	1
34	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA VSO	UNIDAD	EVENTO	1
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO	1
36	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego R. Díaz R.
Subsecretaría de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Subsecretaría de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Subsecretaría de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



Gobierno del Paraguay

Paraguay Rekuái

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO	1
38	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO	1
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
40	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPON CIEGO	UNIDAD	EVENTO	1
42	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPON CIEGO	UNIDAD	EVENTO	1
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO	1
44	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO	1
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVENTO	1
46	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVENTO	1
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ARANDELA ORIFICIO	UNIDAD	EVENTO	1
48	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARANDELA ORIFICIO	UNIDAD	EVENTO	1
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
50	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LUBRICANTE KLUEBERALFA	UNIDAD	EVENTO	1
52	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LUBRICANTE KLUEBERALFA	UNIDAD	EVENTO	1
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
54	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLAZA DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO	1
56	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAZA DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO	1
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CRATER	UNIDAD	EVENTO	1
58	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRATER	UNIDAD	EVENTO	1
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO	1
60	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO	1
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOQUILLA DE PASO M3	UNIDAD	EVENTO	1
62	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA DE PASO M3	UNIDAD	EVENTO	1
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FILTRO SINTERIZADO	UNIDAD	EVENTO	1
64	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO SINTERIZADO	UNIDAD	EVENTO	1
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PV COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
66	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PV COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FILTRO PROTECTOR	UNIDAD	EVENTO	1
68	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PROTECTOR	UNIDAD	EVENTO	1
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA_SRS	UNIDAD	EVENTO	1
70	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA_SRS	UNIDAD	EVENTO	1
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SALIDA DE GAS	UNIDAD	EVENTO	1
72	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SALIDA DE GAS	UNIDAD	EVENTO	1
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA CONEXIÓN DE GAS	UNIDAD	EVENTO	1
74	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA CONEXIÓN DE GAS	UNIDAD	EVENTO	1
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
76	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA EN T F3145-80	UNIDAD	EVENTO	1
78	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA EN T F3145-80	UNIDAD	EVENTO	1
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ETIQUETAS ENGOMADAS	UNIDAD	EVENTO	1
80	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETAS ENGOMADAS	UNIDAD	EVENTO	1
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANÓMETRO, DIG. 1000 MBAR	UNIDAD	EVENTO	1
82	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANÓMETRO, DIG. 1000 MBAR	UNIDAD	EVENTO	1
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PRUEBE EL PULMON	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CAROLINA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rafael Díaz R.
Director Operativo de Contrataciones

Lic. Darío Meira
Dirección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. P. B. B. B.
Director de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitaré De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
84	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRUEBE EL PULMÓN	UNIDAD	EVENTO	1
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA CONEXIÓN CATÉTER	UNIDAD	EVENTO	1
86	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CONEXIÓN CATÉTER	UNIDAD	EVENTO	1
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO	1
88	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO	1
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO	1
90	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO	1
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO	1
92	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO	1
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AMPLIO RANGO	UNIDAD	EVENTO	1
94	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AMPLIO RANGO	UNIDAD	EVENTO	1
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TRANSFORMADOR CC/CC AISLADO	UNIDAD	EVENTO	1
96	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR CC/CC AISLADO	UNIDAD	EVENTO	1
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ESTACIÓN DE CARGA DE BATERIAS	UNIDAD	EVENTO	1
98	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESTACIÓN DE CARGA DE BATERIAS	UNIDAD	EVENTO	1
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE SERIAL OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO	1
100	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SERIAL OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO	1
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MCABLE-MAINSTREAM CO2	UNIDAD	EVENTO	1
102	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MCABLE-MAINSTREAM CO2	UNIDAD	EVENTO	1
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE EXTENSIÓN MCABLE CO2	UNIDAD	EVENTO	1
104	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE EXTENSIÓN MCABLE CO2	UNIDAD	EVENTO	1
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTADOR CO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
106	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR CO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBETA DE CO2	UNIDAD	EVENTO	1
108	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE CO2	UNIDAD	EVENTO	1
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CORREA DE TRANSPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
110	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE TRANSPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE PARA APARATOS 3000	UNIDAD	EVENTO	1
112	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE PARA APARATOS 3000	UNIDAD	EVENTO	1
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA ADAPTADORA SOPORTE MURAL	UNIDAD	EVENTO	1
114	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ADAPTADORA SOPORTE MURAL	UNIDAD	EVENTO	1
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE DE PARED USA	UNIDAD	EVENTO	1
116	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE PARED USA	UNIDAD	EVENTO	1
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CARRYING SYSTEM HOLDER TROLLEY	UNIDAD	EVENTO	1
118	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARRYING SYSTEM HOLDER TROLLEY	UNIDAD	EVENTO	1
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ENCHUFE DE RED RÁPIDO	UNIDAD	EVENTO	1
120	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ENCHUFE DE RED RÁPIDO	UNIDAD	EVENTO	1
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO O2 DISS-DISS VR 3 M ESP	UNIDAD	EVENTO	1
122	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO O2 DISS-DISS VR 3 M ESP	UNIDAD	EVENTO	1
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT MANGUERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
124	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT MANGUERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT MANGUERA REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO	1
126	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT MANGUERA REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO	1
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOQUILLA DE PASO	UNIDAD	EVENTO	1
128	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA DE PASO	UNIDAD	EVENTO	1
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1
130	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de la Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de la Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vial de Wagoner
Directora de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FLUJO A DE LA MANGA/DISPO	UNIDAD	EVENTO	1
132	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJO A DE LA MANGA/DISPO	UNIDAD	EVENTO	1
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FLUJO B DE LA MANGA/DISPO	UNIDAD	EVENTO	1
134	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJO B DE LA MANGA/DISPO	UNIDAD	EVENTO	1
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LINEA DE ALIMENTACION, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
136	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LINEA DE ALIMENTACION, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOTELLA DE O2 2L	UNIDAD	EVENTO	1
138	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTELLA DE O2 2L	UNIDAD	EVENTO	1
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOLSA ACCESORIOS, FRENTE	UNIDAD	EVENTO	1
140	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA ACCESORIOS, FRENTE	UNIDAD	EVENTO	1
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CARRIL GUIA CS 3000	UNIDAD	EVENTO	1
142	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARRIL GUIA CS 3000	UNIDAD	EVENTO	1
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE DE BOTELLA LARGO CS	UNIDAD	EVENTO	1
144	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE BOTELLA LARGO CS	UNIDAD	EVENTO	1
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE GRUPO COMPON. DEL AISLADOR	UNIDAD	EVENTO	1
146	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO COMPON. DEL AISLADOR	UNIDAD	EVENTO	1
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE MURAL UNIVERSAL	UNIDAD	EVENTO	1
148	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE MURAL UNIVERSAL	UNIDAD	EVENTO	1
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA AUTOADHESIVA 30X60MM	UNIDAD	EVENTO	1
150	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA AUTOADHESIVA 30X60MM	UNIDAD	EVENTO	1
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT DE CONVERSIÓN FIJACIÓN CILINDRO	UNIDAD	EVENTO	1
152	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE CONVERSIÓN FIJACIÓN CILINDRO	UNIDAD	EVENTO	1
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT CARRYING BELT	UNIDAD	EVENTO	1
154	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CARRYING BELT	UNIDAD	EVENTO	1
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT ACTUALIZACIÓN LÁMINA AISLAM.	UNIDAD	EVENTO	1
156	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ACTUALIZACIÓN LÁMINA AISLAM.	UNIDAD	EVENTO	1
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT FIJACIÓN REFORZADA	UNIDAD	EVENTO	1
158	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT FIJACIÓN REFORZADA	UNIDAD	EVENTO	1
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGUERA DE RESPIRACIÓN 3 M	UNIDAD	EVENTO	1
160	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE RESPIRACIÓN 3 M	UNIDAD	EVENTO	1
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VÁLVULA RESPIRATORIA	UNIDAD	EVENTO	1
162	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA RESPIRATORIA	UNIDAD	EVENTO	1
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VENTSTAR OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO	1
164	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTSTAR OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO	1
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CLASSICSTAR NIV C/CODO	UNIDAD	EVENTO	1
166	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLASSICSTAR NIV C/CODO	UNIDAD	EVENTO	1
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MASCARILLA NASAL CLASSIC SNIV	UNIDAD	EVENTO	1
168	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MASCARILLA NASAL CLASSIC SNIV	UNIDAD	EVENTO	1
169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
170	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONECTOR ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
172	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
174	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
176	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
177	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE 2 PERAS BOMB. LATERALES PRESTION	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
M. A. MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
M. A. MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección de Contratación
Dirección General de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Vitale DelWagner
Director de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
178	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2 PERAS BOMB LATERALES AIRE	UNIDAD	EVENTO	1
179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CODO	UNIDAD	EVENTO	1
180	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODO	UNIDAD	EVENTO	1
181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA CONEXIÓN CATÉTER	UNIDAD	EVENTO	1
182	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CONEXIÓN CATÉTER	UNIDAD	EVENTO	1
183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOLSA DE RESPI. DE SILICONA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
184	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA DE RESPI. DE SILICONA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
186	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE OXIDEM 3000	UNIDAD	EVENTO	1
188	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE OXIDEM 3000	UNIDAD	EVENTO	1
189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTER OXIDEM	UNIDAD	EVENTO	1
190	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTER OXIDEM	UNIDAD	EVENTO	1
191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO EN ESPIRAL	UNIDAD	EVENTO	1
192	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO EN ESPIRAL	UNIDAD	EVENTO	1
193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE PARA VAINA DE MANGA	UNIDAD	EVENTO	1
194	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE PARA VAINA DE MANGA	UNIDAD	EVENTO	1
195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTADOR AMBU MARK III	UNIDAD	EVENTO	1
196	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR AMBU MARK III	UNIDAD	EVENTO	1
197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTER LAERDAL	UNIDAD	EVENTO	1
198	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTER LAERDAL	UNIDAD	EVENTO	1
199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGUITO DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
200	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO	1
202	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO	1
203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO CON MEDIDOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
204	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO CON MEDIDOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
206	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE MEDICIÓN 3M	UNIDAD	EVENTO	1
208	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE MEDICIÓN 3M	UNIDAD	EVENTO	1
209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOQUILLA ANGULAR 90°	UNIDAD	EVENTO	1
210	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ANGULAR 90°	UNIDAD	EVENTO	1
211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MEDICIÓN DE CO2	UNIDAD	EVENTO	1
212	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEDICIÓN DE CO2	UNIDAD	EVENTO	1
213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DATOS EXPORTADOS EN TIEMPO REAL	UNIDAD	EVENTO	1
214	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DATOS EXPORTADOS EN TIEMPO REAL	UNIDAD	EVENTO	1
215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AUTOFLOW	UNIDAD	EVENTO	1
216	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOFLOW	UNIDAD	EVENTO	1
LÁMPARAS QUIRÚRGICAS					
MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS QUIRÚRGICAS MARCA DRÁGER MODELO POLARIS					
217	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LÁMPARA QUIRÚRGICA POLARIS	UNIDAD	EVENTO	1
218	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LÁMPARA QUIRÚRGICA POLARIS	UNIDAD	EVENTO	1
219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SET ASISDERO ESTER	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANGELA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración
Dirección de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANGELA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración
Dirección de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wager
Directora de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
220	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SET ASISDERO ESTER.	UNIDAD	EVENTO	1
221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUEGO EMP ESTERILES E	UNIDAD	EVENTO	1
222	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO EMP ESTÉRILES E	UNIDAD	EVENTO	1
223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, DOBLE	UNIDAD	EVENTO	1
224	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, DOBLE	UNIDAD	EVENTO	1
225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, SIMPLE	UNIDAD	EVENTO	1
226	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, SIMPLE	UNIDAD	EVENTO	1
227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE EXTRAFUERTE	UNIDAD	EVENTO	1
228	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE EXTRAFUERTE	UNIDAD	EVENTO	1
229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT PARA TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
230	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLO AVELLANADO	UNIDAD	EVENTO	1
232	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO AVELLANADO	UNIDAD	EVENTO	1
233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
234	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA PLANA	UNIDAD	EVENTO	1
236	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA PLANA	UNIDAD	EVENTO	1
237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PANEL DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
238	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PANEL DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
240	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT CAPERUZAS, TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
242	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT CAPERUZAS, TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO CLAMP	UNIDAD	EVENTO	1
244	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO CLAMP	UNIDAD	EVENTO	1
245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT DE PIEZAS DE REPUESTO CUB. CABLES CA	UNIDAD	EVENTO	1
246	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE PIEZAS DE REPUESTO CUB. CABLES CA	UNIDAD	EVENTO	1
247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT PIEZAS DE REP. TAPÓN MO BRAZO	UNIDAD	EVENTO	1
248	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PIEZAS DE REP. TAPÓN MO BRAZO	UNIDAD	EVENTO	1
249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA DE CUBIERTA BRAZO DE EXTENS. AC3000	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
~~ALFONSO~~ MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

Abg. *[Signature]*
INSTITUTO DE EXTENSION SOCIAL
6 de marzo de 1948.
Lib. de la C. de Contrataciones

~~INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL~~
~~Lic. Gerardo Meira~~
~~Sección Gestión de Ofertas~~
~~Dirección Operativa de Contrataciones~~

100% PRECISION
Piscilla
DIRECTORIA
de la Costa

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ilse Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
250	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA DE CUBIERTA BRAZO DE EXTENS. AC3000	UNIDAD	EVENTO	1
251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT 5-PIN COVER CAP AC2000	UNIDAD	EVENTO	1
252	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT 5-PIN COVER CAP AC2000	UNIDAD	EVENTO	1
253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLO DE FRENO M12X1X11 L20,5	UNIDAD	EVENTO	1
254	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO DE FRENO M12X1X11 L20,5	UNIDAD	EVENTO	1
255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP SET - ACROBAT AXIS	UNIDAD	EVENTO	1
256	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SP SET - ACROBAT AXIS	UNIDAD	EVENTO	1
257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE CIERRE SEEGER AV-32X1,5	UNIDAD	EVENTO	1
258	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE CIERRE SEEGER AV-32X1,5	UNIDAD	EVENTO	1
259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC2000 REVESTIMIENTO BRAZO DE EXTENSION	UNIDAD	EVENTO	1
260	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC2000 REVESTIMIENTO BRAZO DE EXTENSION	UNIDAD	EVENTO	1
261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC2000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO	1
262	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC2000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO	1
263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
264	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 SUJECCIÓN BRAZO DE EXTENSION	UNIDAD	EVENTO	1
266	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 SUJECCIÓN BRAZO DE EXTENSION	UNIDAD	EVENTO	1
267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
268	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO	1
270	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO	1
271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, DELANTE	UNIDAD	EVENTO	1
272	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, DELANTE	UNIDAD	EVENTO	1
273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SEGMENTO DE BLOQUEO AC3000	UNIDAD	EVENTO	1
274	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SEGMENTO DE BLOQUEO AC3000	UNIDAD	EVENTO	1
275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO	1
276	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO	1
277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BRAZO BASCULANTE POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vinales De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
278	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BRAZO BASCULANTE POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO	1
279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CAJA DE ACCESORIOS PARA SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
280	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA DE ACCESORIOS PARA SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA UNICA	UNIDAD	EVENTO	1
282	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA UNICA	UNIDAD	EVENTO	1
283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO	1
284	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO	1
285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE PARA PANTALLAS DOBLES	UNIDAD	EVENTO	1
286	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PANTALLAS DOBLES	UNIDAD	EVENTO	1
287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONECTOR SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
288	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONECTOR SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA TRASERA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
290	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA TRASERA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE ALIMENTACION DEL RECEP. VIDEO	UNIDAD	EVENTO	1
292	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN DEL RECEP. VIDEO	UNIDAD	EVENTO	1
293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PANTALLA PLANA	UNIDAD	EVENTO	1
294	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PANTALLA PLANA	UNIDAD	EVENTO	1
295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA SIMPLE	UNIDAD	EVENTO	1
296	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA SIMPLE	UNIDAD	EVENTO	1
297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO	1
298	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO	1
299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT DESECHABLE PARA MANGO DE SOPORETE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
300	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DESECHABLE PARA MANGO DE SOPORETE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT STERIL. MANIJA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
302	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT STERIL. MANIJA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FIJACIÓN TUBO TEOHO-HUSILLO	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján y Itale de Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
304	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FIJACIÓN TUBO TECHO HUSILLO	UNIDAD	EVENTO	1
305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT TORNILLOS CONEXIÓN TUBO TECHO EJE	UNIDAD	EVENTO	1
306	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT TORNILLOS CONEXIÓN TUBO TECHO EJE	UNIDAD	EVENTO	1
307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA DE CABLE GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
308	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE CABLE GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO ADAPTADOR PARA TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
310	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO ADAPTADOR PARA TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CAMPANA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
312	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAMPANA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO	1
313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE OPTIMOL	UNIDAD	EVENTO	1
314	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE OPTIMOL	UNIDAD	EVENTO	1
315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA CASQUILLO FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
316	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA CASQUILLO FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPÓN DECORATIVO	UNIDAD	EVENTO	1
318	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPÓN DECORATIVO	UNIDAD	EVENTO	1
319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA INFERIOR TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
320	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA INFERIOR TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLOS FRACCIONADORES M10	UNIDAD	EVENTO	1
322	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLOS FRACCIONADORES M10	UNIDAD	EVENTO	1
323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CASQUILLO CONFORT SEGMENTOS, VALIA S	UNIDAD	EVENTO	1
324	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CASQUILLO CONFORT SEGMENTOS, VALIA S	UNIDAD	EVENTO	1
325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PANTALLA L3	UNIDAD	EVENTO	1
326	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PANTALLA L3	UNIDAD	EVENTO	1
327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE IGLOO	UNIDAD	EVENTO	1
328	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE IGLOO	UNIDAD	EVENTO	1
329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA CASQUILLO TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
330	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA CASQUILLO TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TOMA CIEGA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
332	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA CIEGA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
334	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABRAHAM MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis María Castro
Secretaría de Consejo de Administración
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Directora
Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Sección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VIDEO CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
336	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VIDEO CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE DATOS	UNIDAD	EVENTO	1
338	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE DATOS	UNIDAD	EVENTO	1
339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BRAZO DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
340	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BRAZO DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SEGMENTOS BLOQUEO, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
342	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SEGMENTOS BLOQUEO, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLOS FRENO M10, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
344	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLOS FRENO M10, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TOMA ADAPTADOR, BRAZO	UNIDAD	EVENTO	1
346	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA ADAPTADOR, BRAZO	UNIDAD	EVENTO	1
347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTAS ART., BRAZO RES	UNIDAD	EVENTO	1
348	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTAS ART., BRAZO RES	UNIDAD	EVENTO	1
349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA DECORATIVA BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO	1
350	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA DECORATIVA BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO	1
351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA CUBIERTA, BRAZO RESORTE D	UNIDAD	EVENTO	1
352	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA CUBIERTA, BRAZO RESORTE D	UNIDAD	EVENTO	1
353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VISERA BRAZO CON RESORTE L3	UNIDAD	EVENTO	1
354	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VISERA BRAZO CON RESORTE L3	UNIDAD	EVENTO	1
355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CLIP PARA CABLES BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO	1
356	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CLIP PARA CABLES BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO	1
357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SERVICIO, GIMBAL POLARIS 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO	1
358	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SERVICIO, GIMBAL POLARIS 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO	1
359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INTERF. POLARIS 100/200 KIT S	UNIDAD	EVENTO	1
360	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE INTERF. POLARIS 100/200 KIT S	UNIDAD	EVENTO	1
361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUEGO DE TAPONES ALETEADOS	UNIDAD	EVENTO	1
362	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE TAPONES ALETEADOS	UNIDAD	EVENTO	1
363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SERV. GIMBAL POLARIS, CORTO 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan V. De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
364	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SERV. GIMBAL POLARIS CORTO 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO	1
365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE RETENCIÓN.	UNIDAD	EVENTO	1
366	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE RETENCIÓN.	UNIDAD	EVENTO	1
367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA CARDÁN POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
368	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA CARDÁN POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TOMA CON ALETAS	UNIDAD	EVENTO	1
370	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA CON ALETAS	UNIDAD	EVENTO	1
371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE CARDÁN, CORTO, POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
372	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE CARDÁN, CORTO, POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIERRE PLANO	UNIDAD	EVENTO	1
374	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIERRE PLANO	UNIDAD	EVENTO	1
375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SUBCONJUNTO PLACA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO	1
376	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SUBCONJUNTO PLACA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO	1
377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PERNO DE ASA DE ADAPTADOR	UNIDAD	EVENTO	1
378	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PERNO DE ASA DE ADAPTADOR	UNIDAD	EVENTO	1
379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUERCA FINA HEX	UNIDAD	EVENTO	1
380	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUERCA FINA HEX	UNIDAD	EVENTO	1
381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANIOBRA INTERNA POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
382	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANIOBRA INTERNA POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MODI-SET MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
384	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MODI-SET MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑAD. INTERIOR S PARA EMP. DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
386	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑAD. INTERIOR S PARA EMP. DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑADURA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO	1
388	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑADURA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO	1
389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TARJ. C.I. INTERNA PARA POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
390	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TARJ. C.I. INTERNA PARA POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE C.I. INTERIOR POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
392	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE C.I. INTERIOR POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luz Meira
Luz Meira

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luz Meira
Luz Meira

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luz Meira
Luz Meira



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TARJETA DE CONTROL POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
394	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA POLARIS 100 SET S	UNIDAD	EVENTO	1
396	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA POLARIS 100 SET S	UNIDAD	EVENTO	1
397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SELLADO CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
398	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SELLADO CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LUNA DE CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
400	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LUNA DE CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
402	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA CENTRAL POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
404	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA CENTRAL POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MÓDULO LED POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
406	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MÓDULO LED POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIERRE DE ASA POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO	1
408	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIERRE DE ASA POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO	1
409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FUSIBLE POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
410	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUSIBLE POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO	1
411	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA POLARIS 200 SET S	UNIDAD	EVENTO	1
412	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA POLARIS 200 SET S	UNIDAD	EVENTO	1
413	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIERRE DE ASA POLARIS 200	UNIDAD	EVENTO	1
414	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIERRE DE ASA POLARIS 200	UNIDAD	EVENTO	1
415	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FUENTE DE ALIM. 24V POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
416	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIM. 24V POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO	1
417	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 100 S	UNIDAD	EVENTO	1
418	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 100 S	UNIDAD	EVENTO	1
419	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 200 S	UNIDAD	EVENTO	1
420	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 200 S	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lc. MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lc. Gerardo Meira
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lc. Gerardo Meira
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Vicente De Wagener
Directora General de Recursos Humanos y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
421	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT PARA TERMINALES MAYORES 6MM²	UNIDAD	EVENTO	1
422	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA TERMINALES MAYORES 6MM²	UNIDAD	EVENTO	1
423	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERÍA POLARIS MOBILE	UNIDAD	EVENTO	1
424	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BATERÍA POLARIS MOBILE	UNIDAD	EVENTO	1
425	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MODI-SET PARA MANGO REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO	1
426	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MODI-SET PARA MANGO REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO	1
427	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ACTUALIZACIÓN DE MANGO REUSABLE	UNIDAD	EVENTO	1
428	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MANGO REUSABLE	UNIDAD	EVENTO	1
429	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ACTUALIZACION DE MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
430	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ACTUALIZACION DE MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO	1
431	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT MODERN. EMPUÑADURA ESTÉRIL	UNIDAD	EVENTO	1
432	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT MODERN. EMPUÑADURA ESTÉRIL	UNIDAD	EVENTO	1
433	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGO RETROFIT DA	UNIDAD	EVENTO	1
434	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGO RETROFIT DA	UNIDAD	EVENTO	1
435	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONECTOR DE TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
436	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
437	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONJUNTO DE FIJADORES	UNIDAD	EVENTO	1
438	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE FIJADORES	UNIDAD	EVENTO	1
439	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FUENTE ININTERRUMPIDA DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	1
440	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUENTE ININTERRUMPIDA DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	1
MÁQUINAS DE ANESTESIA					
MANTENIMIENTO MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO FABIUS MRI					
441	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTO MAQUINA DE ANESTESIA FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
442	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO 1 AÑO	UNIDAD	EVENTO	1
443	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO 2 AÑOS	UNIDAD	EVENTO	1
444	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO 3 AÑOS	UNIDAD	EVENTO	1
445	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
446	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
447	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1
448	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
449	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARANDELA DE GUARNICION	UNIDAD	EVENTO	1
450	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARANDELA DE GUARNICION	UNIDAD	EVENTO	1
451	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISCO DE LA VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
452	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DISCO DE LA VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
453	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO	1
454	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO	1
455	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLATILLO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
456	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLATILLO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
457	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA 3V/260MAH	UNIDAD	EVENTO	1
458	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BATERÍA 3V/260MAH	UNIDAD	EVENTO	1
459	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE BATERIAS FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
460	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE BATERÍAS FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
461	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
462	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
463	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DE LOS SELLO	UNIDAD	EVENTO	1
464	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DE LOS SELLO	UNIDAD	EVENTO	1
465	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO	1
466	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO	1
467	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASPIRADOR DE TIPO VACÍO DISS	UNIDAD	EVENTO	1
468	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ASPIRADOR DE TIPO VACÍO DISS	UNIDAD	EVENTO	1
469	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SALIDA O2 ADICIONAL SUCCION	UNIDAD	EVENTO	1
470	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SALIDA O2 ADICIONAL SUCCION	UNIDAD	EVENTO	1
471	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT - PRES. V. AÉREAS - FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
472	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT - PRES. V. AÉREAS - FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
473	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANÓMETRO	UNIDAD	EVENTO	1
474	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANÓMETRO	UNIDAD	EVENTO	1
475	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO EN T	UNIDAD	EVENTO	1
476	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGUITO EN T	UNIDAD	EVENTO	1
477	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT REDUCTOR DE PRES. N2O COMPL., CORTO	UNIDAD	EVENTO	1
478	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT REDUCTOR DE PRES. N2O COMPL., CORTO	UNIDAD	EVENTO	1
479	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vázquez de Wagener
Directora General de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lt. Gerardo Melra
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
513	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO	UNIDAD	EVENTO	1
514	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO	UNIDAD	EVENTO	1
515	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA DE REDUCCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
516	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA DE REDUCCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
517	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6, BLANCO	UNIDAD	EVENTO	1
518	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6, BLANCO	UNIDAD	EVENTO	1
519	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AYUDA	UNIDAD	EVENTO	1
520	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AYUDA	UNIDAD	EVENTO	1
521	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADHESIVO INDIC. ADVERTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1
522	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADHESIVO INDIC. ADVERTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1
523	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LEVA DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
524	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LEVA DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
525	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PERNO ENCHUFABLE	UNIDAD	EVENTO	1
526	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PERNO ENCHUFABLE	UNIDAD	EVENTO	1
527	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PEGAMENTO ELASTOSIL E41 (90ML)	UNIDAD	EVENTO	1
528	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PEGAMENTO ELASTOSIL E41 (90ML)	UNIDAD	EVENTO	1
529	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAQUE	UNIDAD	EVENTO	1
530	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAQUE	UNIDAD	EVENTO	1
531	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ASIENTO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
532	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE ASIENTO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
533	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLA DE CRISTAL DE PRECISIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
534	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOLA DE CRISTAL DE PRECISIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
535	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNION ROSCADA	UNIDAD	EVENTO	1
536	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE UNION ROSCADA	UNIDAD	EVENTO	1
537	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLA 4 MM III DIN 5401-X45CR13	UNIDAD	EVENTO	1
538	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOLA 4 MM III DIN 5401-X45CR13	UNIDAD	EVENTO	1
539	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ESPIGA	UNIDAD	EVENTO	1
540	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ESPIGA	UNIDAD	EVENTO	1
541	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO	1
542	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO	1
543	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA	UNIDAD	EVENTO	1
544	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ETIQUETA	UNIDAD	EVENTO	1
545	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE SOPORTE VAP INTERL II	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTHO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTHO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Mejia
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
546	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BLOQUE SOPORTE VAP INTERL II	UNIDAD	EVENTO	1
547	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRUPO CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO	1
548	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GRUPO CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO	1
549	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MUELLE	UNIDAD	EVENTO	1
550	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MUELLE	UNIDAD	EVENTO	1
551	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE S-ORC	UNIDAD	EVENTO	1
552	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE S-ORC	UNIDAD	EVENTO	1
553	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO	1
554	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO	1
555	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTER ELEMENT 4MM	UNIDAD	EVENTO	1
556	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FILTER ELEMENT 4MM	UNIDAD	EVENTO	1
557	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
558	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
559	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAMIZ	UNIDAD	EVENTO	1
560	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAMIZ	UNIDAD	EVENTO	1
561	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUIR-SENSOR MUL TIPL	UNIDAD	EVENTO	1
562	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLUIR-SENSOR MUL TIPL	UNIDAD	EVENTO	1
563	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISTRIBUIDOR FLOW-SENSOR, 2 GA	UNIDAD	EVENTO	1
564	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR FLOW-SENSOR, 2 GA	UNIDAD	EVENTO	1
565	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PRESIÓN DEL CABLE ASM-O2	UNIDAD	EVENTO	1
566	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PRESIÓN DEL CABLE ASM-O2	UNIDAD	EVENTO	1
567	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWSSENSOR SENSIRION	UNIDAD	EVENTO	1
568	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLOWSSENSOR SENSIRION	UNIDAD	EVENTO	1
569	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FICHA EN Y	UNIDAD	EVENTO	1
570	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FICHA EN Y	UNIDAD	EVENTO	1
571	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
572	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
573	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SENSOR DE FLUJO SENSIRION	UNIDAD	EVENTO	1
574	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE SENSOR DE FLUJO SENSIRION	UNIDAD	EVENTO	1
575	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1,02 (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO	1
576	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1,02 (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO	1
577	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, SW AIR (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestion de Ofertas
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittal De Wagener
Directora General de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittal De Wagener
Directora General de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
578	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, SW AJR (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO	1
579	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, SW N20 (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO	1
580	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, SW N20 (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO	1
581	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, VERDE	UNIDAD	EVENTO	1
582	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, VERDE	UNIDAD	EVENTO	1
583	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1,AMARILLO	UNIDAD	EVENTO	1
584	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1,AMARILLO	UNIDAD	EVENTO	1
585	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, AZUL	UNIDAD	EVENTO	1
586	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, AZUL	UNIDAD	EVENTO	1
587	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA,BLANCO	UNIDAD	EVENTO	1
588	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA,BLANCO	UNIDAD	EVENTO	1
589	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, NEGRO/BLANCO	UNIDAD	EVENTO	1
590	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, NEGRO/BLANCO	UNIDAD	EVENTO	1
591	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA-FLUYE EL CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1
592	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA-FLUYE EL CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1
593	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1
594	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTÓN GIRATORIO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1
595	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUERCA	UNIDAD	EVENTO	1
596	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUERCA	UNIDAD	EVENTO	1
597	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRAT. ISO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1
598	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTÓN GIRAT. ISO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1
599	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
600	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTON GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
601	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, NEGRO	UNIDAD	EVENTO	1
602	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, NEGRO	UNIDAD	EVENTO	1
603	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON GIRATORIO ISO, SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
604	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTON GIRATORIO ISO, SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
605	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON GIRATORIO A1 SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
606	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTON GIRATORIO A1 SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
607	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
608	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
609	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPON CN	UNIDAD	EVENTO	1
610	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPON CN	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Gerardo Meira
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagnere
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Asesoramiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
611	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO JUEGO DE AISLAMIENTO	UNIDAD	EVENTO	1
612	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO JUEGO DE AISLAMIENTO	UNIDAD	EVENTO	1
613	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESCO-GAS MUL TIPLE DEL FLUIR	UNIDAD	EVENTO	1
614	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESCO-GAS MUL TIPLE DEL FLUIR	UNIDAD	EVENTO	1
615	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO PCI SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
616	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REPUESTO PCI SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
617	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONEXION ANGULAR	UNIDAD	EVENTO	1
618	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONEXION ANGULAR	UNIDAD	EVENTO	1
619	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GALGA	UNIDAD	EVENTO	1
620	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GALGA	UNIDAD	EVENTO	1
621	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANOMETRO DE PRESION DE TUBERÍA	UNIDAD	EVENTO	1
622	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE PRESION DE TUBERÍA	UNIDAD	EVENTO	1
623	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AISLADOR-FLUJO METRO-EXHIBA	UNIDAD	EVENTO	1
624	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AISLADOR-FLUJO METRO-EXHIBA	UNIDAD	EVENTO	1
625	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GAS ASM-FRESCO DEL PWB	UNIDAD	EVENTO	1
626	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GAS ASM-FRESCO DEL PWB	UNIDAD	EVENTO	1
627	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PRESION CABLE O2	UNIDAD	EVENTO	1
628	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PRESION CABLE O2	UNIDAD	EVENTO	1
629	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DEL LA CINTA 14 CON ASM	UNIDAD	EVENTO	1
630	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DEL LA CINTA 14 CON ASM	UNIDAD	EVENTO	1
631	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA FLUJO ENGASTE O2	UNIDAD	EVENTO	1
632	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ETIQUETA FLUJO ENGASTE O2	UNIDAD	EVENTO	1
633	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESCO-GAS DEL FLUJÓMETRO	UNIDAD	EVENTO	1
634	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESCO-GAS DEL FLUJÓMETRO	UNIDAD	EVENTO	1
635	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJÓMETRO 3GAS DEL BISEL	UNIDAD	EVENTO	1
636	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLUJÓMETRO 3GAS DEL BISEL	UNIDAD	EVENTO	1
637	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO	1
638	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO	1
639	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRUPO TAPA SISTEMA PACIENTE	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
640	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GRUPO TAPA SISTEMA PACIENTE	UNIDAD	EVENTO	1
641	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE SUJECION	UNIDAD	EVENTO	1
642	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE SUJECION	UNIDAD	EVENTO	1
643	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE CABLES BARRERA ÓPTICA	UNIDAD	EVENTO	1
644	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARNÉS DE CABLES BARRERA ÓPTICA	UNIDAD	EVENTO	1
645	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS CABLES EMISOR INCREMENT	UNIDAD	EVENTO	1
646	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARNÉS CABLES EMISOR INCREMENT	UNIDAD	EVENTO	1
647	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO	1
648	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO	1
649	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA AIRE ADICIONAL	UNIDAD	EVENTO	1
650	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA AIRE ADICIONAL	UNIDAD	EVENTO	1
651	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTANA	UNIDAD	EVENTO	1
652	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTANA	UNIDAD	EVENTO	1
653	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CLAVIJA - FABIUS GS	UNIDAD	EVENTO	1
654	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CLAVIJA - FABIUS GS	UNIDAD	EVENTO	1
655	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DOSIFICADORA	UNIDAD	EVENTO	1
656	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE UNIDAD DOSIFICADORA	UNIDAD	EVENTO	1
657	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
658	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PISTÓN	UNIDAD	EVENTO	1
659	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD MOTRIZ P. VENT. PIST. FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
660	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE UNIDAD MOTRIZ P. VENT. PIST. FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
661	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PERNO DISTANCIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
662	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PERNO DISTANCIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
663	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
664	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
665	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GEAR CASE ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
666	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GEAR CASE ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
667	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAUDALIMETRO O2	UNIDAD	EVENTO	1
668	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAUDALIMETRO O2	UNIDAD	EVENTO	1
669	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ESTRIBO DE FIJACION	UNIDAD	EVENTO	1
670	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ESTRIBO DE FIJACION	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora General de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

ETC. Gerardo Meira
Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
671	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX 2X1,5 SI NF 8403323	UNIDAD	EVENTO	1
672	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX 2X1,5 SI NF 8403323	UNIDAD	EVENTO	1
673	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARANDELA D. SESURIDA 6 DIN6799	UNIDAD	EVENTO	1
674	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARANDELA D. SESURIDA 6 DIN6799	UNIDAD	EVENTO	1
675	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL DE CONTROL FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
676	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
677	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
678	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
679	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CODIF. ÓPTICO CON PULSADOR 24 POS. 500V	UNIDAD	EVENTO	1
680	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CODIF. ÓPTICO CON PULSADOR 24 POS. 500V	UNIDAD	EVENTO	1
681	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUERCA HEXAGONAL M3DIN934-M A4	UNIDAD	EVENTO	1
682	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL M3DIN934-M A4	UNIDAD	EVENTO	1
683	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LOUDSPEAKER 36MM	UNIDAD	EVENTO	1
684	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LOUDSPEAKER 36MM	UNIDAD	EVENTO	1
685	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO 2,5X2 SI NF	UNIDAD	EVENTO	1
686	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO 2,5X2 SI NF	UNIDAD	EVENTO	1
687	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESTRICTO-VARIABLE	UNIDAD	EVENTO	1
688	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE RESTRICTO-VARIABLE	UNIDAD	EVENTO	1
689	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SILENCIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
690	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SILENCIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
691	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA	UNIDAD	EVENTO	1
692	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOMBA	UNIDAD	EVENTO	1
693	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA PEEP, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
694	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA PEEP, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
695	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX	UNIDAD	EVENTO	1
696	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX	UNIDAD	EVENTO	1
697	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO	UNIDAD	EVENTO	1
698	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGUITO	UNIDAD	EVENTO	1
699	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
700	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
701	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
702	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
H. MARIA CASTRO
Sección de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
H. MARIA CASTRO
Sección de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vialto De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
703	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVENTO	1
704	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVENTO	1
705	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA O2 NIST	UNIDAD	EVENTO	1
706	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA O2 NIST	UNIDAD	EVENTO	1
707	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA N2O NIST	UNIDAD	EVENTO	1
708	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA N2O NIST	UNIDAD	EVENTO	1
709	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA AIR NIST	UNIDAD	EVENTO	1
710	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA AIR NIST	UNIDAD	EVENTO	1
711	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE N2O DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVENTO	1
712	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE N2O DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVENTO	1
713	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE O2 DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVENTO	1
714	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE O2 DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVENTO	1
715	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AIR DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVENTO	1
716	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AIR DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVENTO	1
717	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
718	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
719	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCLIP 14X1 DIN472-X35CRM017	UNIDAD	EVENTO	1
720	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIRCLIP 14X1 DIN472-X35CRM017	UNIDAD	EVENTO	1
721	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
722	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
723	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUSE	UNIDAD	EVENTO	1
724	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUSE	UNIDAD	EVENTO	1
725	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARTUCHO DEL FUSIBLE T2,5AH	UNIDAD	EVENTO	1
726	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CARTUCHO DEL FUSIBLE T2,5AH	UNIDAD	EVENTO	1
727	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.1. MITMA	UNIDAD	EVENTO	1
728	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA C.1. MITMA	UNIDAD	EVENTO	1
729	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FITTING	UNIDAD	EVENTO	1
730	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FITTING	UNIDAD	EVENTO	1
731	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CAJA PLACA DE C.1. FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
732	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT CAJA PLACA DE C.1. FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
733	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PBA BATTERY MRI	UNIDAD	EVENTO	1
734	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PBA BATTERY MRI	UNIDAD	EVENTO	1
735	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNES DE CABLES JUEGO INT.	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagener
Directora de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
736	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARNÉS DE CABLES JUEGO INT.	UNIDAD	EVENTO	1
737	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE SENSOR DE FLUJO FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
738	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE SENSOR DE FLUJO FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
739	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 N2O	UNIDAD	EVENTO	1
740	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 N2O	UNIDAD	EVENTO	1
741	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 AIR N2O	UNIDAD	EVENTO	1
742	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 AIR N2O	UNIDAD	EVENTO	1
743	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ABRAZADERA	UNIDAD	EVENTO	1
744	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE ABRAZADERA	UNIDAD	EVENTO	1
745	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB ASM ALARM	UNIDAD	EVENTO	1
746	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PCB ASM ALARM	UNIDAD	EVENTO	1
747	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUID D 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
748	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA DISTRIBUID D 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
749	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA O2	UNIDAD	EVENTO	1
750	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA O2	UNIDAD	EVENTO	1
751	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
752	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO	1
753	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA SERVICIO	UNIDAD	EVENTO	1
754	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA SERVICIO	UNIDAD	EVENTO	1
755	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ENERGIA-PROVEA GPFM115-28-107G	UNIDAD	EVENTO	1
756	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ENERGIA-PROVEA GPFM115-28-107G	UNIDAD	EVENTO	1
757	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR P. FUENTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
758	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTILADOR P. FUENTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
759	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RUEDA ORIENTABLE	UNIDAD	EVENTO	1
760	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE RUEDA ORIENTABLE	UNIDAD	EVENTO	1
761	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MAGNETSENSOR	UNIDAD	EVENTO	1
762	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MAGNETSENSOR	UNIDAD	EVENTO	1
763	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MONTAJE DEL CAJÓN BLOQUEABLE	UNIDAD	EVENTO	1
764	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MONTAJE DEL CAJÓN BLOQUEABLE	UNIDAD	EVENTO	1
765	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASAMBLEA DEL CAJÓN EL 15CM	UNIDAD	EVENTO	1
766	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ASAMBLEA DEL CAJÓN EL 15CM	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
LIE. Gerardo Meira
Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vintale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
767	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BARRA DESLIZANTE MRI	UNIDAD	EVENTO	1
768	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BARRA DESLIZANTE MRI	UNIDAD	EVENTO	1
769	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASM-FRESHGAS-LADO DERECHO-FAB	UNIDAD	EVENTO	1
770	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ASM-FRESHGAS-LADO DERECHO-FAB	UNIDAD	EVENTO	1
771	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLUG ASN-O2 SENSOR	UNIDAD	EVENTO	1
772	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLUG ASN-O2 SENSOR	UNIDAD	EVENTO	1
773	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COSY2 6	UNIDAD	EVENTO	1
774	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE COSY2.6	UNIDAD	EVENTO	1
775	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUERCA RACOR	UNIDAD	EVENTO	1
776	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUERCA RACOR	UNIDAD	EVENTO	1
777	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DOMO	UNIDAD	EVENTO	1
778	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DOMO	UNIDAD	EVENTO	1
779	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MIRILLA	UNIDAD	EVENTO	1
780	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MIRILLA	UNIDAD	EVENTO	1
781	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CRUZ DE RESORTES	UNIDAD	EVENTO	1
782	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CRUZ DE RESORTES	UNIDAD	EVENTO	1
783	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ENCHUFE CON LA MANGA	UNIDAD	EVENTO	1
784	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ENCHUFE CON LA MANGA	UNIDAD	EVENTO	1
785	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
786	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1
787	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DISTANCIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
788	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DISTANCIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
789	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DE SELLADO	UNIDAD	EVENTO	1
790	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLADO	UNIDAD	EVENTO	1
791	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	EVENTO	1
792	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	EVENTO	1
793	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TORNILLO DE CIERRE C. BOQUILLA	UNIDAD	EVENTO	1
794	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CIERRE C. BOQUILLA	UNIDAD	EVENTO	1
795	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOMA, CPLTA	UNIDAD	EVENTO	1
796	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA, CPLTA	UNIDAD	EVENTO	1
797	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA EN ÁNGULO	UNIDAD	EVENTO	1
798	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOQUILLA EN ÁNGULO	UNIDAD	EVENTO	1
799	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA APL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Wladimir

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
800	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE VALVULA APL	UNIDAD	EVENTO	1
801	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PERILLA DEL ÉMBOLO	UNIDAD	EVENTO	1
802	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PERILLA DEL ÉMBOLO	UNIDAD	EVENTO	1
803	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPON ROSCADO (G1/8)	UNIDAD	EVENTO	1
804	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPON ROSCADO (G1/8)	UNIDAD	EVENTO	1
805	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO,F	UNIDAD	EVENTO	1
806	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO,F	UNIDAD	EVENTO	1
807	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASM DEL PUERTO EXTRACTOR-QUE R	UNIDAD	EVENTO	1
808	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ASM DEL PUERTO EXTRACTOR-QUE R	UNIDAD	EVENTO	1
809	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACODADA	UNIDAD	EVENTO	1
810	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOQUILLA ACODADA	UNIDAD	EVENTO	1
811	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONO EXT. DE BOQUILLA ACODADA DE BOLSA	UNIDAD	EVENTO	1
812	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONO EXT. DE BOQUILLA ACODADA DE BOLSA	UNIDAD	EVENTO	1
813	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPON ROSCADO	UNIDAD	EVENTO	1
814	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPON ROSCADO	UNIDAD	EVENTO	1
815	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
816	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
817	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
818	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
819	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
820	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
821	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
822	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
823	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA PARA TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
824	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA PARA TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
825	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE ADHESIVOS DEL FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
826	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE ADHESIVOS DEL FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
827	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FEDERACIÓN DEL DIAFRAGMA	UNIDAD	EVENTO	1
828	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FEDERACIÓN DEL DIAFRAGMA	UNIDAD	EVENTO	1
829	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISCO PARA VALVULA DE DERIVACION APL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Compras
Dirección Operativa de Compras

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vittor De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
830	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DISCO PARA VÁLVULA DE DERIVACIÓN APL	UNIDAD	EVENTO	1
831	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARANDELA B	UNIDAD	EVENTO	1
832	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARANDELA B	UNIDAD	EVENTO	1
833	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA	UNIDAD	EVENTO	1
834	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA	UNIDAD	EVENTO	1
835	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CRATER DE SOUPAPE	UNIDAD	EVENTO	1
836	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CRATER DE SOUPAPE	UNIDAD	EVENTO	1
837	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA DE CARRO FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
838	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA DE CARRO FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
839	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
840	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TARJETA FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
841	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE FIJADORES FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
842	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE FIJADORES FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
843	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PWR CORD CE,5M,10A,C13W ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
844	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PWR CORD CE,5M,10A,C13W ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
845	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO BACTERIANO	UNIDAD	EVENTO	1
846	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FILTRO BACTERIANO	UNIDAD	EVENTO	1
847	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX. 4X1,5-SI 50 SH A NF	UNIDAD	EVENTO	1
848	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX. 4X1,5-SI 50 SH A NF	UNIDAD	EVENTO	1
849	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LINEA D ALIMENT 3,5M	UNIDAD	EVENTO	1
850	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LINEA D ALIMENT 3,5M	UNIDAD	EVENTO	1
851	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE RED 10A	UNIDAD	EVENTO	1
852	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE RED 10A	UNIDAD	EVENTO	1
853	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE COMPENSACIÓN DE POTENCIAL 0,8 M	UNIDAD	EVENTO	1
854	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE COMPENSACIÓN DE POTENCIAL 0,8 M	UNIDAD	EVENTO	1
855	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE PUESTA A TIERRA 3,2 M	UNIDAD	EVENTO	1
856	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE PUESTA A TIERRA 3,2 M	UNIDAD	EVENTO	1
857	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (P/A)	UNIDAD	EVENTO	1
858	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (P/A)	UNIDAD	EVENTO	1
859	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (P/A)	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitti de Wagener
Directora de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Lic. Gerardo Mora

Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
860	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (N)	UNIDAD	EVENTO	1
861	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA EN Y LUER-LOCK	UNIDAD	EVENTO	1
862	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA EN Y LUER-LOCK	UNIDAD	EVENTO	1
863	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA EN Y	UNIDAD	EVENTO	1
864	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA EN Y	UNIDAD	EVENTO	1
865	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA-Y RECTA	UNIDAD	EVENTO	1
866	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA-Y RECTA	UNIDAD	EVENTO	1
867	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR K 90	UNIDAD	EVENTO	1
868	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADAPTADOR K 90	UNIDAD	EVENTO	1
869	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA 22/22	UNIDAD	EVENTO	1
870	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOQUILLA 22/22	UNIDAD	EVENTO	1
871	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA DE RESPIRADOR SILICONADA	UNIDAD	EVENTO	1
872	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOLSA DE RESPIRADOR SILICONADA	UNIDAD	EVENTO	1
873	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
874	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
875	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA-VENTILADOR EL 110CM	UNIDAD	EVENTO	1
876	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGUERA-VENTILADOR EL 110CM	UNIDAD	EVENTO	1
877	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO GRPO PEEP-PMAX-APL COSY IZQUIERDA	UNIDAD	EVENTO	1
878	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO GRPO PEEP-PMAX-APL COSY IZQUIERDA	UNIDAD	EVENTO	1
879	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADIAL SEALING	UNIDAD	EVENTO	1
880	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE RADIAL SEALING	UNIDAD	EVENTO	1
881	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARC SENSOR O2 PARTE INFERIOR, CONJUNTO	UNIDAD	EVENTO	1
882	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CARC SENSOR O2 PARTE INFERIOR, CONJUNTO	UNIDAD	EVENTO	1
883	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLAT SEALING	UNIDAD	EVENTO	1
884	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLAT SEALING	UNIDAD	EVENTO	1
885	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA SENSOR O2, DERECHA	UNIDAD	EVENTO	1
886	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CARCASA SENSOR O2, DERECHA	UNIDAD	EVENTO	1
887	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOW SENSOR CABLE 1,7M	UNIDAD	EVENTO	1
888	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLOW SENSOR CABLE 1,7M	UNIDAD	EVENTO	1
889	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MASCARILLA DE SILICONA	UNIDAD	EVENTO	1
890	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MASCARILLA DE SILICONA	UNIDAD	EVENTO	1
891	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRAGERSORB 800 PLUS (5L)	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABRIL MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Gerardo Moreira
Sección Gestión de Operaciones
Sección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora General de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
892	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DRÄGERSORB 800 PLUS (5L)	UNIDAD	EVENTO	1
893	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO	1
894	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO	1
895	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CÁPSULA SENSOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
896	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CÁPSULA SENSOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
897	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CLIC ADAPTATOR	UNIDAD	EVENTO	1
898	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CLIC ADAPTATOR	UNIDAD	EVENTO	1
899	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABSORBEDOR CLIC 800+	UNIDAD	EVENTO	1
900	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ABSORBEDOR CLIC 800+	UNIDAD	EVENTO	1
901	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
902	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
903	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JGO. TUBOS PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
904	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JGO. TUBOS PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
905	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENT SET BASIC	UNIDAD	EVENTO	1
906	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENT SET BASIC	UNIDAD	EVENTO	1
907	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SET BASIC ANESTESIA SIN LATEX, BÁSICO	UNIDAD	EVENTO	1
908	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SET BASIC ANESTESIA SIN LATEX, BÁSICO	UNIDAD	EVENTO	1
909	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE ANESTESIA FLEX, SIN LÁTEX	UNIDAD	EVENTO	1
910	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE ANESTESIA FLEX, SIN LÁTEX	UNIDAD	EVENTO	1
911	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENT SET FLEX	UNIDAD	EVENTO	1
912	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENT SET FLEX	UNIDAD	EVENTO	1
913	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR ANAESTHESIA SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO	1
914	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR ANAESTHESIA SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO	1
915	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR ANESTH (P) SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO	1
916	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR ANESTH (P) SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO	1
917	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR ANESTHESIA (N) 180	UNIDAD	EVENTO	1
918	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR ANESTHESIA (N) 180	UNIDAD	EVENTO	1
919	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP 180	UNIDAD	EVENTO	1
920	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP 180	UNIDAD	EVENTO	1
921	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR BASIC (P)180	UNIDAD	EVENTO	1
922	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR BASIC (P)180	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ARACELIA MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
923	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR FLEX 220	UNIDAD	EVENTO	1
924	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR FLEX 220	UNIDAD	EVENTO	1
925	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP (N) 180	UNIDAD	EVENTO	1
926	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP (N) 180	UNIDAD	EVENTO	1
927	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO BOLSA VENTSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
928	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO BOLSA VENTSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
929	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
930	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
931	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
932	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO	1
933	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE, GRANDE	UNIDAD	EVENTO	1
934	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE, GRANDE	UNIDAD	EVENTO	1
935	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CINTA ADHESIVA	UNIDAD	EVENTO	1
936	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CINTA ADHESIVA	UNIDAD	EVENTO	1
937	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JR PROT BOQ DE GAS RESP	UNIDAD	EVENTO	1
938	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JR PROT BOQ DE GAS RESP	UNIDAD	EVENTO	1
939	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REEQUIP GANCHO PARA RIEL-AGS	UNIDAD	EVENTO	1
940	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REEQUIP GANCHO PARA RIEL-AGS	UNIDAD	EVENTO	1
941	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ANESTESIA SIN N2O	UNIDAD	EVENTO	1
942	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT ANESTESIA SIN N2O	UNIDAD	EVENTO	1
943	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE REEQ RS232-LWL FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
944	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE REEQ RS232-LWL FABIUS	UNIDAD	EVENTO	1
945	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CK COSY LOCKING SCREW FGE	UNIDAD	EVENTO	1
946	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CK COSY LOCKING SCREW FGE	UNIDAD	EVENTO	1
947	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACTUALIZACION KIT COSY - GAS FRESCO	UNIDAD	EVENTO	1
948	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN KIT COSY - GAS FRESCO	UNIDAD	EVENTO	1
949	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJOMETRO O2 AUXILIAR CN	UNIDAD	EVENTO	1
950	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLUJÓMETRO O2 AUXILIAR CN	UNIDAD	EVENTO	1
951	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE ACTUALIZACIÓN CONO A	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE TURISMO Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES
SECRETARÍA DE ASUNTOS FINANCIEROS
SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE ASUNTOS GERALES

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE TURISMO Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES
SECRETARÍA DE ASUNTOS FINANCIEROS
SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE ASUNTOS GERALES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis María Castro
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luan Vittalé Dr. Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
952	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE ACTUALIZACIÓN CONO A	UNIDAD	EVENTO	1
953	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZAS DE FIJ. CONMUT. CONO A	UNIDAD	EVENTO	1
954	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZAS DE FIJ. CONMUT. CONO A	UNIDAD	EVENTO	1
955	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNTING PARTS GAS OUTLET RH	UNIDAD	EVENTO	1
956	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MOUNTING PARTS GAS OUTLET RH	UNIDAD	EVENTO	1
957	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,81M	UNIDAD	EVENTO	1
958	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,81M	UNIDAD	EVENTO	1
959	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,34M	UNIDAD	EVENTO	1
960	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,34M	UNIDAD	EVENTO	1
961	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PARA CONECTOR, IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO	1
962	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA CONECTOR, IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO	1
963	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PARA CONECTOR, DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
964	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA CONECTOR, DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
965	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A-CONE SWITCH	UNIDAD	EVENTO	1
966	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE A-CONE SWITCH	UNIDAD	EVENTO	1
967	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZAS DE MONTAJE CONMUTADOR CONO A IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
968	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZAS DE MONTAJE CONMUTADOR CONO A IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
969	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX.ESP.	UNIDAD	EVENTO	1
970	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX.ESP.	UNIDAD	EVENTO	1
971	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO RESPIRATORIO 22/22 (A) 150	UNIDAD	EVENTO	1
972	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO RESPIRATORIO 22/22 (A) 150	UNIDAD	EVENTO	1
973	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE HOSE ASM-02 10L	UNIDAD	EVENTO	1
974	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE HOSE ASM-02 10L	UNIDAD	EVENTO	1
975	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE HOSE ASM-N20 10L	UNIDAD	EVENTO	1
976	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE HOSE ASM-N20 10L	UNIDAD	EVENTO	1
977	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE HOSE ASM-AIR 10L	UNIDAD	EVENTO	1
978	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE HOSE ASM-AIR 10L	UNIDAD	EVENTO	1
979	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA ASP. ANEST.	UNIDAD	EVENTO	1
980	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SISTEMA ASP. ANEST.	UNIDAD	EVENTO	1
981	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX. 1,5M ASP. ANEST.	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
982	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX. 1,5M/ASP ANEST.	UNIDAD	EVENTO	1
983	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ASP.GAS ANEST FAB GS	UNIDAD	EVENTO	1
984	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE ASP.GAS ANEST FAB GS	UNIDAD	EVENTO	1
985	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO ASP. ANEST.,3M	UNIDAD	EVENTO	1
986	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO ASP. ANEST.,3M	UNIDAD	EVENTO	1
987	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR DISS M/QC-O2-OHMEDA	UNIDAD	EVENTO	1
988	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DISS M/QC-O2-OHMEDA	UNIDAD	EVENTO	1
989	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPT_DISS_MQC_N2O_OHMEDA	UNIDAD	EVENTO	1
990	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADAPT_DISS_MQC_N2O_OHMEDA	UNIDAD	EVENTO	1
991	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPT_DISS_MQC_AIR_OHMEDA	UNIDAD	EVENTO	1
992	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADAPT_DISS_MQC_AIR_OHMEDA	UNIDAD	EVENTO	1
MANTENIMIENTO MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO PRIMUS					
993	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
994	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
995	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
996	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 2 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
997	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 2 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
998	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 2 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
999	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 3 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
1000	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 3 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
1001	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 3 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
1002	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO PRIMUS INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Subsección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1003	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODELO PRIMUS INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
1004	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODELO PRIMUS INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO	1
1005	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO	1
1006	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO	1
1007	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1008	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1009	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO	1
1010	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO	1
1011	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1012	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1013	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO	1
1014	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO	1
1015	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO	1
1016	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO	1
1017	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO	1
1018	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO	1
1019	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO	1
1020	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO	1
1021	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO	1
1022	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO	1
1023	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1024	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1025	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO	1
1026	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO	1
1027	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO	1
1028	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO	1
1029	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1030	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1031	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA CASTRO
Secretaria de Asesoría de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Disculpa
Sección de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Vital De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1032	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1
1033	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	1
1034	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	1
1035	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1036	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1037	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1038	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1039	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
1040	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
1041	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE LIMITACION DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1042	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1043	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1044	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1045	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1046	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1047	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1048	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1049	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO	1
1050	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO	1
1051	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
1052	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
1053	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
1054	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
1055	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1056	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1057	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1058	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1059	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO	1
1060	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO	1
1061	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO	1
1062	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AL NARANJA	UNIDAD	EVENTO	1
1063	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO ELTRO AIRE DIBR PREVISION	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

cced

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Oportunidades
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística
35



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1064	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO	1
1065	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1066	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1067	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO	1
1068	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO	1
1069	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
1070	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
1071	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1072	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1073	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
1074	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
1075	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
1076	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
1077	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1078	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1079	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1080	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1081	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1082	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1083	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1084	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1085	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO	1
1086	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO	1
1087	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1
1088	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1
1089	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO	1
1090	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO	1
1091	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1092	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1093	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO	1
1094	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO	1
1095	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Lic. Gerardo Melra
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vital De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1096	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1097	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO	1
1098	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO	1
1099	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1100	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
1102	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
1103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO	1
1104	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO	1
1105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1106	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1108	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
1110	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
1111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1112	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMINILLA DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1114	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMINILLA DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1116	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1118	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO	1
1120	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO	1
1121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1122	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1124	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1
1126	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1128	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1130	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
1132	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
1133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1134	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
1136	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
1137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO	1
1138	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO	1
1139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO	1
1140	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO	1
1141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1142	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJÓMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1144	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJOMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO	1
1146	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO	1
1147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO	1
1148	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO	1
1149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO	1
1150	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO	1
1151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1152	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS MEJORADO M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1154	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS MEJORADO M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS 2 * GEN M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1156	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS 2 * GEN M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTAS LATERALES M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
1158	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTAS LATERALES M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
1159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE PARA DE ALARMA PCB M14 7	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

Coed

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gabriela Meiró
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gabriela Meiró
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1160	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LÁMPARA DE ALARMA PCB M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1162	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO	1
1164	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO	1
1165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO	1
1166	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO	1
1167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO	1
1168	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO	1
1169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO	1
1170	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO	1
1171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1172	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO	1
1174	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO	1
1175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1176	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1178	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1180	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1182	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1184	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1186	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO	1
1188	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO	1
1189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1190	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABDOLINO MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Sección de Operaciones de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vittalé de Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1192	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO	1
1194	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO	1
1195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
1196	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
1197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1198	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1200	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO	1
1202	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO	1
1203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO	1
1204	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO	1
1205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1206	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO	1
1208	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO	1
1209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO	1
1210	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO	1
1211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
1212	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
1213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO	1
1214	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO	1
1215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO	1
1216	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO	1
1217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1218	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
1220	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
1221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTHO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale Di Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gestión de Mantenimiento y Logística



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1222	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO	1
1224	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO	1
1225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1226	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1228	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO	1
1230	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO	1
1231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1232	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1234	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1236	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1238	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO	1
1240	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO	1
1241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO	1
1242	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO	1
1243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO	1
1244	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO	1
1245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO	1
1246	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO	1
1247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO	1
1248	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO	1
1249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO	1
1250	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO	1
1251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO	1
1252	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Gerardo Meira

Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO	1
1254	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO	1
1255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1256	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
1258	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
1259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
1260	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
1261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO	1
1262	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO	1
1263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1264	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO	1
1266	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO	1
1267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1268	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1270	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1272	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1
1274	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1
1275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1276	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1278	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE ALIMENTACION	UNIDAD	EVENTO	1
1279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1280	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
1282	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
1283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
1284	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
1285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO	1
1286	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luan Vitale De Wajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO	1
1288	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO	1
1289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO	1
1290	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO	1
1291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1292	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO	1
1294	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO	1
1295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1296	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO	1
1298	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO	1
1299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO	1
1300	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO	1
1301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
1302	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
1303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
1304	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
1305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1306	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1308	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
1310	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
1311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1312	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
1314	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
1315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
1316	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
1317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
1318	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
1319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO	1
1320	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
AUTORIZADA MARIA CASTRO
Secretaría General de Administración

ced

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fiscalía
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1322	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
1324	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
1325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1326	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1328	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1330	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1332	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO	1
1334	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO	1
1335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGIA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1336	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO	1
1338	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO	1
1339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO	1
1340	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO	1
1341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO	1
1342	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO	1
1343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO	1
1344	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO	1
1345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO	1
1346	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO	1
1347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO	1
1348	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO	1
1349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1350	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO	1
1352	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO	1
1353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1354	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

del

LIC. Gabriela Meira
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Villalón de Wagner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Villalón de Wagner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1356	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1358	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
1360	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
1361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1362	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO	1
1364	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO	1
1365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO	1
1366	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO	1
1367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1368	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO	1
1370	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO	1
1371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1372	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO	1
1374	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO	1
1375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO	1
1376	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO	1
1377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
1378	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
1379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
1380	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
1381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1382	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1384	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1386	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1
1388	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitaro De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1390	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1392	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO	1
1394	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO	1
1395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO	1
1396	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO	1
1397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO	1
1398	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO	1
1399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO	1
1400	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO	1
1401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIA2	UNIDAD	EVENTO	1
1402	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIA2	UNIDAD	EVENTO	1
1403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO	1
1404	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO	1
1405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO	1
1406	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO	1
1407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO	1
1408	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO	1
1409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO	1
1410	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO	1
1411	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1412	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1413	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1414	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1415	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO	1
1416	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO	1
1417	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO	1
1418	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO	1
1419	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO	1
1420	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO	1
1421	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO	1
1422	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JULIANA CASTRO
Secretaría General de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wayener
Directora General de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1423	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO	1
1424	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO	1
1425	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO	1
1426	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO	1
1427	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1428	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1429	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1430	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1431	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1432	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1433	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO	1
1434	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO	1
1435	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1436	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1437	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1438	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1439	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1440	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1441	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1442	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1443	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1444	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1445	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1446	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1447	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1448	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1449	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESSET P/A	UNIDAD	EVENTO	1
1450	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESSET P/A	UNIDAD	EVENTO	1
1451	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESSET TA P/A	UNIDAD	EVENTO	1
1452	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESSET TA P/A	UNIDAD	EVENTO	1
1453	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESSET N	UNIDAD	EVENTO	1
1454	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESSET N	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe. Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Int. Luján Villalba de Wagneier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1455	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO	1
1456	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO	1
1457	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
1458	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
1459	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO	1
1460	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO	1
1461	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO	1
1462	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO	1
1463	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
1464	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
1465	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1466	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1467	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1468	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1469	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1470	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1471	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1472	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1473	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1474	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1475	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1476	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1477	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1478	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1479	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1480	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1481	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1482	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1483	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1484	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Unidad Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitaro de Wagnier
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1485	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO	1
1486	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO	1
1487	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO	1
1488	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO	1
1489	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO	1
1490	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO	1
1491	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO	1
1492	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO	1
1493	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO	1
1494	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO	1
1495	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO	1
1496	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO	1
1497	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO	1
1498	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO	1
1499	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1500	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1501	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1502	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1503	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRAGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1504	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRAGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1505	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRAGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1506	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRAGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1507	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO	1
1508	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO	1
1509	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO	1
1510	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO	1
1511	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO	1
1512	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO	1
1513	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ARCE MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitarale De Wagner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1514	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO	1
1515	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
1516	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
1517	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
1518	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
1519	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
1520	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
1521	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO	1
1522	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO	1
1523	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO	1
1524	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO	1
1525	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO	1
1526	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO	1
1527	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO	1
1528	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO	1
1529	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO	1
1530	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO	1
1531	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
1532	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
1533	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1534	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1535	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1536	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1537	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1538	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1539	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1540	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1541	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1542	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
1543	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Sección de Administración

ccad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Witterle de Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1544	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1545	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1546	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1547	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
1548	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
1549	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
1550	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
1551	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1552	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1553	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO	1
1554	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO	1
1555	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1556	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1557	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1558	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1559	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF-I REUTILIZABLE PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1560	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF-I REUTILIZABLE PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1561	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1562	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
1563	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1564	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1565	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIATRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1566	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1567	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1568	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1569	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1570	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1571	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1572	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1573	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1
1574	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1
1575	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO	1
1576	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO	1
1577	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO	1
1578	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO	1
1579	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
1580	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
1581	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO 3M	UNIDAD	EVENTO	1
1582	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO 3M	UNIDAD	EVENTO	1
1583	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO	1
1584	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO	1
1585	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO	1
1586	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO	1
1587	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO	1
1588	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO	1
1589	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO	1
1590	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO	1
1591	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO	1
1592	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO	1
1593	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA
MARIA CASTRO
Secretaría de Asesoría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1594	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO	1
1595	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO	1
1596	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO	1
1597	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO	1
1598	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO	1
1599	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO	1
1600	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO	1
1601	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO	1
1602	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO	1
1603	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO	1
1604	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO	1
1605	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1606	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1607	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1608	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1609	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1610	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1611	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1612	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1613	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1614	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO	1
1615	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO	1
1616	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO	1
1617	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO	1
1618	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO	1
1619	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1620	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1621	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO	1
1622	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO	1
1623	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO	1
1624	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO	1
1625	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luan Vitale de Wagnier
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luan Vitale de Wagnier
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1626	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1627	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1628	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.					
1629	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO	1
1630	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO	1
1631	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1632	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1633	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO	1
1634	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO	1
1635	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1636	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1637	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO	1
1638	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO	1
1639	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO	1
1640	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO	1
1641	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO	1
1642	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO	1
1643	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO	1
1644	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO	1
1645	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE LA PRESÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO	1
1646	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE LA PRESÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO	1
1647	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1648	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1649	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO	1
1650	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO	1
1651	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO	1
1652	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO	1
1653	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1654	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1655	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1
1656	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Director Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitale De Wager
Director de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1657	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	1
1658	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	1
1659	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1660	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
1661	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1662	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1663	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1664	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1665	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1666	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1667	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1668	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1669	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1670	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1671	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1672	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1673	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO	1
1674	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO	1
1675	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNES CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
1676	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNES CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
1677	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
1678	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
1679	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1680	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1681	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1682	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
1683	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO	1
1684	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO	1
1685	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO	1
1686	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO	1
1687	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO	1
1688	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1689	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1690	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1691	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO	1
1692	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO	1
1693	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
1694	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
1695	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1696	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1
1697	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
1698	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
1699	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
1700	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
1701	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1702	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1703	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1704	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1705	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1706	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
1707	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1708	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1709	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO	1
1710	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO	1
1711	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1
1712	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1
1713	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO	1
1714	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO	1
1715	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1716	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1717	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO	1
1718	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO	1
1719	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
1720	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

ced

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Mera
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1721	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO	1
1722	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO	1
1723	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1724	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1725	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
1726	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
1727	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO	1
1728	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO	1
1729	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1730	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
1731	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1732	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
1733	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
1734	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
1735	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1736	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1737	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMINILLA DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1738	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMINILLA DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO	1
1739	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1740	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRONICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1741	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1742	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1743	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO	1
1744	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO	1
1745	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1746	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1747	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1748	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1749	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1
1750	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

ccccc

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vittal De Wagener
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1751	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1752	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1753	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1754	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
1755	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
1756	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
1757	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1758	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
1759	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
1760	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
1761	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO	1
1762	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO	1
1763	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO	1
1764	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO	1
1765	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1766	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO	1
1767	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJOMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1768	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJOMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
1769	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO	1
1770	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO	1
1771	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO	1
1772	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO	1
1773	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO	1
1774	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO	1
1775	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1776	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
1777	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS MEJORADO M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1778	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS MEJORADO M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1779	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS 2* GEN M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1780	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS 2* GEN M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
1781	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTAS LATERALES M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
1782	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTAS LATERALES M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
1783	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA DE ALABMA PCB M14 7	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría de Administración

El Sr. Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vial De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Sal
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1784	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA DE ALARMA PCB M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1785	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1786	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1787	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO	1
1788	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO	1
1789	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO	1
1790	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO	1
1791	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO	1
1792	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO	1
1793	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO	1
1794	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO	1
1795	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1796	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1797	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO	1
1798	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO	1
1799	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1800	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1801	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1802	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1803	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1804	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1805	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1806	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1807	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1808	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1809	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1810	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1811	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO	1
1812	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO	1
1813	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1814	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vital de Wagener
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1815	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1816	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1817	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO	1
1818	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO	1
1819	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
1820	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
1821	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1822	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1823	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1824	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
1825	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO	1
1826	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO	1
1827	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO	1
1828	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO	1
1829	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1830	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1831	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO	1
1832	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO	1
1833	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO	1
1834	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO	1
1835	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
1836	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
1837	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO	1
1838	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO	1
1839	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO	1
1840	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO	1
1841	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1842	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1843	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
1844	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
1845	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Servicio de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Sección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1846	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1847	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO	1
1848	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO	1
1849	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1850	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1851	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1852	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1853	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO	1
1854	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO	1
1855	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1856	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1857	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1858	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1859	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1860	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
1861	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1862	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
1863	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO	1
1864	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO	1
1865	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO	1
1866	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO	1
1867	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO	1
1868	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO	1
1869	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO	1
1870	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO	1
1871	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO	1
1872	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO	1
1873	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO	1
1874	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO	1
1875	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO	1
1876	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABRIL VITALE CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

W.D.

Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Comisión de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1877	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO	1
1878	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO	1
1879	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1880	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1881	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
1882	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
1883	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
1884	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
1885	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO	1
1886	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO	1
1887	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1888	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
1889	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO	1
1890	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO	1
1891	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1892	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1893	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1894	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
1895	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1896	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1897	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1
1898	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1
1899	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1900	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
1901	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1902	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1903	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1904	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1905	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
1906	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
1907	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICICO	UNIDAD	EVENTO	1
1908	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICICO	UNIDAD	EVENTO	1
1909	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO	1
1910	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ARACELY MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratos

[Handwritten signature]
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contratos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitale de Wagener
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1911	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO	1
1912	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO	1
1913	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO	1
1914	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO	1
1915	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1916	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
1917	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO	1
1918	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO	1
1919	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1920	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO	1
1921	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO	1
1922	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO	1
1923	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO	1
1924	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO	1
1925	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
1926	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
1927	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
1928	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
1929	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1930	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1931	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1932	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1933	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
1934	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
1935	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1936	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1937	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
1938	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
1939	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
1940	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
1941	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
1942	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
1943	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO	1
1944	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vial de Wagnier
Directora General de Tecnología de Salud
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1945	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1946	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1947	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL IZQ.	UNIDAD	EVENTO	1
1948	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL IZQ.	UNIDAD	EVENTO	1
1949	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1950	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1951	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1952	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1953	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1954	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1955	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1956	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
1957	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO	1
1958	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO	1
1959	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1960	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
1961	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO	1
1962	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO	1
1963	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO	1
1964	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO	1
1965	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO	1
1966	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO	1
1967	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO	1
1968	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO	1
1969	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO	1
1970	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO	1
1971	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO	1
1972	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO	1
1973	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1974	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1975	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO	1
1976	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO	1
1977	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1978	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
1979	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Carteras
Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Euján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1980	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1981	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1982	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1983	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
1984	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
1985	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1986	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
1987	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO	1
1988	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO	1
1989	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO	1
1990	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO	1
1991	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1992	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO	1
1993	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO	1
1994	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO	1
1995	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1996	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
1997	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO	1
1998	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO	1
1999	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO	1
2000	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO	1
2001	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
2002	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
2003	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
2004	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
2005	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2006	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2007	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO	1
2008	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO	1
2009	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2010	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2011	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1
2012	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Elic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Cursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2013	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2014	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2015	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
2016	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
2017	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO	1
2018	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO	1
2019	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO	1
2020	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO	1
2021	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO	1
2022	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO	1
2023	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO	1
2024	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO	1
2025	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIA2	UNIDAD	EVENTO	1
2026	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIA2	UNIDAD	EVENTO	1
2027	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO	1
2028	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO	1
2029	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO	1
2030	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO	1
2031	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2032	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2033	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2034	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2035	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2036	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2037	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2038	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2039	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO	1
2040	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO	1
2041	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO	1
2042	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO	1
2043	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO	1
2044	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO	1
2045	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO	1
2046	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Gerardo Meira

Jefe de Gestión de Ofertas

Dirección Operativa de Contratación



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2047	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO	1
2048	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO	1
2049	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO	1
2050	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO	1
2051	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS CONEXION DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2052	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS CONEXION DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2053	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2054	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2055	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2056	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2057	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO	1
2058	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO	1
2059	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2060	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2061	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2062	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2063	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2064	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2065	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2066	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2067	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2068	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2069	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2070	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2071	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2072	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2073	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2074	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2075	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2076	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2077	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO	1
2078	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABRILIA CASTHO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Operativas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagne
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2079	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO	1
2080	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO	1
2081	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
2082	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
2083	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO	1
2084	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO	1
2085	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO	1
2086	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO	1
2087	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
2088	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
2089	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2090	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2091	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2092	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2093	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2094	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2095	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2096	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2097	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2098	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2099	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2100	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2102	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2104	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2106	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2108	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO	1
2110	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO	1
2111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO	1
2112	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO	1
2113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO	1
2114	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO	1
2115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO	1
2116	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO	1
2117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO	1
2118	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO	1
2119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO	1
2120	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO	1
2121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO	1
2122	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO	1
2123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2124	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2126	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRAGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2128	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRAGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRAGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2130	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRAGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO	1
2132	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO	1
2133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO	1
2134	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO	1
2135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO	1
2136	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO	1
2137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARIAMARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

Handwritten signature and stamp area.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2138	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO	1
2139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2140	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2142	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2144	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO	1
2146	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO	1
2147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2148	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2150	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO	1
2152	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO	1
2153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO	1
2154	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO	1
2155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2156	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2158	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2160	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2162	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2164	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2166	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Sección del Consejo de Administración

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2168	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2170	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
2172	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
2173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
2174	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO	1
2175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2176	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO	1
2178	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO	1
2179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2180	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2182	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF -I REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2184	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF -I REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2186	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2188	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIGAIL CASTRO
Secretaría de Gestión de Administración

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidencia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidencia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wajener
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2190	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2192	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2194	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2196	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1
2198	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1
2199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO	1
2200	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO	1
2201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2202	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
2204	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
2205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2206	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO	1
2208	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO	1
2209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO	1
2210	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO	1
2211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO	1
2212	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO	1
2213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO	1
2214	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO	1
2215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO	1
2216	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO	1
2217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2218	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO	1
2219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO	1
2220	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO	1
2221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO	1
2222	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO	1
2223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO	1
2224	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO	1
2225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO	1
2226	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO	1
2227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO	1
2228	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO	1
2229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2230	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2232	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2234	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2236	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2238	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2240	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2242	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2244	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO	1
2246	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO	1
2247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO	1
2248	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO	1
2249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MARIA CASTRO

cel

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagnel
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2250	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2252	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.					
2253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO	1
2254	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO	1
2255	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2256	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO	1
2258	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO	1
2259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
2260	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
2261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO	1
2262	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO	1
2263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO	1
2264	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO	1
2265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO	1
2266	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO	1
2267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO	1
2268	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO	1
2269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO	1
2270	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO	1
2271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO	1
2272	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO	1
2273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO	1
2274	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO	1
2275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO	1
2276	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO	1
2277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
2278	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
2279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1
2280	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Gerardo Meira

Jefe Sección Gestión de Recursos

Dirección Operativa de Contratación

Asesoría Técnica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagnier
Directora de Recursos Humanos y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	1
2282	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	1
2283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
2284	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO	1
2285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2286	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
2288	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
2289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2290	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2292	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
2294	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
2295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2296	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO	1
2298	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO	1
2299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
2300	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO	1
2301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
2302	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO	1
2303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2304	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2306	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO	1
2308	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO	1
2309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO	1
2310	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO	1
2311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO	1
2312	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
CAROL ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

cul

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Sección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagener
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
2314	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
2315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO	1
2316	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO	1
2317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
2318	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO	1
2319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
2320	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA, CPL	UNIDAD	EVENTO	1
2321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
2322	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO	1
2323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
2324	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
2325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2326	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
2328	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
2329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
2330	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO	1
2331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2332	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO	1
2334	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO	1
2335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1
2336	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1
2337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO	1
2338	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO	1
2339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
2340	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
2341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO	1
2342	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO	1
2343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
2344	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
M. C. MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Contratos
Operación Operativa de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Viala Delwajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO	1
2346	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO	1
2347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2348	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
2350	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
2351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO	1
2352	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO	1
2353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2354	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
2356	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO	1
2357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
2358	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
2359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
2360	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
2361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMINILLA DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
2362	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMINILLA DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	1
2363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO	1
2364	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO	1
2365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO	1
2366	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO	1
2367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO	1
2368	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO	1
2369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2370	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
2372	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
2373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1
2374	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AUT. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AUT. GONZALEZ RODRIGUEZ
Secretaría de Asesoría Jurídica y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AUT. NANCY DIAZ R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AUT. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2376	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
2378	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO	1
2379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
2380	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
2381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
2382	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1
2383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
2384	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1
2385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO	1
2386	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO	1
2387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO	1
2388	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO	1
2389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO	1
2390	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO	1
2391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJÓMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2392	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJÓMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO	1
2394	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO	1
2395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO	1
2396	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO	1
2397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO	1
2398	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO	1
2399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
2400	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1
2401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS MEJORADO M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
2402	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS MEJORADO M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
2403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS 2* GEN M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
2404	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS 2* GEN M14 5/7	UNIDAD	EVENTO	1
2405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTAS LATERALES M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2406	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTAS LATERALES M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA DE ALARMA PCB M14	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABC
SECRETARÍA DE ASESORIA DE ADMINISTRACIÓN

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Solución Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2408	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA DE ALARMA PCB M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2410	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2411	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO	1
2412	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO	1
2413	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO	1
2414	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO	1
2415	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO	1
2416	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO	1
2417	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO	1
2418	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO	1
2419	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2420	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2421	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO	1
2422	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO	1
2423	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2424	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2425	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2426	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2427	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
2428	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
2429	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2430	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2431	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2432	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2433	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2434	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2435	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO	1
2436	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO	1
2437	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1
2438	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO	1



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2439	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO FRONTAL M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
2440	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO FRONTAL M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
2441	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO	1
2442	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO	1
2443	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
2444	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO	1
2445	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2446	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2447	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE CARCASA M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
2448	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CARCASA M14 7	UNIDAD	EVENTO	1
2449	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUENTE DE SALIDA ANALOGICA CBL	UNIDAD	EVENTO	1
2450	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO	1
2451	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO	1
2452	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO	1
2453	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
2454	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
2455	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO	1
2456	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO	1
2457	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO	1
2458	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO	1
2459	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
2460	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO	1
2461	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO	1
2462	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO	1
2463	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO	1
2464	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO	1
2465	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2466	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2467	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
2468	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
2469	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2470	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2471	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO	1
2472	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO	1
2473	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2474	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2475	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
2476	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
2477	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO	1
2478	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO	1
2479	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2480	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2481	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2482	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2483	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2484	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO	1
2485	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
2486	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO	1
2487	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO	1
2488	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO	1
2489	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO	1
2490	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO	1
2491	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO	1
2492	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO	1
2493	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO	1
2494	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO	1
2495	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO	1
2496	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO	1
2497	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO	1
2498	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO	1
2499	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO	1
2500	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AMANDA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

cel

Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SING LUIAN VITALE De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2501	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO	1
2502	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO	1
2503	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2504	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2505	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
2506	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO	1
2507	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
2508	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO	1
2509	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO	1
2510	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO	1
2511	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2512	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2513	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO	1
2514	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO	1
2515	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2516	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2517	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2518	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO	1
2519	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2520	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2521	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1
2522	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1
2523	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
2524	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO	1
2525	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2526	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2527	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO	1
2528	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO	1
2529	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
2530	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO	1
2531	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
2532	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
2533	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO	1
2534	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

well

Dr. J. J. Rodríguez

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitale De Wagener
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ceazdo Meira
Secret. Gest. de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2535	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO	1
2536	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO	1
2537	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO	1
2538	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO	1
2539	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2540	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1
2541	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO	1
2542	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO	1
2543	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO	1
2544	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO	1
2545	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO	1
2546	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO	1
2547	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO	1
2548	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO	1
2549	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
2550	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO	1
2551	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
2552	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTON PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO	1
2553	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO	1
2554	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
2555	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2556	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2557	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
2558	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO	1
2559	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2560	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2561	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
2562	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO	1
2563	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
2564	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
2565	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
2566	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
2567	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO	1
2568	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

cul

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Sección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2569	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2570	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2571	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL IZQ.	UNIDAD	EVENTO	1
2572	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL IZQ.	UNIDAD	EVENTO	1
2573	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2574	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2575	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2576	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2577	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2578	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2579	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
2580	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
2581	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO	1
2582	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO	1
2583	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGIA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2584	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2585	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO	1
2586	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO	1
2587	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO	1
2588	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO	1
2589	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO	1
2590	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO	1
2591	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO	1
2592	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO	1
2593	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO	1
2594	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO	1
2595	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO	1
2596	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO	1
2597	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2598	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2599	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO	1
2600	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO	1
2601	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2602	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO	1
2603	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABRIL MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración

LTC. Gerardo Meira

Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2604	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
2605	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
2606	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
2607	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
2608	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO	1
2609	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
2610	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1
2611	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO	1
2612	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO	1
2613	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO	1
2614	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO	1
2615	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO	1
2616	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO	1
2617	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO	1
2618	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO	1
2619	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
2620	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO	1
2621	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO	1
2622	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO	1
2623	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO	1
2624	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO	1
2625	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
2626	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO	1
2627	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
2628	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
2629	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2630	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2631	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO	1
2632	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO	1
2633	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2634	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2635	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1
2636	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARACELIA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración

ced

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestor de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestor de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestor de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2637	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2638	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2639	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
2640	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO	1
2641	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO	1
2642	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO	1
2643	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO	1
2644	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO	1
2645	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO	1
2646	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO	1
2647	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO	1
2648	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO	1
2649	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIA2	UNIDAD	EVENTO	1
2650	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIA2	UNIDAD	EVENTO	1
2651	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO	1
2652	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO	1
2653	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO	1
2654	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO	1
2655	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2656	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2657	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2658	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO	1
2659	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2660	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2661	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2662	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO	1
2663	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO	1
2664	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO	1
2665	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO	1
2666	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO	1
2667	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO	1
2668	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO	1
2669	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO	1
2670	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. LUISA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

WEL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Wittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2671	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO	1
2672	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO	1
2673	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO	1
2674	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO	1
2675	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2676	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO	1
2677	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2678	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2679	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2680	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO	1
2681	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO	1
2682	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO	1
2683	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2684	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2685	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2686	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2687	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2688	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2689	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2690	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2691	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2692	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2693	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2694	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2695	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2696	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2697	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2698	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2699	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2700	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO	1
2701	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO	1
2702	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

cell

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ordenes
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Witaldo De Wagener
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2703	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO	1
2704	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO	1
2705	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
2706	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO	1
2707	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO	1
2708	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO	1
2709	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO	1
2710	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO	1
2711	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
2712	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO	1
2713	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2714	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2715	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2716	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2717	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2718	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2719	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2720	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2721	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2722	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2723	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2724	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2725	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2726	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2727	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2728	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2729	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2730	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2731	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2732	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ABRAHAM CASTRO

del

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vial de Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2733	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO	1
2734	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO	1
2735	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO	1
2736	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO	1
2737	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO	1
2738	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO	1
2739	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO	1
2740	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO	1
2741	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO	1
2742	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO	1
2743	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO	1
2744	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO	1
2745	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO	1
2746	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO	1
2747	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2748	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2749	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2750	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2751	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRAGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2752	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRAGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2753	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRAGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2754	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRAGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2755	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO	1
2756	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO	1
2757	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO	1
2758	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO	1
2759	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO	1
2760	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO	1
2761	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. CELIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

all

Ing. Luján Vitale de Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. [Firma]
N. [Firma]

[Firma]



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2762	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO	1
2763	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2764	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2765	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2766	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2767	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2768	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO	1
2769	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO	1
2770	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO	1
2771	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2772	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2773	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2774	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO	1
2775	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO	1
2776	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO	1
2777	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO	1
2778	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO	1
2779	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2780	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2781	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2782	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2783	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2784	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2785	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2786	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2787	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2788	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2789	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2790	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1
2791	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luján María Castro
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale de Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2792	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2793	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2794	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2795	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCs	UNIDAD	EVENTO	1
2796	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCs	UNIDAD	EVENTO	1
2797	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCs	UNIDAD	EVENTO	1
2798	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCs	UNIDAD	EVENTO	1
2799	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2800	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2801	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO	1
2802	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO	1
2803	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-1 PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2804	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-1 PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2805	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -Y1 MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2806	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -Y1 MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2807	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF -1 REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2808	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF -1 REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2809	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2810	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO	1
2811	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCs DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2812	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCs DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2813	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCs DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABRAHAM MARIA CASTRO
Secretario de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vittale de Wagener
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2814	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2815	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2816	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2817	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2818	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2819	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2820	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2821	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1
2822	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1
2823	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO	1
2824	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO	1
2825	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2826	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2827	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
2828	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
2829	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2830	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIÁTRICO 3M	UNIDAD	EVENTO	1
2831	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO	1
2832	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO	1
2833	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO	1
2834	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO	1
2835	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO	1
2836	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO	1
2837	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO	1
2838	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO	1
2839	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO	1
2840	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO	1
2841	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ARIELA MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

del

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vittal De Wagener
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2842	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO	1
2843	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO	1
2844	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO	1
2845	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO	1
2846	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO	1
2847	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO	1
2848	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO	1
2849	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO	1
2850	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO	1
2851	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO	1
2852	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO	1
2853	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2854	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2855	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2856	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2857	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2858	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2859	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2860	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2861	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2862	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO	1
2863	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2864	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2865	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2866	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO	1
2867	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2868	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO	1
2869	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO	1
2870	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO	1
2871	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO	1
2872	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO	1
2873	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABDOLIN CASTRO
Secretario del Consejo de Administración

Wad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vial de Wagnier
Directora
Gerencia de Abastecimiento y Logística

91



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2874	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2875	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1
2876	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO	1

Debe decir:

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
VENTILADORES PULMONARES DE TRASLADO				
MANTENIMIENTO VENTILADORES PULMONARES DE TRASLADO MARCA DRÄGER MODELO OXYLOG 3000 PLUS				
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS VENTILADOR DE EMERGENCIA Y TRANSPORTE OXIOLOG	UNIDAD	EVENTO
2	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO	UNIDAD	EVENTO
3	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 4 AÑOS	UNIDAD	EVENTO
4	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 6 AÑOS	UNIDAD	EVENTO
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PANO GRUESO Y SUAVE DEL FILTRO	UNIDAD	EVENTO
6	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANO GRUESO Y SUAVE DEL FILTRO	UNIDAD	EVENTO
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SUJETACABLES	UNIDAD	EVENTO
8	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUJETACABLES	UNIDAD	EVENTO
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO
10	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA,IONES DE LITIO	UNIDAD	EVENTO
12	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA,IONES DE LITIO	UNIDAD	EVENTO
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REGULADOR DE PRESION	UNIDAD	EVENTO
14	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESION	UNIDAD	EVENTO
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BUZZER	UNIDAD	EVENTO
16	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUZZER	UNIDAD	EVENTO
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO
18	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EL-DISPLAY 4,8"	UNIDAD	EVENTO
20	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL-DISPLAY 4,8"	UNIDAD	EVENTO
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DISPLAY	UNIDAD	EVENTO
22	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DISPLAY	UNIDAD	EVENTO
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CODIFICADOR DE EJE, 24 POSICIONES	UNIDAD	EVENTO
24	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE, 24 POSICIONES	UNIDAD	EVENTO
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERÍA Y CRISTAL	UNIDAD	EVENTO
26	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA Y CRISTAL	UNIDAD	EVENTO
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA C.I. CONTROL BAT OXYL 3KP	UNIDAD	EVENTO
28	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. CONTROL BAT OXYL 3KP	UNIDAD	EVENTO
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA DE REPUESTO POTI/FLEX OXYL 3000	UNIDAD	EVENTO
30	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA DE REPUESTO POTI/FLEX OXYL 3000	UNIDAD	EVENTO
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VÁLVULA VSONC 3S11	UNIDAD	EVENTO
32	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA VSONC 3S11	UNIDAD	EVENTO
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VÁLVULA VSO	UNIDAD	EVENTO
34	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA VSO	UNIDAD	EVENTO
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO
36	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. ALBA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale de Wagoner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Agencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



38	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
40	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPON CIEGO	UNIDAD	EVENTO
42	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPON CIEGO	UNIDAD	EVENTO
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO
44	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVENTO
46	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVENTO
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ARANDELA ORIFICIO	UNIDAD	EVENTO
48	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARANDELA ORIFICIO	UNIDAD	EVENTO
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO
50	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LUBRICANTE KLUEBERALFA	UNIDAD	EVENTO
52	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LUBRICANTE KLUEBERALFA	UNIDAD	EVENTO
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO
54	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLAZA DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO
56	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAZA DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CRATER	UNIDAD	EVENTO
58	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRATER	UNIDAD	EVENTO
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO
60	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOQUILLA DE PASO M3	UNIDAD	EVENTO
62	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA DE PASO M3	UNIDAD	EVENTO
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FILTRO SINTERIZADO	UNIDAD	EVENTO
64	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO SINTERIZADO	UNIDAD	EVENTO
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PV COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
66	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PV COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FILTRO PROTECTOR	UNIDAD	EVENTO
68	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PROTECTOR	UNIDAD	EVENTO
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA_SRS	UNIDAD	EVENTO
70	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA_SRS	UNIDAD	EVENTO
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SALIDA DE GAS	UNIDAD	EVENTO
72	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SALIDA DE GAS	UNIDAD	EVENTO
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA CONEXIÓN DE GAS	UNIDAD	EVENTO
74	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA CONEXIÓN DE GAS	UNIDAD	EVENTO
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
76	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA EN T F3145-80	UNIDAD	EVENTO
78	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA EN T F3145-80	UNIDAD	EVENTO
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ETIQUETAS ENGOMADAS	UNIDAD	EVENTO
80	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETAS ENGOMADAS	UNIDAD	EVENTO
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANÓMETRO, DIG. 1000 MBAR	UNIDAD	EVENTO
82	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANÓMETRO, DIG. 1000 MBAR	UNIDAD	EVENTO
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PRUEBE EL PULMÓN	UNIDAD	EVENTO
84	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRUEBE EL PULMÓN	UNIDAD	EVENTO
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA CONEXIÓN CATETER	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CAROL MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

ced

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale de Wagnel
Directora de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística



86	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CONEXIÓN CATÉTER	UNIDAD	EVENTO
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO
88	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO
90	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO
92	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUALQUIER REPUESTO NO ESTIPULADO	UNIDAD	EVENTO
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AMPLIO RANGO	UNIDAD	EVENTO
94	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AMPLIO RANGO	UNIDAD	EVENTO
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TRANSFORMADOR CC/CC AISLADO	UNIDAD	EVENTO
96	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR CC/CC AISLADO	UNIDAD	EVENTO
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ESTACIÓN DE CARGA DE BATERIAS	UNIDAD	EVENTO
98	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESTACIÓN DE CARGA DE BATERIAS	UNIDAD	EVENTO
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE SERIAL OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO
100	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SERIAL OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MCABLE-MAINSTREAM CO2	UNIDAD	EVENTO
102	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MCABLE-MAINSTREAM CO2	UNIDAD	EVENTO
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE EXTENSIÓN MCABLE CO2	UNIDAD	EVENTO
104	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE EXTENSIÓN MCABLE CO2	UNIDAD	EVENTO
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTADOR CO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
106	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR CO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBETA DE CO2	UNIDAD	EVENTO
108	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE CO2	UNIDAD	EVENTO
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CORREA DE TRANSPORTE	UNIDAD	EVENTO
110	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE TRANSPORTE	UNIDAD	EVENTO
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE PARA APARATOS 3000	UNIDAD	EVENTO
112	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE PARA APARATOS 3000	UNIDAD	EVENTO
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA ADAPTADORA SOPORTE MURAL	UNIDAD	EVENTO
114	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ADAPTADORA SOPORTE MURAL	UNIDAD	EVENTO
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE DE PARED USA	UNIDAD	EVENTO
116	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE PARED USA	UNIDAD	EVENTO
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CARRYING SYSTEM HOLDER TROLLEY	UNIDAD	EVENTO
118	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARRYING SYSTEM HOLDER TROLLEY	UNIDAD	EVENTO
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ENCHUFE DE RED RÁPIDO	UNIDAD	EVENTO
120	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ENCHUFE DE RED RÁPIDO	UNIDAD	EVENTO
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO O2 DISS-DISS VR 3 M ESP	UNIDAD	EVENTO
122	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO O2 DISS-DISS VR 3 M ESP	UNIDAD	EVENTO
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT MANGUERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
124	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT MANGUERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT MANGUERA REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO
126	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT MANGUERA REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOQUILLA DE PASO	UNIDAD	EVENTO
128	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA DE PASO	UNIDAD	EVENTO
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO JUNTA	UNIDAD	EVENTO
130	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO JUNTA	UNIDAD	EVENTO
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FLUJO A DE LA MANGA/DISO	UNIDAD	EVENTO
132	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJO A DE LA MANGA/DISO	UNIDAD	EVENTO
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FLUJO B DE LA MANGA/DISO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

clld

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luisa Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



134	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJO B DE LA MANGA/DISPO	UNIDAD	EVENTO
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LINEA DE ALIMENTACION, 3M	UNIDAD	EVENTO
136	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LINEA DE ALIMENTACION, 3M	UNIDAD	EVENTO
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOTELLA DE O2 2L	UNIDAD	EVENTO
138	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTELLA DE O2 2L	UNIDAD	EVENTO
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOLSA ACCESORIOS, FRENTE	UNIDAD	EVENTO
140	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA ACCESORIOS, FRENTE	UNIDAD	EVENTO
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CARRIL GUIA CS 3000	UNIDAD	EVENTO
142	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARRIL GUIA CS 3000	UNIDAD	EVENTO
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE DE BOTELLA LARGO CS	UNIDAD	EVENTO
144	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE BOTELLA LARGO CS	UNIDAD	EVENTO
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE GRUPO COMPON. DEL AISLADOR	UNIDAD	EVENTO
146	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO COMPON. DEL AISLADOR	UNIDAD	EVENTO
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE MURAL UNIVERSAL	UNIDAD	EVENTO
148	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE MURAL UNIVERSAL	UNIDAD	EVENTO
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA AUTOADHESIVA 30X60MM	UNIDAD	EVENTO
150	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA AUTOADHESIVA 30X60MM	UNIDAD	EVENTO
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT DE CONVERSIÓN FIJACIÓN CILINDRO	UNIDAD	EVENTO
152	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE CONVERSIÓN FIJACIÓN CILINDRO	UNIDAD	EVENTO
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT CARRYING BELT	UNIDAD	EVENTO
154	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CARRYING BELT	UNIDAD	EVENTO
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT ACTUALIZACIÓN LÁMINA AISLAM	UNIDAD	EVENTO
156	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ACTUALIZACIÓN LÁMINA AISLAM	UNIDAD	EVENTO
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT FIJACIÓN REFORZADA	UNIDAD	EVENTO
158	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT FIJACIÓN REFORZADA	UNIDAD	EVENTO
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGUERA DE RESPIRACIÓN 3 M	UNIDAD	EVENTO
160	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE RESPIRACIÓN 3 M	UNIDAD	EVENTO
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VÁLVULA RESPIRATORIA	UNIDAD	EVENTO
162	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA RESPIRATORIA	UNIDAD	EVENTO
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VENTSTAR OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO
164	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTSTAR OXYLOG 3000	UNIDAD	EVENTO
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CLASSICSTAR NIV C/CODO	UNIDAD	EVENTO
166	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLASSICSTAR NIV C/CODO	UNIDAD	EVENTO
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MASCARILLA NASAL CLASSIC SNIV	UNIDAD	EVENTO
168	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MASCARILLA NASAL CLASSIC SNIV	UNIDAD	EVENTO
169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
170	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONECTOR ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO
172	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO
173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO
174	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO
175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
176	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE 2 PERAS BOMB. LATERALES AIRE	UNIDAD	EVENTO
178	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2 PERAS BOMB. LATERALES AIRE	UNIDAD	EVENTO
179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CODO	UNIDAD	EVENTO
180	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODO	UNIDAD	EVENTO
181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PIEZA CONEXION CATÉTER	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Villar De Wajener
Director de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



182	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CONEXIÓN CATÉTER	UNIDAD	EVENTO
183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOLSA DE RESPI. DE SILICONA 1,5	UNIDAD	EVENTO
184	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA DE RESPI. DE SILICONA 1,5	UNIDAD	EVENTO
185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
186	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE OXIDEM 3000	UNIDAD	EVENTO
188	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE OXIDEM 3000	UNIDAD	EVENTO
189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTER OXIDEM	UNIDAD	EVENTO
190	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTER OXIDEM	UNIDAD	EVENTO
191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO EN ESPIRAL	UNIDAD	EVENTO
192	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO EN ESPIRAL	UNIDAD	EVENTO
193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE PARA VAINA DE MANGA	UNIDAD	EVENTO
194	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE PARA VAINA DE MANGA	UNIDAD	EVENTO
195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTADOR AMBU MARK III	UNIDAD	EVENTO
196	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR AMBU MARK III	UNIDAD	EVENTO
197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADAPTER LAERDAL	UNIDAD	EVENTO
198	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTER LAERDAL	UNIDAD	EVENTO
199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGUITO DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
200	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO DE TUBO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO
202	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO
203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO CON MEDIDOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
204	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO CON MEDIDOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO
206	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE MEDICIÓN	UNIDAD	EVENTO
207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE MEDICIÓN 3M	UNIDAD	EVENTO
208	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE MEDICIÓN 3M	UNIDAD	EVENTO
209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BOQUILLA ANGULAR 90°	UNIDAD	EVENTO
210	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ANGULAR 90°	UNIDAD	EVENTO
211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MEDICIÓN DE CO2	UNIDAD	EVENTO
212	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEDICIÓN DE CO2	UNIDAD	EVENTO
213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DATOS EXPORTADOS EN TIEMPO REAL	UNIDAD	EVENTO
214	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DATOS EXPORTADOS EN TIEMPO REAL	UNIDAD	EVENTO
215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AUTOFLOW	UNIDAD	EVENTO
216	80111613-9999	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOFLOW	UNIDAD	EVENTO
LÁMPARAS QUIRÚRGICAS				
MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS QUIRÚRGICAS MARCA DRÄGER MODELO POLARIS				
217	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LÁMPARA QUIRÚRGICA POLARIS	UNIDAD	EVENTO
218	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LÁMPARA QUIRÚRGICA POLARIS	UNIDAD	EVENTO
219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SET ASISDERO ESTER.	UNIDAD	EVENTO
220	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SET ASISDERO ESTER.	UNIDAD	EVENTO
221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUEGO EMP. ESTÉRILES E	UNIDAD	EVENTO
222	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO EMP. ESTÉRILES E	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Dirección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vial de Wajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, DOBLE	UNIDAD	EVENTO
224	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, DOBLE	UNIDAD	EVENTO
225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, SIMPLE	UNIDAD	EVENTO
226	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑADURA DESECHABLE POLARIS, SIMPLE	UNIDAD	EVENTO
227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE EXTRA FUERTE	UNIDAD	EVENTO
228	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE EXTRA FUERTE	UNIDAD	EVENTO
229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT PARA TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
230	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLO AVELLANADO	UNIDAD	EVENTO
232	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO AVELLANADO	UNIDAD	EVENTO
233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
234	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA PLANA	UNIDAD	EVENTO
236	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA PLANA	UNIDAD	EVENTO
237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PANEL DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
238	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PANEL DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO
240	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO
241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT CAPERUZAS, TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
242	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT CAPERUZAS, TUBO DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO CLAMP	UNIDAD	EVENTO
244	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO CLAMP	UNIDAD	EVENTO
245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT DE PIEZAS DE REPUESTO CUB. CABLES CA	UNIDAD	EVENTO
246	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE PIEZAS DE REPUESTO CUB. CABLES CA	UNIDAD	EVENTO
247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT PIEZAS DE REP. TAPÓN MO BRAZO	UNIDAD	EVENTO
248	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PIEZAS DE REP. TAPÓN MO BRAZO	UNIDAD	EVENTO
249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA DE CUBIERTA BRAZO DE EXTENS. AC3000	UNIDAD	EVENTO
250	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA DE CUBIERTA BRAZO DE EXTENS. AC3000	UNIDAD	EVENTO
251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT 5-PIN COVER CAP AC2000	UNIDAD	EVENTO
252	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT 5-PIN COVER CAP AC2000	UNIDAD	EVENTO
253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLO DE FRENO M12X1X11 L20,5	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



254	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO DE FRENO M12X1X11 L20,5	UNIDAD	EVENTO
255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP SET - ACROBAT AXIS	UNIDAD	EVENTO
256	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SP SET - ACROBAT AXIS	UNIDAD	EVENTO
257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE CIERRE SEEGER AV-32X1,5	UNIDAD	EVENTO
258	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE CIERRE SEEGER AV-32X1,5	UNIDAD	EVENTO
259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC2000 REVESTIMIENTO BRAZO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	EVENTO
260	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC2000 REVESTIMIENTO BRAZO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	EVENTO
261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC2000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO
262	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC2000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO
263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO
264	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO
265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 SUJECIÓN BRAZO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	EVENTO
266	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 SUJECIÓN BRAZO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	EVENTO
267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, LATERAL	UNIDAD	EVENTO
268	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, LATERAL	UNIDAD	EVENTO
269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO
270	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 KIT DE FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO
271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, DELANTE	UNIDAD	EVENTO
272	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AC3000 REVEST. BRAZO BASCULANTE, DELANTE	UNIDAD	EVENTO
273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SEGMENTO DE BLOQUEO AC3000	UNIDAD	EVENTO
274	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SEGMENTO DE BLOQUEO AC3000	UNIDAD	EVENTO
275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO
276	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO
277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BRAZO BASCULANTE POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO
278	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BRAZO BASCULANTE POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO
279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CAJA DE ACCESORIOS PARA SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
280	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA DE ACCESORIOS PARA SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA UNICA	UNIDAD	EVENTO
282	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA UNICA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wayer
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO
284	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGO PARA ADAPTADOR DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO
285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE PARA PANTALLAS DOBLES	UNIDAD	EVENTO
286	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PANTALLAS DOBLES	UNIDAD	EVENTO
287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONECTOR SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
288	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONECTOR SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA TRASERA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
290	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA TRASERA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE ALIMENTACIÓN DEL RECEP. VIDEO	UNIDAD	EVENTO
292	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN DEL RECEP. VIDEO	UNIDAD	EVENTO
293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PANTALLA PLANA	UNIDAD	EVENTO
294	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PANTALLA PLANA	UNIDAD	EVENTO
295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA SIMPLE	UNIDAD	EVENTO
296	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA SIMPLE	UNIDAD	EVENTO
297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO
298	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT ACOPLAMIENTO SOP. DE PANTALLA DOBLE	UNIDAD	EVENTO
299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT DESECHABLE PARA MANGO DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
300	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DESECHABLE PARA MANGO DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT STERIL. MANIJA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
302	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT STERIL. MANIJA DE SOPORTE DE PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FIJACIÓN TUBO TECHO HUSILLO	UNIDAD	EVENTO
304	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FIJACIÓN TUBO TECHO HUSILLO	UNIDAD	EVENTO
305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT TORNILLOS CONEXIÓN TUBO TECHO EJE	UNIDAD	EVENTO
306	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT TORNILLOS CONEXIÓN TUBO TECHO EJE	UNIDAD	EVENTO
307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA DE CABLE GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
308	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE CABLE GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUBO ADAPTADOR PARA TECHO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

310	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO ADAPTADOR PARA TECHO	UNIDAD	EVENTO
311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CAMPANA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
312	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAMPANA DE TECHO	UNIDAD	EVENTO
313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE OPTIMOL	UNIDAD	EVENTO
314	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE OPTIMOL	UNIDAD	EVENTO
315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA CASQUILLO FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
316	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA CASQUILLO FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPÓN DECORATIVO	UNIDAD	EVENTO
318	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPÓN DECORATIVO	UNIDAD	EVENTO
319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA INFERIOR TRASERA	UNIDAD	EVENTO
320	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA INFERIOR TRASERA	UNIDAD	EVENTO
321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLOS FRACCIONADORES M10	UNIDAD	EVENTO
322	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLOS FRACCIONADORES M10	UNIDAD	EVENTO
323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CASQUILLO CONFORT SEGMENTOS, VALIA S	UNIDAD	EVENTO
324	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CASQUILLO CONFORT SEGMENTOS, VALIA S	UNIDAD	EVENTO
325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PANTALLA L3	UNIDAD	EVENTO
326	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PANTALLA L3	UNIDAD	EVENTO
327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE IGLOO	UNIDAD	EVENTO
328	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE IGLOO	UNIDAD	EVENTO
329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA CASQUILLO TRASERO	UNIDAD	EVENTO
330	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA CASQUILLO TRASERO	UNIDAD	EVENTO
331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TOMA CIEGA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
332	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA CIEGA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
334	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACION	UNIDAD	EVENTO
335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VIDEO CABLE	UNIDAD	EVENTO
336	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VIDEO CABLE	UNIDAD	EVENTO
337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE DE DATOS	UNIDAD	EVENTO
338	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE DATOS	UNIDAD	EVENTO
339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BRAZO DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO
340	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BRAZO DE RESORTE	UNIDAD	EVENTO
341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SEGMENTOS BLOQUEO, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO
342	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SEGMENTOS BLOQUEO, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C. MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Servicio Gestión de Obras
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wager
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TORNILLOS FRENO M10, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO
344	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLOS FRENO M10, BRAZO RESORTE	UNIDAD	EVENTO
345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TOMA ADAPTADOR, BRAZO	UNIDAD	EVENTO
346	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA ADAPTADOR, BRAZO	UNIDAD	EVENTO
347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTAS ART., BRAZO RES	UNIDAD	EVENTO
348	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTAS ART., BRAZO RES	UNIDAD	EVENTO
349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA DECORATIVA BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO
350	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA DECORATIVA BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO
351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA CUBIERTA, BRAZO RESORTE D	UNIDAD	EVENTO
352	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA CUBIERTA, BRAZO RESORTE D	UNIDAD	EVENTO
353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VISERA BRAZO CON RESORTE L3	UNIDAD	EVENTO
354	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VISERA BRAZO CON RESORTE L3	UNIDAD	EVENTO
355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CLIP PARA CABLES BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO
356	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CLIP PARA CABLES BRAZO CON RESORTE L3/D	UNIDAD	EVENTO
357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SERVICIO, GIMBAL POLARIS 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO
358	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SERVICIO, GIMBAL POLARIS 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO
359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INTERF. POLARIS 100/200 KIT S	UNIDAD	EVENTO
360	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE INTERF. POLARIS 100/200 KIT S	UNIDAD	EVENTO
361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUEGO DE TAPONES ALETEADOS	UNIDAD	EVENTO
362	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE TAPONES ALETEADOS	UNIDAD	EVENTO
363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SERV. GIMBAL POLARIS CORTO 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO
364	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SERV. GIMBAL POLARIS CORTO 100/200, GRIS	UNIDAD	EVENTO
365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ANILLO DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO
366	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO
367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA CARDÁN POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
368	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA CARDÁN POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TOMA CON ALETAS	UNIDAD	EVENTO
370	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA CON ALETAS	UNIDAD	EVENTO
371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SOPORTE CARDAN, CORTO, POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria de Estado de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wajener
Directora
Direccion de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



372	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE CARDÁN, CORTO, POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIERRE PLANO	UNIDAD	EVENTO
374	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIERRE PLANO	UNIDAD	EVENTO
375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SUBCONJUNTO PLACA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO
376	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SUBCONJUNTO PLACA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO
377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PERNO DE ASA DE ADAPTADOR	UNIDAD	EVENTO
378	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PERNO DE ASA DE ADAPTADOR	UNIDAD	EVENTO
379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TUERCA FINA HEX	UNIDAD	EVENTO
380	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUERCA FINA HEX	UNIDAD	EVENTO
381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANIOBRA INTERNA POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
382	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANIOBRA INTERNA POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MODI-SET MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
384	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MODI-SET MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑAD. INTERIOR S PARA EMP. DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
386	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑAD. INTERIOR S PARA EMP. DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EMPUÑADURA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO
388	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EMPUÑADURA POLARIS 100 200	UNIDAD	EVENTO
389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TARJ. C.I INTERNA PARA POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
390	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TARJ. C.I. INTERNA PARA POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE C.I. INTERIOR POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
392	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE C.I. INTERIOR POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TARJETA DE CONTROL POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
394	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA POLARIS 100 SET S	UNIDAD	EVENTO
396	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA POLARIS 100 SET S	UNIDAD	EVENTO
397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SELLADO CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
398	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SELLADO CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LUNA DE CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
400	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LUNA DE CRISTAL INFERIOR POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe. Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luján Vittale De Wagener
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO
402	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE RETENCIÓN	UNIDAD	EVENTO
403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE JUNTA CENTRAL POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
404	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA CENTRAL POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MÓDULO LED POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
406	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MÓDULO LED POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIERRE DE ASA POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO
408	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIERRE DE ASA POLARIS 100	UNIDAD	EVENTO
409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FUSIBLE POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
410	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUSIBLE POLARIS 100/200 S	UNIDAD	EVENTO
411	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CUBIERTA POLARIS 200 SET S	UNIDAD	EVENTO
412	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA POLARIS 200 SET S	UNIDAD	EVENTO
413	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIERRE DE ASA POLARIS 200	UNIDAD	EVENTO
414	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIERRE DE ASA POLARIS 200	UNIDAD	EVENTO
415	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FUENTE DE ALIM. 24V POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
416	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIM. 24V POLARIS 100/200	UNIDAD	EVENTO
417	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 100 S	UNIDAD	EVENTO
418	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 100 S	UNIDAD	EVENTO
419	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 200 S	UNIDAD	EVENTO
420	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA DE C.I. CENTRAL POLARIS 200 S	UNIDAD	EVENTO
421	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT PARA TERMINALES MAYORES 6MM²	UNIDAD	EVENTO
422	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA TERMINALES MAYORES 6MM²	UNIDAD	EVENTO
423	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERÍA POLARIS MOBILE	UNIDAD	EVENTO
424	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BATERÍA POLARIS MOBILE	UNIDAD	EVENTO
425	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MODI-SET PARA MANGO REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO
426	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MODI-SET PARA MANGO REUTILIZABLE	UNIDAD	EVENTO
427	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ACTUALIZACIÓN DE MANGO REUSABLE	UNIDAD	EVENTO
428	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MANGO REUSABLE	UNIDAD	EVENTO
429	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ACTUALIZACION DE MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANGEL MARIA CASTRO
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic Gerardo Maiza
Jefe de Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagener
Directora de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística



430	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ACTUALIZACION DE MANGO DESECHABLE	UNIDAD	EVENTO
431	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT MODERN EMPUÑADURA ESTÉRIL	UNIDAD	EVENTO
432	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT MODERN EMPUÑADURA ESTÉRIL	UNIDAD	EVENTO
433	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANGO RETROFIT DA	UNIDAD	EVENTO
434	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGO RETROFIT DA	UNIDAD	EVENTO
435	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONECTOR DE TARJETA	UNIDAD	EVENTO
436	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TARJETA	UNIDAD	EVENTO
437	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONJUNTO DE FIJADORES	UNIDAD	EVENTO
438	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE FIJADORES	UNIDAD	EVENTO
439	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FUENTE ININTERRUMPIDA DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO
440	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUENTE ININTERRUMPIDA DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO
MÁQUINAS DE ANESTESIA				
MANTENIMIENTO MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO FABIUS MRI				
441	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTO MAQUINA DE ANESTESIA FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO
442	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE KIT DE MANTENIMIENTO 1 AÑO	UNIDAD	EVENTO
443	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO 2 AÑOS	UNIDAD	EVENTO
444	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO 3 AÑOS	UNIDAD	EVENTO
445	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO
446	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO
447	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
448	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
449	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARANDELA DE GUARNICION	UNIDAD	EVENTO
450	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARANDELA DE GUARNICION	UNIDAD	EVENTO
451	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISCO DE LA VALVULA	UNIDAD	EVENTO
452	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DISCO DE LA VALVULA	UNIDAD	EVENTO
453	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO
454	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO
455	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLATILLO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
456	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLATILLO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
457	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA 3V/260MAH	UNIDAD	EVENTO
458	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BATERIA 3V/260MAH	UNIDAD	EVENTO
459	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE BATERIAS FABIUS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

aud

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Dirección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Estrategia de Abastecimiento y Logística



460	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE BATERÍAS FABIUS	UNIDAD	EVENTO
461	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
462	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
463	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DE LOS SELLO	UNIDAD	EVENTO
464	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DE LOS SELLO	UNIDAD	EVENTO
465	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO
466	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FIJE EL ADAPTADOR DEL SELLO	UNIDAD	EVENTO
467	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASPIRADOR DE TIPO VACÍO DISS	UNIDAD	EVENTO
468	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ASPIRADOR DE TIPO VACÍO DISS	UNIDAD	EVENTO
469	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SALIDA O2 ADICIONAL SUCCION	UNIDAD	EVENTO
470	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SALIDA O2 ADICIONAL SUCCION	UNIDAD	EVENTO
471	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT - PRES. V. AÉREAS - FABIUS	UNIDAD	EVENTO
472	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT - PRES. V. AÉREAS - FABIUS	UNIDAD	EVENTO
473	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANÓMETRO	UNIDAD	EVENTO
474	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANÓMETRO	UNIDAD	EVENTO
475	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO EN T	UNIDAD	EVENTO
476	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGUITO EN T	UNIDAD	EVENTO
477	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT REDUCTOR DE PRES. N2O COMPL., CORTO	UNIDAD	EVENTO
478	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT REDUCTOR DE PRES. N2O COMPL., CORTO	UNIDAD	EVENTO
479	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE	UNIDAD	EVENTO
480	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE	UNIDAD	EVENTO
481	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DIRIGIR-UNA	UNIDAD	EVENTO
482	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DIRIGIR-UNA	UNIDAD	EVENTO
483	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, AZUL	UNIDAD	EVENTO
484	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, AZUL	UNIDAD	EVENTO
485	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONEXION DE ENCHUFE EN T	UNIDAD	EVENTO
486	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONEXION DE ENCHUFE EN T	UNIDAD	EVENTO
487	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE REGULADOR DE PRESIÓN MRI	UNIDAD	EVENTO
488	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE REGULADOR DE PRESIÓN MRI	UNIDAD	EVENTO
489	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, BLANCO	UNIDAD	EVENTO
490	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, BLANCO	UNIDAD	EVENTO
491	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO JUNTA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

cal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján María de Wagnier
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



492	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO JUNTA	UNIDAD	EVENTO
493	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PROTECCIÓN POR PIN-INDEX	UNIDAD	EVENTO
494	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN POR PIN-INDEX	UNIDAD	EVENTO
495	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LLAVE-CILINDRO	UNIDAD	EVENTO
496	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LLAVE-CILINDRO	UNIDAD	EVENTO
497	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE CONVERSIÓN VALVULA PEEP, COSY	UNIDAD	EVENTO
498	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE CONVERSIÓN VALVULA PEEP, COSY	UNIDAD	EVENTO
499	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TORNILLO DE CIERRE CON CAÑO	UNIDAD	EVENTO
500	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CIERRE CON CAÑO	UNIDAD	EVENTO
501	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CASQUILLO	UNIDAD	EVENTO
502	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CASQUILLO	UNIDAD	EVENTO
503	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DIAFRAGMA	UNIDAD	EVENTO
504	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA	UNIDAD	EVENTO
505	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVE PLATE	UNIDAD	EVENTO
506	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVE PLATE	UNIDAD	EVENTO
507	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLATSEAL	UNIDAD	EVENTO
508	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLATSEAL	UNIDAD	EVENTO
509	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COSY MT ASM-8 BRAZO GCX	UNIDAD	EVENTO
510	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE COSY MT ASM-8 BRAZO GCX	UNIDAD	EVENTO
511	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE L-CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO
512	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE L-CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO
513	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO	UNIDAD	EVENTO
514	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO	UNIDAD	EVENTO
515	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA DE REDUCCIÓN	UNIDAD	EVENTO
516	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA DE REDUCCIÓN	UNIDAD	EVENTO
517	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6, BLANCO	UNIDAD	EVENTO
518	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 6, BLANCO	UNIDAD	EVENTO
519	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AYUDA	UNIDAD	EVENTO
520	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AYUDA	UNIDAD	EVENTO
521	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADHESIVO INDIC. ADVERTENCIA	UNIDAD	EVENTO
522	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADHESIVO INDIC. ADVERTENCIA	UNIDAD	EVENTO
523	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LEVA DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO
524	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LEVA DE FIJACIÓN	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ARGENTINA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

ced

Ing. Lufan Vittale De Wagoner
Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lufan Vittale De Wagoner
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gestión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



525	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PERNO ENCHUFABLE	UNIDAD	EVENTO
526	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PERNO ENCHUFABLE	UNIDAD	EVENTO
527	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PEGAMENTO ELASTOSIL E41 (90ML)	UNIDAD	EVENTO
528	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PEGAMENTO ELASTOSIL E41 (90ML)	UNIDAD	EVENTO
529	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAQUE	UNIDAD	EVENTO
530	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAQUE	UNIDAD	EVENTO
531	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ASIENTO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
532	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE ASIENTO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
533	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLA DE CRISTAL DE PRECISIÓN	UNIDAD	EVENTO
534	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOLA DE CRISTAL DE PRECISIÓN	UNIDAD	EVENTO
535	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNION ROSCADA	UNIDAD	EVENTO
536	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE UNION ROSCADA	UNIDAD	EVENTO
537	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLA 4 MM III DIN 5401-X45CR13	UNIDAD	EVENTO
538	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOLA 4 MM III DIN 5401-X45CR13	UNIDAD	EVENTO
539	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ESPIGA	UNIDAD	EVENTO
540	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ESPIGA	UNIDAD	EVENTO
541	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO
542	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO	UNIDAD	EVENTO
543	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA	UNIDAD	EVENTO
544	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ETIQUETA	UNIDAD	EVENTO
545	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE SOPORTE VAP INTERL II	UNIDAD	EVENTO
546	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BLOQUE SOPORTE VAP INTERL II	UNIDAD	EVENTO
547	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRUPO CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO
548	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GRUPO CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO
549	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MUELLE	UNIDAD	EVENTO
550	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MUELLE	UNIDAD	EVENTO
551	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE S-ORC	UNIDAD	EVENTO
552	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE S-ORC	UNIDAD	EVENTO
553	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO
554	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO EN O	UNIDAD	EVENTO
555	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTER ELEMENT 4MM	UNIDAD	EVENTO
556	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FILTER ELEMENT 4MM	UNIDAD	EVENTO
557	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
558	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
559	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAMIZ	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABOGADO MARIA CASTRO
Secretaria General de Administración

del

del

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale de Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Dirección General de Contratación
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

del



560	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAMIZ	UNIDAD	EVENTO
561	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUIR-SENSOR MULTIPLE	UNIDAD	EVENTO
562	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLUIR-SENSOR MULTIPLE	UNIDAD	EVENTO
563	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISTRIBUIDOR FLOW-SENSOR, 2 GA	UNIDAD	EVENTO
564	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR FLOW-SENSOR, 2 GA	UNIDAD	EVENTO
565	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PRESIÓN DEL CABLE ASM-O2	UNIDAD	EVENTO
566	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PRESIÓN DEL CABLE ASM-O2	UNIDAD	EVENTO
567	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWSENSOR SENSIRION	UNIDAD	EVENTO
568	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLOWSENSOR SENSIRION	UNIDAD	EVENTO
569	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FICHA EN Y	UNIDAD	EVENTO
570	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FICHA EN Y	UNIDAD	EVENTO
571	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN	UNIDAD	EVENTO
572	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN	UNIDAD	EVENTO
573	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SENSOR DE FLUJO SENSIRION	UNIDAD	EVENTO
574	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE SENSOR DE FLUJO SENSIRION	UNIDAD	EVENTO
575	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1,O2 (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO
576	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1,O2 (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO
577	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, SW AIR (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO
578	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, SW AIR (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO
579	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, SW N2O (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO
580	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, SW N2O (D,A,CH)	UNIDAD	EVENTO
581	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, VERDE	UNIDAD	EVENTO
582	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, VERDE	UNIDAD	EVENTO
583	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1,AMARILLO	UNIDAD	EVENTO
584	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1,AMARILLO	UNIDAD	EVENTO
585	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, AZUL	UNIDAD	EVENTO
586	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, AZUL	UNIDAD	EVENTO
587	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA,BLANCO	UNIDAD	EVENTO
588	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA,BLANCO	UNIDAD	EVENTO
589	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA 1, NEGRO/BLANCO	UNIDAD	EVENTO
590	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA 1, NEGRO/BLANCO	UNIDAD	EVENTO
591	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA-FLUYE EL CONTROL	UNIDAD	EVENTO
592	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA-FLUYE EL CONTROL	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria de Administracion

cel

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

PREVISION

RECTORIA

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



593	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
594	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTÓN GIRATORIO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
595	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUERCA	UNIDAD	EVENTO
596	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUERCA	UNIDAD	EVENTO
597	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRAT. ISO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
598	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTÓN GIRAT. ISO SIN CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
599	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
600	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTON GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
601	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, NEGRO	UNIDAD	EVENTO
602	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE EMPUJE 4, NEGRO	UNIDAD	EVENTO
603	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON GIRATORIO ISO, SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO
604	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTON GIRATORIO ISO, SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO
605	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON GIRATORIO A1 SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO
606	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOTON GIRATORIO A1 SIN TAPA	UNIDAD	EVENTO
607	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN	UNIDAD	EVENTO
608	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN	UNIDAD	EVENTO
609	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPÓN CN	UNIDAD	EVENTO
610	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPÓN CN	UNIDAD	EVENTO
611	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO JUEGO DE AISLAMIENTO	UNIDAD	EVENTO
612	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO JUEGO DE AISLAMIENTO	UNIDAD	EVENTO
613	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESCO-GAS MUL TIPLE DEL FLUIR	UNIDAD	EVENTO
614	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESCO-GAS MUL TIPLE DEL FLUIR	UNIDAD	EVENTO
615	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO PCI SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
616	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REPUESTO PCI SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
617	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONEXION ANGULAR	UNIDAD	EVENTO
618	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONEXION ANGULAR	UNIDAD	EVENTO
619	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GALGA	UNIDAD	EVENTO
620	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GALGA	UNIDAD	EVENTO
621	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANOMETRO DE PRESION DE TUBERIA	UNIDAD	EVENTO
622	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE PRESION DE TUBERIA	UNIDAD	EVENTO
623	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AISLADOR-FLUJO METRO-EXHIBA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABRAHAM MARIA CASTRO
Secretario de Consejo de Administración

ced

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



624	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AISLADOR-FLUJO METRO-EXHIBA	UNIDAD	EVENTO
625	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GAS ASM-FRESCO DEL PWB	UNIDAD	EVENTO
626	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GAS ASM-FRESCO DEL PWB	UNIDAD	EVENTO
627	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PRESIÓN CABLE O2	UNIDAD	EVENTO
628	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PRESIÓN CABLE O2	UNIDAD	EVENTO
629	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DEL LA CINTA 14 CON ASM	UNIDAD	EVENTO
630	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DEL LA CINTA 14 CON ASM	UNIDAD	EVENTO
631	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA FLUJO ENGASTE O2	UNIDAD	EVENTO
632	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ETIQUETA FLUJO ENGASTE O2	UNIDAD	EVENTO
633	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESCO-GAS DEL FLUJÓMETRO	UNIDAD	EVENTO
634	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESCO-GAS DEL FLUJÓMETRO	UNIDAD	EVENTO
635	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJÓMETRO 3GAS DEL BISEL	UNIDAD	EVENTO
636	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLUJÓMETRO 3GAS DEL BISEL	UNIDAD	EVENTO
637	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO
638	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONEXION DE ENCHUFE	UNIDAD	EVENTO
639	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRUPO TAPA SISTEMA PACIENTE	UNIDAD	EVENTO
640	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE GRUPO TAPA SISTEMA PACIENTE	UNIDAD	EVENTO
641	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE SUJECION	UNIDAD	EVENTO
642	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DE SUJECION	UNIDAD	EVENTO
643	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE CABLES BARRERA ÓPTICA	UNIDAD	EVENTO
644	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARNÉS DE CABLES BARRERA ÓPTICA	UNIDAD	EVENTO
645	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS CABLES EMISOR INCREMENT.	UNIDAD	EVENTO
646	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARNÉS CABLES EMISOR INCREMENT.	UNIDAD	EVENTO
647	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO
648	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	EVENTO
649	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA AIRE ADICIONAL	UNIDAD	EVENTO
650	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA AIRE ADICIONAL	UNIDAD	EVENTO
651	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTANA	UNIDAD	EVENTO
652	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTANA	UNIDAD	EVENTO
653	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CLAVIJA - FABIUS GS	UNIDAD	EVENTO
654	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CLAVIJA - FABIUS GS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANIL MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Corrección Operativa de Contrataciones



EVENTO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagener
Directora de Cursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Asesoramiento y Logística



686	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO 2,5X2 SI NF	UNIDAD	EVEN TO
687	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESTRIC TO- VARIABLE	UNIDAD	EVEN TO
688	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE RESTRIC TO- VARIABLE	UNIDAD	EVEN TO
689	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SILENCIADOR	UNIDAD	EVEN TO
690	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SILENCIADOR	UNIDAD	EVEN TO
691	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA	UNIDAD	EVEN TO
692	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOMBA	UNIDAD	EVEN TO
693	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA PEEP, CPL.	UNIDAD	EVEN TO
694	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA PEEP, CPL.	UNIDAD	EVEN TO
695	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX.	UNIDAD	EVEN TO
696	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX.	UNIDAD	EVEN TO
697	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO	UNIDAD	EVEN TO
698	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGUITO	UNIDAD	EVEN TO
699	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVEN TO
700	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVEN TO
701	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVEN TO
702	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UNIDAD	EVEN TO
703	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVEN TO
704	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO OBTURADOR	UNIDAD	EVEN TO
705	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA O2 NIST	UNIDAD	EVEN TO
706	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA O2 NIST	UNIDAD	EVEN TO
707	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA N2O NIST	UNIDAD	EVEN TO
708	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA N2O NIST	UNIDAD	EVEN TO
709	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA AIR NIST	UNIDAD	EVEN TO
710	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CAJA AIR NIST	UNIDAD	EVEN TO
711	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE N2O DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVEN TO
712	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE N2O DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVEN TO
713	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE O2 DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVEN TO
714	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE O2 DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVEN TO
715	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AIR DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVEN TO
716	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE AIR DE LA CUBIERTA, DISS	UNIDAD	EVEN TO
717	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVEN TO
718	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVEN TO
719	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCLIP 14X1 DIN472-X35CRM017	UNIDAD	EVEN TO
720	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CIRCLIP 14X1 DIN472-X35CRM017	UNIDAD	EVEN TO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABRAHAM MARIA CASTRO
Secretario del Consejo de Administración

Uel

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Mera
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
EVEN TO



721	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUSIBLE	UNIDAD	EVENTO
722	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUSIBLE	UNIDAD	EVENTO
723	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUSE	UNIDAD	EVENTO
724	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUSE	UNIDAD	EVENTO
725	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARTUCHO DEL FUSIBLE T2,5AH	UNIDAD	EVENTO
726	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CARTUCHO DEL FUSIBLE T2,5AH	UNIDAD	EVENTO
727	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.I. MITMA	UNIDAD	EVENTO
728	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA C.I. MITMA	UNIDAD	EVENTO
729	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FITTING	UNIDAD	EVENTO
730	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FITTING	UNIDAD	EVENTO
731	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CAJA PLACA DE C.I. FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO
732	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT CAJA PLACA DE C.I. FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO
733	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PBA BATTERY MRI	UNIDAD	EVENTO
734	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PBA BATTERY MRI	UNIDAD	EVENTO
735	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE CABLES JUEGO INT.	UNIDAD	EVENTO
736	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARNÉS DE CABLES JUEGO INT.	UNIDAD	EVENTO
737	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE SENSOR DE FLUJO FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO
738	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE SENSOR DE FLUJO FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO
739	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 N2O	UNIDAD	EVENTO
740	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 N2O	UNIDAD	EVENTO
741	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 AIR N2O	UNIDAD	EVENTO
742	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA MANÓMETRO DE O2 AIR N2O	UNIDAD	EVENTO
743	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ABRAZADERA	UNIDAD	EVENTO
744	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE ABRAZADERA	UNIDAD	EVENTO
745	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB ASM ALARM	UNIDAD	EVENTO
746	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PCB ASM ALARM	UNIDAD	EVENTO
747	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUID D.2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
748	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VALVULA DISTRIBUID D.2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
749	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA O2	UNIDAD	EVENTO
750	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA O2	UNIDAD	EVENTO
751	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO
752	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, FABIUS MRI	UNIDAD	EVENTO
753	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA SERVICIO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Juan Vital De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones





787	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DISTANCIADOR	UNIDAD	EVENTO
788	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ANILLO DISTANCIADOR	UNIDAD	EVENTO
789	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DE SELLADO	UNIDAD	EVENTO
790	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLADO	UNIDAD	EVENTO
791	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	EVENTO
792	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	EVENTO
793	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TORNILLO DE CIERRE C. BOQUILLA	UNIDAD	EVENTO
794	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CIERRE C. BOQUILLA	UNIDAD	EVENTO
795	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOMA, CPLTA	UNIDAD	EVENTO
796	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TOMA, CPLTA	UNIDAD	EVENTO
797	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA EN ÁNGULO	UNIDAD	EVENTO
798	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOQUILLA EN ÁNGULO	UNIDAD	EVENTO
799	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA APL	UNIDAD	EVENTO
800	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VÁLVULA APL	UNIDAD	EVENTO
801	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PERILLA DEL EMBOLO	UNIDAD	EVENTO
802	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PERILLA DEL EMBOLO	UNIDAD	EVENTO
803	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPON ROSCADO (G1/8)	UNIDAD	EVENTO
804	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPON ROSCADO (G1/8)	UNIDAD	EVENTO
805	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO,F	UNIDAD	EVENTO
806	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE ACOPLAMIENTO,F	UNIDAD	EVENTO
807	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASM DEL PUERTO EXTRACTOR-QUE R	UNIDAD	EVENTO
808	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ASM DEL PUERTO EXTRACTOR-QUE R	UNIDAD	EVENTO
809	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACODADA	UNIDAD	EVENTO
810	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOQUILLA ACODADA	UNIDAD	EVENTO
811	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONO EXT. DE BOQUILLA ACODADA DE BOLSA	UNIDAD	EVENTO
812	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CÔNO EXT. DE BOQUILLA ACODADA DE BOLSA	UNIDAD	EVENTO
813	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPON ROSCADO	UNIDAD	EVENTO
814	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPON ROSCADO	UNIDAD	EVENTO
815	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
816	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
817	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
818	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

clcl

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Def. Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis V. De Wagener
Director General de Salud
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



819	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
820	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
821	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
822	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
823	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA PARA TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
824	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUNTA PARA TAPA DEL ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
825	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE ADHESIVOS DEL FABIUS	UNIDAD	EVENTO
826	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE ADHESIVOS DEL FABIUS	UNIDAD	EVENTO
827	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FEDERACIÓN DEL DIAFRAGMA	UNIDAD	EVENTO
828	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FEDERACIÓN DEL DIAFRAGMA	UNIDAD	EVENTO
829	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISCO PARA VÁLVULA DE DERIVACIÓN APL	UNIDAD	EVENTO
830	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DISCO PARA VÁLVULA DE DERIVACIÓN APL	UNIDAD	EVENTO
831	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARANDELA B	UNIDAD	EVENTO
832	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ARANDELA B	UNIDAD	EVENTO
833	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA	UNIDAD	EVENTO
834	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACA	UNIDAD	EVENTO
835	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CRATER DE SOUPAPE	UNIDAD	EVENTO
836	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CRATER DE SOUPAPE	UNIDAD	EVENTO
837	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA DE CARRO FABIUS	UNIDAD	EVENTO
838	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA DE CARRO FABIUS	UNIDAD	EVENTO
839	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA FABIUS	UNIDAD	EVENTO
840	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TARJETA FABIUS	UNIDAD	EVENTO
841	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE FIJADORES FABIUS	UNIDAD	EVENTO
842	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE FIJADORES FABIUS	UNIDAD	EVENTO
843	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PWR CORD CE,SM,10A,C13W ROHS	UNIDAD	EVENTO
844	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PWR CORD CE,SM,10A,C13W ROHS	UNIDAD	EVENTO
845	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO BACTERIANO	UNIDAD	EVENTO
846	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FILTRO BACTERIANO	UNIDAD	EVENTO
847	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX 4X1,5-SI 50 SH A NF	UNIDAD	EVENTO
848	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX 4X1,5-SI 50 SH A NF	UNIDAD	EVENTO
849	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LINEA D. ALIMENT 3.5M	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Luis Vittalé De Wagnier
Directora de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones



850	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LINEA D.ALIMENT 3,5M	UNIDAD	EVENTO
851	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE RED 10A	UNIDAD	EVENTO
852	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE RED 10A	UNIDAD	EVENTO
853	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE COMPENSACIÓN DE POTENCIAL 0,8 M	UNIDAD	EVENTO
854	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE COMPENSACIÓN DE POTENCIAL 0,8 M	UNIDAD	EVENTO
855	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE PUESTA A TIERRA 3,2 M	UNIDAD	EVENTO
856	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE PUESTA A TIERRA 3,2 M	UNIDAD	EVENTO
857	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (P/A)	UNIDAD	EVENTO
858	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (P/A)	UNIDAD	EVENTO
859	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (N)	UNIDAD	EVENTO
860	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BLUESET ANESTHESIA (N)	UNIDAD	EVENTO
861	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA EN Y LUER-LOCK	UNIDAD	EVENTO
862	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA EN Y LUER-LOCK	UNIDAD	EVENTO
863	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA EN Y	UNIDAD	EVENTO
864	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA EN Y	UNIDAD	EVENTO
865	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA-Y RECTA	UNIDAD	EVENTO
866	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZA-Y RECTA	UNIDAD	EVENTO
867	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR K 90	UNIDAD	EVENTO
868	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADAPTADOR K 90	UNIDAD	EVENTO
869	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA 22/22	UNIDAD	EVENTO
870	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOQUILLA 22/22	UNIDAD	EVENTO
871	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA DE RESPIRADOR SILICONADA	UNIDAD	EVENTO
872	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE BOLSA DE RESPIRADOR SILICONADA	UNIDAD	EVENTO
873	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE RED	UNIDAD	EVENTO
874	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CABLE DE RED	UNIDAD	EVENTO
875	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA-VENTILADOR EL 110CM	UNIDAD	EVENTO
876	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MANGUERA-VENTILADOR EL 110CM	UNIDAD	EVENTO
877	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO GRPO.PEEP-PMAX-APL COSY IZQUIERDA	UNIDAD	EVENTO
878	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO GRPO.PEEP-PMAX-APL COSY IZQUIERDA	UNIDAD	EVENTO
879	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADIAL SEALING	UNIDAD	EVENTO
880	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE RADIAL SEALING	UNIDAD	EVENTO
881	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARC.SENSOR O2 PARTE INFERIOR, CONSERVACION	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagener
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



882	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CARC.SENSOR O2 PARTE INFERIOR, CONJUNTO	UNIDAD	EVENTO
883	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLAT SEALING	UNIDAD	EVENTO
884	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLAT SEALING	UNIDAD	EVENTO
885	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA SENSOR O2, DERECHA	UNIDAD	EVENTO
886	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CARCASA SENSOR O2, DERECHA	UNIDAD	EVENTO
887	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOW SENSOR CABLE 1,7M	UNIDAD	EVENTO
888	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLOW SENSOR CABLE 1,7M	UNIDAD	EVENTO
889	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARILLA DE SILICONA	UNIDAD	EVENTO
890	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MÁSCARILLA DE SILICONA	UNIDAD	EVENTO
891	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRÄGERSORB 800 PLUS (5L)	UNIDAD	EVENTO
892	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DRÄGERSORB 800 PLUS (5L)	UNIDAD	EVENTO
893	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO
894	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG	UNIDAD	EVENTO
895	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CÁPSULA SENSOR DE O2	UNIDAD	EVENTO
896	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CÁPSULA SENSOR DE O2	UNIDAD	EVENTO
897	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CLIC ADAPTATOR	UNIDAD	EVENTO
898	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CLIC ADAPTATOR	UNIDAD	EVENTO
899	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABSORBEDOR CLIC 800+	UNIDAD	EVENTO
900	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ABSORBEDOR CLIC 800+	UNIDAD	EVENTO
901	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
902	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
903	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JGO TUBOS PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
904	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JGO TUBOS PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
905	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENT SET BASIC	UNIDAD	EVENTO
906	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENT SET BASIC	UNIDAD	EVENTO
907	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SET BASIC ANESTESIA SIN LATEX, BÁSICO	UNIDAD	EVENTO
908	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SET BASIC ANESTESIA SIN LATEX, BÁSICO	UNIDAD	EVENTO
909	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE ANESTESIA FLEX, SIN LÁTEX	UNIDAD	EVENTO
910	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE ANESTESIA FLEX, SIN LATEX	UNIDAD	EVENTO
911	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENT SET FLEX	UNIDAD	EVENTO
912	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENT SET FLEX	UNIDAD	EVENTO
913	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR ANAESTHESIA SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagnere
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale De Wagnere
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



914	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR ANAESTHESIA SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO
915	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR ANESTH (P) SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO
916	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR ANESTH (P) SIN LUER LOCK	UNIDAD	EVENTO
917	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR ANESTHESIA (N) 180	UNIDAD	EVENTO
918	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR ANESTHESIA (N) 180	UNIDAD	EVENTO
919	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP 180	UNIDAD	EVENTO
920	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP 180	UNIDAD	EVENTO
921	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR BASIC (P) 180	UNIDAD	EVENTO
922	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR BASIC (P) 180	UNIDAD	EVENTO
923	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR FLEX 220	UNIDAD	EVENTO
924	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR FLEX 220	UNIDAD	EVENTO
925	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP (N) 180	UNIDAD	EVENTO
926	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE VENTSTAR WATERTRAP (N) 180	UNIDAD	EVENTO
927	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO BOLSA VENTSTAR	UNIDAD	EVENTO
928	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO BOLSA VENTSTAR	UNIDAD	EVENTO
929	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO
930	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ERGOSTAR	UNIDAD	EVENTO
931	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO
932	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MASCARILLA COMFORTSTAR	UNIDAD	EVENTO
933	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE, GRANDE	UNIDAD	EVENTO
934	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CINTA DE ALGODONERA DESECHABLE, GRANDE	UNIDAD	EVENTO
935	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CINTA ADHESIVA	UNIDAD	EVENTO
936	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CINTA ADHESIVA	UNIDAD	EVENTO
937	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JR PROT. BOQ. DE GAS RESP.	UNIDAD	EVENTO
938	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JR PROT. BOQ. DE GAS RESP.	UNIDAD	EVENTO
939	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REEQUIP GANCHO PARA RIEL-AGS	UNIDAD	EVENTO
940	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REEQUIP GANCHO PARA RIEL-AGS	UNIDAD	EVENTO
941	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ANESTESIA SIN N2O	UNIDAD	EVENTO
942	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT ANESTESIA SIN N2O	UNIDAD	EVENTO
943	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE REEQ. R-232-LWL FABIUS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABE MARIA CASTRO
Secretario del Consejo de Administración

cul

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagoner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



944	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE JUEGO DE REEQ. RS232-LWL FABIUS	UNIDAD	EVENTO
945	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CK COSY LOCKING SCREW FGE	UNIDAD	EVENTO
946	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CK COSY LOCKING SCREW FGE	UNIDAD	EVENTO
947	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN KIT COSY - GAS FRESCO	UNIDAD	EVENTO
948	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN KIT COSY - GAS FRESCO	UNIDAD	EVENTO
949	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJÓMETRO O2 AUXILIAR CN	UNIDAD	EVENTO
950	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FLUJÓMETRO O2 AUXILIAR CN	UNIDAD	EVENTO
951	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE ACTUALIZACIÓN CONO A	UNIDAD	EVENTO
952	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE ACTUALIZACIÓN CONO A	UNIDAD	EVENTO
953	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZAS DE FIJ. CONMUT. CONO A	UNIDAD	EVENTO
954	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZAS DE FIJ. CONMUT. CONO A	UNIDAD	EVENTO
955	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNTING PARTS GAS OUTLET RH	UNIDAD	EVENTO
956	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MOUNTING PARTS GAS OUTLET RH	UNIDAD	EVENTO
957	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,81M	UNIDAD	EVENTO
958	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,81M	UNIDAD	EVENTO
959	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,34M	UNIDAD	EVENTO
960	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE FRESH GAS HOSE 0,34M	UNIDAD	EVENTO
961	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PARA CONECTOR, IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO
962	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA CONECTOR, IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO
963	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PARA CONECTOR, DERECHO	UNIDAD	EVENTO
964	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT PARA CONECTOR, DERECHO	UNIDAD	EVENTO
965	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A-CONE SWITCH	UNIDAD	EVENTO
966	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE A-CONE SWITCH	UNIDAD	EVENTO
967	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZAS DE MONTAJE CONMUTADOR CONO A IZQ	UNIDAD	EVENTO
968	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PIEZAS DE MONTAJE CONMUTADOR CONO A IZQ	UNIDAD	EVENTO
969	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX.ESP.	UNIDAD	EVENTO
970	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX.ESP.	UNIDAD	EVENTO
971	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO RESPIRATORIO 22/22 (A) 150	UNIDAD	EVENTO
972	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO RESPIRATORIO 22/22 (A) 150	UNIDAD	EVENTO
973	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE HOSE ASM-02 10L	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ARGENTINA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



974	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE HOSE ASM-02 10L	UNIDAD	EVENTO
975	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE HOSE ASM-N20 10L	UNIDAD	EVENTO
976	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE HOSE ASM-N20 10L	UNIDAD	EVENTO
977	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE HOSE ASM-AIR 10L	UNIDAD	EVENTO
978	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE HOSE ASM-AIR 10L	UNIDAD	EVENTO
979	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA ASP.ANEST.	UNIDAD	EVENTO
980	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SISTEMA ASP.ANEST.	UNIDAD	EVENTO
981	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO FLEX. 1,5M/ASP.ANEST.	UNIDAD	EVENTO
982	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO FLEX. 1,5M/ASP.ANEST.	UNIDAD	EVENTO
983	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ASP.GAS.ANEST.FAB.GS	UNIDAD	EVENTO
984	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE SOPORTE ASP.GAS.ANEST.FAB.GS	UNIDAD	EVENTO
985	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO ASP.ANEST.,3M	UNIDAD	EVENTO
986	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO ASP.ANEST.,3M	UNIDAD	EVENTO
987	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR DISS.M/QC-02-OHMEDA	UNIDAD	EVENTO
988	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE ADAPTADOR DISS.M/QC-02-OHMEDA	UNIDAD	EVENTO
989	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPT.DISS.MQC.N20.OHMEDA	UNIDAD	EVENTO
990	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADAPT.DISS.MQC.N20.OHMEDA	UNIDAD	EVENTO
991	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPT.DISS.MQC.AIR.OHMEDA	UNIDAD	EVENTO
992	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ADAPT.DISS.MQC.AIR.OHMEDA	UNIDAD	EVENTO
MANTENIMIENTO MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO PRIMUS				
993	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO
994	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO
995	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 1 AÑO INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO
996	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 2 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO
997	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 2 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO
998	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 2 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vialto De Wajener
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



999	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 3 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO
1000	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 3 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO
1001	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO 3 AÑOS INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO
1002	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO PRIMUS INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM.	UNIDAD	EVENTO
1003	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO PRIMUS INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.	UNIDAD	EVENTO
1004	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO PRIMUS INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.	UNIDAD	EVENTO
1005	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO
1006	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO
1007	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1008	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1009	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO
1010	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO
1011	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1012	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1013	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO
1014	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO
1015	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO
1016	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO
1017	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO
1018	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO
1019	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO
1020	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO
1021	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO
1022	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO
1023	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wajene
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1024	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO
1025	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO
1026	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO
1027	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO
1028	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO
1029	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO
1030	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO
1031	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
1032	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
1033	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO
1034	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO
1035	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1036	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1037	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO
1038	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO
1039	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO
1040	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO
1041	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESION	UNIDAD	EVENTO
1042	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESION	UNIDAD	EVENTO
1043	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1044	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1045	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
1046	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
1047	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1048	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1049	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO
1050	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO
1051	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
1052	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
1053	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
1054	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
1055	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
1056	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
1057	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Direccion de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira



1058	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
1059	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO
1060	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO
1061	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO
1062	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO
1063	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO
1064	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO
1065	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1066	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1067	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO
1068	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO
1069	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
1070	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
1071	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO
1072	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO
1073	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO
1074	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO
1075	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
1076	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
1077	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1078	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1079	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1080	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1081	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1082	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1083	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
1084	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
1085	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO
1086	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO
1087	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO
1088	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO
1089	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale de Wajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



1090	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO
1091	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO
1092	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO
1093	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO
1094	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO
1095	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO
1096	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO
1097	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO
1098	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO
1099	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO
1100	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO
1101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
1102	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
1103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO
1104	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO
1105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO
1106	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO
1107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
1108	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
1109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
1110	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
1111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1112	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMINILLA DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
1114	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMINILLA DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
1115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRONICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO
1116	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRONICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO
1117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRONICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO
1118	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRONICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO
1119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO
1120	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



1121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO
1122	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO
1123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1124	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO
1126	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO
1127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO
1128	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO
1129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1130	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
1132	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
1133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1134	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO
1136	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO
1137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO
1138	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO
1139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO
1140	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO
1141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO
1142	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO
1143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJÓMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO
1144	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJÓMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO
1145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO
1146	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO
1147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO
1148	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO
1149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO
1150	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO
1151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1152	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS MEJORADO M14.5/7	UNIDAD	EVENTO
1154	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS MEJORADO M14.5/7	UNIDAD	EVENTO
1155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS 2* GEN M14.5/7	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luis Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



1156	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS 2* GEN M14.5/7	UNIDAD	EVENTO
1157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTAS LATERALES M14.7	UNIDAD	EVENTO
1158	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTAS LATERALES M14.7	UNIDAD	EVENTO
1159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA DE ALARMA PCB M14.7	UNIDAD	EVENTO
1160	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LÁMPARA DE ALARMA PCB M14.7	UNIDAD	EVENTO
1161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1162	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO
1164	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO
1165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO
1166	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO
1167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO
1168	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO
1169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO
1170	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO
1171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO
1172	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO
1173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO
1174	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO
1175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1176	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1178	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO
1180	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO
1181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1182	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1184	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO
1186	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARIA CASTRO
Secretaría de Asesoría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitale De Wagnier
Director
Subsección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



1187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO
1188	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO
1189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1190	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1192	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO
1194	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO
1195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO
1196	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO
1197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1198	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1200	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO
1202	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO
1203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO
1204	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO
1205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO
1206	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO
1207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO
1208	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO
1209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO
1210	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO
1211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO
1212	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO
1213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO
1214	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO
1215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO
1216	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO
1217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1218	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE TIPOLOGÍA DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE MONITORING Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE ASesoría LEGAL
DIRECCIÓN DE ASesoría TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASesoría ECONÓMICA
DIRECCIÓN DE ASesoría SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASesoría CULTURAL
DIRECCIÓN DE ASesoría AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE ASesoría DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE ASesoría TURÍSTICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE FOLKLORE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TRADICIONES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COSTUMES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE JEJES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DANZAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MÚSICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE ARTE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE LITERATURA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE CINE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RADIO
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERNET
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MOBILIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DEFENSA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EXTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MARKETING
DIRECCIÓN DE ASesoría DE PROMOCIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EVENTOS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE OTRAS ACTIVIDADES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE TIPOLOGÍA DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE MONITORING Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE ASesoría LEGAL
DIRECCIÓN DE ASesoría TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASesoría ECONÓMICA
DIRECCIÓN DE ASesoría SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASesoría CULTURAL
DIRECCIÓN DE ASesoría AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE ASesoría DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE ASesoría TURÍSTICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE FOLKLORE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TRADICIONES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COSTUMES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE JEJES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DANZAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MÚSICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE ARTE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE LITERATURA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE CINE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RADIO
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERNET
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MOBILIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DEFENSA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EXTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MARKETING
DIRECCIÓN DE ASesoría DE PROMOCIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EVENTOS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE OTRAS ACTIVIDADES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE TIPOLOGÍA DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE MONITORING Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE ASesoría LEGAL
DIRECCIÓN DE ASesoría TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASesoría ECONÓMICA
DIRECCIÓN DE ASesoría SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASesoría CULTURAL
DIRECCIÓN DE ASesoría AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE ASesoría DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE ASesoría TURÍSTICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE FOLKLORE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TRADICIONES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COSTUMES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE JEJES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DANZAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MÚSICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE ARTE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE LITERATURA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE CINE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RADIO
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERNET
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MOBILIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DEFENSA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EXTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MARKETING
DIRECCIÓN DE ASesoría DE PROMOCIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EVENTOS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE OTRAS ACTIVIDADES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE TIPOLOGÍA DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE MONITORING Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE ASesoría LEGAL
DIRECCIÓN DE ASesoría TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASesoría ECONÓMICA
DIRECCIÓN DE ASesoría SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASesoría CULTURAL
DIRECCIÓN DE ASesoría AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE ASesoría DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE ASesoría TURÍSTICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE FOLKLORE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TRADICIONES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COSTUMES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE JEJES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DANZAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MÚSICA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE ARTE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE LITERATURA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE CINE
DIRECCIÓN DE ASesoría DE TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RADIO
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERNET
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MOBILIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE ASesoría DE DEFENSA
DIRECCIÓN DE ASesoría DE INTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EXTERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría DE RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE MARKETING
DIRECCIÓN DE ASesoría DE PROMOCIÓN
DIRECCIÓN DE ASesoría DE EVENTOS
DIRECCIÓN DE ASesoría DE OTRAS ACTIVIDADES



1219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO
1220	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO
1221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1222	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO
1224	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO
1225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1226	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1228	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO
1230	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO
1231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1232	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1234	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1236	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1238	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO
1240	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO
1241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO
1242	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO
1243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO
1244	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO
1245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE INTERCONEXION ETHERNET	UNIDAD	EVENTO
1246	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE INTERCONEXION ETHERNET	UNIDAD	EVENTO
1247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO
1248	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO
1249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Subdirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones



1250	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO
1251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO
1252	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO
1253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO
1254	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO
1255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1256	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO
1258	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO
1259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
1260	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
1261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO
1262	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO
1263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE BATERIA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1264	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE BATERIA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO
1266	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO
1267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO
1268	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO
1269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1270	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO
1272	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO
1273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO
1274	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO
1275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO
1276	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO
1277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1278	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO
1280	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO
1281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO
1282	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO
1283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICICO	UNIDAD	EVENTO
1284	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICICO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA MARIA CASTRO

car

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO
1286	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO
1287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO
1288	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO
1289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PROTECTOR CONTRA LIQUIDO	UNIDAD	EVENTO
1290	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PROTECTOR CONTRA LIQUIDO	UNIDAD	EVENTO
1291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1292	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO
1294	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO
1295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO
1296	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO
1297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO
1298	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO
1299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO
1300	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO
1301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO
1302	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO
1303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO
1304	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO
1305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
1306	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
1307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO
1308	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO
1309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1310	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1312	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
1314	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
1315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
1316	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
1317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO
1318	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO
1319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luciano Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefe de Sección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefe de Sección de Contrataciones



1320	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO
1321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1322	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1324	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO
1326	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO
1327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO
1328	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO
1329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO
1330	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO
1331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO
1332	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO
1333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO
1334	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO
1335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGIA IDS	UNIDAD	EVENTO
1336	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA IDS	UNIDAD	EVENTO
1337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO
1338	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO
1339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO
1340	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO
1341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO
1342	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO
1343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO
1344	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO
1345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO
1346	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO
1347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO
1348	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO
1349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO
1350	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO
1351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO
1352	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO
1353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO
1354	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO
1355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagoner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Asistencia y Logística

Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



1356	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
1357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
1358	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
1359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO
1360	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO
1361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO
1362	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO
1363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO
1364	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO
1365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO
1366	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO
1367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO
1368	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO
1369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO
1370	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO
1371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO
1372	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTA VOZ	UNIDAD	EVENTO
1373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO
1374	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO
1375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO
1376	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO
1377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
1378	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
1379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO
1380	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO
1381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO
1382	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO
1383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO
1384	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO
1385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1386	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
1388	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
1389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ASESORIA
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis V. Vitale De Wagnier
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Cátedra de Abastecimiento y Logística

Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación



1390	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO
1392	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO
1393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO
1394	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO
1395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO
1396	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO
1397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO
1398	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO
1399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO
1400	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO
1401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIA2	UNIDAD	EVENTO
1402	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIA2	UNIDAD	EVENTO
1403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO
1404	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO
1405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO
1406	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJON POBLADO	UNIDAD	EVENTO
1407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO
1408	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO
1409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO
1410	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO
1411	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO
1412	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO
1413	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO
1414	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO
1415	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO
1416	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO
1417	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO
1418	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO
1419	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO
1420	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO
1421	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO
1422	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO
1423	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO
1424	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

cul

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sergio Luis Vittale De Wagener
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
EVEN
Subdirección de Abastecimiento y Logística

Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones



1425	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO
1426	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO
1427	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO
1428	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO
1429	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO
1430	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO
1431	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO
1432	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO
1433	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO
1434	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO
1435	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1436	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1437	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1438	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1439	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO
1440	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO
1441	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1442	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1443	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1444	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1445	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1446	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1447	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1448	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
1449	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO
1450	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO
1451	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO
1452	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO
1453	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO
1454	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO
1455	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO
1456	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO
1457	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO

~~INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ALC. ALVARO CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración~~

Ing. Loran Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Percursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Asistencia y Logística



1458	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO
1459	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO
1460	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO
1461	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO
1462	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO
1463	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
1464	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
1465	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
1466	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
1467	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
1468	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
1469	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
1470	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
1471	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1472	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1473	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1474	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1475	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1476	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1477	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1478	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1479	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1480	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1481	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1482	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1483	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1484	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
1485	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO
1486	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO
1487	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO
1488	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

Caril

Ing. Luján Vitale De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
LIC. Gerardo Herrera
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagnier
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1489	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO
1490	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO
1491	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO
1492	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO
1493	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO
1494	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO
1495	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO
1496	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO
1497	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO
1498	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO
1499	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
1500	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
1501	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
1502	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
1503	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRÁGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO
1504	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRÁGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO
1505	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRÁGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
1506	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRÁGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
1507	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO
1508	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO
1509	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO
1510	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO
1511	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMEDI2	UNIDAD	EVENTO
1512	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMEDI2	UNIDAD	EVENTO
1513	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO
1514	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO
1515	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
1516	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
1517	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
1518	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Wittale de Wagener
Directora General de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1519	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
1520	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
1521	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO
1522	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO
1523	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO
1524	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO
1525	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO
1526	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO
1527	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO
1528	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO
1529	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO
1530	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO
1531	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO
1532	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO
1533	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1534	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1535	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1536	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1537	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1538	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1539	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1540	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1541	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1542	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1543	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1544	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1545	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1546	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
1547	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO
1548	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO
1549	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Administración

cad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagnere
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de S.
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
138



1550	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO
1551	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1552	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1553	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO
1554	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO
1555	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1556	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1557	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1558	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1559	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO® LNC S -TF -I REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1560	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO® LNC S -TF -I REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1561	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO® LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1562	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO® LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
1563	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1564	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1565	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1566	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1567	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1568	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1569	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1570	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1571	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ASESORIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ASISTENCIA
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
SECRETARÍA DE MONITORIA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA DE PROYECTOS
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VIALIDAD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE URBANISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE ZONAS DE INTERÉS ESPECIAL

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Cecilia Rodríguez
Jefa de Sección de Contrataciones



1572	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PREMATURO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
1573	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO
1574	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE EN Y DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO
1575	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO
1576	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS	UNIDAD	EVENTO
1577	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO
1578	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA ADULTOS 3M	UNIDAD	EVENTO
1579	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIATRICO	UNIDAD	EVENTO
1580	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIATRICO	UNIDAD	EVENTO
1581	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR TEMPERATURA PEDIATRICO 3M	UNIDAD	EVENTO
1582	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA PEDIATRICO 3M	UNIDAD	EVENTO
1583	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO
1584	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO
1585	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO
1586	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO
1587	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO
1588	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO
1589	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO
1590	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO
1591	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO
1592	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO
1593	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO
1594	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO
1595	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO
1596	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO
1597	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO
1598	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO
1599	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO
1600	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO
1601	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO
1602	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO
1603	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABLA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wayner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones



1604	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO
1605	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO
1606	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO
1607	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO
1608	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO
1609	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO
1610	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO
1611	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO
1612	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO
1613	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO
1614	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO
1615	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO
1616	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO
1617	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO
1618	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO
1619	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
1620	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
1621	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO
1622	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO
1623	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO
1624	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO
1625	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1626	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1627	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1628	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM.				
1629	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO
1630	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO
1631	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1632	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1633	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO
1634	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1635	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1636	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VÍAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1637	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO
1638	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VÍAS	UNIDAD	EVENTO
1639	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO
1640	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO
1641	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO
1642	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO
1643	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO
1644	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO
1645	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO
1646	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO
1647	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO
1648	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO
1649	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO
1650	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO
1651	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO
1652	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO
1653	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO
1654	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO
1655	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
1656	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
1657	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO
1658	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO
1659	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1660	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
1661	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO
1662	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO
1663	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO
1664	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR, CPL	UNIDAD	EVENTO
1665	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO
1666	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagener
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Logística de Abastecimiento y Logística



1667	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1668	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1669	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
1670	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
1671	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1672	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1673	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO
1674	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO
1675	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
1676	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
1677	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
1678	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
1679	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
1680	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
1681	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
1682	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
1683	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO
1684	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO
1685	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO
1686	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO
1687	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO
1688	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO
1689	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1690	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1691	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO
1692	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO
1693	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
1694	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
1695	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO
1696	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA, CPL.	UNIDAD	EVENTO
1697	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO
1698	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1699	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
1700	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
1701	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1702	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1703	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1704	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1705	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1706	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
1707	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
1708	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
1709	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO
1710	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO
1711	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO
1712	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO
1713	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO
1714	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO
1715	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO
1716	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO
1717	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO
1718	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO
1719	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO
1720	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO
1721	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO
1722	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO
1723	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO
1724	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO
1725	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
1726	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
1727	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO
1728	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO
1729	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO
1730	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan V. de Wagnier
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1731	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
1732	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
1733	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
1734	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
1735	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1736	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1737	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMINILLA DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
1738	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMINILLA DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO
1739	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO
1740	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO
1741	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRONICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO
1742	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO
1743	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO
1744	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO
1745	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO
1746	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE O2	UNIDAD	EVENTO
1747	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1748	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1749	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO
1750	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE	UNIDAD	EVENTO
1751	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO
1752	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE O2	UNIDAD	EVENTO
1753	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1754	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTOR DE N2O	UNIDAD	EVENTO
1755	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
1756	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	EVENTO
1757	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1758	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJONERA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
1759	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO
1760	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO SOPORTE	UNIDAD	EVENTO
1761	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO
1762	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAIL GCX	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ced

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitale De Weyener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1763	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO
1764	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR DE RIELES	UNIDAD	EVENTO
1765	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO
1766	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA O2	UNIDAD	EVENTO
1767	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLUJÓMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO
1768	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUJÓMETRO DE O2	UNIDAD	EVENTO
1769	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO
1770	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR M34	UNIDAD	EVENTO
1771	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO
1772	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS ASIDERO	UNIDAD	EVENTO
1773	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO
1774	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UNIDAD	EVENTO
1775	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1776	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
1777	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS MEJORADO M14.5/7	UNIDAD	EVENTO
1778	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS MEJORADO M14.5/7	UNIDAD	EVENTO
1779	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE LVDS 2.* GEN M14.5/7	UNIDAD	EVENTO
1780	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE LVDS 2.* GEN M14.5/7	UNIDAD	EVENTO
1781	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTAS LATERALES M14.7	UNIDAD	EVENTO
1782	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTAS LATERALES M14.7	UNIDAD	EVENTO
1783	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA DE ALARMA PCB M14.7	UNIDAD	EVENTO
1784	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LÁMPARA DE ALARMA PCB M14.7	UNIDAD	EVENTO
1785	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1786	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1787	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO
1788	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE SERVICIO IT	UNIDAD	EVENTO
1789	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO
1790	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA	UNIDAD	EVENTO
1791	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO
1792	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA DE CABLE DE ALIM. M14.7 P. IT	UNIDAD	EVENTO
1793	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO
1794	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCO DURO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luan Vitale De Wagnel
Director de
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



1795	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO
1796	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7	UNIDAD	EVENTO
1797	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO
1798	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA BASE M14.7 C2D	UNIDAD	EVENTO
1799	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1800	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 2 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1801	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1802	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RAM MODULE 4 GB M14.5, M14.7	UNIDAD	EVENTO
1803	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO
1804	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO
1805	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1806	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO POSTERIOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1807	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1808	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE INVERSOR M14.7	UNIDAD	EVENTO
1809	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO
1810	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LC DISPLAY M14.7	UNIDAD	EVENTO
1811	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO
1812	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC M14.7 POWERVIEW	UNIDAD	EVENTO
1813	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1814	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1815	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1816	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARCASA LADO FRONTAL M14.7	UNIDAD	EVENTO
1817	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO
1818	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO GIRATORIO C700	UNIDAD	EVENTO
1819	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO
1820	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE RED	UNIDAD	EVENTO
1821	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1822	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 120W FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1823	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1824	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CARCASA M14.7	UNIDAD	EVENTO
1825	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Gerardo Meira

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vitale De Wagnere
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Comandante de Abastecimiento y Logística



1826	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PUENTE DE SALIDA ANALÓGICA CBL	UNIDAD	EVENTO
1827	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO
1828	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA KAPPA	UNIDAD	EVENTO
1829	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO
1830	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA INTERNA PARA SC8000	UNIDAD	EVENTO
1831	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO
1832	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A110 I/O SC8001	UNIDAD	EVENTO
1833	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO
1834	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SC8K A102-104	UNIDAD	EVENTO
1835	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO
1836	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A106 KAPPA ROHS	UNIDAD	EVENTO
1837	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO
1838	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA A105 P. SC8/KAPPA OXIS	UNIDAD	EVENTO
1839	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO
1840	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA E/M A107	UNIDAD	EVENTO
1841	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1842	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1843	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO
1844	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO
1845	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1846	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1847	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNES P / S	UNIDAD	EVENTO
1848	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNES P / S	UNIDAD	EVENTO
1849	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1850	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1851	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1852	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1853	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO
1854	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO
1855	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1856	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
1857	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABC MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

cur

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagener
Director de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1858	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1859	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1860	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO
1861	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1862	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO
1863	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO
1864	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO
1865	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO
1866	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO
1867	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO
1868	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO
1869	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO
1870	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE INTERCONEXIÓN ETHERNET	UNIDAD	EVENTO
1871	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO
1872	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO
1873	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO
1874	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO
1875	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO
1876	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO
1877	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO
1878	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO
1879	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1880	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1881	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO
1882	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO
1883	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
1884	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
1885	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO
1886	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO
1887	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE BATERIA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1888	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE BATERIA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
1889	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARGARITA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Operaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1890	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO
1891	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO
1892	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO
1893	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1894	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
1895	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO
1896	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO
1897	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO
1898	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO
1899	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO
1900	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO
1901	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1902	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1903	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO
1904	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO
1905	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO
1906	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO
1907	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO
1908	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO
1909	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO
1910	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO
1911	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO
1912	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO
1913	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PROTECTOR CONTRA LIQUIDO	UNIDAD	EVENTO
1914	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PROTECTOR CONTRA LIQUIDO	UNIDAD	EVENTO
1915	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1916	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO
1917	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO
1918	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO
1919	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO
1920	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO
1921	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO
1922	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO
1923	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO
1924	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Gerardo Meira

Sección Gestor de Operas
Dirección Operativa

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Vitalio De Wagnel
Director
Sección de Tecnología de Salud
Sección de Abastecimiento y Logística



1925	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO
1926	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO
1927	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO
1928	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO
1929	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
1930	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
1931	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO
1932	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO
1933	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1934	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1935	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1936	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1937	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
1938	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
1939	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
1940	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
1941	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO
1942	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO
1943	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO
1944	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO
1945	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1946	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO
1947	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1948	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO
1949	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO
1950	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO
1951	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO
1952	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO
1953	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO
1954	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO
1955	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
1956	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
1957	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO
1958	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO
1959	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA IDS	UNIDAD	EVENTO
1960	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA IDS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administración

cur

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Luján Vittale De Wägener
Director de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



1961	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO
1962	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO
1963	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO
1964	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO
1965	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO
1966	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO
1967	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO
1968	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO
1969	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO
1970	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO
1971	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO
1972	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO
1973	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO
1974	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO
1975	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO
1976	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO
1977	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO
1978	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO
1979	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
1980	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
1981	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
1982	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
1983	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO
1984	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO
1985	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO
1986	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO
1987	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO
1988	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO
1989	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO
1990	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO
1991	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO
1992	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO
1993	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO
1994	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO
1995	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTA VOLT	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARCELA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Subsección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagnere
Director General de Recursos Tecnológicos de Salud
Subsección de Mantenimiento y Logística



1996	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO
1997	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO
1998	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO
1999	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO
2000	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO
2001	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
2002	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
2003	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO
2004	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO
2005	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO
2006	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO
2007	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DEPÓSITO COMPL	UNIDAD	EVENTO
2008	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPÓSITO COMPL	UNIDAD	EVENTO
2009	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2010	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2011	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
2012	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
2013	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2014	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2015	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO
2016	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO
2017	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO
2018	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO
2019	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO
2020	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO
2021	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO
2022	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO
2023	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO
2024	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO
2025	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIA2	UNIDAD	EVENTO
2026	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIA2	UNIDAD	EVENTO
2027	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO
2028	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO
2029	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO
2030	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJÓN POBLADO	UNIDAD	EVENTO
2031	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. María Castro
Secretaría General de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. María Ruiz Díaz R.
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luis Vittal de Wägener
Director de Recursos Tecnológicos de Salud
Comisión de Abastecimiento y Logística

CECILIA RODRIGUEZ
SECRETARÍA



2032	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO
2033	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO
2034	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO
2035	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO
2036	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO
2037	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO
2038	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO
2039	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO
2040	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO
2041	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO
2042	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO
2043	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO
2044	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO
2045	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO
2046	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO
2047	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO
2048	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO
2049	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO
2050	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO
2051	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO
2052	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO
2053	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO
2054	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO
2055	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO
2056	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO
2057	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO
2058	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO
2059	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2060	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2061	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2062	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2063	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO
2064	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
AIRA DANIELA CASTRO
Secretaria General de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Natalia Ruiz Diaz R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Gerardo Melia
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



2065	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2066	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2067	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2068	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2069	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2070	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2071	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2072	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2073	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO
2074	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO
2075	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO
2076	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO
2077	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO
2078	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO
2079	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO
2080	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO
2081	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO
2082	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO
2083	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO
2084	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO
2085	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO
2086	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO
2087	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
2088	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
2089	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2090	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2091	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2092	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2093	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2094	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2095	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2096	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Nathalia Ruiz Diaz R.
Jefe, Preparación y Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

CECILIA RODRIGUEZ
GERENTE
155
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagoner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



2097	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2098	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2099	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2100	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2102	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2104	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2106	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2108	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO
2110	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO
2111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO
2112	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO
2113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO
2114	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO
2115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO
2116	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO
2117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO
2118	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO
2119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO
2120	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO
2121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO
2122	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO
2123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
2124	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
2125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
2126	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Licitaciones y Contratación Operativa de Contratación

Gerardo Meira
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación

CECILIA BOBRI
GERENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



2127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRÁGERSORB® 800+ X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
2128	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRÁGERSORB® 800+ X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
2129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRÁGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
2130	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRÁGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
2131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO
2132	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO
2133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO
2134	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO
2135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO
2136	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO
2137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO
2138	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO
2139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2140	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2142	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2144	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO
2146	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO
2147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO
2148	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO
2149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO
2150	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO
2151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO
2152	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO
2153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO
2154	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO
2155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO
2156	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



2157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2158	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
2160	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2162	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
2163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2164	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2166	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2168	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2170	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS	UNIDAD	EVENTO
2171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCs	UNIDAD	EVENTO
2172	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCs	UNIDAD	EVENTO
2173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCs	UNIDAD	EVENTO
2174	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCs	UNIDAD	EVENTO
2175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2176	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO
2178	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCs DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO
2179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2180	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2182	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. Gerardo Ruiz Diaz R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. Gerardo Meira
Jefe, Sección Control de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. Luján Vittale De Wayener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe Sección Gestión de Obras
Dirección General de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abel Cárdenas Ruiz Díaz R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

EVENTO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Ling. Luyan Vittale de Wagener
 Directora
 Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
 Gerencia de Hospitalización y Logística



2208	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP	UNIDAD	EVENTO
2209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO
2210	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TUBO DE CONEXIÓN NBP NEONATO	UNIDAD	EVENTO
2211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO
2212	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XXS	UNIDAD	EVENTO
2213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO
2214	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XS	UNIDAD	EVENTO
2215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO
2216	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP S	UNIDAD	EVENTO
2217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO
2218	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M	UNIDAD	EVENTO
2219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO
2220	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M+	UNIDAD	EVENTO
2221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO
2222	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP M++	UNIDAD	EVENTO
2223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO
2224	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L	UNIDAD	EVENTO
2225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO
2226	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L+	UNIDAD	EVENTO
2227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO
2228	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO
2229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO
2230	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO
2231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO
2232	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO
2233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO
2234	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO
2235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO
2236	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO
2237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO
2238	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO
2239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO
2240	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagoner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gestión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagoner
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gestión de Abastecimiento y Logística



2241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO
2242	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO
2243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
2244	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
2245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO
2246	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO
2247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO
2248	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO
2249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2250	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2252	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.				
2253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO
2254	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA KNF	UNIDAD	EVENTO
2255	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2256	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT SIST. RESP. 2 AÑOS PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO
2258	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT VENTILADOR PAPST	UNIDAD	EVENTO
2259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
2260	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
2261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
2262	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE 3/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
2263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO
2264	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO CENTRAL	UNIDAD	EVENTO
2265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO
2266	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF ALTO	UNIDAD	EVENTO
2267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO
2268	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR PDIFF BAJO	UNIDAD	EVENTO
2269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO
2270	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE LA PRESIÓN ABSOLUTA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. Gerardo Meira
Jefe, Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Lujan Vitale De Wagnere
Director General de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



2271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO
2272	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA BOTELLA	UNIDAD	EVENTO
2273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO
2274	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA PEEP	UNIDAD	EVENTO
2275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO
2276	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CPL	UNIDAD	EVENTO
2277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO
2278	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR	UNIDAD	EVENTO
2279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
2280	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA	UNIDAD	EVENTO
2281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO
2282	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO
2283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
2284	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILATOR DEL MIXER	UNIDAD	EVENTO
2285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO
2286	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PBA VGC	UNIDAD	EVENTO
2287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR, CPL.	UNIDAD	EVENTO
2288	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR, CPL.	UNIDAD	EVENTO
2289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO
2290	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN	UNIDAD	EVENTO
2291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
2292	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
2293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
2294	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO
2295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2296	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECLADO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO
2298	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA MIXER2	UNIDAD	EVENTO
2299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
2300	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS CABLES SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	EVENTO
2301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
2302	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE 2/2 VIAS	UNIDAD	EVENTO
2303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
2304	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DEL ABSORVEDOR DEL VGC	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Natalia Díaz R.
Jefa, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
CECILIA RODRIGUEZ
Jefa, Sección de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística



2305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
2306	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE JUNTA DEL VGC	UNIDAD	EVENTO
2307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO
2308	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO VGC ANALOG 2	UNIDAD	EVENTO
2309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO
2310	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5,9 AH NARANJA	UNIDAD	EVENTO
2311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO
2312	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO FILTRO AIRE NIBP	UNIDAD	EVENTO
2313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
2314	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERÍA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO
2315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO
2316	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIOS BATERIA CR2032	UNIDAD	EVENTO
2317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
2318	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE WATERLOCK 2	UNIDAD	EVENTO
2319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA, CPL	UNIDAD	EVENTO
2320	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA, CPL	UNIDAD	EVENTO
2321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO
2322	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, TAPA	UNIDAD	EVENTO
2323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
2324	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MEMBRANA, PISTON	UNIDAD	EVENTO
2325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
2326	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
2327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
2328	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 SEVOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
2329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
2330	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VAPOR 2000 ISOFLURANO	UNIDAD	EVENTO
2331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
2332	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO SPIROLOG 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
2333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO
2334	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE O2 PATO	UNIDAD	EVENTO
2335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO
2336	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Elizabeth Díaz R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



2337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO
2338	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T.C.I. MOPS	UNIDAD	EVENTO
2339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO
2340	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA AMO FLOW ILCA	UNIDAD	EVENTO
2341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO
2342	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EL CUADRO DE CIRCUITOS AMO O2	UNIDAD	EVENTO
2343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO
2344	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR ILCA	UNIDAD	EVENTO
2345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO
2346	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABEZA DE SENSOR ILCA2	UNIDAD	EVENTO
2347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO
2348	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANDO ROTATORIO	UNIDAD	EVENTO
2349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
2350	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONV. PANTALLA CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
2351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO
2352	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO (37 MM)	UNIDAD	EVENTO
2353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO
2354	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO LINEA DE PRUEBA X10 UDS	UNIDAD	EVENTO
2355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
2356	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTENEDOR ABSORBEDOR	UNIDAD	EVENTO
2357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
2358	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INSERTO DE ABSORBEDOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO
2359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
2360	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA CALENTADORA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO
2361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMINILLA DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO
2362	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMINILLA DE VÁLVULA	UNIDAD	EVENTO
2363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO
2364	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA O2	UNIDAD	EVENTO
2365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO
2366	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO PARA N2O	UNIDAD	EVENTO
2367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA HALÓGENA 12V	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABC
SECRETARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABC
Abg. Víctor Quiroz Díaz R.
Jefe. Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe. Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
CECILIA RODRIGUEZ
164



165



CECILIA RODRIGUEZ
GERENTE 166
ABRENTAMIENTO



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



2466	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA NBP SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2467	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO
2468	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO	UNIDAD	EVENTO
2469	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2470	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR DE REPUESTO PARA SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2471	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO
2472	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÓDULO DE ENTRADA DE ARNÉS P / S	UNIDAD	EVENTO
2473	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2474	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2475	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO
2476	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTE SUPERIOR SC 8001	UNIDAD	EVENTO
2477	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO
2478	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR CODIFICADOR SC5/6/7/9	UNIDAD	EVENTO
2479	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
2480	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN GIRATORIO	UNIDAD	EVENTO
2481	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2482	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COVERTOR R393 SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2483	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2484	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BISEL DELANTERO SPR SC 8000	UNIDAD	EVENTO
2485	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO
2486	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARNÉS DE POTENCIA SC 8001	UNIDAD	EVENTO
2487	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO
2488	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ SC 8/9000	UNIDAD	EVENTO
2489	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO
2490	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE 14P ISD ADV COM	UNIDAD	EVENTO
2491	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO
2492	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL TRASERO W / ADV	UNIDAD	EVENTO
2493	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE INTERCONEXION ETHERNET	UNIDAD	EVENTO
2494	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE INTERCONEXION ETHERNET	UNIDAD	EVENTO
2495	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO
2496	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA IDS ADV COMM PCB	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Gerardo Meira
Jefe de la Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagener
Directora
Gerencia de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



2497	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO
2498	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA SHP OPT	UNIDAD	EVENTO
2499	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO
2500	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE CAN ADV/COM	UNIDAD	EVENTO
2501	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO
2502	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT ESTERA FILTRANTE	UNIDAD	EVENTO
2503	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2504	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2505	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO
2506	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TEJIDO METALICO	UNIDAD	EVENTO
2507	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
2508	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT JUNTA TÓRICA	UNIDAD	EVENTO
2509	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO
2510	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE NAFION	UNIDAD	EVENTO
2511	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2512	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE BATERÍA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2513	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO
2514	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGRADO	UNIDAD	EVENTO
2515	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO
2516	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UNIDAD DE PODER IDS	UNIDAD	EVENTO
2517	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
2518	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO	UNIDAD	EVENTO
2519	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO
2520	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR IDS	UNIDAD	EVENTO
2521	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO
2522	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIE DE GOMA	UNIDAD	EVENTO
2523	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO
2524	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB SPR SC8000	UNIDAD	EVENTO
2525	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
2526	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO
2527	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO
2528	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MIB	UNIDAD	EVENTO
2529	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO
2530	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLEX ASSY	UNIDAD	EVENTO
2531	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Natalia Ruiz Diaz R.
Jefe de Sección de Contrataciones
Jefe de Sección de Licitaciones
Jefe de Sección de Registro de Contratos

Ing. Lujan Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Mantenimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe de Sección de Contrataciones
Jefe de Sección de Licitaciones
Jefe de Sección de Registro de Contratos

CECILIA RODRIGUEZ
GERENTE
MANTENIMIENTO



2532	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SUMINISTRO ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO
2533	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO
2534	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO NIBP SC7000	UNIDAD	EVENTO
2535	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO
2536	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACOPLAMIENTO DOCK STATION	UNIDAD	EVENTO
2537	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO
2538	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PROTECTOR CONTRA LÍQUIDO	UNIDAD	EVENTO
2539	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO
2540	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETROILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO
2541	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO
2542	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO SC 7K/9KXL	UNIDAD	EVENTO
2543	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO
2544	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERTIDOR PROTOCOLO MIB	UNIDAD	EVENTO
2545	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO
2546	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS KIT PLASTICO	UNIDAD	EVENTO
2547	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO
2548	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE IDS INTEGR MIB & CBL MGMT BRKT	UNIDAD	EVENTO
2549	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO
2550	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIS PIC CABLE	UNIDAD	EVENTO
2551	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO
2552	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTÓN PARA TARJETA	UNIDAD	EVENTO
2553	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
2554	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
2555	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO
2556	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LCD DELTA	UNIDAD	EVENTO
2557	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO
2558	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL IZQ	UNIDAD	EVENTO
2559	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO
2560	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ASA DELTA	UNIDAD	EVENTO
2561	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
2562	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARCO PANTALLA	UNIDAD	EVENTO
2563	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
2564	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO
2565	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO
2566	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL LATERAL	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARÍA MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María Ruiz Díaz R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Luis Vitale De Wagener
Directora
Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Abastecimiento y Logística



2567	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO
2568	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA A200	UNIDAD	EVENTO
2569	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO
2570	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ETIQUETA DELTA	UNIDAD	EVENTO
2571	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO
2572	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL IZQ	UNIDAD	EVENTO
2573	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO
2574	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TOP COVER IDS	UNIDAD	EVENTO
2575	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO
2576	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLASTICO IDS	UNIDAD	EVENTO
2577	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO
2578	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PUERTA IDS	UNIDAD	EVENTO
2579	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
2580	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BATERÍA	UNIDAD	EVENTO
2581	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO
2582	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE E/M SPR UPG DELTA A103-A104	UNIDAD	EVENTO
2583	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA IDS	UNIDAD	EVENTO
2584	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA IDS	UNIDAD	EVENTO
2585	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO
2586	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POD HEMO QUAD	UNIDAD	EVENTO
2587	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO
2588	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE BISX	UNIDAD	EVENTO
2589	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO
2590	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE Y CO2 ANALOG	UNIDAD	EVENTO
2591	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO
2592	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR IBP 7 PIN	UNIDAD	EVENTO
2593	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO
2594	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA CONTROL A105	UNIDAD	EVENTO
2595	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO
2596	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SFLX	UNIDAD	EVENTO
2597	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO
2598	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BISEL/LENTE DELTA	UNIDAD	EVENTO
2599	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO
2600	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANTALLA LC DELTA NS	UNIDAD	EVENTO
2601	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO
2602	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE A106 DELTA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ASESORIA
MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. CARLOS RUIZ DIAZ R.
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luján Vitale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Estrategia de Asistencia y Logística

SECRETARÍA DE ASESORIA
171



2603	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
2604	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
2605	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
2606	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO
2607	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO
2608	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PANEL LATERAL DERECHO	UNIDAD	EVENTO
2609	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO
2610	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIVOT HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO
2611	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO
2612	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SPR A107	UNIDAD	EVENTO
2613	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO
2614	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOQUILLA ACOTADA	UNIDAD	EVENTO
2615	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO
2616	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PUNTO ESTRELLA	UNIDAD	EVENTO
2617	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO
2618	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA C.I. MOBI4	UNIDAD	EVENTO
2619	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO
2620	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ALTAVOZ	UNIDAD	EVENTO
2621	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO
2622	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA LITIO MOBI	UNIDAD	EVENTO
2623	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO
2624	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CODIFICADOR DE EJE	UNIDAD	EVENTO
2625	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
2626	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO VISUALIZACIÓN CHIMEI	UNIDAD	EVENTO
2627	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO
2628	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Sonda TERMOSENSIBLE	UNIDAD	EVENTO
2629	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO
2630	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PBA CPU MIXER/VGC	UNIDAD	EVENTO
2631	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO
2632	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPÓSITO COMPL.	UNIDAD	EVENTO
2633	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2634	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE POWER PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2635	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO
2636	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPERUZA	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA CASTRO
Secretaría General de Administración
Sección de Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Vitalio Ruiz Diaz R.
Jefe de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Vitalio Ruiz Diaz R.
Jefe de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Vitalio Ruiz Diaz R.
Jefe de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Meira
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Vitalio Ruiz Diaz R.
Jefe de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Vitalio Ruiz Diaz R.
Jefe de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



2637	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2638	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGLETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2639	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO
2640	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA MAGNETICA ILCA	UNIDAD	EVENTO
2641	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO
2642	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE NEUMATICA PGMIE	UNIDAD	EVENTO
2643	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO
2644	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PCB AMO_MFM	UNIDAD	EVENTO
2645	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO
2646	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMO ILCA 2 PCB	UNIDAD	EVENTO
2647	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO
2648	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOWPOWER	UNIDAD	EVENTO
2649	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIA2	UNIDAD	EVENTO
2650	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIA2	UNIDAD	EVENTO
2651	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO
2652	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ILCA3 DUAL	UNIDAD	EVENTO
2653	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAJON POBLADO	UNIDAD	EVENTO
2654	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJON POBLADO	UNIDAD	EVENTO
2655	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO
2656	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR ASM	UNIDAD	EVENTO
2657	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO
2658	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE NEUMATICO ASM	UNIDAD	EVENTO
2659	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO
2660	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO CONO VGC	UNIDAD	EVENTO
2661	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO
2662	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 2/2 VALVULA DE DISTRIBUCION VGC	UNIDAD	EVENTO
2663	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO
2664	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA HALOGENA	UNIDAD	EVENTO
2665	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO
2666	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONVERSION A MPGM	UNIDAD	EVENTO
2667	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO
2668	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT EQUIPAMIENTO VENTILACION AVANZADA	UNIDAD	EVENTO
2669	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO
2670	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISPLAY DELTA XL	UNIDAD	EVENTO
2671	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
H.C. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abel Nolasco Rizo Diaz R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Mera
Jefe, Sección Gestión de Ofertas
Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Vittalé De Wagnel
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
EVEN

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Vittalé De Wagnel
Director
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
EVEN

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CECILIA RODRIGUEZ
GERENTE
EVEN



2672	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA CARGADOR C700	UNIDAD	EVENTO
2673	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO
2674	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA A107	UNIDAD	EVENTO
2675	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO
2676	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RS CONEXIÓN DE O2	UNIDAD	EVENTO
2677	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO
2678	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA ALIMENT E INTERFAZ IDS	UNIDAD	EVENTO
2679	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO
2680	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR MIB-IDS	UNIDAD	EVENTO
2681	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO
2682	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CONO A CONVER	UNIDAD	EVENTO
2683	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2684	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2685	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2686	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2687	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO
2688	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO ADULTO 2,5M X105UDS	UNIDAD	EVENTO
2689	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2690	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2691	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2692	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2693	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2694	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO PEDIÁTRICO 2,5M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2695	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2696	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIRCUITO NEONATAL 1,8M X25UDS	UNIDAD	EVENTO
2697	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO
2698	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET P/A	UNIDAD	EVENTO
2699	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO
2700	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET TA P/A	UNIDAD	EVENTO
2701	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO
2702	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLUESET N	UNIDAD	EVENTO
2703	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO
2704	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 0,5	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABDOLAJE RUIZ DIAZ R.
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Jefe, Sección de Mantenimiento

SECRETARÍA GENERAL
DE FISCALÍA N.º 174

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de cursos Tecnológicos de Salud
Presidencia de Abastecimiento y Logística



2705	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO
2706	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 1,5	UNIDAD	EVENTO
2707	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO
2708	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 2,3	UNIDAD	EVENTO
2709	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO
2710	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOLSA RESPIRATORIA 3,0	UNIDAD	EVENTO
2711	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
2712	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PULMÓN DE PRUEBA	UNIDAD	EVENTO
2713	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2714	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 80 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2715	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2716	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 60 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2717	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2718	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SAFESTAR 55 X 50 UDS	UNIDAD	EVENTO
2719	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2720	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 00 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2721	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2722	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 01 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2723	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2724	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 02 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2725	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2726	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 03 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2727	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2728	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 04 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2729	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2730	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 05 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2731	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2732	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DESECHABLE 06 X 20UDS	UNIDAD	EVENTO
2733	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO
2734	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 00	UNIDAD	EVENTO
2735	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABRAHAM MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Nathalia Ruiz Diaz R.
Jefa, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vital De Wagnier
Director General
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Mantenimiento y Logística

Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Operas
Dirección Operativa de Contrataciones

CECILIA RODRIGUEZ
175



2736	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 0	UNIDAD	EVENTO
2737	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO
2738	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 01	UNIDAD	EVENTO
2739	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO
2740	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 02	UNIDAD	EVENTO
2741	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO
2742	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 03	UNIDAD	EVENTO
2743	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO
2744	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 04	UNIDAD	EVENTO
2745	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO
2746	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MÁSCARA DE SILICONA REUSABLE 05	UNIDAD	EVENTO
2747	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
2748	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 00-1 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
2749	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
2750	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO DE ENGANCHE 2-5 X 10UDS	UNIDAD	EVENTO
2751	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRÁGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO
2752	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRÁGERSORB® 800+ X 2UDS	UNIDAD	EVENTO
2753	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DRÁGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
2754	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DRÁGERSORB® FREE X 2 UDS	UNIDAD	EVENTO
2755	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO
2756	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ABRIDOR PARA GARRAFAS	UNIDAD	EVENTO
2757	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO
2758	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE MULTIMED PLUS QUIROFANO	UNIDAD	EVENTO
2759	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO
2760	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA MONTJE DE POD MULTIMED12	UNIDAD	EVENTO
2761	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO
2762	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOUNT CLAMP PODS MULTI POS	UNIDAD	EVENTO
2763	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2764	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 3 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2765	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ABG. N. A. MARIA CASTRO

Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abg. Nelson Ruiz Diaz Jr

Jefe, Departamento de Uteclaciones

Directoración Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Juan Vitale De Wagnel

Director de Recursos Tecnológicos de Salud

Director de Recursos Tecnológicos de Salud

Director de Recursos Tecnológicos de Salud

Director de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Gerardo Meira

Jefe, Sección Gestión de Ofertas

Directoración Operativa de Contrataciones

CECILIA RODRIGUEZ

SECRETARÍA

176



2766	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 5 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2767	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2768	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ECG DE 6 DERIVADAS	UNIDAD	EVENTO
2769	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO
2770	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ELECTRODOS ECG NEONATOS 300U	UNIDAD	EVENTO
2771	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO
2772	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO ECG NEO	UNIDAD	EVENTO
2773	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO
2774	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR ELECTRODO NEO	UNIDAD	EVENTO
2775	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO
2776	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTENSOR ECG	UNIDAD	EVENTO
2777	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO
2778	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 1,2M	UNIDAD	EVENTO
2779	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO
2780	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO SPO2, 3M	UNIDAD	EVENTO
2781	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2782	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2783	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2784	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2785	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2786	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2787	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2788	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO VINILO X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2789	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2790	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 PEDIATRICO ESPUMA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2791	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2792	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 INFANTIL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2793	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2794	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 NEONATAL TELA X 24 UDS.	UNIDAD	EVENTO
2795	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO
2796	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE ADAPTADOR RD-SET A LNCS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
SECRETARIA MARIA CASTRO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Natalia Ruiz Diaz R.
Jefa. Dependencia de Licitaciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefa. Sección Gestión de Ofertas
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale De Wagener
Directora
Direccion de Recursos Tecnológicos de Salud
Estrategia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CECILIA RODRIGUEZ
GERENTE



2797	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO
2798	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE SPO2 INTERMEDIO MASIMO LNCS	UNIDAD	EVENTO
2799	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2800	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2801	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO
2802	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE DEDO SPO2 MASIMO LNCS DCIP REUTILIZABLE NIÑO	UNIDAD	EVENTO
2803	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2804	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TC-I PARA OREJA REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2805	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2806	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -YI MULTISITIO REUTILIZABLE NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2807	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF -I REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2808	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -TF -I REUTILIZABLE PEDIÁTRICO/ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2809	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2810	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 MASIMO LNC S -DBI REUTILIZABLE ADULTO	UNIDAD	EVENTO
2811	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
2812	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE ADULTO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
2813	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
2814	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE PEDIÁTRICO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
2815	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
2816	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NEONATO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
2817	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO
2818	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADHESIVO MASIMO LNCS DESECHABLE NIÑO 20 UDS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ING. LUIS MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración
Dirección de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Verónica Ríos Díaz
Secretaría del Consejo de Administración
Dirección de Contratación

Ing. Luján Vitale De Wajener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Ríos
Secretaría del Consejo de Administración
Dirección Operativa de Contratación

SECRETARÍA GENERAL
178



~~INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL~~
~~Etc. Gerardo Meira~~
~~Jefe. Seccion Gestion de Obras~~
~~Direccion Operativa de Contrataciones~~

DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L
CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO
DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP L+
C.C. PREVISIÓN

UNIDAD	EVENTO
UNIDAD DE PREVISION	CECILIA RODRIGUEZ SERENTE 179



2851	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO
2852	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUITO NBP XL	UNIDAD	EVENTO
2853	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO
2854	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 1 10U	UNIDAD	EVENTO
2855	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO
2856	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 2 10U	UNIDAD	EVENTO
2857	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO
2858	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 3 10U	UNIDAD	EVENTO
2859	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO
2860	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 4 10U	UNIDAD	EVENTO
2861	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO
2862	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZAL NBP NEONATOS NO 5 10U	UNIDAD	EVENTO
2863	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO
2864	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ADAPTADOR EN Y IBP	UNIDAD	EVENTO
2865	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO
2866	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE INTERMEDIO IBP	UNIDAD	EVENTO
2867	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
2868	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRANSDUCTOR IBP X 5 UDS	UNIDAD	EVENTO
2869	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO
2870	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY BIS POD	UNIDAD	EVENTO
2871	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO
2872	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INFINITY TRIDENT POD	UNIDAD	EVENTO
2873	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2874	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZA CARRO PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2875	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO
2876	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONECTOR DE TARJETA PRIMUS	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gerardo Meira
Jefe, Sección Gestión de Órdenes
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Nathalia Ruiz Diaz R.
Jefa, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Vittale De Wagener
Directora
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud
Gerencia de Mantenimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración