



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 081/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-016/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 Y N° 5; Y SE APRUEBA LA ACLARACIÓN N° 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2541/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 10 de noviembre de 2023, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI2/N° 0351/2023, de fecha 09 de noviembre de 2023, del Departamento de Licitaciones – Sección Compra Directa, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la Ratificación de las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5; y a consideración la aprobación de la Aclaración N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones y la Modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”; y

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, consistieron en prórrogas a las fechas correspondientes al proceso licitatorio de referencia, las cuales obedecieron a la necesidad de adecuar los plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente Regulador, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en atención a las aclaraciones remitidas por el Administrador del Contrato a las consultas realizadas, por el/los potencial(es) oferente(s);

Que, la Aclaración N° 1, representa aclaraciones realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las aclaraciones remitidas por el Administrador del Contrato a la consultas realizadas por el/los potencial(es) oferente(s), las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO

LIC. VÍCTOR EDUARDO INFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 081/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-016/2023

Que, en atención a lo expuesto anteriormente, solicitamos la aprobación de la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) sino que la misma es descargada del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), para ser presentada con el formulario correspondiente;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Ratificar la Adenda N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.---
- 2º) Ratificar la Adenda N° 2, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.---
- 3º) Ratificar la Adenda N° 3, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.---

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO

LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración



El presente documento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 081/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-016/2023

- 4º) Ratificar la Adenda N° 4, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.---
- 5º) Ratificar la Adenda N° 5, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.---
- 6º) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.---
- 7º) Aprobar la Modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 11/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 29 (veintinueve) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 8º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 081/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-016/2023

con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----

9º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/mg/ta/pb.-

h D /

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

10/11/23

Resolución C.A. - Página Web IPS

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 433.195.-

ADENDA N° 1

Asunción, de noviembre de 2023

AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 433.195.-, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas de Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Fernando S. Fernández
de Sección Compra Directa

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Resolución C.A. - Página Web IPS



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-

ADENDA N° 2

Asunción, de noviembre de 2023

AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas de Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Luis Feliciano
Jefe de Sección Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director de Contrataciones

Resolución C.A. - Página Web IPS



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-

ADENDA N° 3



Asunción, de noviembre de 2023

AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas de Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-



Resolución C.A. - Página Web IPS



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-

ADENDA N° 4


Asunción, de noviembre de 2023

AL OFERENTE:


Con relación a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas de Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-



[Handwritten signature]



Resolución C.A. - Página Web IPS



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUÁI
REKUÁI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-

ADENDA N° 5

Asunción, de noviembre de 2023

AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195.-, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas de Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Fernando
Director Operativo de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director Operativo de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. N. V. CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

Resolución C.A. - Página Web IPS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23
“CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN
PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA
GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”
ID N° 433.195.

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, de noviembre de 2023

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/23 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GETTINGE/MAQUET PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 433.195, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por los potenciales oferentes:

CONSULTA N° 1

Título de la Consulta

item 9

Consulta Realizada

Consideramos que el precio referencial de este item esta equivocado, en lugar de 33.600.000 han colocado 336.600.000 por un error de transcripción, favor corregir ya que afecta el valor total de los productos a cotizar

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

CONSULTA N° 2

Título de la Consulta

item 10

Consulta Realizada

Consideramos que el precio referencial de este item esta equivocado, en lugar de 2.688.000 han colocado 26.928.000 por un error de transcripción, favor corregir ya que afecta el valor total de los productos a cotizar

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

CONSULTA N° 3

Título de la Consulta

item 9

Consulta Realizada

Solicitamos verificar el precio referencial de este item ya que consideramos que por un error de tipeo en lugar de 36.600.000 fue tipeado 336.600.000. Favor corregir ya que incide en el monto total de la oferta.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

CONSULTA N° 4



Título de la Consulta

item 10

Consulta Realizada

Favor verificar el costo referencial de este item ya que consideramos que a un error de tipeo de 26.928.000 en lugar de 2.688.000

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.



PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

PLANILLA DE PRECIOS

DONDE DICE:


MONTO MINIMO:	Gs. 338.760.000 IVA INCLUIDO
MONTO MÁXIMO:	Gs. 677.519.999 IVA INCLUIDO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Monto total (IVA INCLUIDO)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-I INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-i instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-I INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-i instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-I INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
4	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
6	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
8	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	336.600.000	336.600.000
10	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de	UNIDAD	EVENTO	1	26.928.000	26.928.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sr. Luis Fernández
Jefe de Sección Compra y
ARRECCIÓN DE PLAN DE CONTRATACIÓN

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Marcelo Boroja
Director
Dirección Operativa de Contratación
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
ANEXO 20
ANEXO 21
ANEXO 22
ANEXO 23
ANEXO 24
ANEXO 25
ANEXO 26
ANEXO 27
ANEXO 28
ANEXO 29
ANEXO 30
ANEXO 31
ANEXO 32
ANEXO 33
ANEXO 34
ANEXO 35
ANEXO 36
ANEXO 37
ANEXO 38
ANEXO 39
ANEXO 40
ANEXO 41
ANEXO 42
ANEXO 43
ANEXO 44
ANEXO 45
ANEXO 46
ANEXO 47
ANEXO 48
ANEXO 49
ANEXO 50
ANEXO 51
ANEXO 52
ANEXO 53
ANEXO 54
ANEXO 55
ANEXO 56
ANEXO 57
ANEXO 58
ANEXO 59
ANEXO 60
ANEXO 61
ANEXO 62
ANEXO 63
ANEXO 64
ANEXO 65
ANEXO 66
ANEXO 67
ANEXO 68
ANEXO 69
ANEXO 70
ANEXO 71
ANEXO 72
ANEXO 73
ANEXO 74
ANEXO 75
ANEXO 76
ANEXO 77
ANEXO 78
ANEXO 79
ANEXO 80
ANEXO 81
ANEXO 82
ANEXO 83
ANEXO 84
ANEXO 85
ANEXO 86
ANEXO 87
ANEXO 88
ANEXO 89
ANEXO 90
ANEXO 91
ANEXO 92
ANEXO 93
ANEXO 94
ANEXO 95
ANEXO 96
ANEXO 97
ANEXO 98
ANEXO 99
ANEXO 100



Paraguay
de la gente

INSTITUTO DE REVISION SOCIAL
SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA FISCAL
Jefe de Sección Comercio Exterior
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. YANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

32	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema de respiracion neonatal	UNIDAD	EVENTO	1	6.600.000	6.600.000
34	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema de respiracion neonatal	UNIDAD	EVENTO	1	528.000	528.000
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Hytrel con reservatorio	UNIDAD	EVENTO	1	18.100.000	18.100.000
36	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Hytrel con reservatorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.448.000	1.448.000
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
38	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	39.200	39.200
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	18.200.000	18.200.000
40	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	1.456.000	1.456.000
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	960.000	960.000
42	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	76.800	76.800
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000
44	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
46	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	392.000
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
48	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	128.000	128.000
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
50	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	29.600.000	29.600.000
52	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	2.368.000	2.368.000
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	13.600.000	13.600.000
54	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Válvula	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Fernanda
de la Soledad Compañero
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borjas
Director General
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		espiratoria					
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000
56	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
58	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
60	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	144.000	144.000
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
62	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	96.000	96.000
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	25.000.000	25.000.000
64	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo EDI	UNIDAD	EVENTO	1	32.000.000	32.000.000
66	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo EDI	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualización de software para ventilación proporcional	UNIDAD	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
68	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualización de software para ventilación proporcional	UNIDAD	EVENTO	1	2.640.000	2.640.000
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit EDI	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
70	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit EDI	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit para CPAP nasal	UNIDAD	EVENTO	1	5.900.000	5.900.000
72	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit para CPAP nasal	UNIDAD	EVENTO	1	472.000	472.000
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte articulado para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000
74	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte articulado para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Fernando
Jefe de Sección Compra Di

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borja
Director Operativo de Contribuciones
4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
75	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-s instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM							
76	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-s instalados en el rango de 201 a 450km.	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-s instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM							
78	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-s instalados en el rango de 201 a 450km.	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
80	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
82	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
84	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
86	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000

Luis Fernandez
Sección Compra Directa
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abelina Macías Castro
Secretaría de Contratación

87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
88	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	288.000
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	10.400.000	10.400.000
90	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	832.000	832.000
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	33.700.000	33.700.000
92	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	2.696.000	2.696.000
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
94	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
96	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	248.000	248.000
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
98	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000
100	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	28.000	28.000
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	15.900.000	15.900.000
102	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	1.272.000	1.272.000
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	10.600.000	10.600.000
104	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	848.000	848.000
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	27.800.000	27.800.000
106	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	2.224.000	2.224.000
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	21.800.000	21.800.000
108	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000



Paraguay
de la gente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 de Luis Ferrer
 Subd. Sec. de Comp. Directa
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

A handwritten signature, possibly 'W', is enclosed within a hand-drawn circle. The signature is written in a cursive style with a single continuous stroke. The circle is also hand-drawn and slightly irregular.

1.088.000 1.088.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Marcelo Bordon

Dirección General

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abg. Ana Mariá Castro

Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000
132	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
134	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
136	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	144.000	144.000
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
138	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	96.000	96.000
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	25.000.000	25.000.000
140	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000
142	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	9.500.000	9.500.000
144	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	760.000	760.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM							
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
146	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
148	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
150	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Asesoría Técnica
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Unidad Ejecutora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

152	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
154	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	288.000
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	10.400.000	10.400.000
156	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	832.000	832.000
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	33.700.000	33.700.000
158	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	2.696.000	2.696.000
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
160	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
162	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	248.000	248.000
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
164	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000
166	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	28.000	28.000
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	15.900.000	15.900.000
168	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	1.272.000	1.272.000
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	10.600.000	10.600.000
170	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	848.000	848.000
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	27.800.000	27.800.000
172	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	2.224.000	2.224.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	21.800.000	21.800.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN CONTRATO
RECEPCIÓN DE CONTRATO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN CONTRATO
RECEPCIÓN DE CONTRATO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN CONTRATO
RECEPCIÓN DE CONTRATO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN CONTRATO
RECEPCIÓN DE CONTRATO



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

174	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	6.600.000	6.600.000
176	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	528.000	528.000
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	18.100.000	18.100.000
178	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	1.448.000	1.448.000
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
180	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	39.200	39.200
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	18.200.000	18.200.000
182	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	1.456.000	1.456.000
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	960.000	960.000
184	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	76.800	76.800
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000
186	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
187	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
188	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	392.000
189	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
190	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	136.000	136.000
191	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
192	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
193	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	29.600.000	29.600.000
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	2.368.000	2.368.000
195	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	13.600.000	13.600.000
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	1.088.000
197	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Válvula	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Luis Fernando
Dirección General de
Administración

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María del Rosario Bordon
Dirección General de
Administración

		espiratoria					
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
199	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
201	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	144.000	144.000
203	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	96.000	96.000
205	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	25.000.000	25.000.000
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
207	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000
209	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	9.500.000	9.500.000
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	760.000	760.000
211	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	60.800	60.800
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-AIR INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
212	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-air instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-AIR INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-air instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000	


[Firma]
JOS FERNANDEZ
de Sección Compra Dir.
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACION


[Firma]


[Firma]
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABEYANA MARI CASIRO
Secretaria del Consejo de Administración

[Firma]
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACION

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-AIR INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
215	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
217	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
219	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	27.300.000	27.300.000
221	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	2.184.000	2.184.000
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
223	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	288.000
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000
225	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	352.000	352.000
226	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: placa PC1992	UNIDAD	EVENTO	1	35.000.000	35.000.000
227	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: placa PC1992	UNIDAD	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
228	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
229	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
230	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
231	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	248.000	248.000
232	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
233	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000


Luis Fernando
Sección Compra Directa
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelino María Castro
Dirección Operativa
Secretaría de Consejería de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

234	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	10.500.000	10.500.000
235	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	840.000	840.000
236	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para nebulizador	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
237	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para nebulizador	UNIDAD	EVENTO	1	128.000	128.000
238	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualizacion de software	UNIDAD	EVENTO	1	35.500.000	35.500.000
239	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualizacion de software	UNIDAD	EVENTO	1	2.840.000	2.840.000
240	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	7.600.000	7.600.000
241	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	608.000	608.000
242	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: adaptador para sensor de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
243	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador para sensor de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	304.000	304.000
244	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	21.800.000	21.800.000
245	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000
246	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	3.900.000	3.900.000
247	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	312.000	312.000
248	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	18.100.000	18.100.000
249	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	1.448.000	1.448.000
250	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000
251	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	384.000	384.000
252	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de control PC 1991	UNIDAD	EVENTO	1	30.700.000	30.700.000
253	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de control PC 1991	UNIDAD	EVENTO	1	2.456.000	2.456.000
254	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	960.000	960.000
255	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	76.800	76.800
256	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. Luis Fernández
Jefe de Sección Compras
RESOLUCIÓN 1000/2023




1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcela María Castro
Directora General de Operativa
Secretaría de Consejo de Administración



Paraguay
de la gente

257	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	112.000	112.000
258	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	6.900.000	6.900.000
259	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	552.000	552.000
260	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
261	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	136.000	136.000
262	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
263	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	360.000	360.000
264	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	26.000.000	26.000.000
265	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	2.080.000	2.080.000
266	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	13.600.000	13.600.000
267	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	1.088.000
268	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000
269	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
270	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
271	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
272	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: sistema de respiracion externa	UNIDAD	EVENTO	1	9.500.000	9.500.000
273	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: sistema de respiracion externa	UNIDAD	EVENTO	1	760.000	760.000
274	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
275	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	112.000	112.000
276	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	22.000.000	22.000.000
277	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
278	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000
279	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte para	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÄ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		humidificador					
280	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Servo humidificación	UNIDAD	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
281	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Servo humidificación	UNIDAD	EVENTO	1	480.000	480.000
282	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa central y superior con vedación	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
283	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa central y superior con vedación	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
284	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa de laterales y posterior	UNIDAD	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
285	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa de laterales y posterior	UNIDAD	EVENTO	1	640.000	640.000
286	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: flujómetro electrónico inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.100.000	15.100.000
287	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: flujómetro electrónico inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.208.000	1.208.000
288	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit llave on/off, filtro de entrada	UNIDAD	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
289	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit llave on/off, filtro de entrada	UNIDAD	EVENTO	1	376.000	376.000
Monto Total Gs (.....) iva incluido							2.154.215.600

DEBE DECIR:

MONTO MINIMO:	Gs. 338.760.000 IVA INCLUIDO
MONTO MÁXIMO:	Gs. 677.519.999 IVA INCLUIDO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Monto total (IVA INCLUIDO)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-I INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-i instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-I INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director Operativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASIRO
Secretaria del Consejo de Administración

2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-i instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-I INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
4	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
6	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
8	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	<u>33.600.000</u>	<u>33.600.000</u>
10	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	<u>2.688.000</u>	<u>2.688.000</u>
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
12	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	288.000
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	10.400.000	10.400.000
14	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	832.000	832.000
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	33.700.000	33.700.000
16	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	2.696.000	2.696.000
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
18	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
20	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	248.000	248.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÄ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
22	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000
24	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	28.000	28.000
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	15.900.000	15.900.000
26	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	1.272.000	1.272.000
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	10.600.000	10.600.000
28	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	848.000	848.000
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualizacion de software	UNIDAD	EVENTO	1	27.800.000	27.800.000
30	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualizacion de software	UNIDAD	EVENTO	1	2.224.000	2.224.000
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	21.800.000	21.800.000
32	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema de respiracion neonatal	UNIDAD	EVENTO	1	6.600.000	6.600.000
34	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema de respiracion neonatal	UNIDAD	EVENTO	1	528.000	528.000
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Hytrel con reservatorio	UNIDAD	EVENTO	1	18.100.000	18.100.000
36	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Hytrel con reservatorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.448.000	1.448.000
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
38	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	39.200	39.200
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	18.200.000	18.200.000
40	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	1.456.000	1.456.000
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	960.000	960.000
42	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	76.800	76.800
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Trampa de	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Fernández

1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borden
Director de Contratación
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MARI FLORENTINO CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

		humedad					
44	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
46	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	392.000
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
48	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	128.000	128.000
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
50	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	29.600.000	29.600.000
52	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	2.368.000	2.368.000
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	13.600.000	13.600.000
54	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	1.088.000
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000
56	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
58	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
60	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	144.000	144.000
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
62	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	96.000	96.000
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	25.000.000	25.000.000
64	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo	UNIDAD	EVENTO	1	32.000.000	32.000.000

		EDI					
66	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo EDI	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualización de software para ventilación proporcional	UNIDAD	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
68	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualización de software para ventilación proporcional	UNIDAD	EVENTO	1	2.640.000	2.640.000
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit EDI	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
70	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit EDI	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit para CPAP nasal	UNIDAD	EVENTO	1	5.900.000	5.900.000
72	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit para CPAP nasal	UNIDAD	EVENTO	1	472.000	472.000
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte articulado para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000
74	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte articulado para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
75	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-s instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM							
76	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-s instalados en el rango de 201 a 450km.	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-s instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM							
78	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000

DE PREVISIÓN SOCIAL

19

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
VERIFICACIÓN DE MARCA CASTRO

		Servo-s instalados en el rango de 201 a 450km.					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
80	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
82	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
84	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
86	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
88	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	288.000
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	10.400.000	10.400.000
90	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	832.000	832.000
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	33.700.000	33.700.000
92	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	2.696.000	2.696.000
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
94	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
96	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	248.000	248.000
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: filtro servo	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		duo					
98	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000
100	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	28.000	28.000
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	15.900.000	15.900.000
102	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	1.272.000	1.272.000
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	10.600.000	10.600.000
104	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	848.000	848.000
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualizacion de software	UNIDAD	EVENTO	1	27.800.000	27.800.000
106	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualizacion de software	UNIDAD	EVENTO	1	2.224.000	2.224.000
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	21.800.000	21.800.000
108	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	6.600.000	6.600.000
110	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	528.000	528.000
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	18.100.000	18.100.000
112	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	1.448.000	1.448.000
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
114	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	39.200	39.200
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	18.200.000	18.200.000
116	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	1.456.000	1.456.000
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	960.000	960.000
118	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	76.800	76.800
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borra
Dirección General de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

120	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
122	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	392.000
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
124	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	136.000	136.000
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
126	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	29.600.000	29.600.000
128	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	2.368.000	2.368.000
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	13.600.000	13.600.000
130	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	1.088.000
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000
132	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
134	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
136	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	144.000	144.000
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
138	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	96.000	96.000
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	25.000.000	25.000.000
140	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000

142	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	9.500.000	9.500.000
144	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	760.000	760.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-S INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM							
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
146	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
148	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
150	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
152	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Aire comprimido	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
154	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	288.000
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	10.400.000	10.400.000
156	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	832.000	832.000
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	33.700.000	33.700.000
158	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: placa PC1772	UNIDAD	EVENTO	1	2.696.000	2.696.000
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
160	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
162	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	248.000	248.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
164	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000
166	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa de botones	UNIDAD	EVENTO	1	28.000	28.000
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	15.900.000	15.900.000
168	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	1.272.000	1.272.000
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	10.600.000	10.600.000
170	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	848.000	848.000
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	27.800.000	27.800.000
172	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	2.224.000	2.224.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	21.800.000	21.800.000
174	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	6.600.000	6.600.000
176	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	528.000	528.000
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Hytel	UNIDAD	EVENTO	1	18.100.000	18.100.000
178	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Hytel	UNIDAD	EVENTO	1	1.448.000	1.448.000
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
180	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	39.200	39.200
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	18.200.000	18.200.000
182	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de control PC 1784	UNIDAD	EVENTO	1	1.456.000	1.456.000
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	960.000	960.000
184	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	700.000	700.000
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Marcelo Bordon
Director de Administración

186	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
187	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
188	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	392.000
189	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
190	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	136.000	136.000
191	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
192	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
193	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	29.600.000	29.600.000
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	2.368.000	2.368.000
195	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	13.600.000	13.600.000
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	1.088.000
197	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
199	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras de aire y oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
201	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	144.000	144.000
203	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: membrana adhesiva del panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	96.000	96.000
205	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	25.000.000	25.000.000
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
207	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	

Director General
Instituto de Previsión Social

2

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director General
Dirección Operativa de Control y Vigilancia
Administrativa



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

208	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000
209	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	9.500.000	9.500.000
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	760.000	760.000
211	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: sistema de ventilación externo	UNIDAD	EVENTO	1	60.800	60.800
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-AIR INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
212	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-air instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-AIR INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del equipo ventilador pulmonar Marca GETINGE/MAQUET Modelo Servo-air instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA GETINGE /MAQUET MODELO SERVO-AIR INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM							
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
215	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Sensor de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
217	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Conjunto/packs de baterías internas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	33.600.000	33.600.000
219	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	2.688.000	2.688.000
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Módulo de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	27.300.000	27.300.000
221	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Módulo de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	2.184.000	2.184.000
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
223	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de transductor de presión PC1781	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	

INSTITUTO DE
PREVISIÓN SOCIAL
Dirección de
Administración

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN OPERATIVA DE INVENTARIOS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE VENTA Y SERVICIO AL CLIENTE



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

224	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000
225	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Fuente de alimentación AC/DC con fusibles	UNIDAD	EVENTO	1	352.000	352.000
226	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: placa PC1992	UNIDAD	EVENTO	1	35.000.000	35.000.000
227	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: placa PC1992	UNIDAD	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
228	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.600.000	15.600.000
229	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Cassette espiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
230	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
231	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de mantenimiento anual	UNIDAD	EVENTO	1	248.000	248.000
232	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
233	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: filtro servo duo	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
234	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	10.500.000	10.500.000
235	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit de nebulización	UNIDAD	EVENTO	1	840.000	840.000
236	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para nebulizador	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
237	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para nebulizador	UNIDAD	EVENTO	1	128.000	128.000
238	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	35.500.000	35.500.000
239	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: actualización de software	UNIDAD	EVENTO	1	2.840.000	2.840.000
240	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: módulo de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	7.600.000	7.600.000
241	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: módulo de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	608.000	608.000
242	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: adaptador para sensor de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
243	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: adaptador para sensor de CO2	UNIDAD	EVENTO	1	304.000	304.000
244	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	21.800.000	21.800.000
245	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema activo de humidificación dual	UNIDAD	EVENTO	1	1.744.000	1.744.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sociedad Comercial
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

246	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	3.900.000	3.900.000
247	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit sistema de respiración	UNIDAD	EVENTO	1	312.000	312.000
248	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	18.100.000	18.100.000
249	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit Hytrel	UNIDAD	EVENTO	1	1.448.000	1.448.000
250	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000
251	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit filtros con tapas.	UNIDAD	EVENTO	1	384.000	384.000
252	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de control PC 1991	UNIDAD	EVENTO	1	30.700.000	30.700.000
253	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de control PC 1991	UNIDAD	EVENTO	1	2.456.000	2.456.000
254	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	960.000	960.000
255	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Baterías internas para placas PC	UNIDAD	EVENTO	1	76.800	76.800
256	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
257	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Trampa de humedad	UNIDAD	EVENTO	1	112.000	112.000
258	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	6.900.000	6.900.000
259	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Cable de control del monitor	UNIDAD	EVENTO	1	552.000	552.000
260	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
261	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Placa de canal espiratorio PC1785	UNIDAD	EVENTO	1	136.000	136.000
262	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
263	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit canal inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	360.000	360.000
264	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	26.000.000	26.000.000
265	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Pantalla touchscreen	UNIDAD	EVENTO	1	2.080.000	2.080.000
266	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	13.600.000	13.600.000
267	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Válvula espiratoria	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	1.088.000
268	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit mangueras oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	6.100.000	6.100.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis...
Jefe de Sección...
RECIBIÓ...
2024...

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo...
Director...
Secretaría de la...
28



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

269	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit mangueras oxígeno con conexión AGA	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000
270	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	13.200.000	13.200.000
271	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit brazo articulado	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
272	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: sistema de respiracion externa	UNIDAD	EVENTO	1	9.500.000	9.500.000
273	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: sistema de respiracion externa	UNIDAD	EVENTO	1	760.000	760.000
274	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
275	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: cable para celda de Oxígeno	UNIDAD	EVENTO	1	112.000	112.000
276	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	22.000.000	22.000.000
277	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Carro de transporte	UNIDAD	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
278	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000
279	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: soporte para humidificador	UNIDAD	EVENTO	1	512.000	512.000
280	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: Servo humidificación	UNIDAD	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
281	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: Servo humidificación	UNIDAD	EVENTO	1	480.000	480.000
282	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa central y superior con vedación	UNIDAD	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
283	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa central y superior con vedación	UNIDAD	EVENTO	1	616.000	616.000
284	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: tapa de laterales y posterior	UNIDAD	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
285	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: tapa de laterales y posterior	UNIDAD	EVENTO	1	640.000	640.000
286	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: flujómetro electrónico inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	15.100.000	15.100.000
287	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: flujómetro electrónico inspiratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.208.000	1.208.000
288	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de: kit llave on/off, filtro de entrada	UNIDAD	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
289	80111613-9999	Costo de mano de obra por instalación de: kit llave on/off, filtro de entrada	UNIDAD	EVENTO	1	376.000	376.000
Monto Total Gs (.....) iva incluido							1.826.975.600

REGION COMERCIAL
REGION ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo B. ...
Director General

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. MARTA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración