



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024

**RESOLUCIÓN C.A. N° 088-023/2024**

**POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 39/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 449.749;**

**VISTO:** El Expediente Digital identificado como CA/N° 2364/2024, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 24 de octubre de 2024, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 327/2024, de fecha 22 de octubre de 2024, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 39/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 449.749; y

**CONSIDERANDO:** Que, por Memorando DRT/DEM/N° 0337/2023, identificada como Expediente MEM-0262-2023-000032, de fecha 12 de octubre de 2023, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites llamado a Licitación para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”;

Que, mediante Dictamen U.O.C. N° 54-1/24, de fecha 27 de agosto de 2024, la Unidad de Control y Verificación de Precios, refirió que la convocatoria es por un monto total IVA Incluido a contratar de G. 1.060.125.000.- (Guaraníes mil sesenta millones ciento veinticinco mil);

Que, el llamado para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2024, con ID N° 449.749;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE**

**DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración**

**Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 088-023/2024**

Que, por Resolución C.A. N° 060-023/2024, de fecha 20 de agosto de 2024, entre otras cosas se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional N° 39/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 449.749; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 39/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 449.749, previa adecuación del mismo, conforme a las modificaciones remitidas vía Nota Interna CA N° 060-0714/2024, de fecha 20 de agosto de 2024; se encomendó a la Dirección Operativa de Contrataciones, la realización de los ajustes correspondientes a la Planilla de Precios a ser cargada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las observaciones remitidas a través de la Nota Interna CA N° 060-0714/2024, de fecha 20 de agosto de 2024, antes de su comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, su modificatoria y su Decreto Reglamentario;

Que, por Memorando CA 5000027068/2024, de fecha 16 de julio de 2024, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido llamado corresponde al Objeto de Gasto N° 243 “Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias” de la Actividad N° 2 “Servicios de Prestaciones Sanitarias” y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1785/2024, de fecha 16 de julio de 2024. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual;

Que, conforme al Acta de Apertura de fecha 07 de octubre de 2024, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-oferta siendo el plazo establecido, hora apertura 10:00 y hora fin 10:09 para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 39/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 449.749;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE**

**DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO**

**ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH**

**SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración**

**Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 088-023/2024**

Que, en virtud a lo establecido en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), se procedió a la apertura de sobre, dejándose expresa constancia de la siguiente oferta abierta en el presente acto:

**1. V&V S.A.**

Que, en fecha 17 de octubre de 2024, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó su Informe de Evaluación de Ofertas a la Dirección Operativa de Contrataciones / Gerencia de Abastecimiento y Logística y por su intermedio al Consejo de Administración, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, conforme al Art. 4° “Principios Rectores” de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y Calificaciones establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP/N° 454/24, con la siguiente sugerencia:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 39/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 449.749, a la firma: V&V S.A., por un monto máximo de G. 1.060.125.000.- (Guaraníes mil sesenta millones ciento veinticinco mil), IVA Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas y legales exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones;

Monto total adjudicado en la Licitación Pública Nacional N° 39/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 449.749, por el monto máximo de G. 1.060.125.000.- (Guaraníes mil sesenta millones ciento veinticinco mil), conforme al Anexo I del presente Informe;

Que, en la presente Sesión, la Máxima Autoridad, procedió al análisis de los antecedentes señalados precedentemente, y en virtud a lo establecido en el Art. 55° de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, que refiere: “...La autoridad competente de la Convocante será quien resuelva la adjudicación...”; dispuso adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 39/2024, “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGAÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024

**RESOLUCIÓN C.A. N° 088-023/2024**

PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 449.749, a la firma: V&V S.A., por un monto máximo de G. 530.062.501.- (Guaraníes quinientos treinta millones sesenta y dos mil quinientos uno), IVA Incluido, de conformidad a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 2264/2024, Art. 85°.- Disminución de cantidades, que refiere: *"En la resolución de adjudicación no se podrá aumentar la cantidad de obras, bienes o servicios requeridos. Sin embargo, se podrá disminuir la cantidad de los mismos cuando ...b) Existan otras circunstancias que justifiquen la necesidad de contratar cantidades menores de obras, bienes o servicios"*; como así también lo establece el Artículo 4°.- PRINCIPIOS RECTORES de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" que refiere: *"El Sistema Nacional de Suministro Público buscará satisfacer las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos"*; tomando de esta manera las medidas administrativas que sean necesarias para proteger en forma oportuna los intereses tutelados institucionalmente por el IPS, tales como la salud y la vida de los asegurados, garantizados en el Art. 4° de la Constitución Nacional, con eficiencia y economía;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

**RESUELVE:**

- 1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 39/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 449.749, a la firma: V&V S.A., por un monto máximo de G. 530.062.501.- (Guaraníes quinientos treinta millones sesenta y dos mil quinientos uno), IVA Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas y legales exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración, que consta de 15 (quince) fojas y se adjunta a la presente Resolución.---

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE**

**DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO**

**ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH**

**SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración**

**Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 088-023/2024**

- 2°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el Contrato correspondiente y notificar la presente Resolución a la firma adjudicada detallando los documentos que debe presentar para la firma del Contrato.-----
- 3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 4°) Establecer que el administrador del Contrato será el Ing. José María Samaniego, con C.I. N° 3.496.088, Director de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud y *"Establecer que el Administrador de Contrato deberá velar por la correcta imputación del Objeto de Gasto N° 243, considerando que incluye gastos de reparaciones menores, cuando el costo no supere el 40% (cuarenta por ciento) del valor original de los bienes"*.-----
- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.-----
- 6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.-----
- 7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/rr/ph.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO  
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

ANEXO I

V&V S.A.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| MONTO MÁXIMO : | GS. 530.062.501 |
| MONTO MÍNIMO:  | Gs. 530.062.500 |

| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                                                                                    | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características       |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1    | 80111613-9999   | Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internación, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.                                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.250.000                      | 1.250.000    | procedencia: Nacional |
| 2    | 80111613-9999   | Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internación, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.750.000                      | 1.750.000    | procedencia: Nacional |
| 3    | 80111613-9999   | Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internación, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.250.000                      | 2.250.000    | procedencia: Nacional |
| 4    | 80111613-9999   | Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internación, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.                                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.250.000                      | 1.250.000    | procedencia: Nacional |
| 5    | 80111613-9999   | Mantenimiento Preventivo del equipo Cama de internación con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.750.000                      | 1.750.000    | procedencia: Nacional |
| 6    | 80111613-9999   | Mantenimiento Preventivo del equipo Cama de internación con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.250.000                      | 2.250.000    | procedencia: Nacional |
| 7    | 80111613-9999   | Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama ecanica de internación, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.250.000                      | 1.250.000    | procedencia: Nacional |
| 8    | 80111613-9999   | Mantenimiento Correctivo sin provisión de Respuestos del equipo Cama ecanica de internación, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango 51 a 200 Km.                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.750.000                      | 1.750.000    | procedencia: Nacional |
| 9    | 80111613-9999   | Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama ecanica de internación, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango 201 a 450 Km.                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.250.000                      | 2.250.000    | procedencia: Nacional |
| 10   | 80111613-9999   | Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.250.000                      | 1.250.000    | procedencia: Nacional |
| 11   | 80111613-9999   | Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.750.000                      | 1.750.000    | procedencia: Nacional |
| 12   | 80111613-9999   | Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 201 a 450 Km. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.250.000                      | 2.250.000    | procedencia: Nacional |
| 13   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho                                                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.606.320                      | 6.606.320    | procedencia: China    |
| 14   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado derecho                                                                                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China    |
| 15   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo                                                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.606.320                      | 6.606.320    | procedencia: China    |
| 16   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda lateral de la Sección de la cabeza lado izquierdo                                                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China    |
| 17   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                                                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.730.400                      | 1.730.400    | procedencia: China    |
| 18   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado derecho                                                                                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China    |
| 19   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Secci-n de la pierna lado izquierdo                                                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.730.400                      | 1.730.400    | procedencia: China    |



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                 | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 20   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda lateral de la Sección de la pierna lado izquierdo                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 21   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de cabecera de la Cama                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.584.400                      | 2.584.400    | procedencia: China |
| 22   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 23   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Baranda de piecera de la Cama                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.584.400                      | 2.584.400    | procedencia: China |
| 24   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 25   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.435.000                      | 1.435.000    | procedencia: China |
| 26   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 27   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.295.000                      | 1.295.000    | procedencia: China |
| 28   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 29   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de accionamiento de CPR manual                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.400.000                      | 1.400.000    | procedencia: China |
| 30   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 31   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchón articulado                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.274.000                      | 1.274.000    | procedencia: China |
| 32   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Colchón articulado                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 33   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provisión de Colchoneta base articulada                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 800.000                        | 800.000      | procedencia: China |
| 34   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 35   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provisión: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 798.350                        | 798.350      | procedencia: China |
| 36   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales electrico                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 37   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Bulones de puntos de flexión                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 711.200                        | 711.200      | procedencia: China |
| 38   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 39   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Fuente de alimentación                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.926.400                      | 1.926.400    | procedencia: China |
| 40   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 41   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Placa de control principal                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.392.800                      | 5.392.800    | procedencia: China |
| 42   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Placa de control principal                                                                       | unidad de medida: Unidad                      | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                               | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                 |                                                                                                                           | presentación: EVENTO                          |          |                                |              |                    |
| 43   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.962.400                      | 2.962.400    | procedencia: China |
| 44   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabebecera                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 45   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.625.000                      | 2.625.000    | procedencia: China |
| 46   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 47   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para elevacion de la cama                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.625.000                      | 2.625.000    | procedencia: China |
| 48   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 49   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.625.000                      | 2.625.000    | procedencia: China |
| 50   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 51   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Baterias de respaldo                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.722.000                      | 1.722.000    | procedencia: China |
| 52   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 53   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Interruptor ON/OFF                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.575.000                      | 1.575.000    | procedencia: China |
| 54   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF                                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 55   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.908.000                      | 5.908.000    | procedencia: China |
| 56   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 57   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.908.000                      | 5.908.000    | procedencia: China |
| 58   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 59   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.908.000                      | 5.908.000    | procedencia: China |
| 60   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 61   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Porta suero                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.141.000                      | 1.141.000    | procedencia: China |
| 62   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Porta Suero                                                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.000                         | 10.000       | procedencia: China |
| 63   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Manija de agarre                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.435.000                      | 1.435.000    | procedencia: China |
| 64   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de manija de agarre                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASISTENTE SOCIAL  
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                 | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 65   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.437.600                      | 9.437.600    | procedencia: China |
| 66   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 67   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.437.600                      | 9.437.600    | procedencia: China |
| 68   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 69   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.472.000                      | 2.472.000    | procedencia: China |
| 70   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 71   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.472.000                      | 2.472.000    | procedencia: China |
| 72   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 73   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.692.000                      | 3.692.000    | procedencia: China |
| 74   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 75   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.692.000                      | 3.692.000    | procedencia: China |
| 76   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 77   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.050.000                      | 2.050.000    | procedencia: China |
| 78   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 79   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.850.000                      | 1.850.000    | procedencia: China |
| 80   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 81   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.000.000                      | 2.000.000    | procedencia: China |
| 82   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 83   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.820.000                      | 1.820.000    | procedencia: China |
| 84   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Colchon articulado                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 85   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.570.000                      | 1.570.000    | procedencia: China |
| 86   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 87   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos            | unidad de medida: Unidad                      | 1        | 1.140.500                      | 1.140.500    | procedencia: China |






INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                               | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                 |                                                                                                                           | presentación: EVENTO                          |          |                                |              |                    |
| 88   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadoeslineale electrico                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 89   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Bulones de puntos de flexion                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.016.000                      | 1.016.000    | procedencia: China |
| 90   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 91   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Fuente de alimentacion                                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.752.000                      | 2.752.000    | procedencia: China |
| 92   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion                                                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 93   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Placa de control principal                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 7.704.000                      | 7.704.000    | procedencia: China |
| 94   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Placa de control principal                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 95   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.232.000                      | 4.232.000    | procedencia: China |
| 96   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabebecera                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 97   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.750.000                      | 3.750.000    | procedencia: China |
| 98   | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 99   | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para elevacion de la cama                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.750.000                      | 3.750.000    | procedencia: China |
| 100  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 101  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para posicion trendelemburg y trendelemburg invertido | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.750.000                      | 3.750.000    | procedencia: China |
| 102  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 103  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Baterias de respaldo                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.460.000                      | 2.460.000    | procedencia: China |
| 104  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 105  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Interruptor ON/OFF                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.250.000                      | 2.250.000    | procedencia: China |
| 106  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF                                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 107  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 8.440.000                      | 8.440.000    | procedencia: China |
| 108  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 109  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 8.440.000                      | 8.440.000    | procedencia: China |





| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                         | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 110  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 111  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 8.440.000                      | 8.440.000    | procedencia: China |
| 112  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 113  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Porta suero                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.630.000                      | 1.630.000    | procedencia: China |
| 114  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Porta Suero                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.000                         | 10.000       | procedencia: China |
| 115  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de Manija de agarre                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.050.000                      | 2.050.000    | procedencia: China |
| 116  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de manija de agarre                                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 117  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 11.500.000                     | 11.500.000   | procedencia: China |
| 118  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambiod de Balanza de pesaje integrada                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 119  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.956.320                      | 6.956.320    | procedencia: China |
| 120  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 121  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.956.320                      | 6.956.320    | procedencia: China |
| 122  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 123  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.080.400                      | 2.080.400    | procedencia: China |
| 124  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 125  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.080.400                      | 2.080.400    | procedencia: China |
| 126  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 127  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.934.400                      | 2.934.400    | procedencia: China |
| 128  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 129  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.934.400                      | 2.934.400    | procedencia: China |
| 130  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 131  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.785.000                      | 1.785.000    | procedencia: China |
| 132  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm                                   | unidad de medida: Unidad                      | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |

  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                 | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                 |                                                                                                                             | presentación: EVENTO                          |          |                                |              |                    |
| 133  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.645.000                      | 1.645.000    | procedencia: China |
| 134  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 135  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.785.000                      | 1.785.000    | procedencia: China |
| 136  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 137  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.624.000                      | 1.624.000    | procedencia: China |
| 138  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Colchon articulado                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 139  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.449.000                      | 1.449.000    | procedencia: China |
| 140  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 141  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.148.350                      | 1.148.350    | procedencia: China |
| 142  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadoeslineale electrico                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 143  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.061.200                      | 1.061.200    | procedencia: China |
| 144  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 145  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.276.400                      | 2.276.400    | procedencia: China |
| 146  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 147  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.742.800                      | 5.742.800    | procedencia: China |
| 148  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Placa de control principal                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 149  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.312.400                      | 3.312.400    | procedencia: China |
| 150  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabebecera                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 151  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.975.000                      | 2.975.000    | procedencia: China |
| 152  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 153  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.975.000                      | 2.975.000    | procedencia: China |
| 154  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |



| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                       | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 155  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelemburg y trendelemburg invertido | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.975.000                      | 2.975.000    | procedencia: China |
| 156  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 157  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.072.000                      | 2.072.000    | procedencia: China |
| 158  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 159  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.925.000                      | 1.925.000    | procedencia: China |
| 160  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF                                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 161  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.258.000                      | 6.258.000    | procedencia: China |
| 162  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 163  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.258.000                      | 6.258.000    | procedencia: China |
| 164  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 165  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.258.000                      | 6.258.000    | procedencia: China |
| 166  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 167  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.491.000                      | 1.491.000    | procedencia: China |
| 168  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Porta Suero                                                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.000                         | 10.000       | procedencia: China |
| 169  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.785.000                      | 1.785.000    | procedencia: China |
| 170  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de manija de agarre                                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 171  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.937.600                      | 9.937.600    | procedencia: China |
| 172  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 173  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.937.600                      | 9.937.600    | procedencia: China |
| 174  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 175  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.972.000                      | 2.972.000    | procedencia: China |
| 176  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 177  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo                               | unidad de medida: Unidad                      | 1        | 2.972.000                      | 2.972.000    | procedencia: China |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO



| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                 | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                 |                                                                                                                             | presentación: EVENTO                          |          |                                |              |                    |
| 178  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 179  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.192.000                      | 4.192.000    | procedencia: China |
| 180  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 181  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.192.000                      | 4.192.000    | procedencia: China |
| 182  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 183  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.550.000                      | 2.550.000    | procedencia: China |
| 184  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 185  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.350.000                      | 2.350.000    | procedencia: China |
| 186  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 187  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.550.000                      | 2.550.000    | procedencia: China |
| 188  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 189  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.320.000                      | 2.320.000    | procedencia: China |
| 190  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Colchon articulado                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 191  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.070.000                      | 2.070.000    | procedencia: China |
| 192  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 193  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexon de tres pines para los actuadores lineales electricos   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.640.500                      | 1.640.500    | procedencia: China |
| 194  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fichas de conexon de tres pines para los actuadoeslineale electrico                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 195  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.516.000                      | 1.516.000    | procedencia: China |
| 196  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 197  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.252.000                      | 3.252.000    | procedencia: China |
| 198  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 199  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 8.204.000                      | 8.204.000    | procedencia: China |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                       | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 200  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Placa de control principal                                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 201  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.732.000                      | 4.732.000    | procedencia: China |
| 202  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabebecera                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 203  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.250.000                      | 4.250.000    | procedencia: China |
| 204  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 205  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.250.000                      | 4.250.000    | procedencia: China |
| 206  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 207  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelemburg y trendelemburg invertido | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.250.000                      | 4.250.000    | procedencia: China |
| 208  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 209  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.960.000                      | 2.960.000    | procedencia: China |
| 210  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 211  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.750.000                      | 2.750.000    | procedencia: China |
| 212  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF                                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 213  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 8.940.000                      | 8.940.000    | procedencia: China |
| 214  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 215  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 8.940.000                      | 8.940.000    | procedencia: China |
| 216  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 217  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 8.940.000                      | 8.940.000    | procedencia: China |
| 218  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 219  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.130.000                      | 2.130.000    | procedencia: China |
| 220  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Porta Suero                                                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.000                         | 10.000       | procedencia: China |
| 221  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.550.000                      | 2.550.000    | procedencia: China |
| 222  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de manija de agarre                                                                                       | unidad de medida: Unidad                      | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |

Secretaría de Asesoría Jurídica  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                 | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                 |                                                                                                                             | presentación: EVENTO                          |          |                                |              |                    |
| 223  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 12.000.000                     | 12.000.000   | procedencia: China |
| 224  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambiod de Balanza de pesaje integrada                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 225  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 7.516.320                      | 7.516.320    | procedencia: China |
| 226  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 227  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 7.516.320                      | 7.516.320    | procedencia: China |
| 228  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 229  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.640.400                      | 2.640.400    | procedencia: China |
| 230  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 231  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.640.400                      | 2.640.400    | procedencia: China |
| 232  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 233  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.424.400                      | 3.424.400    | procedencia: China |
| 234  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 235  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.424.400                      | 3.424.400    | procedencia: China |
| 236  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 237  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.345.000                      | 2.345.000    | procedencia: China |
| 238  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 239  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.345.000                      | 2.345.000    | procedencia: China |
| 240  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 241  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.345.000                      | 2.345.000    | procedencia: China |
| 242  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 243  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.995.000                      | 1.995.000    | procedencia: China |
| 244  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Colchon articulado                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |




| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                       | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 245  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.820.000                      | 1.820.000    | procedencia: China |
| 246  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada                                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 247  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexon de tres pines para los actuadores lineales electricos         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.708.350                      | 1.708.350    | procedencia: China |
| 248  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fichas de conexon de tres pines para los actuadoeslineale electrico                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 249  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.761.200                      | 1.761.200    | procedencia: China |
| 250  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 251  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion                                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.836.400                      | 2.836.400    | procedencia: China |
| 252  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion                                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 253  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.442.800                      | 6.442.800    | procedencia: China |
| 254  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Placa de control principal                                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 255  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.012.400                      | 4.012.400    | procedencia: China |
| 256  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabececera                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 257  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.675.000                      | 3.675.000    | procedencia: China |
| 258  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 259  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.675.000                      | 3.675.000    | procedencia: China |
| 260  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 261  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelemburg y trendelemburg invertido | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.675.000                      | 3.675.000    | procedencia: China |
| 262  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 263  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.562.000                      | 2.562.000    | procedencia: China |
| 264  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 265  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.415.000                      | 2.415.000    | procedencia: China |
| 266  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF                                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 267  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama                            | unidad de medida: Unidad                      | 1        | 6.958.000                      | 6.958.000    | procedencia: China |

  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                 |                                                                                                            | presentación: EVENTO                          |          |                                |              |                    |
| 268  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 269  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.958.000                      | 6.958.000    | procedencia: China |
| 270  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 271  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 6.958.000                      | 6.958.000    | procedencia: China |
| 272  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 273  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 1.848.000                      | 1.848.000    | procedencia: China |
| 274  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Porta Suero                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.000                         | 10.000       | procedencia: China |
| 275  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.275.000                      | 2.275.000    | procedencia: China |
| 276  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de manija de agarre                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 277  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.737.600                     | 10.737.600   | procedencia: China |
| 278  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 279  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.737.600                     | 10.737.600   | procedencia: China |
| 280  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 281  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.772.000                      | 3.772.000    | procedencia: China |
| 282  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 283  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.772.000                      | 3.772.000    | procedencia: China |
| 284  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 285  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.892.000                      | 4.892.000    | procedencia: China |
| 286  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 287  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.892.000                      | 4.892.000    | procedencia: China |
| 288  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 289  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.350.000                      | 3.350.000    | procedencia: China |





| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                 | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 290  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 291  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.350.000                      | 3.350.000    | procedencia: China |
| 292  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 293  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.350.000                      | 3.350.000    | procedencia: China |
| 294  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 295  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.850.000                      | 2.850.000    | procedencia: China |
| 296  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Colchon articulado                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 297  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.600.000                      | 2.600.000    | procedencia: China |
| 298  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 30.000                         | 30.000       | procedencia: China |
| 299  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexon de tres pines para los actuadores lineales electricos   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.440.500                      | 2.440.500    | procedencia: China |
| 300  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fichas de conexon de tres pines para los actuadores lineales electricos                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 301  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.516.000                      | 2.516.000    | procedencia: China |
| 302  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 303  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 4.052.000                      | 4.052.000    | procedencia: China |
| 304  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 300.000                        | 300.000      | procedencia: China |
| 305  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.204.000                      | 9.204.000    | procedencia: China |
| 306  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Placa de control principal                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 307  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.732.000                      | 5.732.000    | procedencia: China |
| 308  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 309  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.250.000                      | 5.250.000    | procedencia: China |
| 310  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 311  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.250.000                      | 5.250.000    | procedencia: China |
| 312  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama                                                | unidad de medida: Unidad                      | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |

Secretaría Ejecutiva



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                       | Atributos                                     | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                 |                                                                                                                                   | presentación: EVENTO                          |          |                                |              |                    |
| 313  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 5.250.000                      | 5.250.000    | procedencia: China |
| 314  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 315  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.660.000                      | 3.660.000    | procedencia: China |
| 316  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 317  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.450.000                      | 3.450.000    | procedencia: China |
| 318  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF                                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 319  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.940.000                      | 9.940.000    | procedencia: China |
| 320  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 321  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la cabecera                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.940.000                      | 9.940.000    | procedencia: China |
| 322  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación ecanica de la cabecera                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 323  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecánico de la piecera                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 9.940.000                      | 9.940.000    | procedencia: China |
| 324  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación ecanica de la piecera                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |
| 325  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero                                                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 2.640.000                      | 2.640.000    | procedencia: China |
| 326  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Porta Suero                                                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 10.000                         | 10.000       | procedencia: China |
| 327  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 3.250.000                      | 3.250.000    | procedencia: China |
| 328  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de manija de agarre                                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 200.000                        | 200.000      | procedencia: China |
| 329  | 73171602-006    | Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 12.500.000                     | 12.500.000   | procedencia: China |
| 330  | 80111613-9999   | Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada                                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | 500.000                        | 500.000      | procedencia: China |

**Monto total adjudicado a la firma V&V S.A en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 39/24 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 449.749, por el Monto Máximo de G. 530.062.501.- (Guaraníes quinientos treinta millones sesenta y dos mil quinientos uno) IVA INCLUIDO.**