



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 080/2025 de fecha 30 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 080-015/2025

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 62/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 473.257.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2348/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 29 de octubre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 544/2025, de fecha 29 de octubre de 2025, de la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación Final, de la Comisión Evaluadora de Ofertas, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 62/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 473.257; y

CONSIDERANDO: Que, por Nota identificada como Expediente MEM-0262-2025-00004, de fecha 10 de abril de 2025, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites para el llamado a “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS”;

Que, por Dictamen U.O.C N° 68/2025 de fecha 25 de julio de 2025 de la Unidad de Control y Verificación de Precios refirió que la convocatoria es por un Monto Máximo Total a Contratar de G. 1.572.000.000.- (Guaraníes mil quinientos setenta y dos millones), IVA incluido y por un Monto Mínimo Total a Contratar de G. 786.000.000.- (Guaraníes setecientos ochenta y seis millones), IVA incluido;

Que, el llamado para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS”, se encuentra incluido en el PAC 2025, con ID N° 473.257;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 080/2025 de fecha 30 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 080-015/2025

Que, por Memorando CA 5000032415/2025, de fecha 30 de julio de 2025, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido llamado corresponde al Objeto de Gasto N° 243 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles Oficina", de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3235/2025. Cabe mencionar que la presente licitación es de carácter Plurianual;

Que, por Resolución C.A. N° 065-007/2025, de fecha 16 de Setiembre de 2025, el Consejo de Administración resolvió: *"Art. 1° Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 62/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 473.257; Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 62/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 473.257; Art. 3° Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2264/2024, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas(SICP)...";*

Que, conforme al Acta de fecha 13 de octubre de 2025, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contratación del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-ofertas siendo el plazo establecido, hora apertura 09:00 y hora fin 9:30 para la presentación del sobre conteniendo los documentos de ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 62/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 473.257;

Que, en virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de la siguiente oferta abierta en el presente acto:

1.-FALCON COM & IND SA -RUC: 80010835-3 [falcon @falcon.com.py](mailto:falcon@falcon.com.py) - Total de 103 (Ciento Tres) hojas foliadas.

Que, en fecha 29 de Octubre de 2025, la Comisión Evaluadora de Ofertas eleva su Informe de Evaluación Final de Ofertas a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio, al

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 080/2025 de fecha 30 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 080-015/2025

Consejo de Administración, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en base a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” y del Pliego de Bases y Condiciones con la sugerencia de adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 62/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 473.257, por un Monto Mínimo de G. 786.000.000.- (Guaraníes setecientos ochenta y seis millones), IVA incluido; y por un Monto Máximo de G. 1.572.000.000.- (Guaraníes un mil quinientos setenta y dos millones), IVA incluido, a la firma FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CON RUC: 80010835-3, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I del presente informe;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el aval de los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones; y el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, garantizando así sus conformidades, en los términos del Informe de Evaluación de Ofertas de 29 de octubre de 2025, del Memorando DOP/COP/N° 544/2025, de fecha 29 de octubre de 2025 y el Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administración del IPS, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 62/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 473.257, por un Monto Mínimo de G. 786.000.000.- (Guaraníes setecientos ochenta y seis millones), IVA incluido; y por un Monto Máximo de G. 1.572.000.000.- (Guaraníes un mil quinientos setenta y dos millones), IVA incluido, a la firma FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CON RUC: 80010835-3, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo,

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 080/2025 de fecha 30 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 080-015/2025

el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 16 (diez y seis) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

- 2°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el Contrato correspondiente y notifique de la presente Resolución a la Firma adjudicada detallando los documentos que deberán presentar para la firma del mismo.-----
- 3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/2017, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 4°) Dejar establecido que el administrador del Contrato será el Ingeniero José María Giménez Samaniego, con C.I. N° 3.496.088 – Director de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.-----
- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.-----
- 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio.-----
- 7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración**

ANEXO I

FALCON CISA con RUC N° 80010835-3

MONTO MINIMO 786.000.000
MONTO MAXIMO 1.572.000.000

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo de rayos X movil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.503.600	2.503.600
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo de rayos X movil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 51 a 200km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.395.600	3.395.600
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo de rayos X movil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 201 a 450km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	4.401.600	4.401.600
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.794.000	2.794.000
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 51 a 200km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.686.000	3.686.000
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 201 a 450km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	4.692.000	4.692.000
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos de rayos X movil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	5.533.000	5.533.000
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos de rayos X movil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 51 a 200km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	6.482.000	6.482.000
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos de rayos X movil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 201 a 450km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	7.431.000	7.431.000
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 0 a 50km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	6.930.000	6.930.000
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 51 a 200km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	7.879.000	7.879.000
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 201 a 450km.	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	8.828.000	8.828.000
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.202.100	3.202.100
14	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	419.210	419.210
15	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.021.878	1.021.878
16	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.625.800	1.625.800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosana Riquelme
Sección de Administración
de Equipos Informáticos/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Abg. Alicia María Rocholl
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	29.917.800	29.917.800
18	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.991.780	2.991.780
19	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.596.329	3.596.329
20	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	4.204.640	4.204.640
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	6.027.450	6.027.450
22	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	602.745	602.745
23	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.207.294	1.207.294
24	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.812.470	1.812.470
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de carga de capacitor Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	4.018.300	4.018.300
26	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de carga de capacitor Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	401.830	401.830
27	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de carga de capacitor Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.005.752	1.005.752
28	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de carga de capacitor Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.609.674	1.609.674
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.812.810	2.812.810
30	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	292.281	292.281
31	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	896.203	896.203
32	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.500.125	1.500.125
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta Hi Go Lo Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.946.450	1.946.450
34	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta Hi Go Lo Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	249.645	249.645
35	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta Hi Go Lo Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	853.567	853.567
36	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta Hi Go Lo Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.457.489	1.457.489
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de placa madre Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	26.150.300	26.150.300
38	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de placa madre Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.615.030	2.615.030
39	80111613-	Mano de obra del Mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY	3.218.325	3.218.325

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosana Riquelme
Sección de Administración
de Equipos e Insumos/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. María Rocío
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Includido	Precio Total
	9999	correctivo con provision de placa madre Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km				N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401		
40	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de placa madre Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.821.620	3.821.620
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de voltaje Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	4.931.960	4.931.960
42	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de voltaje Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	493.196	493.196
43	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de voltaje Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.097.745	1.097.745
44	80111613-9999	Mano de obra del Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de voltaje Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.701.040	1.701.040
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta reguladora de 5V Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.687.400	1.687.400
46	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta reguladora de 5V Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	240.240	240.240
47	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta reguladora de 5V Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	844.162	844.162
48	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta reguladora de 5V Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.448.084	1.448.084
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de contactor 12A Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.305.820	2.305.820
50	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de contactor 12A Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	269.082	269.082
51	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de contactor 12A Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	873.004	873.004
52	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de contactor 12A Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.476.926	1.476.926
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de filtro de linea 230V 20A Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	4.931.960	4.931.960
54	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de filtro de linea 230V 20A Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	493.196	493.196
55	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de filtro de linea 230V 20A Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.097.745	1.097.745
56	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de filtro de linea 230V 20A Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.701.040	1.701.040
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de microprocesador Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	8.036.600	8.036.600
58	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de microprocesador Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	803.660	803.660
59	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de microprocesador Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.408.209	1.408.209
60	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de microprocesador Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.012.131	2.012.131
61	73171602-	Mantenimiento correctivo con	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	5.514.190	5.514.190

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosana B. Quielme
Sección de Administración
C. Ejecutivos y Asesores/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Ana Maria Rachol
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
	006	provision de panel de comando Mars30						
62	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de panel de comando Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	551.419	551.419
63	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de panel de comando Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.155.341	1.155.341
64	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de panel de comando Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.759.263	1.759.263
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fuente 15V 3,4A Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.214.640	3.214.640
66	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fuente 15V 3,4A Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	365.464	365.464
67	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fuente 15V 3,4A Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	969.386	969.386
68	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fuente 15V 3,4A Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.578.308	1.578.308
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 12V DC Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.205.490	1.205.490
70	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 12V DC Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	219.549	219.549
71	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 12V DC Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	823.471	823.471
72	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 12V DC Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.427.393	1.427.393
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 24V DC	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.687.400	1.687.400
74	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 24V DC instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	240.240	240.240
75	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 24V DC instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	844.162	844.162
76	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 12A 24V DC instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.448.084	1.448.084
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.687.400	1.687.400
78	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 16A 12V DC Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	240.240	240.240
79	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 16A 12V DC Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	844.162	844.162
80	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 16A 12V DC Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.448.084	1.448.084
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.205.490	1.205.490
82	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	219.549	219.549

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosana Quiroga
Sección de Administración
de Equipos Informáticos/DRT

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alberto Rocha
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. YANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
83	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	823.471	823.471
84	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.427.393	1.427.393
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 12V 2x Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.181.850	2.181.850
86	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 12V 2x Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	262.185	262.185
87	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 12V 2x Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	866.734	866.734
88	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 12V 2x Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.470.029	1.470.029
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de mano Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.214.640	3.214.640
90	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de mano Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	310.464	310.464
91	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de mano Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	914.386	914.386
92	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de mano Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.518.308	1.518.308
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de panel Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.371.920	1.371.920
94	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de panel Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	225.192	225.192
95	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de panel Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	829.114	829.114
96	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de panel Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.433.036	1.433.036
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de interruptor rojo 230V 6A Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.205.490	1.205.490
98	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor rojo 230V 6A Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	219.549	219.549
99	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor rojo 230V 6A Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	823.471	823.471
100	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de interruptor rojo 230V 6A Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.427.393	1.427.393
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de transformador O/L Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.181.850	2.181.850
102	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador O/L Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	262.185	262.185
103	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador O/L Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	865.480	865.480
104	80111613-	Mano de obra Mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY	1.470.029	1.470.029

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Mariana Maquieles
Sección de Administración
de Equipos y Recursos/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57818

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
	9999	correctivo con provision de transformador O/L Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km				N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401		
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tubo/rotor Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	73.549.300	73.549.300
106	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tubo/rotor Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	7.354.930	7.354.930
107	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tubo/rotor Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	7.958.852	7.958.852
108	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tubo/rotor Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	8.561.520	8.561.520
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de arranque rotor Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	9.813.760	9.813.760
110	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de arranque rotor Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	981.376	981.376
111	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de arranque rotor Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.584.671	1.584.671
112	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de arranque rotor Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.189.220	2.189.220
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de transformador de medicion KVP Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.812.810	2.812.810
114	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador de medicion KVP Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	292.281	292.281
115	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador de medicion KVP Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	896.146	896.146
116	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador de medicion KVP Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.500.125	1.500.125
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de invertir Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	99.203.500	99.203.500
118	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de invertir Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	9.920.350	9.920.350
119	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de invertir Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	10.514.240	10.514.240
120	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de invertir Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	11.114.400	11.114.400
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta pulso 19 Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	29.497.710	29.497.710
122	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta pulso 19 Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.949.771	2.949.771
123	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta pulso 19 Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.553.693	3.553.693
124	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta pulso 19 Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	4.160.750	4.160.750
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta pulso 18 Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	19.046.170	19.046.170
126	80111613-	Mano de obra Mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY	1.959.662	1.959.662

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rocío Aguilar
Sección de Administración
T. 021 555 5555 / DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora General de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
	9999	correctivo con provision de tarjeta pulso 18 Mars30 instalado hasta 50km				Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401		
127	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta pulso 18 Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.559.150	2.559.150
128	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta pulso 18 Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.164.326	3.164.326
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300 GB Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	8.327.000	8.327.000
130	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300 GB Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	832.700	832.700
131	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300 GB Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.436.622	1.436.622
132	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300 GB Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.040.544	2.040.544
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 100A Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.780.020	1.780.020
134	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 100A Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	244.002	244.002
135	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 100A Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	847.924	847.924
136	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 100A Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.451.846	1.451.846
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de manivela tubo y freno Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.087.790	1.087.790
138	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de manivela tubo y freno Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	213.279	213.279
139	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de manivela tubo y freno Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	817.201	817.201
140	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de manivela tubo y freno Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.421.123	1.421.123
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de llave TM entrada de linea Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.489.620	1.489.620
142	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de llave TM entrada de linea Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	231.462	231.462
143	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de llave TM entrada de linea Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	835.384	835.384
144	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de llave TM entrada de linea Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.439.306	1.439.306
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de llave TM banco capacitor Mars 30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.489.620	1.489.620
146	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de llave TM banco capacitor Mars 30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	231.462	231.462
147	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de llave TM	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY Nº DE CERTIFICADO DE	835.384	835.384

Diego Ramirez

Abogado

Mat. C.E.J. Nº 57813

Abg. Ricardo Daniel
Sección de Administración
de Equipos y Autos/DRTS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
		banco capacitor Mars 30 instalado en el rango de 51 a 200Km				ORIGEN NACIONAL 209401		
148	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de llave TM banco capacitor Mars 30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.439.306	1.439.306
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	5.112.360	5.112.360
150	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	505.736	505.736
151	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.109.658	1.109.658
152	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.713.580	1.713.580
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de rueda delantera Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.505.040	3.505.040
154	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de rueda delantera Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	323.004	323.004
155	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de rueda delantera Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	926.926	926.926
156	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de rueda delantera Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.530.848	1.530.848
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de rueda trasera Mars30	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.610.200	3.610.200
158	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de rueda trasera Mars30 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	383.020	383.020
159	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de rueda trasera Mars30 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	987.569	987.569
160	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provision de rueda trasera Mars30 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.591.491	1.591.491
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.783.780	3.783.780
162	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	416.878	416.878
163	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	966.878	966.878
164	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de fuente SMPS 24V 2,2A HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.570.800	1.570.800
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta ABS HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	8.609.700	8.609.700
166	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta ABS HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	860.970	860.970
167	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta ABS HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.461.130	1.461.130
168	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta ABS HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.067.560	2.067.560
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.867.810	2.867.810

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosana Riquelme
Sección de Administración
Teléfono: 021 555.5555/021 555.5556

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.E.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANASTASIA CASIRO
Secretaría de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
		HF59						
170	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de emergencia HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	292.281	292.281
171	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de emergencia HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	896.830	896.830
172	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de emergencia HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.503.260	1.503.260
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	23.420.100	23.420.100
174	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.342.010	2.342.010
175	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.948.440	2.948.440
176	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de filamento HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.548.600	3.548.600
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.867.810	2.867.810
178	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	292.281	292.281
179	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	896.830	896.830
180	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2A HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.503.260	1.503.260
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de interface HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	12.492.040	12.492.040
182	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de interface HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.249.204	1.249.204
183	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de interface HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.854.380	1.854.380
184	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de interface HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.454.540	2.454.540
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Placa madre HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	19.740.380	19.740.380
186	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de Placa madre HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.974.038	1.974.038
187	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de Placa madre HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.577.960	2.577.960
188	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de Placa madre HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.203.200	3.203.200
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta opto HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.064.150	2.064.150
190	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta opto HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	255.915	255.915
191	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta opto HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	859.210	859.210

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Gabriela Roque
Sección de Administración
Firma de los Representantes/DITS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Kocholl
Directora General
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Yanina Rodríguez
Secretaría de Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
192	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta opto HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.465.640	1.465.640
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	5.340.060	5.340.060
194	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	534.006	534.006
195	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.135.420	1.135.420
196	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.741.850	1.741.850
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta rectificadora HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.371.920	1.371.920
198	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta rectificadora HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	225.192	225.192
199	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta rectificadora HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	827.860	827.860
200	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta rectificadora HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.434.290	1.434.290
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de retardo HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.867.810	2.867.810
202	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de retardo HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	292.281	292.281
203	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de retardo HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	896.830	896.830
204	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de retardo HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.503.260	1.503.260
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2L 10A 230V AC HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.442.340	3.442.340
206	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2L 10A 230V AC HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	371.734	371.734
207	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2L 10A 230V AC HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	976.910	976.910
208	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de filtro 2L 10A 230V AC HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.583.340	1.583.340
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de intensificador de imagen HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	197.780.000	197.780.000
210	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de intensificador de imagen HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	19.778.000	19.778.000
211	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de intensificador de imagen HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	20.403.240	20.403.240
212	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de intensificador de imagen HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	21.003.400	21.003.400
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de monitor LCD19" HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	76.883.400	76.883.400

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.L. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Gaspar Quiroga
Sección de Administración
Equipo de Informáticos/DITS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
214	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de monitor LCD19" HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	7.688.340	7.688.340
215	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de monitor LCD19" HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	8.294.770	8.294.770
216	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de monitor LCD19" HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	8.901.200	8.901.200
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de panel frontal HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	8.492.000	8.492.000
218	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de panel frontal HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	849.200	849.200
219	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de panel frontal HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.455.630	1.455.630
220	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de panel frontal HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.062.060	2.062.060
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.260.490	1.260.490
222	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	219.549	219.549
223	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	821.590	821.590
224	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.428.020	1.428.020
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.662.320	1.662.320
226	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	237.732	237.732
227	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	841.654	841.654
228	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.446.830	1.446.830
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.260.490	1.260.490
230	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	219.549	219.549
231	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	821.590	821.590
232	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.428.020	1.428.020
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de relay solido 25A HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.773.750	1.773.750
234	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay solido 25A HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	243.375	243.375
235	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay solido 25A HF59 instalado en el	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL	846.670	846.670

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.D. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosana Figueroa
Sección de Administración
Bienes e Insumos/DITS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASIRO
Secretaría de Contratación y Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
		rango de 51 a 200Km				209401		
236	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de relay solido 25A HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.453.100	1.453.100
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fuente 12V DC 1/1,2A HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.773.750	1.773.750
238	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente 12V DC 1/1,2A HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	243.375	243.375
239	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente 12V DC 1/1,2A HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	846.670	846.670
240	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente 12V DC 1/1,2A HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.453.100	1.453.100
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fuente 12V/2A HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.175.580	2.175.580
242	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente 12V/2A HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	261.558	261.558
243	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente 12V/2A HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	865.480	865.480
244	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente 12V/2A HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.471.910	1.471.910
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fuente multivoltaje HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	5.043.390	5.043.390
246	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente multivoltaje HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	504.339	504.339
247	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente multivoltaje HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.106.380	1.106.380
248	80111613-9999	Mano de obra deMantenimiento correctivo con provision de fuente multivoltaje HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.712.810	1.712.810
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de perilla de emergencia HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.371.920	1.371.920
250	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de perilla de emergencia HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	225.192	225.192
251	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de perilla de emergencia HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	827.860	827.860
252	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de perilla de emergencia HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.434.290	1.434.290
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de transformador 12-0-12/0-12 HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.946.450	1.946.450
254	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador 12-0-12/0-12 HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	249.645	249.645
255	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador 12-0-12/0-12 HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	852.940	852.940
256	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador 12-0-12/0-12 HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.459.370	1.459.370
257	73171602-	Mantenimiento correctivo con	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.849.000	2.849.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosana De la Cruz
Sección de Administración
de Equipos y Recursos/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASIRO
Secretaría de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
	006	provision de transformador 12-0-12 4,5A HF59						
258	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador 12-0-12 4,5A HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	290.400	290.400
259	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador 12-0-12 4,5A HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	896.830	896.830
260	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador 12-0-12 4,5A HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.503.260	1.503.260
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion 230X325MA	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.429.800	3.429.800
262	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion 230X325MA instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	370.480	370.480
263	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion 230X325MA instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	976.910	976.910
264	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador de aislacion 230X325MA instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.583.340	1.583.340
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tubo y rotor HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	99.266.200	99.266.200
266	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tubo y rotor HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	9.926.620	9.926.620
267	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tubo y rotor HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	10.526.780	10.526.780
268	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tubo y rotor HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	11.133.210	11.133.210
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de rotor HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	10.014.400	10.014.400
270	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de rotor HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.001.440	1.001.440
271	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de rotor HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.601.600	1.601.600
272	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de rotor HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.208.030	2.208.030
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de transformador KPV HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.849.000	2.849.000
274	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador KPV HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	290.400	290.400
275	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador KPV HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	896.830	896.830
276	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de transformador KPV HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.503.260	1.503.260
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de inversor de corriente HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	92.819.300	92.819.300
278	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de inversor de corriente HF59 instalado hasta	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL	9.281.930	9.281.930

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Ricardo Riquelme
Sección de Administración
Equipo de Informes/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Includido	Precio Total
		50km				209401		
279	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de inductor de corriente HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	9.888.360	9.888.360
280	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de inductor de corriente HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	10.488.520	10.488.520
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300GB HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	8.900.100	8.900.100
282	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300GB HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	890.010	890.010
283	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300GB HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.496.440	1.496.440
284	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de IGBT SKM 300GB HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.096.600	2.096.600
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 80x	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.773.750	1.773.750
286	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 80x instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	243.375	243.375
287	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 80x instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	903.100	903.100
288	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de fusible cilindrico de 80x instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.396.670	1.396.670
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 19 HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	34.423.400	34.423.400
290	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 19 HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.442.340	3.442.340
291	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 19 HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	4.042.500	4.042.500
292	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 19 HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	4.655.200	4.655.200
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 18 HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	19.589.900	19.589.900
294	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 18 HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.958.990	1.958.990
295	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 18 HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	2.559.150	2.559.150
296	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de tarjeta de pulso 18 HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	3.171.850	3.171.850
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de kit camara HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	211.750.000	211.750.000
298	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de kit camara HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	21.175.000	21.175.000
299	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de kit camara HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	21.756.350	21.756.350
300	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de kit camara HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	22.362.780	22.362.780

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. *Roberto Quiroga*
Sección de Administración
y Equipos Masivos/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. *Alicia María Rocholl*
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. *ANA MARIA CASTRO*
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Includido	Precio Total
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de disparo de pie HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.644.950	2.644.950
302	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de disparo de pie HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	280.995	280.995
303	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de disparo de pie HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	884.290	884.290
304	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de interruptor de disparo de pie HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.490.720	1.490.720
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de rueda de 4" HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	2.354.550	2.354.550
306	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de rueda de 4" HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	268.455	268.455
307	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de rueda de 4" HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	871.750	871.750
308	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de rueda de 4" HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.478.180	1.478.180
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de mango de direccion HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.544.620	1.544.620
310	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de mango de direccion HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	231.462	231.462
311	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de mango de direccion HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	834.130	834.130
312	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de mango de direccion HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.440.560	1.440.560
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de freno del arco HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.429.800	3.429.800
314	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de freno del arco HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	370.480	370.480
315	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de freno del arco HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	976.910	976.910
316	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de freno del arco HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.583.340	1.583.340
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de freno orbital HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.429.800	3.429.800
318	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de freno orbital HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	370.480	370.480
319	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de freno orbital HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	976.910	976.910
320	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de freno orbital HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.526.910	1.526.910
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de mango de bloqueo de carro HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	1.946.450	1.946.450
322	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de mango de bloqueo de carro HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	249.645	249.645
323	80111613-	Mano de obra de Mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY	852.940	852.940

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Diana Riquelme
Dirección de Administración
Teléfono: 021 5555555

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alidia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Contratación de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total
	9999	correctivo con provision de mango de bloqueo de carro HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km				N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401		
324	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de mango de bloqueo de carro HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.459.370	1.459.370
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de kit de freno orbital HF59	UNIDAD	EVENTO	1	INDIA	3.429.800	3.429.800
326	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de kit de freno orbital HF59 instalado hasta 50km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	370.480	370.480
327	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de kit de freno orbital HF59 instalado en el rango de 51 a 200Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	976.910	976.910
328	80111613-9999	Mano de obra de Mantenimiento correctivo con provision de kit de freno orbital HF59 instalado en el rango de 201 a 450Km	UNIDAD	EVENTO	1	PARAGUAY N° DE CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL 209401	1.583.340	1.583.340
Monto total de precios unitarios: Son Guaraníes: Un mil Ochocientos Setenta y Seis millones Cuarenta y Siete mil Ciento Nueve. IVA INCLUIDO								1.876.047.109

Monto total adjudicado en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 62/25 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTO A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 473.257, por un Monto Mínimo de Gs. 786.000.000 (Setecientos Ochenta y Seis millones) y un Monto Máximo de Gs. 1.572.000.000 (Un mil Quinientos Setenta y Dos millones). IVA INCLUIDO la firma FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CON RUC N°: 80010835-3 por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosendo Riquelme
Sección de Administración
de Fichas y Expedientes/DRTS

Diego Ramirez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 57813

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Resolución C.A. -