



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 045/2023 de fecha 09 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 045-033/2023

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 34/2023 “CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS”; Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1585/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 31 de julio de 2023, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 591/2023, de fecha 27 de julio de 2023, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la aprobación de la Modificación Parcial al Pliego de Bases y Condiciones y la Modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 34/2023 “CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS”; y

CONSIDERANDO: La modificación parcial, representa modificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego y en atención a las Observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, las modificaciones solicitadas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional) son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Que, se realizan las siguientes modificaciones:

- Suministros requeridos - especificaciones técnicas - Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas, se realiza la siguiente modificación;

Que, además en atención a lo expuesto anteriormente solicitamos la aprobación de la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, en atención al pedido de la Unidad Solicitante en la cual solicitan realizar las modificaciones mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones sino que la misma es descargada del Sistema de

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 045/2023 de fecha 09 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 045-033/2023

Información de las Contrataciones Públicas, para ser presentada con el formulario correspondiente;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Aprobar la Modificación Parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 34/2023 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 429.972, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 02 (dos) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
 - 2º) Aprobar la Modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 34/2023 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS", conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 19 (diez y nueve) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
 - 3º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son los responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
 - 4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
- SC/am/ta.--

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA, MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 34/23
“CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CON O SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES
DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT
PERTENECIENTES AL IPS”
ID. 429.972

MODIFICACION PARCIAL

1. Suministros requeridos - especificaciones técnicas - Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas, se realiza la siguiente modificación:

DONDE DICE:


LISTA DE EQUIPOS.


Ítem	Patrimonio	Equipo	Marca	Modelo
1	309113	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
2	309116	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
3	309124	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
4	309115	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
5	309119	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
6	309123	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
7	309118	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
8	309112	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
9	309120	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
10	309121	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
11	309114	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
12	309117	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
13	309122	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410



DEBE DECIR:

LISTA DE EQUIPOS.


Ítem	Patrimonio	Equipo	Marca	Modelo
1	309113	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
2	309116	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
3	309124	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
4	309115	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
5	309119	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
6	309123	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
7	309118	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
8	309112	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
9	309120	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410







INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.  Rotela
Sede: 
Dirección Operativa de Contratación

10	309121	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
11	309114	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
12	309117	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
13	309122	AUTOCLAVE	ERYIGIT	STR 4410
14	325897	EQUIPO DE OSMOSIS (TRATAMIENTO DE AGUA PARA AUTOCLAVE)	ERYIGIT	HYRO
15	325898	EQUIPO DE OSMOSIS (TRATAMIENTO DE AGUA PARA AUTOCLAVE)	ERYIGIT	HYRO



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Jefe
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contratación

Resolución C.A. - Página Web IPS

PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS
CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

PLANILLA DE PRECIOS

DONDE DICE:

MONTO MINIMO	514.800.000
MONTO MAXIMO	1.029.600.000

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
AUTOCLAVE A VAPOR, MARCA ERYGIT, MODELO STR 4410S				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.	1	5.500.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	1	7.700.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	1	8.800.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS				
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Erygit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.	1	550.000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Erygit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	1	2.200.000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Erygit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	1	3.300.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM PARA AUTOCLAVES A VAPOR, MARCA ERYGIT, MODELO STR4410S				
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
8	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	33.000
9	73171602-007	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
10	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	33.000
11	73171602-008	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula de retención	1	1.400.000
12	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula de retención	1	70.000
13	73171602-007	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	880.000
14	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	44.000
15	73171602-008	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	880.000
16	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	44.000
17	73171602-009	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	3.300.000
18	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	165.000
19	73171602-010	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	880.000
20	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	44.000
21	73171602-011	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	1.100.000
22	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	55.000
23	73171602-012	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	770.000
24	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	38.500
25	73171602-013	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	770.000
26	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	38.500
27	73171602-014	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula solenoide	1	2.500.000
28	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula solenoide	1	125.000
29	73171602-015	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula neumática	1	3.300.000
30	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Válvula neumática	1	165.500
31	73171602-016	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	1.850.000
32	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	92.500
33	73171602-017	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Regulador Modular	1	4.400.000
34	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Regulador Modular	1	220.000
35	73171602-018	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	990.000
36	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	49.500



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
37	73171602-019	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	990.000
38	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	49.500
39	73171602-020	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	990.000
40	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	49.500
41	73171602-021	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	990.000
42	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	49.500
43	73171602-022	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de presión de Burlete de 1/8" 12 bar	1	990.000
44	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de presión de Burlete de 1/8" 12 bar	1	49.500
45	73171602-023	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro HEPA para autoclave	1	2.750.000
46	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro HEPA para autoclave	1	137.500
47	73171602-024	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	8.800.000
48	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	440.000
49	73171602-025	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	1.900.000
50	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	95.000
51	73171602-026	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	7.500.000
52	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	375.000
53	73171602-027	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	15.000.000
54	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	750.000
55	73171602-028	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	1.100.000
56	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	55.000
57	73171602-029	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	9.500.000
58	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	475.000
59	73171602-030	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	1.900.000
60	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	95.000
61	73171602-031	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	1.100.000
62	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	55.000
63	73171602-032	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	1.100.000
64	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	55.000
65	73171602-033	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	1.300.000
66	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	65.000
67	73171602-034	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	1.600.000
68	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	80.000
69	73171602-035	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	1.600.000
70	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	80.000
71	73171602-036	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	1.600.000
72	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	80.000
73	73171602-037	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	1.600.000
74	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	80.000
75	73171602-038	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	1.650.000
76	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	82.500
77	73171602-039	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	1.870.000
78	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	93.500
79	73171602-040	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	1.900.000
80	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	95.000
81	73171602-041	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	2.200.000
82	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	110.000

INST. DE PREVISIÓN SOCIAL
Ang. de la gente
Secretaría de la Presidencia

Ing. J. R. Rolsa

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. R. Rolsa
Secretaría de la Presidencia
Dirección Ejecutiva de Construcciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
83	73171602-042	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	330.000
84	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	16.500
85	73171602-043	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	330.000
86	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	16.500
87	73171602-044	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	330.000
88	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	16.500
89	73171602-045	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	2.750.000
90	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	137.500
91	73171602-046	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	880.000
92	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	44.000
93	73171602-047	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	3.300.000
94	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	165.000
95	73171602-048	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	3.300.000
96	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	165.000
97	73171602-049	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	1.100.000
98	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	55.000
99	73171602-050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	22.000.000
100	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	1.100.000
101	73171602-051	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	6.500.000
102	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	325.000
103	73171602-052	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	2.500.000
104	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	125.000
105	73171602-053	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de sobretensión	1	1.100.000
106	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de sobretensión	1	55.000
107	73171602-054	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	3.300.000
108	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	165.000
109	73171602-055	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	2.800.000
110	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	140.000
111	73171602-056	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	1.320.000
112	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	66.000
113	73171602-057	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	880.000
114	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	44.000
115	73171602-057	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	7.500.000
116	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	375.000
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlote para puerta	1	1.650.000
118	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlote para puerta	1	82.500
119	73171602-053	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlote	1	330.000
120	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlote	1	16.500
121	73171602-054	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	165.000
122	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	8.250
123	73171602-055	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	165.000
124	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	8.250
125	73171602-056	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	440.000
126	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	22.000
127	73171602-057	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	330.000
128	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	16.500
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	440.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotolo
Secretaría de Operación de Planta
Dirección Operativa de Mantenimiento



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
130	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	22.000
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	1.650.000
132	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	82.500
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	2.200.000
134	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	110.000
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	2.750.000
136	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	137.500
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	11.000.000
138	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	550.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM PARA AUTOCLAVES A VAPOR, MARCA ERYIGIT, MODELO STR4410S				
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
140	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	433.000
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
142	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	433.000
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	1	1.400.000
144	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	1	470.000
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	880.000
146	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	444.000
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	880.000
148	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	444.000
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	3.300.000
150	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	565.000
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	880.000
152	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	444.000
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	1.100.000
154	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	455.000
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	770.000
156	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	438.500
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	770.000
158	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	438.500
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	1	2.500.000
160	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	1	525.000
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	1	3.300.000
162	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	1	565.500
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	1.850.000
164	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	492.500
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	1	4.400.000
166	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	1	620.000
167	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	990.000
168	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	449.500
169	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	990.000
170	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	449.500
171	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	990.000
172	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	449.500
173	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	990.000
174	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	449.500

INSI
Secretaría de Previsión Social

[Handwritten signature]

Secretaría de Previsión Social
Dirección de Gestión de Obras
Dirección de Archivo de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
175	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	1	990.000
176	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8 " 12 bar	1	449.500
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	2.750.000
178	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	537.500
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	8.800.000
180	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	840.000
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	1.900.000
182	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	495.000
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	7.500.000
184	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	775.000
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	15.000.000
186	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	1.150.000
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	1.100.000
188	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	455.000
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	9.500.000
190	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	875.000
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	1.900.000
192	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	495.000
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	1.100.000
194	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	455.000
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	1.100.000
196	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	455.000
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	1.300.000
198	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	465.000
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	1.600.000
200	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	480.000
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	1.600.000
202	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	480.000
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	1.600.000
204	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	480.000
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	1.600.000
206	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	480.000
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	1.650.000
208	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	482.500
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	1.870.000
210	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	493.500
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	1.900.000
212	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	495.000
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	2.200.000
214	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	510.000
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	330.000
216	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	416.500
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	330.000
218	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	416.500
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	330.000
220	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	416.500

INST
Secretaría

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Carlos Roldán
Secretaría de Planeación y Oferta
Dirección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	2.750.000
222	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	537.500
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	880.000
224	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	444.000
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	3.300.000
226	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	565.000
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	3.300.000
228	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	565.000
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	1.100.000
230	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	455.000
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	22.000.000
232	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	1.500.000
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	6.500.000
234	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	725.000
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	2.500.000
236	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	525.000
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	1.100.000
238	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	455.000
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	3.300.000
240	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	565.000
241	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	2.800.000
242	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	540.000
243	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	1.320.000
244	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	466.000
245	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	880.000
246	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	444.000
247	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	7.500.000
248	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	775.000
249	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	1.650.000
250	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	482.500
251	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	330.000
252	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	416.500
253	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	165.000
254	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	408.250
255	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	165.000
256	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	408.250
257	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	440.000
258	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	422.000
259	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	330.000
260	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	416.500
261	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	440.000
262	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	422.000
263	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	1.650.000
264	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	482.500
265	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	2.200.000
266	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	510.000
267	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	2.750.000

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
268	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	537.500
269	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	11.000.000
270	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	950.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM PARA AUTOCLAVES A VAPOR, MARCA ERYIGIT, MODELO STR4410S				
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
272	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	833.000
273	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
274	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	833.000
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	1	1.400.000
276	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	1	870.000
277	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	880.000
278	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	844.000
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	880.000
280	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	844.000
281	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	3.300.000
282	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	965.000
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	880.000
284	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	844.000
285	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	1.100.000
286	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	855.000
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	770.000
288	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	838.500
289	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	770.000
290	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	838.500
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	1	2.500.000
292	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	1	925.000
293	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	1	3.300.000
294	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	1	965.500
295	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	1.850.000
296	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	892.500
297	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	1	4.400.000
298	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	1	1.020.000
299	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	990.000
300	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	849.500
301	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	990.000
302	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	849.500
303	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	990.000
304	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	849.500
305	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	990.000
306	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	849.500
307	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	1	990.000
308	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	1	849.500
309	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	2.750.000
310	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	937.500
311	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	8.800.000
312	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	1.240.000




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
313	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	1.900.000
314	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	895.000
315	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	7.500.000
316	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	1.175.000
317	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	15.000.000
318	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	1.550.000
319	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	1.100.000
320	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	855.000
321	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	9.500.000
322	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	1.275.000
323	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	1.900.000
324	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	895.000
325	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	1.100.000
326	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	855.000
327	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	1.100.000
328	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	855.000
329	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	1.300.000
330	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	865.000
331	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	1.600.000
332	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	880.000
333	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	1.600.000
334	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	880.000
335	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	1.600.000
336	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	880.000
337	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	1.600.000
338	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	880.000
339	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	1.650.000
340	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	882.500
341	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	1.870.000
342	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	893.500
343	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	1.900.000
344	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	895.000
345	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	2.200.000
346	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	910.000
347	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	330.000
348	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	816.500
349	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	330.000
350	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	816.500
351	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	330.000
352	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	816.500
353	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	2.750.000
354	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	937.500
355	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	880.000
356	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	844.000
357	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	3.300.000
358	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	965.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerencia de Operación de Obras
Dirección Operativa de Construcción





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
359	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	3.300.000
360	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	965.000
361	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	1.100.000
362	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	855.000
363	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	22.000.000
364	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	1.900.000
365	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	6.500.000
366	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	1.125.000
367	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	2.500.000
368	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	925.000
369	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	1.100.000
370	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	855.000
371	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	3.300.000
372	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	965.000
373	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	2.800.000
374	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	940.000
375	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	1.320.000
376	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	866.000
377	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	880.000
378	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	844.000
379	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	7.500.000
380	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	1.175.000
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	1.650.000
382	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	882.500
383	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	330.000
384	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	816.500
385	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	165.000
386	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	808.250
387	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	165.000
388	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	808.250
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	440.000
390	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	822.000
391	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	330.000
392	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	816.500
393	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	440.000
394	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	822.000
395	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	1.650.000
396	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	882.500
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	2.200.000
398	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	910.000
399	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	2.750.000
400	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	937.500
401	80111613-10050	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	11.000.000
402	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	1.350.000
				660.423.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. [Signature]
Subdirector General
Dirección General de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DEBE DECIR:

MONTO MINIMO	Gs. 520.520.000
MONTO MAXIMO	Gs. 1.041.040.000

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA ERYIGIT, MODELO STR 4410S				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.	I	5.500.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	I	7.700.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	I	8.800.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS				
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.	I	550.000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	I	2.200.000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	I	3.300.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM PARA AUTOCLAVES A VAPOR, MARCA ERYIGIT, MODELO STR4410S				
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	I	660.000
8	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	I	33.000
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	I	660.000
10	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	I	33.000
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	I	1.400.000
12	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	I	70.000
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	I	880.000
14	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	I	44.000
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	I	880.000
16	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	I	44.000
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	I	3.300.000
18	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	I	165.000
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	I	880.000
20	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	I	44.000
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	I	1.100.000
22	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	I	55.000
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	I	770.000
24	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	I	38.500
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	I	770.000
26	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	I	38.500
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	I	2.500.000
28	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	I	125.000
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	I	3.300.000
30	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	I	165.500
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	I	1.850.000
32	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	I	92.500
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	I	4.400.000
34	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	I	220.000
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	I	990.000
36	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	I	49.500
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	I	990.000
38	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	I	49.500

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Carlos Rodríguez
Secretaría General de Orden
Dirección General de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	990.000
40	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	49.500
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	990.000
42	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	49.500
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de presión de Burlete de 1/8" 12 bar	1	990.000
44	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de presión de Burlete de 1/8" 12 bar	1	49.500
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro HEPA para autoclave	1	2.750.000
46	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro HEPA para autoclave	1	137.500
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	8.800.000
48	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	440.000
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	1.900.000
50	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	95.000
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	7.500.000
52	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	375.000
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	15.000.000
54	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	750.000
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	1.100.000
56	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	55.000
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	9.500.000
58	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	475.000
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danfoss	1	1.900.000
60	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danfoss	1	95.000
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	1.100.000
62	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	55.000
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	1.100.000
64	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	55.000
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	1.300.000
66	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	65.000
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	1.600.000
68	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	80.000
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	1.600.000
70	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	80.000
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	1.600.000
72	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	80.000
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	1.600.000
74	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	80.000
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	1.650.000
76	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	82.500
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	1.870.000
78	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	93.500
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	1.900.000
80	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	95.000
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	2.200.000
82	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	110.000
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	330.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Roberto
Secretaría de Estado de Salud
Dirección Operativa de Control y Vigilancia



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
84	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	16.500
85	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	330.000
86	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	16.500
87	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	330.000
88	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	16.500
89	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	2.750.000
90	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	137.500
91	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	880.000
92	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	44.000
93	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	3.300.000
94	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	165.000
95	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	3.300.000
96	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	165.000
97	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	1.100.000
98	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	55.000
99	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	22.000.000
100	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	1.100.000
101	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	6.500.000
102	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	325.000
103	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	2.500.000
104	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	125.000
105	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de sobretensión	1	1.100.000
106	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de sobretensión	1	55.000
107	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	3.300.000
108	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	165.000
109	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	2.800.000
110	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	140.000
111	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	1.320.000
112	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	66.000
113	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	880.000
114	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	44.000
115	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	7.500.000
116	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	375.000
117	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	1.650.000
118	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	82.500
119	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	330.000
120	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	16.500
121	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	165.000
122	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	8.250
123	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	165.000
124	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	8.250
125	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	440.000
126	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	22.000
127	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	330.000
128	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	16.500
129	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para tubo 2,5x10	1	440.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
130	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	I	22.000
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	I	1.650.000
132	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	I	82.500
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	I	2.200.000
134	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	I	110.000
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	I	2.750.000
136	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	I	137.500
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	I	11.000.000
138	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	I	550.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM PARA AUTOCLAVES A VAPOR, MARCA ERYIGIT, MODELO STR4410S				
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	I	660.000
140	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	I	433.000
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	I	660.000
142	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	I	433.000
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	I	1.400.000
144	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	I	470.000
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	I	880.000
146	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	I	444.000
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	I	880.000
148	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	I	444.000
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	I	3.300.000
150	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	I	565.000
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	I	880.000
152	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	I	444.000
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	I	1.100.000
154	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	I	455.000
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	I	770.000
156	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	I	438.500
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	I	770.000
158	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	I	438.500
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	I	2.500.000
160	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	I	525.000
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	I	3.300.000
162	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	I	565.500
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	I	1.850.000
164	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	I	492.500
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	I	4.400.000
166	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	I	620.000
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	I	990.000
168	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	I	449.500
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	I	990.000
170	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	I	449.500
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	I	990.000
172	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	I	449.500
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	I	990.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
174	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	449.500
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	1	990.000
176	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8 " 12 bar	1	449.500
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	2.750.000
178	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	537.500
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	8.800.000
180	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	840.000
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	1.900.000
182	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	495.000
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	7.500.000
184	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	775.000
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	15.000.000
186	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	1.150.000
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	1.100.000
188	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	455.000
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	9.500.000
190	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	875.000
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	1.900.000
192	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	495.000
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	1.100.000
194	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	455.000
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	1.100.000
196	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	455.000
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	1.300.000
198	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	465.000
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	1.600.000
200	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	480.000
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	1.600.000
202	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	480.000
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	1.600.000
204	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	480.000
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	1.600.000
206	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	480.000
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	1.650.000
208	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	482.500
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	1.870.000
210	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	493.500
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	1.900.000
212	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	495.000
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	2.200.000
214	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	510.000
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	330.000
216	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	416.500
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	330.000
218	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	416.500

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rolón
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Construcción



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	I	330.000
220	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	I	416.500
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	I	2.750.000
222	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	I	537.500
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	I	880.000
224	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	I	444.000
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	I	3.300.000
226	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	I	565.000
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	I	3.300.000
228	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	I	565.000
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	I	1.100.000
230	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	I	455.000
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	I	22.000.000
232	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	I	1.500.000
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	I	6.500.000
234	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	I	725.000
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	I	2.500.000
236	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	I	525.000
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	I	1.100.000
238	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	I	455.000
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	I	3.300.000
240	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	I	565.000
241	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	I	2.800.000
242	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	I	540.000
243	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	I	1.320.000
244	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	I	466.000
245	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	I	880.000
246	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	I	444.000
247	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	I	7.500.000
248	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	I	775.000
249	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	I	1.650.000
250	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	I	482.500
251	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	I	330.000
252	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	I	416.500
253	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	I	165.000
254	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	I	408.250
255	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	I	165.000
256	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	I	408.250
257	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	I	440.000
258	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	I	422.000
259	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	I	330.000
260	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	I	416.500
261	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	I	440.000
262	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	I	422.000
263	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	I	1.650.000
264	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	I	482.500

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Carlos Rotch
Secretaría General de Obras
Dirección Operativa de Construcción



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	2.200.000
266	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	510.000
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	2.750.000
268	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	537.500
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	11.000.000
270	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	1	950.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM PARA AUTOCLAVES A VAPOR, MARCA ERYIGIT, MODELO STR4410S				
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
272	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Codo de acero inoxidable de 3/4"	1	833.000
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	660.000
274	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de T de acero inoxidable de 3/4"	1	833.000
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	1	1.400.000
276	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención	1	870.000
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	880.000
278	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de media vuelta	1	844.000
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	880.000
280	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula esférica de 3/4"	1	844.000
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	3.300.000
282	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Trampa de vapor de 1/2"	1	965.000
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	880.000
284	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Boya del tanque de agua Otaklav	1	844.000
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	1.100.000
286	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador eléctrico del tanque de agua de Otaklav	1	855.000
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	770.000
288	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de retención oscilante	1	838.500
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	770.000
290	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de acero inoxidable	1	838.500
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	1	2.500.000
292	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula solenoide	1	925.000
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	1	3.300.000
294	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula neumática	1	965.500
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	1.850.000
296	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador de aire comprimido con filtro	1	892.500
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	1	4.400.000
298	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Regulador Modular	1	1.020.000
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	990.000
300	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Cámara interna (-1 + 5 bar)	1	849.500
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	990.000
302	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4"	1	849.500
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	990.000
304	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4"	1	849.500
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	990.000
306	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4"	1	849.500
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	1	990.000
308	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manómetro de entrada de 1/8" 12 bar	1	849.500

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. R. Roldán
Jefe de Oficina de Ordenamiento
Dirección Operativa de Compras



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
309	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	2.750.000
310	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro Hepa para autoclave	1	937.500
311	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	8.800.000
312	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Grupo de 9 bobinas (para válvula neumática)	1	1.240.000
313	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	1.900.000
314	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Válvula de seguridad 3/4"	1	895.000
315	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	7.500.000
316	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para caldera	1	1.175.000
317	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	15.000.000
318	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de vacío	1	1.550.000
319	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	1.100.000
320	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Manguera de instalación neumática	1	855.000
321	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	9.500.000
322	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Touch Screen con placa interface	1	1.275.000
323	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	1.900.000
324	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Presostato Danffos	1	895.000
325	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	1.100.000
326	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x6 C	1	855.000
327	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	1.100.000
328	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x10 C	1	855.000
329	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	1.300.000
330	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 1x20 C	1	865.000
331	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	1.600.000
332	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x63 C	1	880.000
333	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	1.600.000
334	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor/Fusible automático 3x80 C	1	880.000
335	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	1.600.000
336	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 0,7-1 amperios	1	880.000
337	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	1.600.000
338	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Térmica de 4,5-6,3 amperios	1	880.000
339	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	1.650.000
340	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 9A, 4 KW	1	882.500
341	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	1.870.000
342	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Contactor de 25A, 11KW	1	893.500
343	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	1.900.000
344	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de presión de presostato KP35	1	895.000
345	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	2.200.000
346	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	910.000
347	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	330.000
348	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de parada de emergencia	1	816.500
349	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	330.000
350	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Interruptor de encendido/apagado	1	816.500
351	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	330.000
352	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Botón de subida/bajada de puerta	1	816.500
353	<u>73171602-006</u>	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	2.750.000
354	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de nivel de líquido	1	937.500

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL
Dirección Operativa de Compras



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	880.000
356	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de puerta	1	844.000
357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	3.300.000
358	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 4Bar	1	965.000
359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	3.300.000
360	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de presión de 6Bar	1	965.000
361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	1.100.000
362	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Sensor de Temperatura PT100	1	855.000
363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	22.000.000
364	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de PLC (unidad completa)	1	1.900.000
365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	6.500.000
366	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo analógico de señales	1	1.125.000
367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	2.500.000
368	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Módulo convertidor para PT100	1	925.000
369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	1.100.000
370	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Relé de protección de fase	1	855.000
371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	3.300.000
372	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Impresora	1	965.000
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	2.800.000
374	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Resistencia eléctrica para generador de vapor	1	940.000
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	1.320.000
376	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Flotador del generador de vapor (nivel de líquido)	1	866.000
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	880.000
378	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Cadena de puerta	1	844.000
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	7.500.000
380	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1	1.175.000
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	1.650.000
382	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Burlete para puerta	1	882.500
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	330.000
384	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Spray para lubricación de burlete	1	816.500
385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	165.000
386	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1	808.250
387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	165.000
388	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1	808.250
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	440.000
390	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de resina	1	822.000
391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	330.000
392	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Filtro de carbón activado	1	816.500
393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	440.000
394	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Carcaza para filtro 2,5x10	1	822.000
395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	1.650.000
396	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Membrana de Ósmosis Inversa	1	882.500
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	2.200.000
398	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Bomba de agua para Ósmosis Inversa	1	910.000
399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	2.750.000
400	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provisión de Placa electrónica de control para Ósmosis Inversa	1	937.500

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	EVENTOS	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO
401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	I	11.000.000
402	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Erygit con provisión de Compresor de aire libre de aceite	I	1.350.000
				660.423.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. J. Rotolo
Secretaría General de Oficiales
Dirección Operativa de Compras



Resolución C.A. - Página Web IPS