



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 082/2023 de fecha 06 de diciembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 082-008/2023

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2665/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 27 de noviembre de 2023, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 567/2023, de fecha 20 de noviembre de 2023, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de Evaluación presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 431.467; y

CONSIDERANDO: Que, por Nota Interna de fecha 05 de setiembre de 2023, identificada como Expediente MEM-0262-2023-000012, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”;

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 0446/2023, de fecha 12 de mayo de 2023, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se incluyó en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2023, al llamado para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 431.467;

Que, el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, su modificatoria, la Ley N° 3439/2007 y su Decreto Reglamentario N° 2992/19;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 082/2023 de fecha 06 de diciembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 082-008/2023

Que, por Dictamen U.O.C. N° 87/2023, de fecha 13 de setiembre de 2023, la Unidad de Control y Verificación de Precios, refirió que la convocatoria es por un monto total a contratar de G. 1.722.882.132.- (Guaraníes un mil setecientos veintidós millones ochocientos ochenta y dos mil ciento treinta y dos);

Que, por Memorando CA/N° 5000024334/2023, de fecha 18 de setiembre de 2023, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto informó que el referido llamado corresponde al Objeto de Gasto N° 243 "Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipos y Muebles" de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias" y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 2904/2023. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual;

Que, por Resolución C.A. N° 067-013/2023, de fecha 05 de octubre de 2023, entre otras cosas se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 71/2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS", se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; y se dispuso que se proceda a la a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su modificatoria, la Ley N° 3439/2007 y su Decreto Reglamentario N° 2992/2019, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 607/2023, de fecha 05 de octubre de 2023, la Dirección Operativa de Contrataciones, puso a conocimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado Licitación Pública Nacional - SBE N° 71/2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 431.467;

Que, en fechas 13, 14 y 15 de octubre de 2023, se procedió a la publicación del llamado en un medio de prensa escrita;

Que, según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 431467, en la ciudad de Asunción, Capital de la República de Paraguay siendo las 8:24 horas del día 24 de octubre de 2023, en el

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO

LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 082/2023 de fecha 06 de diciembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 082-008/2023

domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas EEUU N° 961 casi Tte. Fariña, de acuerdo a las legislaciones vigentes, finalizó la Subasta a la Baja Electrónica con ID N° 431467 - Licitación Pública Nacional - SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, arrojando al único Proveedor Participante:

1. DYSA HEALTHCARE S.A. – RUC N° 80013820-1;

Que, según Acta de Apertura de fecha 26 de octubre de 2023, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 14:11 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, con el siguiente participante:

1. DYSA HEALTHCARE S.A. – RUC N° 80013820-1;

Que, por Memorando de fecha 17 de noviembre de 2023, la Comisión de Estudio de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe de Evaluación de fecha 17 de noviembre de 2023, de acuerdo a las evaluaciones conforme al Art. 4° “Principios Generales”, de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones con sus respectivas Adendas y la Resoluciones DNCP/N° 1890/20, que se encuentra vigente desde de fecha 07 de mayo de 2020, y se concluye que los precios se ajustan a lo estima, con la sugerencia de adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, a la firma DYSA HEALTHCARE S.A., por un monto de G. 1.722.882.131.- (Guaraníes un mil setecientos veintidós millones ochocientos ochenta y dos mil ciento treinta y uno), IVA Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones conforme al Anexo I del presente Informe;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

INSTI
Abt
Secre

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 082/2023 de fecha 06 de diciembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 082-008/2023

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 71/2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS", a la firma DYSA HEALTHCARE S.A., por un Monto Mínimo de G. 861.441.064.- (Guaraníes ochocientos sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta y un mil sesenta y cuatro), IVA Incluido, y por el Monto Máximo de G. 1.722.882.131.- (Guaraníes un mil setecientos veintidós millones ochocientos ochenta y dos mil ciento treinta y uno), IVA Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 23 (veintitrés) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada, y proceder a la elaboración del Contrato correspondiente, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.-----
- 3º) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 4º) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).-----

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO

LIC. VÍCTOR EDUARDO INFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 082/2023 de fecha 06 de diciembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 082-008/2023

- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco vigente.-----
- 6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.-----
- 7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/rr/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID Nº 431467

ANEXO – CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Monto Mínimo:	GS. 861.441.064
Monto Máximo:	GS. 1.722.882.131

DYSA HEALTHCARE S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo Natal Care instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	1.866.000	1.866.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo Natal Care instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	2.196.000	2.196.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo Natal Care instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	2.746.000	2.746.000
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo Natal Care instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo Natal Care instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.980.000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo Natal Care instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Flexible holder for ventilator tubings	Unidad	EVENTO	1	2.225.000	2.225.000
8	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Flexible holder for ventilator tubings	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
10	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	4.526.000	4.526.000
12	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de X-ray chassis tray	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
14	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de X-ray chassis tray	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	4.808.000	4.808.000
16	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMotor assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	7.668.000	7.668.000
18	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMotor assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	7.668.000	7.668.000
20	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater plate	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
22	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater plate	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	7.940.000	7.940.000
24	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	7.940.000	7.940.000
26	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deThermal protector NatalCare	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
28	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector NatalCare	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAntistatic wheel with brake	Unidad	EVENTO	1	909.000	909.000
30	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel with brake	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deRear column case	Unidad	EVENTO	1	3.227.000	3.227.000
32	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear column case	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deFront column case	Unidad	EVENTO	1	3.231.000	3.231.000
34	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deFront column case for NCA-103	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
36	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case for NCA-103	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar Kraus
C.S. 48.831



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKUAI

Lic. Marcelo Bordon
Director General de Contratación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
38	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAir filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
40	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAir filter	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
42	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deCrib base	Unidad	EVENTO	1	5.889.000	5.889.000
44	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBase frame	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
46	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base frame	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deTrendelemburg button PCB/Guide	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000
48	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg button PCB/Guide	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deWater rec for Natal Care	Unidad	EVENTO	1	1.191.000	1.191.000
50	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water rec for Natal Care	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision delris port assy	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
52	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door assy (w/iris port)	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
54	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (w/iris port)	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door w/ Max IV port	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
56	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door w/ Max IV port	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMax IV port	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
58	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Max IV port	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall assy	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
60	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall assy	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
62	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHand port sleeve	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000
64	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hand port sleeve	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door assy (Round port)	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
66	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (Round port)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deIntensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.755.000	1.755.000
68	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deIntensive care door assy	Unidad	EVENTO	1	5.168.000	5.168.000
70	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door assy	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall left hinge	Unidad	EVENTO	1	486.000	486.000
72	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall left hinge	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision dePort (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.000
74	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHood top	Unidad	EVENTO	1	5.435.000	5.435.000
76	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood top	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deRemovable double hood top	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000
78	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Removable double hood top	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLeft rear hood support	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
80	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left rear hood support	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deRight hood support	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
82	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hood support	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAir temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000

Lic. Marcelo Bordon
Director General de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General de Contratación

Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derlis Omar
Máx. C. S. de F. J. P. C.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
84	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right handle	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
86	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right handle	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLeft handle	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
88	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left handle	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHumidity hose housing	Unidad	EVENTO	1	706.000	706.000
90	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose housing	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMain base assy	Unidad	EVENTO	1	7.079.000	7.079.000
92	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Main base assy	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAirflow switch	Unidad	EVENTO	1	4.855.000	4.855.000
94	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deSpiral cover assy	Unidad	EVENTO	1	3.540.000	3.540.000
96	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Spiral cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deReusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
98	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deCase front	Unidad	EVENTO	1	3.884.000	3.884.000
100	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Case front	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDisplay board	Unidad	EVENTO	1	6.218.000	6.218.000
102	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAlarms display board	Unidad	EVENTO	1	5.090.000	5.090.000
104	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarms display board	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAlarm LED board	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
106	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarm LED board	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deRear case command module	Unidad	EVENTO	1	2.225.000	2.225.000
108	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear case command module	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX control keypad	Unidad	EVENTO	1	1.676.000	1.676.000
110	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX control keypad	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX Speaker	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
112	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX Speaker	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deSwitching BX PSU	Unidad	EVENTO	1	1.019.000	1.019.000
114	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching BX PSU	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deCPU board Soft 3.1.1.2	Unidad	EVENTO	1	6.061.000	6.061.000
116	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBattery pack NCA	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
118	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack NCA	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy w/wiring	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
120	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy w/wiring	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose connector	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
122	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose connector	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Boiler assy	Unidad	EVENTO	1	8.092.000	8.092.000
124	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Boiler assy	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Servohumidity hose assy	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
126	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Servohumidity hose assy	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de External water tank	Unidad	EVENTO	1	768.000	768.000
128	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de External water tank	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector boiler	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
130	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector boiler	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General de
Gestión Operativa de
Atención al Ciudadano

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dn. Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar Krause
Mat. C.S.J. 48.831
I.P.S.




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL




GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

licitación pública nacional sbe n° 71/2023 “contratación de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo con y sin provisión de
repuestos a necesidad para equipos biomédicos de la marca medfx
pertenecentes al ips”, id n° 431467



Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Flexible holder for ventilator tubings	Unidad	EVENTO	1	2.225.000	2.225.000
132	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Flexible holder for ventilator tubings	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
134	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	4.526.000	4.526.000
136	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de X-ray chassis tray	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
138	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de X-ray chassis tray	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	4.808.000	4.808.000
140	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMotor assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	7.668.000	7.668.000
142	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMotor assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	7.668.000	7.668.000
144	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater plate	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
146	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater plate	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	7.940.000	7.940.000
148	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	7.940.000	7.940.000
150	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector NatalCare	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
152	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector NatalCare	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel with brake	Unidad	EVENTO	1	909.000	909.000
154	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel with brake	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear column case	Unidad	EVENTO	1	3.227.000	3.227.000
156	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear column case	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front column case	Unidad	EVENTO	1	3.231.000	3.231.000
158	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deFront column case for NCA-103	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
160	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case for NCA-103	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
162	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
164	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
166	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	5.889.000	5.889.000
168	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base frame	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
170	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base frame	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg button PCB/Guide	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000
172	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg button PCB/Guide	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deWater rec for Natal Care	Unidad	EVENTO	1	1.191.000	1.191.000
174	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water rec for Natal Care	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision delris port assy	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
176	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equinos e Insumos

Abog. **Derli Omar Krause**
Mat. C.S.J. 48831
I.P.S.



Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door assy (w/iris port)	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
178	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (w/iris port)	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door w/ Max IV port	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
180	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door w/ Max IV port	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Max IV port	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
182	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Max IV port	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall assy	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
184	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall assy	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
186	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hand port sleeve	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000
188	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hand port sleeve	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door assy (Round port)	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
190	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (Round port)	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.755.000	1.755.000
192	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door assy	Unidad	EVENTO	1	5.168.000	5.168.000
194	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door assy	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall left hinge	Unidad	EVENTO	1	486.000	486.000
196	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall left hinge	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.000
198	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood top	Unidad	EVENTO	1	5.435.000	5.435.000
200	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood top	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Removable double hood top	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000
202	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Removable double hood top	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left rear hood support	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
204	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left rear hood support	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hood support	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
206	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hood support	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
208	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right handle	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
210	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right handle	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left handle	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left handle	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose housing	Unidad	EVENTO	1	706.000	706.000
	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose housing	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Main base assy	Unidad	EVENTO	1	7.079.000	7.079.000
	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Main base assy	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch	Unidad	EVENTO	1	4.855.000	4.855.000
	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.2



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE
REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX
PERTENECIENTES AL IPS”, ID Nº 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deCase front	Unidad	EVENTO	1	3.884.000	3.884.000
224	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Case front	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDisplay board	Unidad	EVENTO	1	6.218.000	6.218.000
226	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAlarms display board	Unidad	EVENTO	1	5.090.000	5.090.000
228	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarms display board	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAlarm LED board	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
230	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarm LED board	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deRear case command module	Unidad	EVENTO	1	2.225.000	2.225.000
232	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear case command module	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX control keypad	Unidad	EVENTO	1	1.676.000	1.676.000
234	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX control keypad	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX Speaker	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
236	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX Speaker	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching BX PSU	Unidad	EVENTO	1	1.019.000	1.019.000
238	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching BX PSU	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	Unidad	EVENTO	1	6.061.000	6.061.000
240	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBattery pack NCA	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
242	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack NCA	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy w/wiring	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
244	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy w/wiring	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose connector	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
246	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose connector	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Boiler assy	Unidad	EVENTO	1	8.092.000	8.092.000
248	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Boiler assy	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Servohumidity hose assy	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
250	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Servohumidity hose assy	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de External water tank	Unidad	EVENTO	1	768.000	768.000
252	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de External water tank	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector boiler	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
254	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector boiler	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Flexible holder for ventilator tubings	Unidad	EVENTO	1	2.225.000	2.225.000
256	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Flexible holder for ventilator tubings	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
258	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	4.526.000	4.526.000
260	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de X-ray chassis tray	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
262	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de X-ray chassis tray	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	4.808.000	4.808.000
264	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	7.668.000	7.668.000
266	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	7.668.000	7.668.000
268	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater plate	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar Krause
Mat. C.S.J. 4881
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE
REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX
PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
270	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater plate	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	7.940.000	7.940.000
272	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN < 371)	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	7.940.000	7.940.000
274	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN > 371)	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector NatalCare	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
276	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector NatalCare	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel with brake	Unidad	EVENTO	1	909.000	909.000
278	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel with brake	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear column case	Unidad	EVENTO	1	3.227.000	3.227.000
280	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear column case	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front column case	Unidad	EVENTO	1	3.231.000	3.231.000
282	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front column case for NCA-103	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
284	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case for NCA-103	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
286	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
288	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
290	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	5.889.000	5.889.000
292	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base frame	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
294	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base frame	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg button PCB/Guide	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000
296	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg button PCB/Guide	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water rec for Natal Care	Unidad	EVENTO	1	1.191.000	1.191.000
298	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water rec for Natal Care	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
300	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door assy (w/iris port)	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
302	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (w/iris port)	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door w/ Max IV port	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
304	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door w/ Max IV port	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Max IV port	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
306	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Max IV port	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall assy	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
308	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall assy	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.363.000	1.363.000
310	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hand port sleeve	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000
312	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hand port sleeve	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door assy (Round port)	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
314	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (Round port)	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.755.000	1.755.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marcelo Bordon
Director
Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

Abog. **Derli Omar Kraus**
Mat. C.S.J. 48.831
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA RECA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
316	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door assy	Unidad	EVENTO	1	5.168.000	5.168.000
318	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door assy	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall left hinge	Unidad	EVENTO	1	486.000	486.000
320	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall left hinge	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.000
322	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood top	Unidad	EVENTO	1	5.435.000	5.435.000
324	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood top	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Removable double hood top	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000
326	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Removable double hood top	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left rear hood support	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
328	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left rear hood support	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hood support	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
330	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hood support	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
332	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right handle	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
334	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right handle	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left handle	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
336	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left handle	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose housing	Unidad	EVENTO	1	706.000	706.000
338	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose housing	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Main base assy	Unidad	EVENTO	1	7.079.000	7.079.000
340	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Main base assy	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
341	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch	Unidad	EVENTO	1	4.855.000	4.855.000
342	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
343	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Spiral cover assy	Unidad	EVENTO	1	3.540.000	3.540.000
344	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Spiral cover assy	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
345	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
346	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
347	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Case front	Unidad	EVENTO	1	3.884.000	3.884.000
348	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Case front	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
349	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	6.218.000	6.218.000
350	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarms display board	Unidad	EVENTO	1	5.090.000	5.090.000
352	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarms display board	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarm LED board	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
354	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarm LED board	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear case command module	Unidad	EVENTO	1	2.225.000	2.225.000
356	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear case command module	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
357	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX control keypad	Unidad	EVENTO	1	1.676.000	1.676.000
358	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX control keypad	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX Speaker	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
360	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX Speaker	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching BX PSU	Unidad	EVENTO	1	1.019.000	1.019.000
362	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching BX PSU	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deCPU board Soft 3.1.1.2	Unidad	EVENTO	1	6.061.000	6.061.000
364	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack NCA	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
366	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack NCA	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy w/wiring	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
368	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy w/wiring	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose connector	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
370	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose connector	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Boiler assy	Unidad	EVENTO	1	8.092.000	8.092.000
372	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Boiler assy	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
373	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Servohumidity hose assy	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
374	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Servohumidity hose assy	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
375	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de External water tank	Unidad	EVENTO	1	768.000	768.000
376	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de External water tank	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
377	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector boiler	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
378	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector boiler	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
379	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo TR-306 instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	2.309.000	2.309.000
380	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo TR-306 instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	2.639.000	2.639.000
381	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo TR-306 instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	3.189.000	3.189.000
382	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo TR-306 instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.980.000
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo TR-306 instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	2.310.000	2.310.000
384	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo TR-306 instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	2.860.000	2.860.000
385	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	Unidad	EVENTO	1	6.150.000	6.150.000
386	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
387	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp TR	Unidad	EVENTO	1	2.303.000	2.303.000
388	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp TR	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
389	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel without support	Unidad	EVENTO	1	549.000	549.000
390	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel without support	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
391	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
392	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
393	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	9.851.000	9.851.000
394	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
395	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.379.000	1.379.000
396	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
397	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD door assy PC/TR latch	Unidad	EVENTO	1	3.947.000	3.947.000
398	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD door assy PC/TR latch	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
399	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD plate cover	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
400	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD plate cover	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
401	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, right	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
402	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, right	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
403	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, left	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
404	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, left	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
405	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Back plate cover	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA RED NACIONAL DE MEDICINA DE EMERGENCIAS PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
406	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Back plate cover	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
407	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port assy	Unidad	EVENTO	1	721.000	721.000
408	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
409	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port sleeve	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
410	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port sleeve	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
411	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	Unidad	EVENTO	1	486.000	486.000
412	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
413	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood double wall	Unidad	EVENTO	1	3.978.000	3.978.000
414	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood double wall	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
415	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front door double wall	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
416	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front door double wall	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
417	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
418	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
419	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.708.000	1.708.000
420	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
421	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Oxygen filter/Valve connector	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
422	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Oxygen filter/Valve connector	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
423	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
424	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
425	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress with nest	Unidad	EVENTO	1	893.000	893.000
426	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress with nest	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
427	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	4.025.000	4.025.000
428	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
429	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
430	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
431	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
432	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
433	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system knob	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
434	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system knob	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
435	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg swivel lodging	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
436	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg swivel lodging	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
437	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
438	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
439	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base gasket	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
440	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base gasket	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
441	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hinge	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.000
442	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hinge	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
443	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left hinge	Unidad	EVENTO	1	643.000	643.000
444	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left hinge	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
445	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cabinet latch assy	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
446	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cabinet latch assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
447	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water pipe assy	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
448	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water pipe assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
449	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral panel	Unidad	EVENTO	1	643.000	643.000
450	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral panel	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
451	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity control knob	Unidad	EVENTO	1	408.000	408.000
452	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity control knob	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
453	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Inverter cover	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
454	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Inverter cover	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
455	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Exam lamp wiring	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
456	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Exam lamp wiring	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
457	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element	Unidad	EVENTO	1	4.558.000	4.558.000
458	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
459	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan wheel	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
460	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan wheel	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
461	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control module gasket	Unidad	EVENTO	1	565.000	565.000
462	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control module gasket	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
463	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
464	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
465	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
466	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
467	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PSU board	Unidad	EVENTO	1	2.272.000	2.272.000
468	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PSU board	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
469	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.442.000	1.442.000
470	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
471	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch with wiring	Unidad	EVENTO	1	5.332.000	5.332.000
472	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch with wiring	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
473	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mains switch	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
474	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mains switch	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
475	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	1.948.000	1.948.000
476	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
477	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy	Unidad	EVENTO	1	6.374.000	6.374.000
478	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
479	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.4	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
480	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.4	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
481	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
482	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
483	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
484	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
485	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Preset board	Unidad	EVENTO	1	654.000	654.000
486	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Preset board	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
487	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR SPK	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
488	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR SPK	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
489	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front panel assy (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	3.321.000	3.321.000
490	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front panel assy (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
491	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	1.131.000	1.131.000
492	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
493	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
494	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
495	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
496	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
497	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR 306 battery	Unidad	EVENTO	1	5.200.000	5.200.000
498	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR 306 battery	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
499	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	Unidad	EVENTO	1	6.150.000	6.150.000
500	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
501	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp TR	Unidad	EVENTO	1	2.303.000	2.303.000
502	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp TR	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
503	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel without support	Unidad	EVENTO	1	549.000	549.000
504	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel without support	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
505	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
506	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
507	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	9.851.000	9.851.000
508	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
509	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.379.000	1.379.000
510	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
511	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD door assy PC/TR latch	Unidad	EVENTO	1	3.947.000	3.947.000
512	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD door assy PC/TR latch	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
513	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD plate cover	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
514	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD plate cover	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
515	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, right	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
516	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, right	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
517	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, left	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
518	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, left	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
519	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Back plate cover	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
520	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Back plate cover	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
521	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port assy	Unidad	EVENTO	1	721.000	721.000
522	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port assy	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
523	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port sleeve	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
524	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port sleeve	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
525	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	Unidad	EVENTO	1	486.000	486.000
526	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
527	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood double wall	Unidad	EVENTO	1	3.978.000	3.978.000
528	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood double wall	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
529	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front door double wall	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
530	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front door double wall	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
531	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
532	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
533	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.708.000	1.708.000
534	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
535	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Oxygen filter/Valve connector	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
536	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Oxygen filter/Valve connector	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
537	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
538	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
539	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress with nest	Unidad	EVENTO	1	893.000	893.000
540	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress with nest	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
541	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	4.025.000	4.025.000
542	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
543	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
544	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
545	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
546	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
547	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system knob	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
548	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system knob	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
549	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg swivel lodging	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
550	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg swivel lodging	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
551	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
552	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
553	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base gasket	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
554	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base gasket	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
555	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hinge	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.000
556	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hinge	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
557	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left hinge	Unidad	EVENTO	1	643.000	643.000
558	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left hinge	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
559	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cabinet latch assy	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
560	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cabinet latch assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
561	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water pipe assy	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
562	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water pipe assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
563	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral panel	Unidad	EVENTO	1	643.000	643.000
564	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral panel	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
565	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity control knob	Unidad	EVENTO	1	408.000	408.000
566	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity control knob	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
567	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Inverter cover	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
568	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Inverter cover	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
569	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Exam lamp wiring	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
570	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Exam lamp wiring	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
571	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element	Unidad	EVENTO	1	4.558.000	4.558.000
572	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
573	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan wheel	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
574	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan wheel	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
575	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control module gasket	Unidad	EVENTO	1	565.000	565.000
576	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control module gasket	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
577	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
578	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
579	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
580	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
581	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PSU board	Unidad	EVENTO	1	2.272.000	2.272.000
582	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PSU board	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
583	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.442.000	1.442.000
584	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
585	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch with wiring	Unidad	EVENTO	1	5.332.000	5.332.000
586	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch with wiring	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
587	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mains switch	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
588	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mains switch	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
589	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	1.948.000	1.948.000
590	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
591	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy	Unidad	EVENTO	1	6.374.000	6.374.000
592	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
593	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.4	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
594	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.4	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
595	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
596	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
597	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
598	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
599	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Preset board	Unidad	EVENTO	1	654.000	654.000
600	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Preset board	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
601	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR SPK	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
602	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR SPK	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
603	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front panel assy (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	3.321.000	3.321.000
604	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front panel assy (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
605	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	1.131.000	1.131.000
606	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
607	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
608	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
609	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
610	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
611	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR 306 battery	Unidad	EVENTO	1	5.200.000	5.200.000
612	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR 306 battery	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
613	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	Unidad	EVENTO	1	6.150.000	6.150.000
614	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	Unidad	EVENTO	1	3.080.000	3.080.000
615	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp TR	Unidad	EVENTO	1	2.303.000	2.303.000
616	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp TR	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
617	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel without support	Unidad	EVENTO	1	549.000	549.000
618	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel without support	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
619	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
620	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
621	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	9.851.000	9.851.000
622	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
623	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.379.000	1.379.000
624	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
625	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD door assy PC/TR latch	Unidad	EVENTO	1	3.947.000	3.947.000
626	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD door assy PC/TR latch	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
627	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD plate cover	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
628	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD plate cover	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
629	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, right	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
630	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, right	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
631	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, left	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
632	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, left	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
633	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Back plate cover	Unidad	EVENTO	1	2.146.000	2.146.000
634	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Back plate cover	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
635	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port assy	Unidad	EVENTO	1	721.000	721.000
636	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port assy	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAAT

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
637	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port sleeve	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
638	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port sleeve	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
639	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	Unidad	EVENTO	1	486.000	486.000
640	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
641	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood double wall	Unidad	EVENTO	1	3.978.000	3.978.000
642	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood double wall	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
643	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front door double wall	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
644	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front door double wall	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
645	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
646	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
647	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.708.000	1.708.000
648	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Filter cover assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
649	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Oxygen filter/Valve connector	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
650	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Oxygen filter/Valve connector	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
651	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
652	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
653	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress with nest	Unidad	EVENTO	1	893.000	893.000
654	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress with nest	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
655	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	4.025.000	4.025.000
656	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
657	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
658	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
659	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
660	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left trendelemburg lever	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
661	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system knob	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
662	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system knob	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
663	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg swivel lodging	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
664	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg swivel lodging	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
665	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
666	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
667	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base gasket	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
668	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base gasket	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
669	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hinge	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.000
670	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hinge	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
671	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left hinge	Unidad	EVENTO	1	643.000	643.000
672	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left hinge	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
673	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cabinet latch assy	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
674	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cabinet latch assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
675	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water pipe assy	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
676	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water pipe assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
677	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral panel	Unidad	EVENTO	1	643.000	643.000
678	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral panel	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
679	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity control knob	Unidad	EVENTO	1	408.000	408.000
680	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity control knob	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
681	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Inverter cover	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
682	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Inverter cover	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
683	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Exam lamp wiring	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar
Max C.S.J.A.
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECCIÓN DE CONTRATACIONES
Licenciado Marcelo Bordon
Director

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE
REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX
PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
684	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Exam lamp wiring	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
685	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element	Unidad	EVENTO	1	4.558.000	4.558.000
686	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
687	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan wheel	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
688	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan wheel	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
689	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control module gasket	Unidad	EVENTO	1	565.000	565.000
690	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control module gasket	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
691	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
692	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
693	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
694	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
695	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PSU board	Unidad	EVENTO	1	2.272.000	2.272.000
696	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PSU board	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
697	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.442.000	1.442.000
698	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
699	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch with wiring	Unidad	EVENTO	1	5.332.000	5.332.000
700	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch with wiring	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
701	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mains switch	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
702	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mains switch	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
703	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	1.948.000	1.948.000
704	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
705	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy	Unidad	EVENTO	1	6.374.000	6.374.000
706	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
707	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.4	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
708	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.4	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
709	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
710	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.5	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
711	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
712	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
713	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Preset board	Unidad	EVENTO	1	654.000	654.000
714	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Preset board	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
715	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR SPK	Unidad	EVENTO	1	361.000	361.000
716	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR SPK	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
717	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front panel assy (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	3.321.000	3.321.000
718	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front panel assy (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
719	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	1.131.000	1.131.000
720	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad (SN > 1995)	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
721	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
722	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
723	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
724	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
725	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR 306 battery	Unidad	EVENTO	1	5.200.000	5.200.000
726	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR 306 battery	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
727	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Servocuna Marca Medix Modelo SM-401 instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000
728	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Servocuna Marca Medix Modelo SM-401 instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.980.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Licenciado Marcelo Bordon
Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Licenciado Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Doris Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Doris Omar Krause
Mat. S.S.J. 48.831
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE
REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX
PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Marcelo Bordon
Director Operativo de Contratación

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
729	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Servocuna Marca Medix Modelo SM-401 instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
730	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Servocuna Marca Medix modelo SM-401 instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	1.320.000	1.320.000
731	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Servocuna Marca Medix modelo SM-401 instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000
732	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Servocuna Marca Medix modelo SM-401 instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
733	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp complete	Unidad	EVENTO	1	1.583.000	1.583.000
734	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp complete	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
735	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg switch	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
736	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg switch	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
737	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
738	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
739	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
740	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
741	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	Unidad	EVENTO	1	3.477.000	3.477.000
742	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
743	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Americas painted front handle	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000
744	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Americas painted front handle	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
745	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rx chassis tray	Unidad	EVENTO	1	667.000	667.000
746	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rx chassis tray	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
747	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front acrylic panel (Feet)	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
748	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front acrylic panel (Feet)	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
749	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear acrylic panel (Head)	Unidad	EVENTO	1	1.833.000	1.833.000
750	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear acrylic panel (Head)	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
751	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Righth lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
752	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Righth lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
753	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
754	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
755	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base cover	Unidad	EVENTO	1	2.616.000	2.616.000
756	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base cover	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
757	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	2.459.000	2.459.000
758	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
759	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Auxiliar mains outlet assy	Unidad	EVENTO	1	1.321.000	1.321.000
760	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Auxiliar mains outlet assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
761	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
762	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
763	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/o brake	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
764	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/o brake	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
765	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system electric actuator	Unidad	EVENTO	1	4.495.000	4.495.000
766	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system electric actuator	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
767	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element 5	Unidad	EVENTO	1	1.395.000	1.395.000
768	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element 5	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
769	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rec board	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
770	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rec board	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
771	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	Unidad	EVENTO	1	878.000	878.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Marcelo Bordon
Director Operativo de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derlis Omar Krause
Mat. C.S.J. 48.831
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL




GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
772	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
773	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front case	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000
774	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front case	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
775	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
776	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
777	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de SM SPK	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
778	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de SM SPK	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
779	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
780	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
781	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
782	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
783	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PS board	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
784	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PS board	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
785	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
786	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
787	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad SMA-401A	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
788	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad SMA-401A	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
789	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.442.000	1.442.000
790	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
791	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp complete	Unidad	EVENTO	1	1.583.000	1.583.000
792	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp complete	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
793	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg switch	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
794	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg switch	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
795	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
796	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
797	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
798	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
799	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	Unidad	EVENTO	1	3.477.000	3.477.000
800	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
801	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Americas painted front handle	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000
802	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Americas painted front handle	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
803	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rx chassis tray	Unidad	EVENTO	1	667.000	667.000
804	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rx chassis tray	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
805	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front acrylic panel (Feet)	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
806	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front acrylic panel (Feet)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
807	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear acrylic panel (Head)	Unidad	EVENTO	1	1.833.000	1.833.000
808	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear acrylic panel (Head)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
809	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Righth lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
810	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Righth lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
811	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
812	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left lateral acylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
813	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base cover	Unidad	EVENTO	1	2.616.000	2.616.000
814	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base cover	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
815	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	2.459.000	2.459.000
816	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
817	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Auxiliar mains outlet assy	Unidad	EVENTO	1	1.321.000	1.321.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar Krause
Mat. C.S. 9.4831
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE
REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX
PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
818	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Auxiliar mains outlet assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
819	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
820	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
821	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/o brake	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
822	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/o brake	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
823	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system electric actuator	Unidad	EVENTO	1	4.495.000	4.495.000
824	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system electric actuator	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
825	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element 5	Unidad	EVENTO	1	1.395.000	1.395.000
826	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element 5	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
827	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rec board	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
828	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rec board	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
829	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	Unidad	EVENTO	1	878.000	878.000
830	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
831	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front case	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000
832	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front case	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
833	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
834	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
835	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de SM SPK	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
836	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de SM SPK	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
837	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
838	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
839	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
840	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
841	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PS board	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
842	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PS board	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
843	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
844	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
845	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad SMA-401A	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
846	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad SMA-401A	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
847	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.442.000	1.442.000
848	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
849	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp complete	Unidad	EVENTO	1	1.583.000	1.583.000
850	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp complete	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
851	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg switch	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
852	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg switch	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
853	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	533.000	533.000
854	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress w/cover	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
855	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
856	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
857	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	Unidad	EVENTO	1	3.477.000	3.477.000
858	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
859	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Americas painted front handle	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000
860	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Americas painted front handle	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
861	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rx chassis tray	Unidad	EVENTO	1	667.000	667.000
862	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rx chassis tray	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO
PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
863	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front acrylic panel (Feet)	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
864	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front acrylic panel (Feet)	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
865	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear acrylic panel (Head)	Unidad	EVENTO	1	1.833.000	1.833.000
866	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear acrylic panel (Head)	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
867	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Righth lateral acrylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
868	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Righth lateral acrylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
869	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left lateral acrylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
870	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left lateral acrylic panel assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
871	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base cover	Unidad	EVENTO	1	2.616.000	2.616.000
872	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base cover	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
873	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	2.459.000	2.459.000
874	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
875	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Auxiliar mains outlet assy	Unidad	EVENTO	1	1.321.000	1.321.000
876	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Auxiliar mains outlet assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
877	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	659.000	659.000
878	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
879	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/o brake	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
880	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/o brake	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
881	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system electric actuator	Unidad	EVENTO	1	4.495.000	4.495.000
882	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system electric actuator	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
883	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element 5	Unidad	EVENTO	1	1.395.000	1.395.000
884	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element 5	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
885	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rec board	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
886	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rec board	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
887	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	Unidad	EVENTO	1	878.000	878.000
888	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
889	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front case	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000
890	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front case	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
891	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
892	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
893	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de SM SPK	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
894	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de SM SPK	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
895	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	Unidad	EVENTO	1	3.086.000	3.086.000
896	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	Unidad	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
897	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
898	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
899	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PS board	Unidad	EVENTO	1	1.911.000	1.911.000
900	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PS board	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
901	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
902	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
903	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad SMA-401A	Unidad	EVENTO	1	972.000	972.000
904	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad SMA-401A	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
905	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.442.000	1.442.000
906	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
907	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	825.000	825.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar Krause
Mat. C.S.J. 48.831
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID Nº 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
908	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	1.155.000	1.155.000
909	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	1.705.000	1.705.000
910	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
911	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 51 a 200km.	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
912	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 201 a 450km.	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
913	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED head enclosure	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
914	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED head enclosure	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
915	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Acrylic shield w/ filter	Unidad	EVENTO	1	1.504.000	1.504.000
916	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Acrylic shield w/ filter	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
917	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
918	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
919	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	956.000	956.000
920	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
921	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Coupling for cylinder MediLED	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
922	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Coupling for cylinder MediLED	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
923	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
924	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
925	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hour meter board	Unidad	EVENTO	1	1.207.000	1.207.000
926	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hour meter board	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
927	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED keypad	Unidad	EVENTO	1	706.000	706.000
928	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED keypad	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
929	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control board Soft 1.0	Unidad	EVENTO	1	2.851.000	2.851.000
930	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control board Soft 1.0	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
931	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan cooler	Unidad	EVENTO	1	925.000	925.000
932	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan cooler	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
933	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching PSU	Unidad	EVENTO	1	1.019.000	1.019.000
934	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching PSU	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
935	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Line filter MediLED	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
936	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Line filter MediLED	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
937	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Temperature sensor board	Unidad	EVENTO	1	753.000	753.000
938	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Temperature sensor board	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
939	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED cover	Unidad	EVENTO	1	884.000	884.000
940	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED cover	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
941	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
942	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
943	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 12 white LEDs	Unidad	EVENTO	1	514.000	514.000
944	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 12 white LEDs	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
945	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED head enclosure	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
946	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED head enclosure	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
947	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Acrylic shield w/ filter	Unidad	EVENTO	1	1.504.000	1.504.000
948	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Acrylic shield w/ filter	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
949	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
950	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado
Doris Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar Krause
Mat. C.S.J. 48.831
I.P.S.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

licitación pública nacional sbe n° 71/2023 “contratación de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo con y sin provision de repuestos a necesidad para equipos biomédicos de la marca MEDIX
pertenecientes al ips”, id n° 431467

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
951	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	956.000	956.000
952	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
953	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Coupling for cylinder MediLED	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
954	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Coupling for cylinder MediLED	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
955	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
956	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
957	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hour meter board	Unidad	EVENTO	1	1.207.000	1.207.000
958	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hour meter board	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
959	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED keypad	Unidad	EVENTO	1	706.000	706.000
960	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED keypad	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
961	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control board Soft 1.0	Unidad	EVENTO	1	2.851.000	2.851.000
962	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control board Soft 1.0	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
963	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan cooler	Unidad	EVENTO	1	925.000	925.000
964	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan cooler	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
965	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching PSU	Unidad	EVENTO	1	1.019.000	1.019.000
966	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching PSU	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
967	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Line filter MediLED	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
968	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Line filter MediLED	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
969	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Temperature sensor board	Unidad	EVENTO	1	753.000	753.000
970	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Temperature sensor board	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
971	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED cover	Unidad	EVENTO	1	884.000	884.000
972	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED cover	Unidad	EVENTO	1	715.000	715.000
973	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
974	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
975	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 12 white LEDs	Unidad	EVENTO	1	314.000	314.000
976	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 12 white LEDs	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
977	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED head enclosure	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
978	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED head enclosure	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
979	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Acrylic shield w/ filter	Unidad	EVENTO	1	1.504.000	1.504.000
980	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Acrylic shield w/ filter	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
981	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.694.000	2.694.000
982	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hydropneumatic cylinder	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
983	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	956.000	956.000
984	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
985	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Coupling for cylinder MediLED	Unidad	EVENTO	1	502.000	502.000
986	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Coupling for cylinder MediLED	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
987	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000
988	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
989	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hour meter board	Unidad	EVENTO	1	1.207.000	1.207.000
990	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hour meter board	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
991	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED keypad	Unidad	EVENTO	1	706.000	706.000
992	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED keypad	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
993	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control board Soft 1.0	Unidad	EVENTO	1	2.851.000	2.851.000
994	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control board Soft 1.0	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000
995	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan cooler	Unidad	EVENTO	1	925.000	925.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. Derli Omar Krause
Mat. C.S.J. 48.831
I.P.S.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 71/2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS”, ID N° 431467

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
996	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan cooler	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
997	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching PSU	Unidad	EVENTO	1	1.019.000	1.019.000
998	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching PSU	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
999	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Line filter MediLED	Unidad	EVENTO	1	737.000	737.000
1000	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Line filter MediLED	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
1001	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Temperature sensor board	Unidad	EVENTO	1	853.000	853.000
1002	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Temperature sensor board	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
1003	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED cover	Unidad	EVENTO	1	884.000	884.000
1004	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED cover	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
1005	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	Unidad	EVENTO	1	1.097.000	1.097.000
1006	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
1007	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 12 white LEDs	Unidad	EVENTO	1	414.000	414.000
1008	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 12 white LEDs	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
		TOTAL				1.675.133.000	1.675.133.000

Monto Total adjudicado a la firma DYSA HEALTHCARE S.A. EN LA LPN SBE N° 71/2023: Gs. 1.722.882.131.- (Guaraníes un mil setecientos veintidós millones ochocientos ochenta y dos mil ciento treinta y uno) IVA INCLUIDO.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. D. Y. MATIAS CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Abog. Derli Omar Krause
Mat. C.S.J. 48.831
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones