



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 108/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 108-006/2024

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 155/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2839/2024 – Anexo 1, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 18 de diciembre de 2024, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 520/2024, de fecha 18 de diciembre de 2024, de la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación de la Comisión Evaluadora de Estudios de Ofertas, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 155/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 454.649; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando DRT/DEM/EM2, de fecha 04 de setiembre de 2024, identificada como Expediente MEM-0262-2024-000020, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado a Licitación para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”, recepcionada en fecha 10 de setiembre de 2024;

Que, por Dictamen U.O.C. N° 177/2024, de fecha 18 de setiembre de 2024, la Unidad de Control y Verificación de Precios, de la Dirección Operativa de Contrataciones, refirió que la convocatoria es por un monto total a contratar de G. 1.904.289.600.- (Guaraníes mil novecientos cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos);

Que, el llamado para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ, Secretaria Interina del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 108/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 108-006/2024


PERTENECIENTES AL IPS”, se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2024, con ID N° 454.649;

Que, por Memorando CA N° 5000027686/2024, de fecha 13 de setiembre de 2024, la Sección Ejecución y Control, del Departamento de Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto N° 243 “Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, Equipos y Muebles”, de la Actividad N° 2 “Servicios de Prestaciones Sanitarias” y cuenta con disponibilidad presupuestaria, para el presente Ejercicio Fiscal 2024, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 2430/2024, de fecha 13 de setiembre de 2024. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual;

Que, por Resolución C.A. N° 073-035/2024, de fecha 19 de setiembre de 2024, se resolvió: “Art. 1°) Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 155/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 454.649; Art. 2°) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 155/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 454.649, previa adecuación del mismo, conforme a las modificaciones remitidas vía Nota Interna CA/N° 073-0926/24, de fecha 19 de setiembre del 2024, de la Secretaria del Consejo de Administración; Art. 3°) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, su modificación y su Decreto Reglamentario N° 2264/2204 y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); Art. 4°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración; Art. 5°) Comunicar a quienes correspondan y archivar”;

Que, conforme al Acta de fecha 08 de noviembre de 2024, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-oferta

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ, Secretaria Interina del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 108/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 108-006/2024

siendo el plazo establecido, hora apertura 09:00 y hora fin 09:19 para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 155/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 454.649;

Que, en virtud a lo establecido en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de la siguiente oferta abierta en el presente acto:

- **DYSA HEALTHCARE S.A.**

Que, en fecha 12 de diciembre de 2024, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó su Informe Rectificadorio N° 1, en atención a la Nota Interna CA N° 104-1155/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, con la observación realizada por la Secretaría de Consejo de Administración, se procedió a la verificación del informe de evaluación en el cual se constató que la Firma DYSA HEALTHCARE S.A., es la única representante en el país de la marca IMT Medical, por lo que es la que sabe los costos finales de los repuestos mantenimientos a ser proveídos y realizados. Por lo que se procedió a modificar;

Que, en fecha 25 de noviembre y en fecha 12 de diciembre del 2024, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó su Informe de Evaluación de Ofertas y su informe Rectificadorio N° 1, respectivamente a la Dirección Operativa de Contrataciones a la Gerencia de Abastecimiento y Logística y por su intermedio al Consejo de Administración, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, conforme al Art. 4° “PRINCIPIOS RECTORES” de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y Calificaciones establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N° 454/2024, con la siguiente sugerencia de adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 155/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 454.649, a la firma DYSA HEALTHCARE S.A., por

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ, Secretaria Interina del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 108/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 108-006/2024

un monto máximo de G. 1.904.289.600.- (Guaraníes mil novecientos cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos), IVA INCLUIDO, conforme al Anexo I del presente Informe;

Que, en la presente Sesión, la Máxima Autoridad procedió al análisis de los antecedentes señalados precedentemente y determinó dar curso favorable a la propuesta elevada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística - Dirección Operativa de Contrataciones en cuanto a adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 155/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS", teniendo en cuenta la recomendación del comité evaluador quien realizó un análisis detallado de la oferta y el desglose de precios presentados, considerando también que la empresa DYSA HEALTHCARE S.A., es la única que representa la marca IMT y la imperiosa necesidad de contar con los equipos para garantizar el bienestar de los pacientes;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 155/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 454.649, a la Firma DYSA HEALTHCARE S.A., por un monto máximo de G. 1.904.289.600.- (Guaraníes mil novecientos cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos), IVA INCLUIDO, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria Interina del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 10 (diez) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el contrato correspondiente y notifique de la presente

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ, Secretaria Interina del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 108/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 108-006/2024

Resolución a la firma adjudicada, detallando los documentos que deben presentar para la firma del contrato.-----

- 3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, proceda a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/2017, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 4°) Establecer que la administración del Contrato será el Ing. José María Giménez Samaniego, C.I. N° 3.496.088, Director de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud y establecer que el Administrador de Contrato deberá velar por la correcta imputación del Objeto de Gasto N° 243, considerando que incluye gastos de reparaciones menores, cuando el costo no supere el 40% (cuarenta por ciento) del valor original de los bienes.-----
- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.-----
- 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio.-----
- 7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
- SC/mg/jo.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

ANEXO I
DYSA HEALTHCARE S.A.

MONTO MAXIMO :	Gs. 1.904.289.600.-
MONTO MINIMO:	Gs. 952.144.800.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT, MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50KM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.662.000	5.662.000	procedencia: PARAGUAY
2	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT, MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200KM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.487.000	6.487.000	procedencia: PARAGUAY
3	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT, MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450KM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.417.000	7.417.000	procedencia: PARAGUAY
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50KM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	procedencia: PARAGUAY
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200KM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.125.000	4.125.000	procedencia: PARAGUAY
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450KM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.055.000	5.055.000	procedencia: PARAGUAY
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	procedencia: MALASIA
8	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.107.000	40.107.000	procedencia: MALASIA
10	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.135.000	3.135.000	procedencia: PARAGUAY
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.434.000	49.434.000	procedencia: MALASIA
12	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.135.000	3.135.000	procedencia: PARAGUAY
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.408.000	1.408.000	procedencia: MALASIA
14	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
16	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

000002

ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.000	1.917.000	procedencia: MALASIA
18	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.155.000	1.155.000	procedencia: PARAGUAY
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.149.000	29.149.000	procedencia: MALASIA
20	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.135.000	3.135.000	procedencia: PARAGUAY
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
22	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
24	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
26	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
28	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
30	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
32	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.918.000	20.918.000	procedencia: MALASIA
34	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad	1	3.135.000	3.135.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

000003

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.134.000	16.134.000	procedencia: MALASIA
36	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
38	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.620.000	6.620.000	procedencia: MALASIA
40	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.901.000	12.901.000	procedencia: MALASIA
42	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.000	1.917.000	procedencia: MALASIA
44	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.155.000	1.155.000	procedencia: PARAGUAY
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.066.000	3.066.000	procedencia: MALASIA
46	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.155.000	1.155.000	procedencia: PARAGUAY
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.157.000	2.157.000	procedencia: MALASIA
48	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.155.000	1.155.000	procedencia: PARAGUAY
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
50	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
52	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida: Unidad	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

000004

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	624.000	624.000	procedencia: MALASIA
54	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	584.000	584.000	procedencia: MALASIA
56	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.145.000	49.145.000	procedencia: MALASIA
58	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.135.000	3.135.000	procedencia: PARAGUAY
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.094.000	37.094.000	procedencia: MALASIA
60	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	procedencia: MALASIA
62	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.000	2.640.000	procedencia: PARAGUAY
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.107.000	40.107.000	procedencia: MALASIA
64	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.960.000	3.960.000	procedencia: PARAGUAY
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.434.000	49.434.000	procedencia: MALASIA
66	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.960.000	3.960.000	procedencia: PARAGUAY
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.408.000	1.408.000	procedencia: MALASIA
68	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
70	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

000005

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.000	1.917.000	procedencia: MALASIA
72	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.980.000	1.980.000	procedencia: PARAGUAY
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.149.000	29.149.000	procedencia: MALASIA
74	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.960.000	3.960.000	procedencia: PARAGUAY
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
76	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.000	2.640.000	procedencia: PARAGUAY
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
78	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.000	2.640.000	procedencia: PARAGUAY
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
80	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
82	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
84	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
86	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.918.000	20.918.000	procedencia: MALASIA
88	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad	1	3.960.000	3.960.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
PARAGUAY
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

000007

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	624.000	624.000	procedencia: MALASIA
108	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	584.000	584.000	procedencia: MALASIA
110	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: PARAGUAY
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.145.000	49.145.000	procedencia: MALASIA
112	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.960.000	3.960.000	procedencia: PARAGUAY
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.094.000	37.094.000	procedencia: MALASIA
114	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.000	2.640.000	procedencia: PARAGUAY
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	procedencia: MALASIA
116	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.107.000	40.107.000	procedencia: MALASIA
118	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.434.000	49.434.000	procedencia: MALASIA
120	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.408.000	1.408.000	procedencia: MALASIA
122	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
124	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

000008

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.000	1.917.000	procedencia: MALASIA
126	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.910.000	2.910.000	procedencia: PARAGUAY
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.149.000	29.149.000	procedencia: MALASIA
128	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
130	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
132	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
134	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
136	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
138	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
140	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.918.000	20.918.000	procedencia: MALASIA
142	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

000009

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.134.000	16.134.000	procedencia: MALASIA
144	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
146	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.620.000	6.620.000	procedencia: MALASIA
148	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.901.000	12.901.000	procedencia: MALASIA
150	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.000	1.917.000	procedencia: MALASIA
152	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.910.000	2.910.000	procedencia: PARAGUAY
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.066.000	3.066.000	procedencia: MALASIA
154	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.910.000	2.910.000	procedencia: PARAGUAY
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.157.000	2.157.000	procedencia: MALASIA
156	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.910.000	2.910.000	procedencia: PARAGUAY
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
158	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
160	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida: Unidad	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

Dr. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL




GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI


000010


Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	624.000	624.000	procedencia: MALASIA
162	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	584.000	584.000	procedencia: MALASIA
164	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.145.000	49.145.000	procedencia: MALASIA
166	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.094.000	37.094.000	procedencia: MALASIA
168	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
					Monto total	1.134.465.000	

Monto total adjudicado a la firma **DYSA HEALTHCARE** en la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 155/24 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 454.649, por el monto máximo de Gs. 1.904.289.600 (Guaraníes Mil novecientos cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-**


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Ejecución de Trámites








INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M.G. C.P. Graciela Núñez
Secretaría Interna del Consejo de Administración