



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 035/2025 de fecha 10 de junio de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 035-020/2025

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 463.180.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1053/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 06 de junio de 2025, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 199/2025, de fecha 06 de junio de 2025, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de Evaluación, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 19/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 463.180; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando de fecha 16 de diciembre de 2024, identificado como Expediente MEM-0262-2024-000033, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado a Licitación para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, recepcionado en fecha 19 de diciembre 2024;

Que, mediante Dictamen U.O.C. N° 41/2025, de fecha 18 de marzo de 2025, la Unidad de Control y Verificación de Precios, refirió que la convocatoria es por un monto total IVA incluido a contratar de G. 5.605.162.028.- (Guaraníes cinco mil seiscientos cinco millones ciento sesenta y dos mil veintiocho);

Que, el llamado para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2025, con ID N° 463.180;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 035/2025 de fecha 10 de junio de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 035-020/2025

Que, por Memorando CA/N° 5000030495/2025, de fecha 19 de marzo de 2025, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido llamado corresponde al Objeto de Gasto N° 243 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles Oficina", de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1251/2025. Cabe mencionar que la presente licitación es Plurianual;

Que, el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario N° 2264/24;

Que, por Resolución C.A. N° 015-021/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, se resolvió: "*Art. 1° Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 19/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 463.180; Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 19/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 463.180, previa adecuación del mismo, conforme a las modificaciones remitidas a través de la Nota Interna C.A. N° 015-0194/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, de la Secretaria del Consejo de Administración; Art. 3° Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 2264/2024 y su difusión través el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)...*";

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 0036/2025, de fecha 01 de abril de 2025, se puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el llamado a Licitación Pública Nacional N° 19/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 463.180;

Que, en fecha 05 de junio del 2025, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó su Informe de Evaluación de Ofertas a la Dirección Operativa de Contrataciones / Gerencia de Abastecimiento y Logística y por su intermedio al Consejo de Administración, de acuerdo a las

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 035/2025 de fecha 10 de junio de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 035-020/2025

evaluaciones realizadas, elaborado en base a lo establecido en el Artículo 52° la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP/N° 1890/20, con la siguiente sugerencia:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 19/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 463.180, a la firma MARE PARAGUAY S.A., por un monto máximo de G. 5.605.162.028.- (Guaraníes cinco mil seiscientos cinco millones ciento sesenta y dos mil veintiocho), IVA Incluido, por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el aval del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística y de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, garantizando así su conformidad, en los términos del Memorando DOP/COP/N° 199/2025, de fecha 06 de junio de 2025, suscrito por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 19/2025 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 463.180, a la firma MARE PARAGUAY S.A., por un monto máximo de G. 5.605.162.028.- (Guaraníes cinco mil seiscientos cinco millones ciento sesenta y dos mil veintiocho), IVA Incluido, por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO

ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH

SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 035/2025 de fecha 10 de junio de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 035-020/2025

del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 18 (dieciocho) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

- 2°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el contrato correspondiente y notificar la presente Resolución a la firma adjudicada detallando los documentos que debe presentar a la firma del respectivo Contrato.-----
- 3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.-----
- 4°) Establecer que el administrador del Contrato será el Ing. José María Giménez, C.I. N° 3.496.088 – Director de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.-----
- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.-----
- 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio Fiscal.-----
- 7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/rr/pb.

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO

ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH

SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

ANEXO I

MONTO MINIMO: Gs. 2.802.581.014
MONTO MAXIMO:Gs. 5.605.162.028

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Características/ Procedencia
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFOS MARCA GE							
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	Unidad de Medida: Unidad Presentacio: EVENTO	1	20.733.333	20.733.333	Paraguay
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 51 a 200km	Unidad de Medida: Unidad Presentacio: EVENTO	1	23.000.000	23.000.000	Paraguay
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 201 a 450km	Unidad de Medida: Unidad Presentacio: EVENTO	1	22.750.000	22.750.000	Paraguay
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE							
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos de 0 a 50km	UNIDAD	1	6.866.667	6.866.667	Paraguay
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos de 51 a 200km	UNIDAD	1	7.700.000	7.700.000	Paraguay
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos de 201 a 450km	UNIDAD	1	7.700.000	7.700.000	Paraguay
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE DE 0 A 50KM							
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	UNIDAD	1	46.541.667	46.541.667	Estados Unidos
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Monitor Consola	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	UNIDAD	1	207.270.406	207.270.406	Estados Unidos
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AW	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	UNIDAD	1	232.295.600	232.295.600	Estados Unidos
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Host Computer	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	1	207.888.753	207.888.753	Estados Unidos
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	1	579.300.919	579.300.919	Estados Unidos
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	1	79.000.000	79.000.000	Estados Unidos
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemit Tank	UNIDAD	1	79.000.000	79.000.000	Estados Unidos
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Hemit Tank	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	UNIDAD	1	68.491.667	68.491.667	Estados Unidos

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva incluido)	Precio Total (Iva incluido)	Características/ Procedencia
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de TGP board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	UNIDAD	1	14.750.167	14.750.167	Estados Unidos
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interfase board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	1	9.354.400	9.354.400	Estados Unidos
26	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	UNIDAD	1	18.330.000	18.330.000	Estados Unidos
28	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Converter	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	UNIDAD	1	31.181.333	31.181.333	Estados Unidos
30	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Signal Brush	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	UNIDAD	1	35.032.667	35.032.667	Estados Unidos
32	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Power Brush	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	1	5.370.000	5.370.000	Estados Unidos
34	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	UNIDAD	1	20.413.733	20.413.733	Estados Unidos
36	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del Gantry	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Board Host Computer	UNIDAD	1	39.400.000	39.400.000	Estados Unidos
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Main Board Host Computer	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de table motor drive	UNIDAD	1	103.729.000	103.729.000	Estados Unidos
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de table motor drive	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply host	UNIDAD	1	9.066.667	9.066.667	Estados Unidos
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply host	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply estación	UNIDAD	1	9.066.667	9.066.667	Estados Unidos
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply estación	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS para consola	UNIDAD	1	13.650.000	13.650.000	Estados Unidos
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de UPS para consola	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	1	53.333.333	53.333.333	Estados Unidos
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/Procedencia
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	1	68.500.000	68.500.000	Estados Unidos
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI- Inverter	UNIDAD	1	255.333.333	255.333.333	Estados Unidos
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de JEDI- Inverter	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	UNIDAD	1	61.160.000	61.160.000	Estados Unidos
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIP board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	UNIDAD	1	38.666.667	38.666.667	Estados Unidos
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de KV Control Board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fibra Óptica	UNIDAD	1	4.333.333	4.333.333	Estados Unidos
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fibra Óptica	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo ICOM	UNIDAD	1	37.000.000	37.000.000	Estados Unidos
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo ICOM	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	1	23.333.333	23.333.333	Estados Unidos
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	UNIDAD	1	13.666.667	13.666.667	Estados Unidos
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry Keyboard	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation board	UNIDAD	1	111.666.667	111.666.667	Estados Unidos
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rotation board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box	UNIDAD	1	92.000.000	92.000.000	Estados Unidos
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Auxiliary Box	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Table actuator	UNIDAD	1	54.000.000	54.000.000	Estados Unidos
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Table actuator	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	1	55.333.333	55.333.333	Estados Unidos
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SCIM- Console	UNIDAD	1	36.333.333	36.333.333	Estados Unidos
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SCIM- Console	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Oil Pump for VCT	UNIDAD	1	220.000.000	220.000.000	Estados Unidos

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/ Procedencia
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Oil Pump for VCT	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mylar	UNIDAD	1	10.666.667	10.666.667	Estados Unidos
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mylar	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusibles de 100 A	UNIDAD	1	1.866.667	1.866.667	Estados Unidos
80	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fusibles de 100 A	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de protectores de linea trifasica	UNIDAD	1	7.000.000	7.000.000	Estados Unidos
82	80111613-9999	Mano de obra por cambio de protectores de linea trifasica	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de gtc3 board assy	UNIDAD	1	18.100.000	18.100.000	Estados Unidos
84	80111613-9999	Mano de obra por cambio de gtc3 board assy	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inverter board	UNIDAD	1	17.233.333	17.233.333	Estados Unidos
86	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inverter board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	UNIDAD	1	23.433.333	23.433.333	Estados Unidos
88	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Helios CCB CPLD	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIFB board	UNIDAD	1	32.500.000	32.500.000	Estados Unidos
90	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIFB board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rotation encoder	UNIDAD	1	22.500.000	22.500.000	Estados Unidos
92	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rotation encoder	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NGPDU	UNIDAD	1	42.000.000	42.000.000	Estados Unidos
94	80111613-9999	Mano de obra por cambio de NGPDU	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	1	114.500.000	114.500.000	Estados Unidos
96	80111613-9999	Mano de obra por cambio de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	1	119.500.000	119.500.000	Estados Unidos
98	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brake Resistor Assy	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brake Resistor Assy	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Phase Capacitor	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Phase Capacitor	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay


MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Alícuota	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Características/Procedencia
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse Box	UNIDAD	1	20.000.000	20.000.000	Estados Unidos
104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuse Box	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POWER PAN Assy	UNIDAD	1	20.000.000	20.000.000	Estados Unidos
106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de POWER PAN Assy	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry TILT Assy	UNIDAD	1	12.500.000	12.500.000	Estados Unidos
108	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry TILT Assy	UNIDAD	1	400.000	400.000	Paraguay
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de colchoneta para mesa	UNIDAD	1	3.900.000	3.900.000	Estados Unidos
110	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta para mesa	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	1	49.000.000	49.000.000	Estados Unidos
112	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	1	54.000.000	54.000.000	Estados Unidos
114	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IMS board	UNIDAD	1	20.000.000	20.000.000	Estados Unidos
116	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IMS board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de multimedia tower	UNIDAD	1	16.400.000	16.400.000	Estados Unidos
118	80111613-9999	Mano de obra por cambio de multimedia tower	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto dollycovers	UNIDAD	1	39.000.000	39.000.000	Estados Unidos
120	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto dollycovers	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fantoma	UNIDAD	1	46.000.000	46.000.000	Estados Unidos
122	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fantoma	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de amortiguador gantry	UNIDAD	1	29.000.000	29.000.000	Estados Unidos
124	80111613-9999	Mano de obra por cambio de amortiguador gantry	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de correa principal gantry	UNIDAD	1	24.000.000	24.000.000	Estados Unidos
	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa principal gantry	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO IG	UNIDAD	1	179.000.000	179.000.000	Estados Unidos
128	80111613-9999	Mano de obra por cambio de MODULO IG	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	UNIDAD	1	379.250.000	379.250.000	Estados Unidos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto. de Electromedicina/DRTS


Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 11.062
Dirección Judicial
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/Procedencia
130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Darc/IG VCT	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	1	450.000.000	450.000.000	Estados Unidos
132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	1	770.000.000	770.000.000	Estados Unidos
134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	1	1.227.000.000	1.227.000.000	Estados Unidos
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	1	482.000.000	482.000.000	Estados Unidos
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	1	279.338.000	279.338.000	Estados Unidos
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	29.500.000	29.500.000	Estados Unidos
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	29.500.000	29.500.000	Estados Unidos
144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	1	7.350.000	7.350.000	Estados Unidos
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	1	7.350.000	7.350.000	Estados Unidos



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Asesoramiento y Logística

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Características/ Procedencia
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	1	9.400.000	9.400.000	Estados Unidos
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ORP Board	UNIDAD	1	99.500.000	99.500.000	Estados Unidos
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ORP Board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GPU Board	UNIDAD	1	94.000.000	94.000.000	Estados Unidos
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de GPU Board	UNIDAD	1	850.000	850.000	Paraguay
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE DE 51 A 200KM							
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	UNIDAD	1	44.656.250	44.656.250	Estados Unidos
160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Monitor Consola	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	UNIDAD	1	210.452.805	210.452.805	Estados Unidos
162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AW	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	UNIDAD	1	231.971.500	231.971.500	Estados Unidos
164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Host Computer	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	1	208.849.815	208.849.815	Estados Unidos
166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	1	580.975.500	580.975.500	Estados Unidos
168	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	1	79.000.000	79.000.000	Estados Unidos
170	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemit Tank	UNIDAD	1	79.000.000	79.000.000	Estados Unidos
172	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Hemit Tank	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	UNIDAD	1	69.158.333	69.158.333	Estados Unidos
174	80111613-9999	Mano de obra por cambio de TGP board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	UNIDAD	1	13.812.500	13.812.500	Estados Unidos
176	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interfase board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	1	9.354.367	9.354.367	Estados Unidos


 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Jorge González
 Dpto. de Electrocardiografía/DRTS


Sr. Enciso Ovelar
 Abogado - Mat. N° 41.068
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL


 7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. MARIA CASTRO
 Secretario de la Gerencia de Administración


MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/Procedencia
178	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	UNIDAD	1	18.220.000	18.220.000	Estados Unidos
180	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Converter	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	UNIDAD	1	30.886.000	30.886.000	Estados Unidos
182	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Signal Brush	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	UNIDAD	1	33.024.500	33.024.500	Estados Unidos
184	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Power Brush	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	1	5.036.667	5.036.667	Estados Unidos
186	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	UNIDAD	1	20.580.400	20.580.400	Estados Unidos
188	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del Gantry	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Board Host Computer	UNIDAD	1	41.400.000	24.400.000	Estados Unidos
190	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Main Board Host Computer	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de table motor drive	UNIDAD	1	103.305.390	103.305.390	Estados Unidos
192	80111613-9999	Mano de obra por cambio de table motor drive	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply host	UNIDAD	1	9.066.667	9.066.667	Estados Unidos
194	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply host	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply estación	UNIDAD	1	9.066.667	9.066.667	Estados Unidos
196	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply estación	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS para consola	UNIDAD	1	11.750.000	11.750.000	Estados Unidos
198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de UPS para consola	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	1	52.000.000	52.000.000	Estados Unidos
200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	1	69.500.000	69.500.000	Estados Unidos
202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI- Inverter	UNIDAD	1	254.000.000	254.000.000	Estados Unidos
204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de JEDI- Inverter	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/Procedencia
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	UNIDAD	1	60.870.000	60.870.000	Estados Unidos
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIP board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	UNIDAD	1	38.666.667	38.666.667	Estados Unidos
208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de KV Control Board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fibra Óptica	UNIDAD	1	5.000.000	5.000.000	Estados Unidos
210	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fibra Óptica	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo ICOM	UNIDAD	1	38.450.000	38.450.000	Estados Unidos
212	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo ICOM	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	1	23.000.000	23.000.000	Estados Unidos
214	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	UNIDAD	1	13.500.000	13.500.000	Estados Unidos
216	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry Keyboard	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation board	UNIDAD	1	111.666.667	111.666.667	Estados Unidos
218	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rotation board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box	UNIDAD	1	98.666.667	98.666.667	Estados Unidos
220	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Auxiliary Box	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Table actuator	UNIDAD	1	53.000.000	53.000.000	Estados Unidos
222	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Table actuator	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	1	54.000.000	54.000.000	Estados Unidos
224	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SCIM- Console	UNIDAD	1	35.000.000	35.000.000	Estados Unidos
226	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SCIM- Console	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Oil Pump for VCT	UNIDAD	1	220.000.000	220.000.000	Estados Unidos
228	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Oil Pump for VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mylar	UNIDAD	1	10.500.000	10.500.000	Estados Unidos
230	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mylar	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusibles de 100 A	UNIDAD	1	1.866.667	1.866.667	Estados Unidos
232	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fusibles de 100 A	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto de Electromedicina/DRTS

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL


9

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASIRO
Secretaría de Administración

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva incluido)	Precio Total (Iva incluido)	Características/Procedencia
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de protectores de línea trifasica	UNIDAD	1	7.000.000	7.000.000	Estados Unidos
234	80111613-9999	Mano de obra por cambio de protectores de línea trifasica	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de gtcb3 board assy	UNIDAD	1	18.266.667	18.266.667	Estados Unidos
236	80111613-9999	Mano de obra por cambio de gtcb3 board assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inverter board	UNIDAD	1	17.233.333	17.233.333	Estados Unidos
238	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inverter board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	UNIDAD	1	22.766.667	22.766.667	Estados Unidos
240	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Helios CCB CPLD	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIFB board	UNIDAD	1	31.500.000	31.500.000	Estados Unidos
242	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIFB board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rotation encoder	UNIDAD	1	23.000.000	23.000.000	Estados Unidos
244	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rotation encoder	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NGPDU	UNIDAD	1	42.000.000	42.000.000	Estados Unidos
246	80111613-9999	Mano de obra por cambio de NGPDU	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	1	113.500.000	113.500.000	Estados Unidos
248	80111613-9999	Mano de obra por cambio de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	1	115.500.000	115.500.000	Estados Unidos
250	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brake Resistor Assy	UNIDAD	1	16.500.000	16.500.000	Estados Unidos
252	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brake Resistor Assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Phase Capacitor	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
254	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Phase Capacitor	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse Box	UNIDAD	1	21.000.000	21.000.000	Estados Unidos
256	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuse Box	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POWER PAN Assy	UNIDAD	1	21.000.000	21.000.000	Estados Unidos
258	80111613-9999	Mano de obra por cambio de POWER PAN Assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry TILT Assy	UNIDAD	1	16.000.000	16.000.000	Estados Unidos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sra. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto. de Electroterapia/DRTS

Sra. Enciso Ovelar
Abogada Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Mo

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/Procedencia
260	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry TILT Assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de colchoneta para mesa	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000	Estados Unidos
262	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta para mesa	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	1	43.000.000	43.000.000	Estados Unidos
264	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	1	54.000.000	54.000.000	Estados Unidos
266	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IMS board	UNIDAD	1	20.000.000	20.000.000	Estados Unidos
268	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IMS board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de multimedia tower	UNIDAD	1	29.000.000	29.000.000	Estados Unidos
270	80111613-9999	Mano de obra por cambio de multimedia tower	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto dollycovers	UNIDAD	1	40.000.000	40.000.000	Estados Unidos
272	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto dollycovers	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fantoma	UNIDAD	1	41.000.000	41.000.000	Estados Unidos
274	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fantoma	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de amortiguador gantry	UNIDAD	1	30.000.000	30.000.000	Estados Unidos
276	80111613-9999	Mano de obra por cambio de amortiguador gantry	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de correa principal gantry	UNIDAD	1	25.000.000	25.000.000	Estados Unidos
278	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa principal gantry	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO IG	UNIDAD	1	180.000.000	180.000.000	Estados Unidos
280	80111613-9999	Mano de obra por cambio de MODULO IG	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	UNIDAD	1	379.250.000	379.250.000	Estados Unidos
282	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Darc/IG VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	1	450.000.000	450.000.000	Estados Unidos
284	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	1	770.000.000	770.000.000	Estados Unidos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Cabanero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

11

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva incluido)	Precio Total (Iva incluido)	Características/Procedencia
286	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	1	1.227.000.000	1.227.000.000	Estados Unidos
288	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	1	467.000.000	467.000.000	Estados Unidos
290	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	1	278.838.000	278.838.000	Estados Unidos
292	80111613-9999	Mano de obra por cambio de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	29.500.000	29.500.000	Estados Unidos
294	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	29.500.000	29.500.000	Estados Unidos
296	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	17.500.000	17.500.000	Estados Unidos
298	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	17.500.000	17.500.000	Estados Unidos
300	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	1	7.850.000	7.850.000	Estados Unidos
302	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	1	7.850.000	7.850.000	Estados Unidos
304	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	1	9.950.000	9.950.000	Estados Unidos
306	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ORP Board	UNIDAD	1	99.500.000	99.500.000	Estados Unidos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto. de Electromedicina/DRTS

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 41.068
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva incluido)	Precio Total (Iva incluido)	Características/ Procedencia
308	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ORP Board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GPU Board	UNIDAD	1	94.000.000	94.000.000	Estados Unidos
310	80111613-9999	Mano de obra por cambio de GPU Board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE DE 201 A 450KM							
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	UNIDAD	1	45.156.250	45.156.250	Estados Unidos
312	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Monitor Consola	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	UNIDAD	1	210.452.805	210.452.805	Estados Unidos
314	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AW	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	UNIDAD	1	232.471.500	232.471.500	Estados Unidos
316	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Host Computer	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	1	211.349.815	211.349.815	Estados Unidos
318	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	1	581.975.500	581.975.500	Estados Unidos
320	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	1	70.746.750	70.746.750	Estados Unidos
322	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemit Tank	UNIDAD	1	79.000.000	79.000.000	Estados Unidos
324	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Hemit Tank	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	UNIDAD	1	79.000.000	79.000.000	Estados Unidos
326	80111613-9999	Mano de obra por cambio de TGP board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	UNIDAD	1	13.812.500	13.812.500	Estados Unidos
328	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interfase board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	1	9.678.733	9.678.733	Estados Unidos
330	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	UNIDAD	1	16.665.000	16.665.000	Estados Unidos
332	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Converter	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	UNIDAD	1	30.886.000	30.886.000	Estados Unidos
334	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Signal Brush	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto. de Electromedicina/DRTS

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva incluido)	Precio Total (Iva incluido)	Características/Procedencia
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	UNIDAD	1	34.524.500	34.524.500	Estados Unidos
336	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Power Brush	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	1	5.036.667	5.036.667	Estados Unidos
338	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	UNIDAD	1	20.310.300	20.310.300	Estados Unidos
340	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del Gantry	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Board Host Computer	UNIDAD	1	41.733.333	41.733.333	Estados Unidos
342	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Main Board Host Computer	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de table motor drive	UNIDAD	1	101.729.000	101.729.000	Estados Unidos
344	80111613-9999	Mano de obra por cambio de table motor drive	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply host	UNIDAD	1	9.400.000	9.400.000	Estados Unidos
346	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply host	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply estación	UNIDAD	1	9.400.000	9.400.000	Estados Unidos
348	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply estación	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS para consola	UNIDAD	1	13.250.000	13.250.000	Estados Unidos
350	80111613-9999	Mano de obra por cambio de UPS para consola	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	1	53.500.000	53.500.000	Estados Unidos
352	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	1	69.500.000	69.500.000	Estados Unidos
354	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI- Inverter	UNIDAD	1	258.666.667	258.666.667	Estados Unidos
	80111613-9999	Mano de obra por cambio de JEDI- Inverter	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	UNIDAD	1	60.870.000	60.870.000	Estados Unidos
358	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIP board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	UNIDAD	1	37.500.000	37.500.000	Estados Unidos
360	80111613-9999	Mano de obra por cambio de KV Control Board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fibra Óptica	UNIDAD	1	4.500.000	4.500.000	Estados Unidos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Asesoramiento y Apoyo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto. de Electromedicina/DRTS

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. N° 11.668
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Pes. Guaraní)	Precio Total (Iva incluido)	Características/Procedencia
362	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fibra Óptica	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo ICOM	UNIDAD	1	26.666.667	26.666.667	Estados Unidos
364	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo ICOM	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	1	23.500.000	23.500.000	Estados Unidos
366	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	UNIDAD	1	13.500.000	13.500.000	Estados Unidos
368	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry Keyboard	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation board	UNIDAD	1	110.000.000	110.000.000	Estados Unidos
370	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rotation board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box	UNIDAD	1	99.666.667	99.666.667	Estados Unidos
372	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Auxiliary Box	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Table actuator	UNIDAD	1	55.500.000	55.500.000	Estados Unidos
374	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Table actuator	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	1	56.500.000	56.500.000	Estados Unidos
376	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SCIM- Console	UNIDAD	1	35.500.000	35.500.000	Estados Unidos
378	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SCIM- Console	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Oil Pump for VCT	UNIDAD	1	220.000.000	220.000.000	Estados Unidos
380	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Oil Pump for VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mylar	UNIDAD	1	10.500.000	10.500.000	Estados Unidos
382	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mylar	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
383	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusibles de 100 A	UNIDAD	1	1.866.667	1.866.667	Estados Unidos
384	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fusibles de 100 A	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
385	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de protectores de línea trifasica	UNIDAD	1	7.000.000	7.000.000	Estados Unidos
386	80111613-9999	Mano de obra por cambio de protectores de línea trifasica	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
387	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de gtc3 board assy	UNIDAD	1	18.266.667	18.266.667	Estados Unidos
388	80111613-9999	Mano de obra por cambio de gtc3 board assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
 Dpto. de Electromedicina/DRTS

Sara Enciso Ovelar
 Abogada - Mat. N° 91.068
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Alícuota	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/Procedencia
389	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inverter board	UNIDAD	1	17.233.333	17.233.333	Estados Unidos
390	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inverter board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
391	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	UNIDAD	1	23.100.000	23.100.000	Estados Unidos
392	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Helios CCB CPLD	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
393	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIFB board	UNIDAD	1	31.500.000	31.500.000	Estados Unidos
394	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIFB board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
395	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rotation encoder	UNIDAD	1	22.000.000	22.000.000	Estados Unidos
396	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rotation encoder	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
397	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NGPDU	UNIDAD	1	42.000.000	42.000.000	Estados Unidos
398	80111613-9999	Mano de obra por cambio de NGPDU	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
399	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	1	115.000.000	115.000.000	Estados Unidos
400	80111613-9999	Mano de obra por cambio de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
401	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	1	119.500.000	119.500.000	Estados Unidos
402	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
403	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brake Resistor Assy	UNIDAD	1	17.500.000	17.500.000	Estados Unidos
404	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brake Resistor Assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
405	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Phase Capacitor	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
406	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Phase Capacitor	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
407	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse Box	UNIDAD	1	21.000.000	21.000.000	Estados Unidos
408	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuse Box	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
409	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POWER PAN Assy	UNIDAD	1	21.000.000	21.000.000	Estados Unidos
410	80111613-9999	Mano de obra por cambio de POWER PAN Assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
411	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry TILT Assy	UNIDAD	1	11.000.000	11.000.000	Estados Unidos
412	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry TILT Assy	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
413	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de colchoneta para mesa	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000	Estados Unidos
414	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta para mesa	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
415	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	1	46.500.000	46.500.000	Estados Unidos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	Características/ Procedencia
416	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
417	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	1	56.500.000	56.500.000	Estados Unidos
418	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
419	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IMS board	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
420	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IMS board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
421	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de multimedia tower	UNIDAD	1	30.000.000	30.000.000	Estados Unidos
422	80111613-9999	Mano de obra por cambio de multimedia tower	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
423	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto dollycovers	UNIDAD	1	39.000.000	39.000.000	Estados Unidos
424	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto dollycovers	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
425	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fantoma	UNIDAD	1	41.000.000	41.000.000	Estados Unidos
426	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fantoma	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
427	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de amortiguador gantry	UNIDAD	1	30.000.000	30.000.000	Estados Unidos
428	80111613-9999	Mano de obra por cambio de amortiguador gantry	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
429	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de correa principal gantry	UNIDAD	1	25.500.000	25.500.000	Estados Unidos
430	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa principal gantry	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
431	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO IG	UNIDAD	1	179.500.000	179.500.000	Estados Unidos
432	80111613-9999	Mano de obra por cambio de MODULO IG	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
433	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	UNIDAD	1	375.250.000	375.250.000	Estados Unidos
434	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Darc/IG VCT	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
435	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	1	450.000.000	450.000.000	Estados Unidos
436	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
437	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	1	770.000.000	770.000.000	Estados Unidos
438	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
439	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	1	1.277.000.000	1.277.000.000	Estados Unidos
440	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto de Electromedicina/DRTS

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 41.962
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

MARE PARAGUAY S.A.							
Item	Código de catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (Iva Includo)	Precio Total (Iva Includo)	Características/Procedencia
441	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	1	477.000.000	477.000.000	Estados Unidos
442	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
443	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	1	274.338.000	274.338.000	Estados Unidos
444	80111613-9999	Mano de obra por cambio de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
445	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	29.500.000	29.500.000	Estados Unidos
446	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
447	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	29.500.000	29.500.000	Estados Unidos
448	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
449	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
450	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
451	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	19.000.000	19.000.000	Estados Unidos
452	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
453	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	1	7.350.000	7.350.000	Estados Unidos
454	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
455	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	1	7.350.000	7.350.000	Estados Unidos
456	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
457	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	1	9.950.000	9.950.000	Estados Unidos
458	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
459	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ORP Board	UNIDAD	1	99.500.000	99.500.000	Estados Unidos
460	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ORP Board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
461	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GPU Board	UNIDAD	1	89.000.000	89.000.000	Estados Unidos
462	80111613-9999	Mano de obra por cambio de GPU Board	UNIDAD	1	1.350.000	1.350.000	Paraguay
MONTO UNITARIO TOTAL (GUARANIES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLOONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO						23.765.093.661	

MONTO MAXIMO ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/25 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS ANECESIDAD PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS" ID 463.180.-son Gs. 5.605.162.028 (GUARANIES CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO) IVA INCLUIDO.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto. de Electromedicina/DRTS

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 43.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración