



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 030/2026 de fecha 29 de abril de 2026

RESOLUCIÓN C.A. N° 030-005/2026

POR LA QUE SE APRUEBA EL INFORME RECTIFICATORIO N° 1 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2026 Y SE RECTIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 025-013/2026 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2026 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS", ID: 480.577.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 665/2026, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 27 de abril de 2026, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando GAL/DOP/N° 079/2026, de fecha 24 de abril de 2026, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Rectificador N° 1, correspondiente al Informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 03/2026 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS", con ID: 480.577; y

CONSIDERANDO: Que, el presente Informe se realiza a fin de subsanar el punto IX. "CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS" y el Anexo 1, por error material de los mismos del Informe de Evaluación aprobado por Resolución C.A N° 025-013/2026, de fecha 09 de abril de 2026;

Que, conforme a lo que antecede, se procede a la rectificación del Informe de Evaluación y a la corrección en el Anexo 1 del Informe de Evaluación Final de Ofertas de la Comisión Evaluadora y por ende la Rectificación parcial de la Resolución CA N° 025-013/2026, de fecha 09 de abril de 2026;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones; y el parecer favorable de la Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, garantizando así sus conformidades, en los términos del Memorando GAL/DOP/N° 079/2026, de fecha 24 de abril de 2026 y el Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por parte del Consejo de Administración del IPS, suscritos por las mismas;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

**FDO.: ALTE. (R) PROF. DR. ISAÍAS RICARDO FRETES ZÁRATE, PRESIDENTE
ABG. BETTINA SILVANA ALBERTINI ALONSO / DR. HASSEL JIMMY JIMÉNEZ ROLÓN
ECON. JOSÉ EMILIO ARGAÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



Secretaría del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 030/2026 de fecha 29 de abril de 2026

RESOLUCIÓN C.A. N° 030-005/2026

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE:

- 1°) Aprobar el Informe Rectificadorio N° 1, de fecha 24 de abril de 2026, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2026 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS", con ID: 480.577, conforme a lo expuesto en el Considerando de la presente Resolución.-----
- 2°) Rectificar el punto IX "CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS" y el Anexo I de la Resolución C.A. N° 025-013/2026, de fecha 09 de abril de 2026 correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 03/2026 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS", con ID: 480.577, en cuanto a la firma ELIZECHE S.A.C., conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 26 (veintiséis) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3°) Encomendar al Dpto. de Contratos y Seguros, a comunicar de lo resuelto en la presente Resolución a la firma afectada.-----
- 4°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el Contrato correspondiente y notifique de lo dispuesto en la presente Resolución a la firma adjudicada detallando los documentos que deberán presentar para la firma del Contrato.-----
- 5°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada por parte del Consejo de Administración.----
- 6°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/fm/jo.-

FDO.: ALTE. (R) PROF. DR. ISAÍAS RICARDO FRETES ZÁRATE, PRESIDENTE
ABG. BETTINA SILVANA ALBERTINI ALONSO / DR. HASSEL JIMMY JIMÉNEZ ROLÓN
ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

ANEXO I

LICITACIÓN: 480577 - LPN 03-26 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS
 GRUPO 1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS
 CONTRATO ABIERTO: POR MONTO (MÍNIMO: 3095085912 MÁXIMO: 6190171824), ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos Artis Zee Ceiling	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.050.000	6.050.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo Artis Zee Ceiling	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.275.000	13.275.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos Artis Zee Biplano	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.260.000	7.260.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo Artis Zee Biplano	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.535.000	15.535.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos Axiom Sensis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.845.000	1.845.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
6	73171602-006	Mantenimiento Preventivo Axiom Sensis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.025.000	2.025.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos Syngo X Workplace	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	925.000	925.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo Syngo X Workplace	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.175.000	1.175.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RECEPTOR COVER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.386.125	3.386.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
10	80111613-9999	Mano de obra por instalación de RECEPTOR COVER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de C-Arm cover, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.887.000	12.887.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
12	80111613-9999	Mano de obra por instalación de C-Arm cover, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de C-Arm cover, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.909.437	2.909.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
14	80111613-9999	Mano de obra por instalación de C-Arm cover, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lamp for radiation indicator	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	772.562	772.562	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
16	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Lamp for radiation indicator	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de C-arm cover, left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.599.812	3.599.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
18	80111613-9999	Mano de obra por instalación de C-arm cover, left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de C-Arm cover Top	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.673.625	6.673.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
20	80111613-9999	Mano de obra por instalación de C-Arm cover Top	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Receptor cover, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.679.312	2.679.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
22	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Receptor cover, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Receptor cover, left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.610.875	1.610.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
24	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Receptor cover, left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable Cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.449.187	2.449.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
26	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable Cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flexible hose	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.506.250	11.506.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
28	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Flexible hose	unidad de medida: Unidad	1	4.840.000	4.840.000	procedencia: MANO DE OBRA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERISTICAS
			presentación: EVENTO				PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tube Cover Left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.185.250	20.185.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
30	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tube Cover Left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tube Cover Right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.259.375	17.259.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
32	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tube Cover Right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covering for corrugated hose 100mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.569.625	4.569.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
34	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Covering for corrugated hose 100mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Set Foot Cover Zee	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.631.437	27.631.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
36	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Set Foot Cover Zee	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Set Column Cover Zee	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.464.860	23.464.860	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
38	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Set Column Cover Zee	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Xref6 Upgrade Floorstand	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.627.000	7.627.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
40	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Xref6 Upgrade Floorstand	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spacer	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	272.862	272.862	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
42	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Spacer	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Toothed belt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.514.937	2.514.937	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
44	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Toothed belt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable support, cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.552.250	22.552.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
46	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable support, cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Toothed belt for swivel poti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	443.812	443.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
48	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Toothed belt for swivel poti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation motor, cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	106.751.698	106.751.698	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
50	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Rotation motor, cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.840.000	4.840.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	94.581.374	94.581.374	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
52	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Swivel motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.840.000	4.840.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Potentiometer, kpl. for swivel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.791.375	7.791.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
54	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Potentiometer, kpl. for swivel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RUB BUFFER D21x24-M6	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	146.294	146.294	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
56	80111613-9999	Mano de obra por instalación de RUB BUFFER D21x24-M6	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor (Ref.Tag) Gabel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	575.312	575.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
58	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Sensor (Ref.Tag) Gabel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARI ASTIG
 Secretaría del Consejo de Administración

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERISTICAS
							nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Optical sensor, reflective (red)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.183.500	1.183.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
60	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Optical sensor, reflective (red)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.661.600	2.661.600	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Receptor cover upper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.059.437	16.059.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
62	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Receptor cover upper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Receptor cover lower	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.415.375	20.415.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
64	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Receptor cover lower	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SIGNAL LAMP 28V GREEN ROUND COVER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	138.075	138.075	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
66	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SIGNAL LAMP 28V GREEN ROUND COVER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tube arm cover backside	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.086.312	26.086.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
68	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tube arm cover backside	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TUBE ARM COVER FRONTSIDE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.585.750	10.585.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
70	80111613-9999	Mano de obra por instalación de TUBE ARM COVER FRONTSIDE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GEAR BELT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.512.250	1.512.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
72	80111613-9999	Mano de obra por instalación de GEAR BELT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de C-arm cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.563.312	20.563.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
74	80111613-9999	Mano de obra por instalación de C-arm cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de C-arm cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.563.312	20.563.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
76	80111613-9999	Mano de obra por instalación de C-arm cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover for hose on I.I.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.857.437	1.857.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
78	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover for hose on I.I.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable holder	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.014.440	11.014.440	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
80	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable holder	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable arm, Cpl. / Neurostar T.O.P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.314.375	13.314.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
82	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable arm, Cpl. / Neurostar T.O.P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MAGNET D20-45x4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.831	83.831	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
84	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MAGNET D20-45x4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RUBBER TRIM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.566.937	3.566.937	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
86	80111613-9999	Mano de obra por instalación de RUBBER TRIM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Switching strip Bx/dBx	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.744.750	8.744.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
88	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Switching strip Bx/dBx	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 ABOGADA MAXIMILIANO
 Secretaría de la Comisión de Administración

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							NO APLICA
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.549.699	92.549.699	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
90	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Motor unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.840.000	4.840.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ul-sensor unit (l.l. side)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.846.375	3.846.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
92	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Ul-sensor unit (l.l. side)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de UL+REF Sensor unit (tube side)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.599.812	3.599.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
94	80111613-9999	Mano de obra por instalación de UL+REF Sensor unit (tube side)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor unit cpl. with 2 potis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	84.344.099	84.344.099	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
96	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Motor unit cpl. with 2 potis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.840.000	4.840.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Potentiometer unit (2 potis)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.029.562	11.029.562	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
98	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Potentiometer unit (2 potis)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de UL-REF Sensor Unit(tube side)w bolt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.413.312	7.413.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
100	80111613-9999	Mano de obra por instalación de UL-REF Sensor Unit(tube side)w bolt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M304 cover, grey	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.544.500	13.544.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
102	80111613-9999	Mano de obra por instalación de M304 cover, grey	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CASTOR 25 X 52 X 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.923.187	1.923.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
104	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CASTOR 25 X 52 X 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HOSE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.794.375	2.794.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
106	80111613-9999	Mano de obra por instalación de HOSE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.840.000	4.840.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellow	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.997.000	4.997.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
108	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Bellow	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER PANEL, LIFTING UNIT FRONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.090.250	3.090.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
110	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER PANEL, LIFTING UNIT FRONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER PANEL, LIFTING UNIT REAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.057.375	3.057.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
112	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER PANEL, LIFTING UNIT REAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER PANEL, RAILS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.301.250	2.301.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
114	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER PANEL, RAILS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover_rot_cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.188.875	3.188.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
116	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover_rot_cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BASE COVER PANEL, STANDARD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.449.187	2.449.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
118	80111613-9999	Mano de obra por instalación de BASE COVER PANEL, STANDARD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA OSTRO
 Secretaría del Consejo de Administración

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PANEL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	138.075	138.075	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
120	80111613-9999	Mano de obra por instalación de PANEL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover set for M56	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.719.140	20.719.140	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
122	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover set for M56	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover panel front	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.081.875	6.081.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
124	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover panel front	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER, GUIDE RAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	179.169	179.169	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
126	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER, GUIDE RAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER, GUIDE STRUT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	202.181	202.181	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
128	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER, GUIDE STRUT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER PANEL TOP, HEAD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.528.687	1.528.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
130	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER PANEL TOP, HEAD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Energy chain control cable set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.895.687	3.895.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
132	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Energy chain control cable set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER PANEL TOP, BASE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.610.875	1.610.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
134	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER PANEL TOP, BASE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Microswitch 1CO 6A 250VAC AG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.896	150.896	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
136	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Microswitch 1CO 6A 250VAC AG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ACTUATOR Ball actuator =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.336	76.336	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
138	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ACTUATOR Ball actuator =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Accessories rail, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.105.100	52.105.100	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
140	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Accessories rail, right	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PANELLING SCREW M4x12 Anthracite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.587	29.587	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
142	80111613-9999	Mano de obra por instalación de PANELLING SCREW M4x12 Anthracite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rocker switch 2U 6A 250VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.886	79.886	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
144	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Rocker switch 2U 6A 250VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CTR.-SUNK SCREW ISO 10642-M3x6-08.8-A2K	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.523	5.523	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
146	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CTR.-SUNK SCREW ISO 10642-M3x6-08.8-A2K	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SCREW ISO 4762-M4x12-8.8-A2K	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.523	5.523	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
148	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SCREW ISO 4762-M4x12-8.8-A2K	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Accessories rail, left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.257.187	59.257.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

Dr. Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
			presentación: EVENTO				PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
150	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Accessories rail, left	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tabletop, Card	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	198.038.997	198.038.997	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
152	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tabletop, Card	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-RING 15,0X2,0-S-80 DIN3771-FKM =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.046	11.046	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
154	80111613-9999	Mano de obra por instalación de O-RING 15,0X2,0-S-80 DIN3771-FKM =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HANDLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	236.700	236.700	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
156	80111613-9999	Mano de obra por instalación de HANDLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lift assembly	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	161.271.598	161.271.598	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
158	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Lift assembly	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Potentiometer 1K 1.5W compl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.315.000	1.315.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
160	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Potentiometer 1K 1.5W compl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Microswitch 1CO 250V 5A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	116.706	116.706	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
162	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Microswitch 1CO 250V 5A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BUFFER D15x14-M4-Typ D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	116.706	116.706	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
164	80111613-9999	Mano de obra por instalación de BUFFER D15x14-M4-Typ D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de pixium 4700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.164.705.325	1.164.705.325	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
166	80111613-9999	Mano de obra por instalación de pixium 4700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPD FD 30x40 plane A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	117.797.698	117.797.698	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
168	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CPD FD 30x40 plane A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Collision Protection Detector 30x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	119.286.936	119.286.936	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
170	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Collision Protection Detector 30x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPD 30x40 with yellow rubber	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	119.221.186	119.221.186	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
172	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CPD 30x40 with yellow rubber	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPD FD 30x40 plane B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	117.734.578	117.734.578	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
174	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CPD FD 30x40 plane B	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling, male, metal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.589.950	3.589.950	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
176	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Coupling, male, metal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling, female, metal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.539.437	5.539.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
178	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Coupling, female, metal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	624.625	624.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Secretaría de Insumos de Oficina

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							nro certificado origen nacional: NO APLICA
180	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grid 15/80 removable 30x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	139.481.390	139.481.390	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
182	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Grid 15/80 removable 30x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lead insert, 30x40 calibration	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.347.250	13.347.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
184	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Lead insert, 30x40 calibration	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fiber optic cable (5m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	476.687	476.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
186	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fiber optic cable (5m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POF plug	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	184.100	184.100	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
188	80111613-9999	Mano de obra por instalación de POF plug	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FD Cooling unit SMC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	132.344.885	132.344.885	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
190	80111613-9999	Mano de obra por instalación de FD Cooling unit SMC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Coupling male/female for SMC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.112.062	5.112.062	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
192	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Coupling male/female for SMC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COOLANT GLYCOMIX 40 =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.380.750	1.380.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
194	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COOLANT GLYCOMIX 40 =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVD drive (SATA)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.523.835	1.523.835	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
196	80111613-9999	Mano de obra por instalación de DVD drive (SATA)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Micron 240GB SSD (IAS ID)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.952.750	12.952.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
198	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Micron 240GB SSD (IAS ID)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Copra AAQ2 set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.654.687	54.654.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
200	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Copra AAQ2 set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AX-COPRA 1GHZ/AAQ2 RoHs	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	48.850.461	48.850.461	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
202	80111613-9999	Mano de obra por instalación de AX-COPRA 1GHZ/AAQ2 RoHs	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Remote update handling HD set 500GB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.972.187	7.972.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
204	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Remote update handling HD set 500GB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.481.013	8.481.013	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
206	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Power supply	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seasonic 650W BB PC Power Supply	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.690.062	6.690.062	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
208	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Seasonic 650W BB PC Power Supply	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Micron SSD 480GB (IVS ID)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.820.625	24.820.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 ABOG. ANA MARÍA CASTRO
 Sección de Equipos e Insumos


ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							NO APLICA
210	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Micron SSD 480GB (IVS ID)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Micron SSD (PD)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.144.625	11.144.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
212	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Micron SSD (PD)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 500GB SATA Drive	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.211.274	4.211.274	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
214	80111613-9999	Mano de obra por instalación de 500GB SATA Drive	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lithium Battery CR2032 3V 220mAh	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	101.912	101.912	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
216	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Lithium Battery CR2032 3V 220mAh	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AXIS FAN Set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.136.875	2.136.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
218	80111613-9999	Mano de obra por instalación de AXIS FAN Set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COPY PROT. USB DONGLE FLEXID9	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.272.492	5.272.492	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
220	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COPY PROT. USB DONGLE FLEXID9	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SATA cable (latched)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.375	427.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
222	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SATA cable (latched)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adapter SAS to SATA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.216.375	1.216.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
224	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Adapter SAS to SATA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DP to DVI Adapter Cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.021.812	2.021.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
226	80111613-9999	Mano de obra por instalación de DP to DVI Adapter Cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FD RTC V5 (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	299.247.970	299.247.970	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
228	80111613-9999	Mano de obra por instalación de FD RTC V5 (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conector Panel (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.598.249	33.598.249	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
230	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Conector Panel (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SIRC-PCI-Board V4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	36.001.127	36.001.127	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
232	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SIRC-PCI-Board V4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FDR4 (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.056.703	62.056.703	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
234	80111613-9999	Mano de obra por instalación de FDR4 (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COPRA/CEB (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.814.565	46.814.565	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
236	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COPRA/CEB (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AX-Copra 1GHz (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.118.125	40.118.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
238	80111613-9999	Mano de obra por instalación de AX-Copra 1GHz (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flat Cable.Conf 50P SMC-B RMI. 27 200MM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.265.687	1.265.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

Don
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dpto. de Administración
 Sección de Equipos e Insumos

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
240	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Flat Cable.Conf 50P SMC-B RM1.27 200MM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FAN 12VDC-4,2W-176cbm/h-Q120x25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	460.250	460.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
242	80111613-9999	Mano de obra por instalación de FAN 12VDC-4,2W-176cbm/h-Q120x25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECG interface component (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.218.750	16.218.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
244	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECG interface component (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bus Terminator AXIOM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.372.375	4.372.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
246	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Bus Terminator AXIOM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de N-Cutout 16A 440VAC 3pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.479.375	1.479.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
248	80111613-9999	Mano de obra por instalación de N-Cutout 16A 440VAC 3pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 16A 400VAC 3pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.808.125	1.808.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
250	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 16A 400VAC 3pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de N CUTOOUT 6A 440VAC 3pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.438.125	4.438.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
252	80111613-9999	Mano de obra por instalación de N CUTOOUT 6A 440VAC 3pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 6A 400VAC 3pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.183.500	1.183.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
254	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 6A 400VAC 3pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de N Cutout 10A 440VAC 3pol.Car.D=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.692.400	1.692.400	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
256	80111613-9999	Mano de obra por instalación de N Cutout 10A 440VAC 3pol.Car.D=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.002.687	1.002.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
258	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.720.900	1.720.900	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	706.812	706.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
260	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.D	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de N-Cutout 10A 440VAC 1pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	394.500	394.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
262	80111613-9999	Mano de obra por instalación de N-Cutout 10A 440VAC 1pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	688.200	688.200	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
264	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	361.625	361.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
266	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 10A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de N CUTOOUT 6A 440VAC 1pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	460.250	460.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
268	80111613-9999	Mano de obra por instalación N CUTOOUT 6A 440VAC 1pol.Car.C=D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 6A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	558.875	558.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
270	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 6A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat: C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dpto. de Administración
 Sección de Equipos e Insumos


ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
			presentación: EVENTO				PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 6A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	460.250	460.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
272	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 6A 400VAC 1pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 8A 440VAC 2pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.660.187	1.660.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
274	80111613-9999	Mano de obra por instalación MCB 8A 440VAC 2pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 5x20 1A T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.500	12.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
276	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 5x20 1A T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor Overl Sw 3POL 690V 22-32A S2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.799.750	4.799.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
278	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Motor Overl Sw 3POL 690V 22-32A S2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SPD Typ3 2P 120V DIN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.339.500	4.339.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
280	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SPD Typ3 2P 120V DIN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spare part D1 from MD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.700.812	10.700.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
282	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Spare part D1 from MD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de D90 ON/OFF assembly	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.338.875	16.338.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
284	80111613-9999	Mano de obra por instalación de D90 ON/OFF assembly	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 6.3x32 500mA T 250VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.794	14.794	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
286	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 6.3x32 500mA T 250VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 6.3x32 2A5 T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.369	21.369	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
288	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 6.3x32 2A5 T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 6.3x32 3A T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.150	13.150	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
290	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 6.3x32 3A T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 6.3x32 4A T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.506	11.506	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
292	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 6.3x32 4A T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 6.3x32 6A25 T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.081	18.081	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
294	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 6.3x32 6A25 T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 6.3x32 12A T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	101.912	101.912	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
296	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 6.3x32 12A T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 5x20 2A5 T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.150	13.150	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
298	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 5x20 2A5 T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 5X20 3A15 T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.506	11.506	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
300	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 5X20 3A15 T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos


Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							nro. certificado origen nacional: NO APLICA
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 5X20 4A T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.575	6.575	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
302	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 5X20 4A T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 5X20 6A3 T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.575	6.575	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
304	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 5X20 6A3 T 250V UR IEC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC-DC IN 380-480V OUT 24V 20A 480W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.717.249	10.717.249	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
306	80111613-9999	Mano de obra por instalación de AC-DC IN 380-480V OUT 24V 20A 480W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Contactor 24VDC 3S 32A 460VAC =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.846.375	3.846.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
308	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Contactor 24VDC 3S 32A 460VAC =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Contactor 20-60V 3P 15kW Push-In	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.123.125	3.123.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
310	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Contactor 20-60V 3P 15kW Push-In	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AUX.SWITCH 2NO for 3RT1.2 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	248.206	248.206	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
312	80111613-9999	Mano de obra por instalación de AUX.SWITCH 2NO for 3RT1.2 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aux.switch 4S fuer 3RT1 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.725	282.725	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
314	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Aux.switch 4S fuer 3RT1 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Relay Time 24-240V 1CO 0.05s-100h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.364.312	1.364.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
316	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Relay Time 24-240V 1CO 0.05s-100h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Insta. Contactor 24V 2NO 20A 230VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	805.437	805.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
318	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Insta. Contactor 24V 2NO 20A 230VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SCHUETZ 24VDC 3S 17A 460VAC =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.268.375	2.268.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
320	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SCHUETZ 24VDC 3S 17A 460VAC =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Contactor 24VDC 3 P 1NO 1NC 7.5KW S0 SCR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.202.625	2.202.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
322	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Contactor 24VDC 3 P 1NO 1NC 7.5KW S0 SCR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Contactor 20-60V 3P 7,5kW 1NO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.578.000	1.578.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
324	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Contactor 20-60V 3P 7,5kW 1NO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aux.switch 1NO Push-In	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	179.169	179.169	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
326	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Aux.switch 1NO Push-In	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Timing Relay 24/230V 5s-100s =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.583.375	3.583.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
328	80111613-9999	Mano de obra por Timing Relay 24/230V 5s-100s =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC-DC 230VAC 24V/3.8A 91W =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	36.787.124	36.787.124	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA
330	80111613-9999	Mano de obra por instalación de AC-DC 230VAC 24V/3.8A 91W =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro. certificado origen nacional: NO APLICA


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos


Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							NO APLICA
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de D102 External Interface/Reset Board	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.328.437	6.328.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
332	80111613-9999	Mano de obra por instalación de D102 External Interface/Reset Board	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FD accessory set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.901.874	42.901.874	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
334	80111613-9999	Mano de obra por instalación de FD accessory set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de D115 A100-G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.950.284	24.950.284	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
336	80111613-9999	Mano de obra por instalación de D115 A100-G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONDU.PASTE HeatBerulub FK35 B-60g =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	476.687	476.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
338	80111613-9999	Mano de obra por instalación CONDU.PASTE HeatBerulub FK35 B-60g =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FIL POWER BOARD, D470 06 %	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.026.250	22.026.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
340	80111613-9999	Mano de obra por instalación FIL POWER BOARD, D470 06 %	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
341	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filament driver board	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.800.070	21.800.070	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
342	80111613-9999	Mano de obra por instalación Filament driver board	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
343	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de D510 A100 RoHs	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.495.515	134.495.515	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
344	80111613-9999	Mano de obra por instalación de D510 A100 RoHs	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
345	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de D600-G spare part E3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.134.333	63.134.333	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
346	80111613-9999	Mano de obra por instalación de D600-G spare part E3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
347	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB A100-G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.944.687	9.944.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
348	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB A100-G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
349	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de D601-G Spare part	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.764.227	65.764.227	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
350	80111613-9999	Mano de obra por instalación de D601-G Spare part	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spare Part HVT A100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	212.956.357	212.956.357	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
352	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Spare Part HVT A100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Upgrade set RT125 A100Plus	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.533.610	18.533.610	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
354	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Upgrade set RT125 A100Plus	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 6.3x32 5A T 500VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.944	27.944	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
356	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 6.3x32 5A T 500VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
357	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trafo T3 Noratel 110275 340VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.588.750	5.588.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
358	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Trafo T3 Noratel 110275 340VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RF Choke 42uH 5% 100A 6core	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.558.562	6.558.562	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
360	80111613-9999	Mano de obra por instalación de RF Choke 42uH 5% 100A 6core	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

Derlis
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COVER CAP D13,8x25-BK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.369	21.369	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
362	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COVER CAP D13,8x25-BK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.556.000	1.556.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCCB 60A 690V 3pol 3VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.680.800	8.680.800	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
364	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCCB 60A 690V 3pol 3VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Contactor 3RT1044 24V- =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.087.250	8.087.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
366	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Contactor 3RT1044 24V- =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Contactor 20-60V 3P 30kW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.586.062	4.586.062	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
368	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Contactor 20-60V 3P 30kW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RC ELEM. FILTER FOR 3RT1044 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	345.187	345.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
370	80111613-9999	Mano de obra por instalación de RC ELEM. FILTER FOR 3RT1044 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aux.switch 1NC 1NO Screw	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	249.850	249.850	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
372	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Aux.switch 1NC 1NO Screw	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
373	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Contactor 24VDC 3P 1NO 4KW S00 SCR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	838.312	838.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
374	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Contactor 24VDC 3P 1NO 4KW S00 SCR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
375	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Varistor 3 RT 2916 24V BIS 48V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	207.112	207.112	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
376	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Varistor 3 RT 2916 24V BIS 48V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
377	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aux.switch 1NC for 3RH19 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	157.800	157.800	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
378	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Aux.switch 1NC for 3RH19 =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
379	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Aux.switch 1NO 1NC for S00/S0	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	185.744	185.744	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
380	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Aux.switch 1NO 1NC for S00/S0	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
381	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 8A 400VAC 2pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.791.687	1.791.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
382	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 8A 400VAC 2pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
383	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCB 8A 400VAC 2pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	345.187	345.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
384	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCB 8A 400VAC 2pol.Car.C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
385	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable assembly A100 plus	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.945.499	46.945.499	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
386	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable assembly A100 plus	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
387	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conector panel D620-G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.290.187	4.290.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
388	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Conector panel D620-G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
389	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable W196 spare part	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	641.062	641.062	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
390	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable W196 spare part	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
391	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable W198 spare part	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.268.375	2.268.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

Derlis
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos


Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
			presentación: EVENTO				PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
392	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable W198 spare part	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
393	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	656.057.567	656.057.567	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
394	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
395	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-121GW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	656.057.567	656.057.567	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
396	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-121GW	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
397	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de D1 Monitoring board with screwing s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.613.562	2.613.562	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
398	80111613-9999	Mano de obra por instalación de D1 Monitoring board with screwing s	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
399	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Support flange	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.583.375	3.583.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
400	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Support flange	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
401	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SEGMENT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.695.750	2.695.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
402	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SEGMENT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
403	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BOLT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	410.937	410.937	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
404	80111613-9999	Mano de obra por instalación de BOLT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
405	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GRIP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	838.312	838.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
406	80111613-9999	Mano de obra por instalación de GRIP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
407	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SETSCREW ISO 4029-M5x8-45H	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.419	3.419	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
408	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SETSCREW ISO 4029-M5x8-45H	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
409	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MU metall kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.192.687	35.192.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
410	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MU metall kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
411	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Stator cable kit 30m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.338.875	16.338.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
412	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Stator cable kit 30m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
413	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONNECTION CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.175.125	4.175.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
414	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CONNECTION CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
415	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SILICONOIL AK350 =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.583	58.583	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
416	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SILICONOIL AK350 =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
417	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GASKET	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.025	46.025	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
418	80111613-9999	Mano de obra por instalación de GASKET	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
419	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DISK 4-pole	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.853	24.853	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
420	80111613-9999	Mano de obra por instalación de DISK 4-pole	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
421	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Disc 4-pole (Claymount)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.707	49.707	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA

Don
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
422	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Disc 4-pole (Claymount)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
423	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DISK 3-pole	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.853	24.853	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
424	80111613-9999	Mano de obra por DISK 3-pole	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
425	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Disc, 3-pole (Claymount)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	106.988	106.988	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
426	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Disc, 3-pole (Claymount)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
427	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connect. adapt. cbl. middle metal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	393.185	393.185	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
428	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Connect. adapt. cbl. middle metal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
429	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	529.945	529.945	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
430	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
431	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connect. adapt. cbl. oleograph swit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	264.972	264.972	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
432	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Connect. adapt. cbl. oleograph swit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
433	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kluever cooling unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.536.445	200.536.445	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
434	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Kluever cooling unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
435	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Overvolt.Monitor STEUERPLAT. +TRAFO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.933.312	17.933.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
436	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Overvolt.Monitor STEUERPLAT. +TRAFO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
437	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 5x20 3A15 T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.794	14.794	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
438	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse 5x20 3A15 T 250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
439	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Microfuse 1A T 250V TR5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.202	14.202	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
440	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Microfuse 1A T 250V TR5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
441	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de FILTER STRAINER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.068.437	1.068.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
442	80111613-9999	Mano de obra por instalación de FILTER STRAINER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
443	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-RING ISO 3601-21x2-N-FKM 85	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.134	62.134	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
444	80111613-9999	Mano de obra por instalación de O-RING ISO 3601-21x2-N-FKM 85	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
445	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMC Spare QDI's for MLX Cooling	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.500.875	9.500.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
446	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SMC Spare QDI's for MLX Cooling	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
447	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de COOLING HOSE SET 2X40 M MEGALIX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.387.300	12.387.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
448	80111613-9999	Mano de obra por instalación de COOLING HOSE SET 2X40 M MEGALIX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
449	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MOUNTING KIT F.COOLING HOSE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	710.100	710.100	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
450	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MOUNTING KIT F.COOLING HOSE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
451	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Repair-Pressing Operation MLX hose	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.821.562	6.821.562	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional:

Derlis
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos

Fabrizio
Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							NO APLICA
452	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Repair-Pressing Operation MLX hose	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
453	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Collimator Angio P rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.936.046	259.936.046	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
454	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Collimator Angio P rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
455	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubus 330 AMC cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	887.625	887.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
456	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tubus 330 AMC cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
457	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubus 380 AMC cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.019.125	1.019.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
458	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tubus 380 AMC cpl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.720.900	1.720.900	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
459	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cap AXIOM-Artis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.972.500	1.972.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
460	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cap AXIOM-Artis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
461	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cap AMC g.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.972.187	7.972.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
462	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cap AMC g.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
463	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CTR.-SUNK SCREW ISO 10642-M4x10-08.8-A2K	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.523	5.523	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
464	80111613-9999	Mano de obra por instalación CTR.-SUNK SCREW ISO 10642-M4x10-08.8-A2K	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
465	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Collision protection AMC Artis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.279.125	6.279.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
466	80111613-9999	Mano de obra por instalación Collision protection AMC Artis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
467	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Microswitch 1U 250VAC 5A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	94.964	94.964	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
468	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Microswitch 1U 250VAC 5A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
469	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spare part prefilter 1-2-6 incl. cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.617.260	32.617.260	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
470	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Spare part prefilter 1-2-6 incl. cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
471	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Potentiometer 1K 1.5W 10% L.25%10G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	657.500	657.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
472	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Potentiometer 1K 1.5W 10% L.25%10G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
473	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diamenter K2-S for Artis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.470.476	69.470.476	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
474	80111613-9999	Mano de obra por instalación Diamenter K2-S for Artis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
475	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connecting cable, Diamenter (A30A)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.651.960	18.651.960	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
476	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Connecting cable, Diamenter (A30A)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
477	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diamenter cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.739.440	30.739.440	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
478	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Diamenter cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
479	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ftsw., Artis table, bipl., plug-in	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	144.073.502	144.073.502	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
480	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Ftsw., Artis table, bipl., plug-in	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
481	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adptr., Artis table ftsw., plug-in	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.556.064	6.556.064	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANGELINA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
482	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Adptr., Artis table flsw., plug-in	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
483	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Intercom Ceiling LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.712.399	40.712.399	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
484	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Intercom Ceiling LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
485	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Footswitch for intercom LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.521.570	3.521.570	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
486	80111613-9999	Mano de obra por Footswitch for intercom LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
487	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Color 19" DSHC 1914-DC = =	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.827.294	46.827.294	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
488	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Monitor Color 19" DSHC 1914-DC = =	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
489	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MONI.STAND VESA-Fuss 100MM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.523.000	5.523.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
490	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MONI.STAND VESA-Fuss 100MM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
491	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable MONITORKABEL 3M DVI/DVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.545.125	1.545.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
492	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable MONITORKABEL 3M DVI/DVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
493	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable DVI-D M/M 3m w/o ferrite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	838.312	838.312	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
494	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable DVI-D M/M 3m w/o ferrite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
495	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor power cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	723.250	723.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
496	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Monitor power cable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
497	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply unit Display DSC 6012-DC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.326.900	25.326.900	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
498	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Power supply unit Display DSC 6012-DC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
499	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de {Fan Kit Display DSC6012-DC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.051.630	6.051.630	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
500	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fan Kit Display DSC6012-DC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
501	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MULTI DISPLAY MANAGER DP 18x =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	592.045.866	592.045.866	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
502	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MULTI DISPLAY MANAGER DP 18x =D=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
503	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ACE2 Universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	91.135.113	91.135.113	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
504	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ACE2 Universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
505	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SATA DVD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.236.538	2.236.538	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
506	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SATA DVD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
507	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ace Fan with connector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	568.080	568.080	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
508	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Ace Fan with connector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
509	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Icron LEX/REX 2304 ACE2 USB Extender Set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.810.374	63.810.374	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
510	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Icron LEX/REX 2304 ACE2 USB Extender Set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
511	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tube Cooling One4all	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	145.531.048	145.531.048	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA
512	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tube Cooling One4all	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro certificado origen nacional: NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Sección Administración de Equipos e Insumos

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERISTICAS
			presentación: EVENTO				PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
513	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensis 12V Power Supply	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.453.900	2.453.900	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
514	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Sensis 12V Power Supply	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
515	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PCB Assembly pc1311C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.631.124	33.631.124	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
516	80111613-9999	Mano de obra por instalación de PCB Assembly pc1311C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
517	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo Platina PC1308A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	51.560.360	51.560.360	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
518	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Modulo Platina PC1308A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
519	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PC 1305	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.147.637	3.147.637	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
520	80111613-9999	Mano de obra por instalación de PC 1305	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
521	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Grabbers, 1.0 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.229.934	4.229.934	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
522	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Standard Limb Lead Electrode Cable Kit IEC1 with Grabbers, 1.0 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
523	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Packed PC1312 set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.932.956	68.932.956	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
524	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Packed PC1312 set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
525	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EKG Board PC 1309C (Packed)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	61.007.767	61.007.767	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
526	80111613-9999	Mano de obra por instalación de EKG Board PC 1309C (Packed)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
527	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ethernet Switch-8 port + 2SFO+Gig	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.643.125	13.643.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
528	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Ethernet Switch-8 port + 2SFO+Gig	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
529	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de iBoot G2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.111.437	17.111.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
530	80111613-9999	Mano de obra por instalación de iBoot G2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
531	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LC-LC FOC 50/125 5m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	443.812	443.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
532	80111613-9999	Mano de obra por instalación de LC-LC FOC 50/125 5m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
533	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ASM VDX Board in VDXM Housing	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.119.187	26.119.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
534	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ASM VDX Board in VDXM Housing	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
535	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NIBP hose 3m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.111.405	5.111.405	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
536	80111613-9999	Mano de obra por instalación de NIBP hose 3m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
537	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Extensión Cable SpO2 Newcor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.239.905	10.239.905	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
538	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Extensión Cable SpO2 Newcor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
539	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cuff, reuse, 23-33cm, adult	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.752.295	2.752.295	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
540	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cuff, reuse, 23-33cm, adult	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
541	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor SpO2 Medium Soft 3M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.108.750	16.108.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
542	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Sensor SpO2 Medium Soft 3M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA

Derlis Rubén Romero
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
543	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PC ppal. sXWP M720 Alta Gama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.087.946	67.087.946	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
544	80111613-9999	Mano de obra por instalación de PC ppal. sXWP M720 Alta Gama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
545	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Memory module 8GB DDR3 1600	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.974.645	4.974.645	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
546	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Memory module 8GB DDR3 1600	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
547	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive BD-REC SN-506BB-BL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.553.187	4.553.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
548	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Drive BD-REC SN-506BB-BL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
549	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive DVD - ROM DVD-ROM SATA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.656.300	2.656.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
550	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Drive DVD - ROM DVD-ROM SATA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
551	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PSU 800W f. Celsius M720/R930	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.402.176	10.402.176	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
552	80111613-9999	Mano de obra por instalación de PSU 800W f. Celsius M720/R930	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
553	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hard Disk 300GB SAS 10K 2,5"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.419.345	9.419.345	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
554	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Hard Disk 300GB SAS 10K 2,5"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
555	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Graphic card NVIDIA Quadro k5000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	47.199.294	47.199.294	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
556	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Graphic card NVIDIA Quadro k5000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
557	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de End cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.196.140	15.196.140	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
558	80111613-9999	Mano de obra por instalación de End cover	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
559	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tube Cover-Kit, Spare Parts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	48.011.800	48.011.800	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
560	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Tube Cover-Kit, Spare Parts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
561	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hose cover cpl. med white	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.239.445	2.239.445	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
562	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Hose cover cpl. med white	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
563	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover strip	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	410.280	410.280	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
564	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover strip	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
565	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable clamp set SP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.892.600	1.892.600	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
566	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable clamp set SP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.034.300	2.034.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
567	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover screw kit (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.589.835	1.589.835	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
568	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover screw kit (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
569	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover screw M4 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.078	23.078	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
570	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover screw M4 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
571	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover screw M4x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.303	21.303	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
572	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover screw M4x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos

[Firma]

Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL


[Firma]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCIÓN DE REGISTRO
[Firma]

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							NO APLICA
573	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PANELLING SCREW M4x12 Light Basic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.369	21.369	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
574	80111613-9999	Mano de obra por instalación de PANELLING SCREW M4x12 Light Basic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
575	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SNAP NUT CIP 10455	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.762	88.762	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
576	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SNAP NUT CIP 10455	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
577	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover C-arm c R	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.210.580	26.210.580	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
578	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover C-arm c R	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
579	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover C-arm c L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.883.260	27.883.260	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
580	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover C-arm c L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
581	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover C-arm c C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.525.062	18.525.062	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
582	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cover C-arm c C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
583	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CEILCARR COVER C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.147.460	26.147.460	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
584	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CEILCARR COVER C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
585	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RECEPTOR COVER, Zee	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.991.625	2.991.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
586	80111613-9999	Mano de obra por instalación de RECEPTOR COVER, Zee	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.034.300	2.034.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
587	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SSFD Cover Kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.450.625	27.450.625	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
588	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SSFD Cover Kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
589	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Screw kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.572.000	11.572.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
590	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Screw kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
591	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Receptorcover-Kit_dMP/MT_ET	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.813.500	3.813.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
592	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Receptorcover-Kit_dMP/MT_ET	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
593	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CLAMP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	781.110	781.110	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
594	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CLAMP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
595	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TEMPERATURE SENSOR UNIT SMC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.764.261	10.764.261	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
596	80111613-9999	Mano de obra por instalación de TEMPERATURE SENSOR UNIT SMC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.661.600	2.661.600	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
597	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SSFD Rotation Motor Unit complete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	156.895.935	156.895.935	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
598	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SSFD Rotation Motor Unit complete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.010.300	7.010.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
599	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Optical sensor w cable a. connector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	772.562	772.562	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
600	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Optical sensor w cable a. connector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
601	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Potentiometer	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.399.875	2.399.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
602	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Potentiometer	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.036.500	3.036.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos


Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
603	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TOOTH.BELT AT3_16mm_600mm_Z200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	871.187	871.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
604	80111613-9999	Mano de obra por instalación de TOOTH.BELT AT3_16mm_600mm_Z200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
605	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mont. OPT SW L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.692.635	5.692.635	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
606	80111613-9999	Mano de obra por Mont. OPT SW L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
607	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ZERO-FLAG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.812	180.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
608	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ZERO-FLAG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
609	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de UL-FLAG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	159.444	159.444	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
610	80111613-9999	Mano de obra por instalación de UL-FLAG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
611	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Component MCM4 stand	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.987.479	90.987.479	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
612	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Component MCM4 stand	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
613	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCM4 Stand D307	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	151.803.598	151.803.598	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
614	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCM4 Stand D307	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.010.300	7.010.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
615	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCM4-V spare part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.075.278	120.075.278	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
616	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCM4-V spare part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.010.300	7.010.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
617	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCM4-V / D307 spare part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	146.572.528	146.572.528	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
618	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCM4-V / D307 spare part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
619	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MCM4-V / D307-III spare part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.523.197	180.523.197	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
620	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MCM4-V / D307-III spare part set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
621	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse kit for MCM4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.745.062	2.745.062	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
622	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse kit for MCM4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.491.000	2.491.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
623	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de W W Res 100R 100W 5% Tub	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	345.187	345.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
624	80111613-9999	Mano de obra por instalación de W W Res 100R 100W 5% Tub	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
625	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mont. OPT SW Rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.769.620	6.769.620	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
626	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Mont. OPT SW Rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
627	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Splitter BoxVD10 Ersatzteil Artis zee dT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.539.815	23.539.815	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
628	80111613-9999	Mano de obra por instalación e Splitter BoxVD10 Ersatzteil Artis zee dT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
629	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Longitudinal potentiometer unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.076.692	11.076.692	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
630	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Longitudinal potentiometer unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
631	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive unit long.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	102.520.686	102.520.686	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
632	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Drive unit long.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
633	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de asm Safety Sheet	unidad de medida: Unidad	1	550.327	550.327	procedencia: MANO DE OBRA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
			presentación: EVENTO				PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
634	80111613-9999	Mano de obra por instalación de asm Safety Sheet	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
635	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Potentiometer unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.355.000	22.355.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
636	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Potentiometer unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.036.500	3.036.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
637	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive unit, Gantry rot.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.568.160	73.568.160	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
638	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Drive unit, Gantry rot.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
639	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transformer unit compl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.055.040	31.055.040	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
640	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Transformer unit compl.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.010.300	7.010.300	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
641	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MAGNET BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	36.211.812	36.211.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
642	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MAGNET BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
643	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BELT KIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.602.187	10.602.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
644	80111613-9999	Mano de obra por instalación de BELT KIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.661.600	2.661.600	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
645	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rescue kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.845.125	27.845.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
646	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Rescue kit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
647	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rail side bearing unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.966.812	5.966.812	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
648	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Rail side bearing unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
649	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pot.unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.449.187	2.449.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
650	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Pot.unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.113.000	2.113.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
651	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connector board D50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.486.907	3.486.907	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
652	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Connector board D50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
653	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connector Board D50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.071.125	2.071.125	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
654	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Connector Board D50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
655	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ref. Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.841.000	1.841.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
656	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Ref. Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
657	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de UL Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.841.000	1.841.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
658	80111613-9999	Mano de obra por instalación de UL Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
659	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.106.874	52.106.874	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
660	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Drive unit	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
661	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de gear and gear rack set T/MP ET	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.495.187	13.495.187	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
662	80111613-9999	Mano de obra por instalación de gear and gear rack set T/MP ET	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
663	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Potentiometer	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.303.132	5.303.132	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos


Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL




ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
							nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
664	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Potentiometer	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
665	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lubricator belt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.509.250	6.509.250	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
666	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Lubricator belt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
667	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de UL-Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.865.500	4.865.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
668	80111613-9999	Mano de obra por instalación de UL-Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
669	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lubricator	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.734.000	4.734.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
670	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Lubricator	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
671	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Zero-Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.068.610	4.068.610	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
672	80111613-9999	Mano de obra por instalación Zero-Sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.749.000	3.749.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
673	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor module	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	192.647.497	192.647.497	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
674	80111613-9999	Mano de obra por instalación Motor module	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.840.000	4.840.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
675	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Safety switch C-arm outside	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.117.437	7.117.437	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
676	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Safety switch C-arm outside	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.158.500	2.158.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
677	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Warning label C-arm (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.914.640	1.914.640	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
678	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Warning label C-arm (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.158.500	2.158.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
679	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de OIL Shell Tonna Oil S3 M 68 -200ml =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	461.565	461.565	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
680	80111613-9999	Mano de obra por instalación de OIL Shell Tonna Oil S3 M 68 -200ml =G=	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
681	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pot. C-arm Rot. (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	994.140	994.140	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
682	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Pot. C-arm Rot. (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
683	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de UL-Sensor C-arm rot. (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	692.347	692.347	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
684	80111613-9999	Mano de obra por instalación de UL-Sensor C-arm rot. (Artis T)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
685	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive unit, C-Rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	119.612.398	119.612.398	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
686	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Drive unit, C-Rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
687	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive unit, C-Rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	224.536.247	224.536.247	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
688	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Drive unit, C-Rot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
689	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CABLING T FD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	492.399.113	492.399.113	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
690	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CABLING T FD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
691	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CABLE HARNESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	365.030.844	365.030.844	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
692	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CABLE HARNESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
693	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable x3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.532.040	25.532.040	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL




ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
694	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable x3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	NO APLICA procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
695	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HS cbl. inc acc.pack 3pin 30 Claym	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.728.179	40.728.179	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
696	80111613-9999	Mano de obra por instalación de HS cbl. inc acc.pack 3pin 30 Claym	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
697	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HS cbl. inc acc.pack 4pin 30 Claym	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.766.979	63.766.979	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
698	80111613-9999	Mano de obra por instalación de HS cbl. inc acc.pack 4pin 30 Claym	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
699	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ADJUSTMENT RING	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	958.635	958.635	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
700	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ADJUSTMENT RING	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
701	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ftsw., Artis table, mono, plug-in	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.799.295	67.799.295	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
702	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Ftsw., Artis table, mono, plug-in	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
703	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ethernet Switch 16x 1G man MSW13005 = =	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.790.750	19.790.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
704	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Ethernet Switch 16x 1G man MSW13005 = =	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.000	1.567.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
705	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patchcable CAT5 1.5m CROSSOVER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	727.852	727.852	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
706	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Patchcable CAT5 1.5m CROSSOVER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
707	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TCM-M V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.943.750	27.943.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
708	80111613-9999	Mano de obra por instalación de TCM-M V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
709	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TCM-S V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.243.749	54.243.749	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
710	80111613-9999	Mano de obra por instalación de TCM-S V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
711	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TCM-J V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.699.249	40.699.249	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
712	80111613-9999	Mano de obra por instalación de TCM-J V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
713	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TCM-TI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	41.932.062	41.932.062	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
714	80111613-9999	Mano de obra por instalación de TCM-TI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
715	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SCM V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.882.979	45.882.979	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
716	80111613-9999	Mano de obra por instalación de SCM V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
717	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RCM V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.605.999	42.605.999	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
718	80111613-9999	Mano de obra por instalación de RCM V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
719	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCM V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.315.639	35.315.639	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
720	80111613-9999	Mano de obra por instalación de LCM V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
721	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCM-Card V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.277.339	55.277.339	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
722	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CCM-Card V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
723	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCM-Uni V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	72.834.561	72.834.561	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL


 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL


 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
724	80111613-9999	Mano de obra por instalación de CCM-Uni V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
725	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ULI (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.741.987	40.741.987	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
726	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ULI (RoHS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
727	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse SMD 500mA T 125V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.750	65.750	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
728	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse SMD 500mA T 125V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
729	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse SMD 750mA T 125V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.661	38.661	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
730	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse SMD 750mA T 125V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
731	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ULI_VD12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.824.544	35.824.544	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
732	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ULI_VD12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
733	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Speaker cable ULI board	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.315.000	1.315.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
734	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Speaker cable ULI board	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
735	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse SMD 2A T 125V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.875	32.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
736	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Fuse SMD 2A T 125V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
737	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Uliboard injector panel, option	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.640.240	20.640.240	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
738	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Uliboard injector panel, option	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
739	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Control Mod.Connection Board MPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	28.277.760	28.277.760	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
740	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Control Mod.Connection Board MPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
741	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Control Module cable, straight	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.005.375	2.005.375	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
742	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Control Module cable, straight	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
743	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Supply cable, str., 5m (CM cable)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.895.687	3.895.687	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
744	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Supply cable, str., 5m (CM cable)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
745	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECC V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	102.307.656	102.307.656	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
746	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECC V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
747	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECC V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	72.910.174	72.910.174	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
748	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECC V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
749	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECC V3 Cable 3m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.266.922	6.266.922	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
750	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECC V3 Cable 3m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.984.700	3.984.700	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
751	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECC V3 Cable 5.2m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.180.500	6.180.500	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
752	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECC V3 Cable 5.2m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.984.700	3.984.700	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
753	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECC operation ECC-J	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.976.599	38.976.599	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
754	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECC operation ECC-J	unidad de medida: Unidad	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA


Dani
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos


Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS
			presentación: EVENTO				PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
755	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECC-J V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.230.937	37.230.937	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
756	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECC-J V3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
757	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Set Mouse Module USB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	87.105.599	87.105.599	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
758	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Set Mouse Module USB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
759	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ECC-J interconnection set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.760.785	1.760.785	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
760	80111613-9999	Mano de obra por instalación de ECC-J interconnection set	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
761	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de oystick ECC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.422.449	63.422.449	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
762	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Joystick ECC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
763	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable ECC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.818.875	5.818.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
764	80111613-9999	Mano de obra por instalación de Cable ECC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.658.000	2.658.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
765	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de (Conv DP to DVI)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.864.875	16.864.875	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
766	80111613-9999	Mano de obra por instalación de (Conv DP to DVI)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
767	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MULTI DISPLAY MANAGER DP 18x 5G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	493.483.988	493.483.988	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
768	80111613-9999	Mano de obra por instalación de MULTI DISPLAY MANAGER DP 18x 5G	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.022.000	7.022.000	procedencia: MANO DE OBRA PARAGUAYA nro_certificado_origen_nacional: NO APLICA
TOTAL:						14.083.573.296	

SE SUGIERE ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°03/26 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS", ID: 480.577 a la firma EDUARDO ELIZECHE S.A.C. con R.U.C. N°80002379-0 por un monto máximo de Gs. 6.190.171.824 (Guaraníes seis mil ciento noventa millones ciento setenta y un mil ochocientos veinte y cuatro); y un Monto Mínimo de Gs. 3.095.985.912 (Guaraníes tres mil noventa y cinco millones ochenta y cinco mil novecientos doce) IVA incluido.


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos


Fabricio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J., 18.565
 Dirección Jurídica - Dpto. Judicial
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



Resolución